

21560180

株式会社 坂井化工 殿

発行日: 2012年 2月 24日

不具合整理No. 43MD-2-006

協力工場 不良品連絡書

再発防止のため対策を記入の上、指定回答日までに原本を提出して下さい。

指定回答日: 2012年 2月 29日

承認	調査	担当
浅川 12.24 裕規		浅川 12.24 裕規

図番	DP3-124089-1-13
品名	TM5RJ-66 S絶縁Rケース
ロットNo	111031-1-X,100521-1-H
発生日	2012年2月14日
不良数量	1,000個
不良率	1個 0.1%

不良内容
ボス折れ

1. 確認内容

ボスの部分が折れ、かかっている。

返却品の処置 (数量明記)

目視選別

1000個

2. 発生原因

4. 流出原因

発生原因は工程異常処理No.11-030287147と同様に、輸送時に製品に振動、衝撃が加わった際に製品同士がぶつかり合い、製品の形状上弱いためボス折れが発生したと考えられます。同様の不具合が過去にも発生しており、根本的な対策が必要です。発生対策として成形金型を含めた製品形状の見直しを希望いたします。

3. 発生防止

実施日: 2012年 2月 29日

実施日: 2012年 2月 29日

在庫品仕掛品の確認

在庫品 0 仕掛品 0

回答日: 2012年 2月 29日

標準類改訂 有・無 ()

対策後 120511-1-E ~ 120823-1-H の計2ロットにおいて不具合無し、6ヶ月間経過の為、有効性有りと判断致し。あ。

承認	調査	作成
坂井	坂井	辻出
承認	調査	確認者
近藤 12.9.11 広司	浅川 12.9.11 裕規	佐藤 12.9.10 智治

(株) 鈴木

Rev : A

MQM-10010-4

機
鈴
木
記
入協
力
工
場
記
入
是
正
処
置機
鈴
木
確
認