

## 品質異常改善通知書

下記の製品は得意先検査の結果、不合格となりました。

再発防止の為対策を記入の上、指定回答日までに原本を回付して下さい。

指定回答日：2016年03月11日

発生原因 業務G：2016年03月03日 迄

流出原因 業務G：2016年03月08日 迄

流出原因 -：2016年03月11日 迄

不具合整理No. 47F-02-013

担当課 業務Gr.

担当者

発行日：2016年02月29日

承認 確認 担当

佐竹 16.3.01 由浩	佐竹 16.3.01 由浩	片山 16.2.29 雄司
---------------------	---------------------	---------------------

不具合内容

品質保証課記入

仕様番号 SSQF-A03GF-P-B  
品名 SSQFコネクタ 1ｼ  
ロットNo 462509-73  
対象数量 30,000  
不具合内容及び確認内容  
専用の木製リール（30mm幅）を使用している。  
フランジ部が変形しており26mm程だったため、めっき工程での巻き出し時に引っ掛かりライン停止。  
2500個が使用不可（費用請求あり）となった。残り27500は使用。  
異常品の暫定処理 上記

写真・図



良品: 30mm



不具合品: 26mm

## 発生原因

## 発生対策

業務G

(現場現物現実の確認・加工状況・加工履歴・変化点の確認)

通常の計量作業を行いました。異常の記録履歴なし  
(なぜ発生したのかを3回繰り返して真の発生原因を掘む)

梱包時に使用するバンドを通常通り締めました

↓

締め込み強さについて管理にいない

↓

客先でも同様に管理にいない

(誰が、いつまでに何を、どうする)

今後の管理方法について顧客と相談

不具合発生日: 16年2月8日

金型番号: PR065

## 流出原因

## 流出対策

業務G

(現場現物現実の確認・履歴・変化点の確認)

巻主異常の履歴なし

(なぜ発生したのかを3回繰り返して真の流出原因を掘む)

リール幅が狭いリールがあった

リール幅の確認はしていない

↓

リール幅を確認するリールがない

(誰が、いつまでに何を、どうする)

今後の管理方法について顧客と相談 (品証)

対策実施日: 2016年3月1日

対策実施ロットNo. 2回分

水平展開の有・無

(有の場合、対象製品名又は図番を記入)

( ) / 実施

承認 確認 担当

坂井 滝沢 古林

16.3.01 16.3.01 16.3.01

正幸 徹志 雄雄

(現場現物現実の確認・履歴・変化点の確認)

(なぜ発生したのかを3回繰り返して真の流出原因を掘む)

↓

↓

(誰が、いつまでに何を、どうする)

承認 確認 担当

対策実施日: 年 月 日

対策実施ロットNo.

水平展開の有・無

(有の場合、対象製品名又は図番を記入)

( ) / 実施

標準類改訂 有・無 ( )

原因区分 ☐作業 ☐金型 ☐材料 ☐検査工程 ☐設備 ☐梱包・輸送 ☒管理・仕様 ☐顧客 ☒その他

効果の確認	承認	確認	有効性の評価	承認	確認	担当
客先に連絡済み 以後同症状の発生がないことを確認済み	佐竹 16.4.18 由浩	片山 16.4.18 雄司	対策実施後、4649(2,0067-0081)~4749(20016-00209)の550個について同不具合の発生が確認されず、正常に稼働している。	佐竹 16.4.18 由浩	佐竹 16.4.18 由浩	片山 16.4.18 雄司
予防処置 要、不要						

(株) 鈴木

Rev : B

SQM-22020-1