

1.2 Automatisierte Messung

1.2.1 Auswertung Pt-100

Unsicherheit ΔR_{pt100} mittels Fehlerfortpflanzung

| Messwert | Unsicherheit |
|--|-----------------------------|
| Widerstand $R_{pt100} = 108,23\Omega$ | |
| Vorwiderstand $vR_{pt100} = 998\Omega$ | $\pm (0,2\% \cdot MW + 5D)$ |

Die absolute Unsicherheit $\Delta vR_{pt100} = \pm (0,2\% \cdot 998\Omega + 5D) = 2,496\Omega$

Die relative Unsicherheit $\frac{\Delta vR_{pt100}}{vR_{pt100}} = \frac{2,496\Omega}{998\Omega} = 0,0025 = 0,25\%$

Berechnung der Unsicherheiten der Messspannungen gemäß Anhang B berechnen mit $U_0 = 1V$ und $U_M = 0,11V$. Im Messbereich $\pm 0,2V$ haben diese gemittelte Messwerte eine Toleranz, die sich aus „Gain Error“, „Offset Error“ (+INL) und „Noise“ wie rechnen lässt:

$$\Delta U_0 = \frac{135 \cdot 10^{-6} \cdot 1V + (40 + 76) \cdot 10^{-6} \cdot 0,2V + 3 \cdot 13\mu V}{10} \approx 19,72\mu V$$

$$\Delta U_M = \frac{135 \cdot 10^{-6} \cdot 0,11V + (40 + 76) \cdot 10^{-6} \cdot 0,2V + 3 \cdot 13\mu V}{10} \approx 7,7\mu V$$

Aus der dritten Frage der Vorbereitung gilt $R_{pt100} = \frac{vR_{pt100} \cdot U_M}{U_0 - U_M}$

Daraus kann die Unsicherheit ΔR_{pt100} mittels Fehlerfortpflanzung folgendes berechnet werden:

$$\Delta R_{pt100_{vR_{pt100}}} = \left| \frac{\partial R_{pt100}}{\partial vR_{pt100}} \cdot \Delta vR_{pt100} \right| = \frac{U_M \cdot (U_0 - U_M)}{(U_0 - U_M)^2} \cdot \Delta vR_{pt100}$$

$$\Delta R_{pt100_{vR_{pt100}}} = \frac{0,11V \cdot (1V - 0,11V)}{(1V - 0,11V)^2} \cdot 2,496\Omega = 0,308\Omega$$

$$\Delta R_{pt100_{U_M}} = \left| \frac{\partial R_{pt100}}{\partial U_M} \cdot \Delta U_M \right| = \frac{vR_{pt100} \cdot (U_0 - U_M) + vR_{pt100} \cdot U_M}{(U_0 - U_M)^2} \cdot \Delta U_M$$

$$\Delta R_{pt100_{U_M}} = \frac{998\Omega \cdot (1V - 0,11V) + 998\Omega \cdot 0,11V}{(1V - 0,11V)^2} \cdot 7,7\mu V = 9,701m\Omega$$

$$\Delta R_{pt100_{U_0}} = \left| \frac{\partial R_{pt100}}{\partial U_0} \cdot \Delta U_0 \right| = - \frac{vR_{pt100} \cdot U_M}{(U_0 - U_M)^2} \cdot \Delta U_0$$

$$\Delta R_{pt100_{U_0}} = - \frac{998\Omega \cdot 0,11V}{(1V - 0,11V)^2} \cdot 19,72\mu V = - 2,733m\Omega$$

$$\Delta R_{pt100} = \sqrt{\Delta R_{pt100_{vR_{pt100}}}^2 + \Delta R_{pt100_{U_M}}^2 + \Delta R_{pt100_{U_0}}^2}$$

$$\Delta R_{pt100} = \sqrt{(0,308\Omega)^2 + (9,701m\Omega)^2 + (-2,733m\Omega)^2} = 0,308\Omega$$

$$\text{Relative Unsicherheit: } \frac{\Delta R_{pt100}}{R_{pt100}} = \frac{0,308\Omega}{108,23\Omega} \approx 0,0029 = 0,29\%$$

Mit der Fehlerfortpflanzungsrechnung und dem Wert von ΔR_{pt100} ist zugehörige Unsicherheit eines Einzelmesswertes der Temperatur wie folgt zu berechnen:

20,1°C wird aus den Temperaturmesswerten aus LabView ausgewählt. Gemäß Fehlerfortpflanzungsrechnung lässt sich die folgende Unsicherheit bestimmen:

$$\Delta \vartheta_{pt100} = \frac{\partial \vartheta}{\partial R_{pt100}} \Delta R_{pt100}$$

$$\Delta \vartheta_{pt100} = - \frac{1}{2 \cdot R_0 \cdot B \cdot \sqrt{\left(\frac{A}{2B}\right)^2 - \frac{R_0 - R_{pt100}}{R_0 \cdot B}}} \cdot \Delta R_{pt100}$$

$$\Delta \vartheta_{pt100} = - \frac{1}{2 \cdot 100\Omega \cdot -5,775 \cdot 10^{-7} C^{-2} \sqrt{\left(\frac{3,9083 \cdot 10^{-3} C^{-1}}{2 \cdot -5,775 \cdot 10^{-7} C^{-2}}\right)^2 - \frac{100\Omega - 109,049\Omega}{100\Omega \cdot -5,775 \cdot 10^{-7} C^{-2}}}} \cdot 0,308\Omega$$

$$\Delta \vartheta_{pt100} \approx 0,8^\circ C$$

Aus den 5 Temperaturmesswerten sollte hier die zufällige Messunsicherheit der Temperatur für ein Vertrauensniveau von 95% bestimmt werden:

| # | $R_{pt100} [\Omega]$ | $\vartheta_{pt100_k} (^\circ C)$ |
|---|----------------------|----------------------------------|
| 1 | 108,92 | 22,9 |
| 2 | 108,8 | 22,5 |
| 3 | 108,76 | 22,48 |
| 4 | 108,73 | 22,41 |
| 5 | 108,61 | 22,1 |

Dafür wird den statischen Mittelwert benutzt:

$$\bar{\vartheta}_{pt100_k} = \frac{1}{5} \sum_{n=1}^5 \vartheta_n = 22,478^\circ C$$

Die statistische Standardabweichung lässt ebenfalls wie folgt bestimmen:

$$s = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{n=1}^N \left(\vartheta_n - \bar{\vartheta}_{pt100_k} \right)^2} \approx 0,289^\circ C$$

s ist ein Maß für die Größe der zufälligen Messabweichungen einer Messung. Die Messunsicherheit der Temperatur für ein Vertrauensniveau $(1 - \alpha)$ von 95% ist mit Hilfe der Standardabweichung zu bestimmen:

$$\Delta \vartheta_{pt100_k} = \frac{1}{\sqrt{n}} \cdot t_{n, 1-\alpha} \cdot s$$

Aus der Tabelle der Vertrauensfaktoren nach DIN 1319 kann der Vertrauensfaktor $t_{5, 95} = 2,78$ abgelesen werden.

Somit kann die Messunsicherheit aus der Messreihe wie folgt bestimmt werden:

$$\Delta \vartheta_{pt100_k} = \frac{1}{\sqrt{5}} \cdot 2,78 \cdot 0,289^\circ \text{C} \approx 0,35^\circ \text{C}$$

Das vollständige Messergebnis ergibt sich:

$$\hat{\vartheta}_{pt100_k} = \bar{\vartheta}_{pt100_k} \pm \frac{1}{\sqrt{n}} \cdot t_{n, 1-\alpha} \cdot s = 22,478^\circ \text{C} \pm 0,35^\circ \text{C}, (1 - \alpha) = 95\%$$

Aus den Angaben und der Toleranzklasse des Pt-100 sollte nun die Gesamtunsicherheit berechnet werden und dies ergibt sich wie folgt:

$$\Delta \vartheta_{pt100_{ges}} = \sqrt{\Delta \vartheta_{pt100}^2 + \Delta \vartheta_{pt100_k}^2} = \sqrt{0,8^\circ \text{C}^2 + 0,35^\circ \text{C}^2} = 0,88^\circ \text{C}$$

1.2.2 Auswertung NTC

Der Widerstand ergibt $R_{NTC} = 1002,5\Omega$

Die Unsicherheit des Vorwiderstands $vR_{NTC} = 1002,5\Omega$ aus der Messung mit dem Multimeter lässt sich durch die folgenden Angaben aus dem Datenblatt bestimmen: $\pm (0,1\% \cdot MW + 5D)$

Die absolute Unsicherheit: $\Delta vR_{NTC} = \pm (0,1\% \cdot 1002,5\Omega + 5D) \approx 1,503\Omega$

Die relative Unsicherheit: $\frac{\Delta vR_{NTC}}{vR_{NTC}} = \frac{1,503\Omega}{1002,5\Omega} \approx 0,0015 = 0,15\%$

Dabei sollte noch $U_0 = 1V$ und $U_M = 0,9V$ als Ablesung eingesetzt werden. Auch hier wird einem Linearitätsfehler (INL) in Höhe von 76 ppm berücksichtigt.

Die gemittelten Messwerte $U_0 = 1V$ und $U_M = 0,9V$ haben auch im Messbereich $\pm 0,2V$ eine Toleranz, die aus "Gain Error", "Offset Error" (+INL) und "Noise" gerechnet werden kann:

$$\Delta U_0 = \frac{135 \cdot 10^{-6} \cdot 1V + (40 + 76) \cdot 10^{-6} \cdot 0,2V + 3 \cdot 13\mu V}{10} \approx 19,72\mu V$$

$$\Delta U_M = \frac{135 \cdot 10^{-6} \cdot 0,9V + (40 + 76) \cdot 10^{-6} \cdot 0,2V + 3 \cdot 13\mu V}{10} \approx 18,37\mu V$$

Nach der dritten Frage der Vorbereitung gilt

$$R_{NTC} = \frac{vR_{NTC} \cdot U_M}{U_0 - U_M}$$

Die Unsicherheit ΔR_{pt-100} mittels Fehlerfortpflanzung berechnen:

$$\Delta R_{NTC R_{VNTC}} = \left| \frac{\partial R_{NTC}}{\partial R_{VNTC}} \cdot \Delta R_{VNTC} \right| = \frac{U_M \cdot (U_0 - U_M)}{(U_0 - U_M)^2} \cdot \Delta R_{VNTC}$$

$$\Delta R_{NTC R_{VNTC}} = \frac{0,9V \cdot (1V - 0,9V)}{(1V - 0,9V)^2} \cdot 1,503\Omega = 13,527\Omega$$

$$\Delta R_{NTC U_M} = \left| \frac{\partial R_{NTC}}{\partial U_M} \cdot \Delta U_M \right| = \frac{R_{NTC} \cdot (U_0 - U_M) + R_{NTC} \cdot U_M}{(U_0 - U_M)^2} \cdot \Delta U_M$$

$$\Delta R_{NTC U_M} = \frac{1002,5\Omega \cdot (1V - 0,9V) + 1002,5\Omega \cdot 0,9V}{(1V - 0,9V)^2} \cdot 18,37\mu V \approx 1,85\Omega$$

$$\Delta R_{NTC_{U_0}} = \left| \frac{\partial R_{NTC}}{\partial U_0} \cdot \Delta U_0 \right| = - \frac{R_{VNTC} \cdot U_M}{(U_0 - U_M)^2} \cdot \Delta U_0$$

$$\Delta R_{NTC_{U_0}} = - \frac{1002,5\Omega \cdot 0,9V}{(1V - 0,9V)^2} \cdot 19,72\mu V \approx -1,78\Omega$$

$$\Delta R_{NTC} = \sqrt{\Delta R_{NTC_{R_{VNTC}}}^2 + \Delta R_{NTC_{UM}}^2 + \Delta R_{NTC_{U_0}}^2}$$

$$\Delta R_{NTC} = \sqrt{(13,527\Omega)^2 + (1,85\Omega)^2 + (-1,78\Omega)^2} \approx 13,77\Omega$$

$$\text{Relative Unsicherheit: } \frac{\Delta R_{NTC}}{R_{NTC}} = \frac{13,77\Omega}{1002,5\Omega} \approx 0,0014 = 0,14\%$$

Aus der Fehlerfortpflanzung und aus ΔR_{NTC} , lässt sich die zugehörige Unsicherheit eines Einzelmesswertes der Temperatur (295,67K oder 22,52°C) wie folgt berechnen:

$$\Delta \vartheta_{NTC} = \frac{\partial \vartheta}{\partial R_{NTC}} \Delta R_{NTC}$$

$$\Delta \vartheta_{NTC} = - \frac{1}{2 \cdot R_0 \cdot B \cdot \sqrt{\left(\frac{A}{2B}\right)^2 - \frac{R_0 - R_{NTC}}{R_0 \cdot B}}} \cdot \Delta R_{NTC}$$

$$\Delta \vartheta_{NTC} = - \frac{1}{2 \cdot 100\Omega \cdot -5,775 \cdot 10^{-7} \text{°C}^{-2} \sqrt{\left(\frac{3,9083 \cdot 10^{-3} \text{°C}^{-1}}{2 \cdot 5,775 \cdot 10^{-7} \text{°C}^{-2}}\right)^2 - \frac{100\Omega - 1002,5\Omega}{100\Omega \cdot -5,775 \cdot 10^{-7} \text{°C}^{-2}}}} \cdot 13,77\Omega$$

$$\Delta \vartheta_{NTC} \approx 31,42^\circ \text{C}$$

Aus den 5 Temperatur-Messwerten sollte hier die zufällige Messunsicherheit der Temperatur für ein Vertrauensniveau von 95% bestimmt werden:

| # | $R_{NTC} [\Omega]$ | $\vartheta_{NTC} (K)$ |
|---|--------------------|-----------------------|
| 1 | 11252,2 | 295,69 |
| 2 | 11239,7 | 295,71 |

| | | |
|---|---------|---------|
| 3 | 11239,4 | 295,71 |
| 4 | 11245,8 | 295,7 |
| 5 | 11232,5 | 295,723 |

Um eine zufällige Messunsicherheit der Temperatur zu bestimmen, kann erst den statischen Mittelwert berechnet werden. Dies ergibt sich:

$$\bar{\vartheta}_{NTC_k} = \frac{1}{5} \sum_{n=1}^5 \vartheta_n \approx 295,71 K \approx 22,56^\circ C$$

Die statistische Standardabweichung lässt ebenfalls wie folgt bestimmen:

$$s = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{n=1}^N (\vartheta_n - \bar{\vartheta}_{NTC_k})^2} \approx 0,37^\circ C$$

ergibt sich dann hier $S = 0,37^\circ C$

Dies ist ein Maß für die Größe der zufälligen Messabweichungen einer Messung. Die Messunsicherheit bezieht sich auf das Vertrauensniveau $(1 - \alpha)$ von 95% und diese lässt sich aus der Standardabweichung ermitteln:

$$\Delta \vartheta_{NTC_k} = \frac{1}{\sqrt{n}} \cdot t_{n, 1-\alpha} \cdot s$$

Aus der Tabelle der Vertrauensfaktoren nach DIN 1319 wird den Vertrauensfaktor $t_{5,95} = 2,78$ abgelesen.

Somit kann die Messunsicherheit aus der Messreihe wie folgt bestimmt werden:

$$\Delta \vartheta_{NTC_k} = \frac{1}{\sqrt{5}} \cdot 2,78 \cdot 0,37^\circ C = 0,46^\circ C$$

Das vollständige Messergebnis ergibt sich:

$$\hat{\vartheta}_{NTC_k} = \bar{\vartheta}_{NTC_k} \pm \frac{1}{\sqrt{n}} \cdot t_{n, 1-\alpha} \cdot s = 22,56^\circ C \pm 0,46^\circ C, (1 - \alpha) = 95\%$$

Aus den Angaben und der Toleranzklasse des Pt-100 sollte nun die Gesamtunsicherheit berechnet werden und dies ergibt sich wie folgt:

$$\Delta \vartheta_{NTC ges} = \sqrt{\Delta \vartheta_{NTC}^2 + \Delta \vartheta_{NTC_k}^2} = \sqrt{12,15^2 + 0,46^2} \approx 12,16^\circ \text{ C}$$

1.4 Parameter B des NTC

In diesem Teil muss zunächst zu 4.4 die Temperatur des Pt-100 und deren Unsicherheit bestimmt werden und dies Vergleich zu Aufgabe 5.1.2:

Der gemessene Widerstand des Pt-100 ist $R_{pt100} = 133,52\Omega$

Die Unsicherheit dieses Widerstands lässt sich durch die folgenden Angaben aus dem Datenblatt des Multimeters bestimmen: $\pm (0,2\% \cdot MW + 5D)$

Die absolute Unsicherheit $\Delta R_{pt100} = \pm (0,2\% \cdot 133,52\Omega + 500m\Omega) = 0,767\Omega$

Die relative Unsicherheit $\frac{\Delta R_{pt100}}{R_{pt100}} = \frac{0,767\Omega}{133,52\Omega} \approx 0,0057 = 0,57\%$

Daraus kann die entstehende Temperatur mit den konstanten Bauteilwerten (

$R_0 = 100\Omega$, $A = 3,9083 \cdot 10^{-3} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$, $B = -5,775 \cdot 10^{-7} \text{ } ^\circ\text{C}^{-2}$) errechnet werden

$$\vartheta_{pt100} = -\frac{A}{2B} - \sqrt{\left(\frac{A}{2B}\right)^2 - \frac{R_0 - R_{pt100}}{R_0 \cdot B}}$$

$$\vartheta_{pt100} = -\frac{3,9083 \cdot 10^{-3^\circ C^{-1}}}{2 \cdot -5,775 \cdot 10^{-7^\circ C^{-2}}} - \sqrt{\left(\frac{3,9083 \cdot 10^{-3^\circ C^{-1}}}{2 \cdot -5,775 \cdot 10^{-7^\circ C^{-2}}}\right)^2 - \frac{100 \Omega - 133,52 \Omega}{100 \Omega \cdot -5,775 \cdot 10^{-7^\circ C^{-2}}}}$$

$$\vartheta_{pt100} \approx 81,57^\circ C$$

Die Unsicherheit $\Delta \vartheta_{pt100}$ ergibt sich:

$$\Delta \vartheta_{pt100} = \frac{\partial \vartheta}{\partial R_{pt100}} \Delta R_{pt100}$$

$$\Delta \vartheta_{pt100} = -\frac{1}{2 \cdot R_0 \cdot B \cdot \sqrt{\left(\frac{A}{2B}\right)^2 - \frac{R_0 - R_{pt100}}{R_0 \cdot B}}} \cdot \Delta R_{pt100}$$

$$\Delta \vartheta_{pt100} = -\frac{1}{2 \cdot 100 \Omega \cdot -5,775 \cdot 10^{-7^\circ C^{-2}} \sqrt{\left(\frac{3,9083 \cdot 10^{-3^\circ C^{-1}}}{2 \cdot -5,775 \cdot 10^{-7^\circ C^{-2}}}\right)^2 - \frac{100 \Omega - 132,1 \Omega}{100 \Omega \cdot -5,775 \cdot 10^{-7^\circ C^{-2}}}}} \cdot 0,767 \Omega$$

$$\Delta \vartheta_{pt100} \approx 2^\circ C$$

Unsicherheit ΔR_{NTC} bestimmen

Der Wert des Widerstands NTC ist $R_{NTC} = 1194 \Omega$

Aus Datenblatt ist immer wieder folgendes entnommen:

$$\pm (0,2\% \cdot MW + 5D)$$

Die absolute Unsicherheit $\Delta R_{NTC} = \pm (0,2\% \cdot 1194 \Omega + 500 m\Omega) = 2,888 \Omega$

$$\frac{\Delta R_{NTC}}{R_{NTC}} = \frac{2,888 \Omega}{1194 \Omega} \approx 0,0025 = 0,25\%$$

Die relative Unsicherheit