

## TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN

Công đoạn áp dụng: BRANCHING

Số PS: **4-OP-112-5-PS-005-0004**

Phiên bản: **8**

Tên sản phẩm:


**FR-OGINHE SR15x1C-L-C/P/1.8-N-EN**

Tài liệu tham khảo: 4-OP-112


SPEC: PNJHG-3605-25-03, HG-3605-003, HG-3605-002, HG-3824-003,...



### I. Chuẩn bị dụng cụ:



Hộp đựng, kéo, bàn chải, kiểm



Jig nhận diện trước & sau khi



Bút đánh dấu



Clamp



Tấm tre



Tấm bông



Jig chặn



Cử chặn



Máy lột vỏ



Jig branching

## TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN

Công đoạn áp dụng: BRANCHING

Số PS: 4-OP-112-5-PS-005-0004

Phiên bản: 8

Tên sản phẩm:

FR-OGINHE SR15x1C-L-C/P/1.8-N-EN

Tài liệu tham khảo: 4-OP-112

SPEC: PNJHG-3605-25-03, HG-3605-003, HG-3605-002, HG-3824-003,...



### II. Nội dung:


Loại cáp: Cáp Trắng

Màu fiber: Xanh

**Chú ý : Chỉ Branching Đầu F**


#### A. Chuẩn bị ống Reinforcing tube:

- Chiều dài ống reinforcing tube loại Hytrel:  $1.870 \pm 10 \text{ mm}$
- Strip cord và cắt kevlar như hình




2. Điền keo Hi-supper 5 vào Branching Late như hình

- Chờ keo khô 15 phút



Vùng điền keo Hi-supper 5


4. Ngắt fiber dư ~ 30 mm như hình.



#### B. Tách nhóm:



1. Lồng ống reinforcing tube vào fiber
- Chấm 1 ít nước làm khô Accelerator vào Branching plate.
- Dùng keo Takpak cố định cable và ống reinforcing tube vào Branching Plate tại vị trí như hình.

**Chú ý : + Fiber phải nằm trong rãnh Branching Plate**




3. Đẩy ống Protective Pipe xuống, lỗ kim hướng lên trên

- Chấm keo Takpak cố định ống Protective Pipe và cable
- Sau đó kiểm tra nếu thiếu keo thì chấm thêm keo Takpak.
- Thời gian chờ keo khô: 15 phút
- Keo lên cable  $1 \sim 3 \text{ mm}$  : OK



Hình minh họa

TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN						
Công đoạn áp dụng: BRANCHING Tên sản phẩm: FR-OGINHE SR15x1C-L-C/P/1.8-N-EN			Số PS: 4-OP-112-5-PS-005-0004			Phiên bản: 8
			Tài liệu tham khảo: 4-OP-112 SPEC: PNJHG-3605-25-03, HG-3605-003, HG-3605-002,HG-3824-003,...			
Lịch sử thay đổi						
Ngày ban hành	Người phụ trách	Phiên bản	Nội dung thay đổi		Lý do	Người yêu cầu
			Nội dung cũ	Nội dung mới		
4-Sep-24	Anh	8	- - - Lồng ống Protective Pipe vào Cable	- Mục I: Chuẩn bị dụng cụ - Sau đó kiểm tra nếu thiếu keo thì chấm thêm keo Takpak.Thời gian chờ keo khô: 15 phút - Bỏ lồng ống Protective Pipe vào Cable	Cập nhật theo cải tiến PRD	AnhNTT
4/22/2023	HạnhLT	7	-	4. Ngắt fiber dư ~30mm.	Update đúng PS	AnhNTT
10/26/2022	HạnhLT	6	-	HG-3824-003	Thêm spec	Anh
11/11/2021	Nhi	5	-	HG-3605-002	Thêm spec	Anh
16/04/2021	Nhi	4	-	HG-3605-003	Thêm spec	Anh
12/3/2021	Nhi	3	-	Bỏ mã sản phẩm ra khỏi PS	Gán mã trên DMS	Anh