

















TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN			
Tên công đoạn:	<b>Thao tác quấn chỉ máy N24MPM0528</b>	Số: <b>4-OP-221-4-PS-085-0155</b>	Phiên bản: 1
Tên sản phẩm:	<b>ONE-CLICK CLEANER</b>	Tài liệu tham khảo: <b>4-OP-221</b>	
<b>I. Phạm vi áp dụng:</b> Theo DMS <b>II. Nội dung:</b>			
Bước	Tiêu chuẩn	Hình ảnh	
1. Vệ sinh máy	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vệ sinh mỗi đầu ca (kể cả trường hợp máy không sử dụng).</li> <li>Vệ sinh sau mỗi 2h làm việc.</li> <li>Dụng cụ: vệ sinh bằng giấy Bemmcot sạch</li> </ul>		
2. Gắn cuộn chỉ lớn	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gắn đúng hướng</li> </ul>		
3. Kéo chỉ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kéo đúng sơ đồ.</li> <li>Đặt thanh chặn chỉ vào chốt chặn sau khi kéo.</li> </ul>		
4. Dán băng keo & quấn tay	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dán đầu sợi chỉ đúng vị trí (đầu sợi chỉ không ít hơn 1/2 chiều dài &amp; không nằm ngoài băng keo).</li> <li>Băng keo phải được dán chặt với Bobin.</li> <li>Không dán 1 miếng băng keo quá 2 lần.</li> </ul>		 
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Quấn Bobin bằng tay cùng chiều kim đồng hồ 3 vòng để cố định sợi chỉ.</li> <li>Chỉ sau khi quấn phải nằm ở giữa miếng băng keo.</li> </ul>		
BẢO MẬT. TÀI LIỆU NÀY LÀ TÀI SẢN CỦA FOV, KHÔNG ĐƯỢC PHÉP MANG RA NGOÀI KHI KHÔNG ĐƯỢC SỰ CHẤP THUẬN CỦA BAN LÃNH ĐẠO FOV.			

TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN				
Tên công đoạn: Thao tác quấn chỉ máy N24MPM0528		Số: 4-OP-221-4-PS-085-0155	Phiên bản: 1	
Tên sản phẩm: ONE-CLICK CLEANER		Tài liệu tham khảo: 4-OP-221		
5. Gắn Bobin lên máy	<ul style="list-style-type: none"><li>- Gắn đúng hướng: mặt răng cửa quay vào trong.</li><li>- Gắn chốt chặn Bobin &amp; đóng nắp trước khi chạy máy.</li></ul>			
6. Kiểm ngoại quan cuộn chỉ	<ul style="list-style-type: none"><li>- Chỉ quấn đều, không bị rối.</li></ul>			
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Se đầu chỉ &amp; quấn gọn vào Bobin</li></ul>			
7. Kiểm tra chiều dài	<p>Kiểm tra chiều dài cuộn chỉ sau khi quấn:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kiểm 1 mẫu trong các trường hợp: đầu ca, đổi loại chỉ, đổi chiều dài chỉ, máy chạy lại sau khi sửa.</li></ul>			

**BẢO MẬT. TÀI LIỆU NÀY LÀ TÀI SẢN CỦA FOV,KHÔNG ĐƯỢC PHÉP MANG RA NGOÀI KHI KHÔNG ĐƯỢC SỰ CHẤP THUẬN CỦA BAN LÃNH ĐẠO FOV.**

TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN						
Tên công đoạn: <b>Quấn chỉ bằng máy tự động</b>			Số: <b>4-OP-221-4-PS-085-0155</b>		Phiên bản: <b>1</b>	
Tên sản phẩm: <b>ONE-CLICK CLEANER</b>			Tài liệu tham khảo: <b>4-OP-221</b>			
Revision History						
Ngày	Phiên bản	Người ban hành	Nội dung thay đổi.		Lý do	Người yêu cầu
			Nội dung cũ	Nội dung mới		
20-Aug-24	1	Ngoc DT	-	Ban hành mới	Tách từ PS: 4-OP-221-4-PS-085-0030	Thu DTM