









# TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN

Công đoạn áp dụng: KIỂM TRA SUY HAO	Số: 4-OP-506-4-PS-017-0035	Phiên bản: 05	
Tên sản phẩm: FAST-SC-SM	Tài liệu tham khảo: 4-OP-506, 4-OP-507.	Trang :1/3	4-OP-506-4-PS-017-0035/05

## I. Phạm vi áp dụng: THEO DMS.

## II. Nội dung:

Yêu cầu	Hình ảnh
<b>1. Yêu cầu về Dây đo chuẩn:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Loại: <b>MMTC-10-SM R30-FC/APC-SC/UPC</b>=&gt; <b>h1</b>.</li> <li>- Kiểm tra bề mặt trước khi đo theo nhắc nhở trong chương trình. Tham khảo tiêu chuẩn <b>000-5-PS-012-0013</b>.</li> <li>- Vệ sinh bề mặt trước mỗi lần kết nối.</li> </ul>	 <p><b>Hình 1:</b></p>
<b>2. Yêu cầu về Fiber đo:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Loại Fiber đo: <b>MMTC-10-SM R30-FC/APC[N/A]</b> =&gt; <b>h2.1</b></li> <li>- Kiểm tra chiều dài fiber đo sau khi đo <b>6</b> sản phẩm.</li> <li>- Tuốt vỏ fiber đo sau khi đo <b>12</b> sản phẩm.</li> <li>- Mỗi sản phẩm được phép xỏ fiber đo <b>02</b> lần.</li> </ul>	 <p><b>Hình 2.1:</b></p>  <p><b>Hình 2.2:</b> Chiều dài fiber đo</p>
<b>3. Sơ đồ cài đặt P0:</b>	
<b>Hình 3.1:</b> Sơ đồ cài đặt P0 hệ thống ANDO 	<b>Hình 3.2:</b> Sơ đồ cài đặt P0 hệ thống BRx 
<b>4. Sơ đồ đo suy hao:</b>	
<b>Hình 4.1:</b> Sơ đồ đo suy hao hệ thống ANDO: 	<b>Hình 4.2:</b> Sơ đồ đo suy hao hệ thống BRx 

**BẢO MẬT. TÀI LIỆU NÀY LÀ TÀI SẢN CỦA FOV, KHÔNG ĐƯỢC PHÉP MANG RA NGOÀI KHI KHÔNG ĐƯỢC SỰ CHẤP THUẬN CỦA BAN LÃNH ĐẠO FOV.**

## TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN

Công đoạn áp dụng: KIỂM TRA SUY HAO

Số: 4-OP-506-4-PS-017-0035

Phiên bản: 05



Tên sản phẩm: FAST-SC-SM

Tài liệu tham khảo: 4-OP-506, 4-OP-507.


Trang :2/3

4-OP-506-4-PS-017-0035/05

### Chú ý :

- Kiểm tra nắp Cáp.	 Cáp ngắn : Đạt	 Cáp dài bóng: Không đạt
- Kiểm tra bavia sau khi đo loss: + Vệ sinh sau khi phát hiện sản phẩm bị bavia.	 KHÔNG có bavia : TỐT	 Có bavia : KHÔNG TỐT
- Gắn Holder: Không có.		
Nắp chụp Holder: không có		

BẢO MẬT. TÀI LIỆU NÀY LÀ TÀI SẢN CỦA FOV, KHÔNG ĐƯỢC PHÉP MANG RA NGOÀI KHI KHÔNG ĐƯỢC SỰ CHẤP THUẬN CỦA BAN LÃNH ĐẠO FOV.

TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN						
Công đoạn áp dụng: KIỂM TRA SUY HAO			Số: 4-OP-506-4-PS-017-0035		Phiên bản: 05	
Tên sản phẩm: FAST-SC-SM			Tài liệu tham khảo: 4-OP-506, 4-OP-507.		Trang :3/3	4-OP-506-4-PS-017-0035/05
REVISION HISTORY						
Date (Ngày)	PIC (Người phụ trách)	Version (Phiên bản)	Description		Lý do Revise	Người yêu cầu
			Old content	New content		
25-Aug-20	MyNTD	1	-	-	- Ban hành mới	HuyHM
19-Jun-21	Nguyệt	2	-	- Thay hình template kiểm tra chiều dài fiber đo	- Cập nhật template mới.	HuyHM
13-Sep-23	Nguyệt	3	- Fiber đo : MMTC-10-SM R30-FC/APC.	- Fiber đo : MMTC-10-SM R30-FC/APC[N/A]	- Cập nhật tên Fiber đo.	PhuongNTT
22-Sep-23	Nguyệt	4	-	- Add thêm mục kiểm tra baviasau đo loss.(phần chú ý)	- Add thêm mục kiểm	PhuongNTT
16-Sep-24	Nguyệt	5	- Nguồn BR5 ở mục 3,4	- Nguồn BRx ở mục 3,4	Theo initial : 4-PR-013-4-FO-001-4-RC-0263	ChiNNL