












TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN

Tên công đoạn áp dụng : Chuẩn bị vật tư housing	Số PS : 001-4-PS-014-0600	Phiên bản:	3
Chuẩn bị VT Plug	Tài liệu tham khảo: 4-OP-0496		

I. Phạm vi áp dụng: Các code được gán theo DMS

II. Nội dung:

Bước thực hiện	Yêu cầu công đoạn	Hình ảnh minh họa
1. Chuẩn bị dụng cụ:		    Jig lắp vòng O-ring 9.0mm Jig lắp vòng O-ring 9.5mm Silicone grease Bao tay ngón
2. Nhận diện các vật tư O-ring:	<p>Chú ý: Các vòng khi đã lắp vào sản phẩm không được sử dụng lại.</p>	  O-ring 9.0 x 0.8 O-ring 9.5x1.0
3. Bôi gel cho các vật tư O-ring:	<p>- Cho lượng gel vừa đủ sử dụng cho số lượng o-ring tương ứng ra bịch-> day gel mỏng ra xung quanh.</p> <p>- Cho O-ring cần chuẩn bị vào bịch có gel sẵn -> day O-ring sao cho keo bám đều quanh o-ring là đạt.</p>	    Gel

TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN

Tên công đoạn áp dụng : Chuẩn bị vật tư housing

Số PS : 001-4-PS-014-0600












Phiên bản:


3

Chuẩn bị VT Plug

Tài liệu tham khảo: 4-OP-0496



Bước thực hiện	Yêu cầu công đoạn	Hình ảnh minh họa
4. Lắp O-ring vào vật tư housing:	<ul style="list-style-type: none">- Lắp vòng O-Ring cho đầu PLUG:<ul style="list-style-type: none">* Lắp O-Ring cho Plug :<ul style="list-style-type: none">- Dùng Jig đẩy vòng O-ring vào vị trí rãnh Plug như hình.- Kiểm tra O-Ring nằm khớp rãnh Plug : OK* Lắp Coupling vào Plug :<ul style="list-style-type: none">- Gắn Plug vào Coupling theo hướng như hình.* Lắp O-Ring vào Plug đã được lắp Coupling:<ul style="list-style-type: none">- Dùng Jig đẩy vòng O-ring vào vị trí rãnh Plug như hình.- Dùng tăm ấn O-Ring vào rãnh của Plug (nếu O-ring chưa khớp).- Kiểm tra O-Ring nằm khớp rãnh Plug : OK	<div><p>O-ring 9.0 x 0.8</p></div> <div><p>Jig lắp vòng O-ring 9.0mm</p><p>O-ring</p></div> <div><p>O-Ring nằm khớp rãnh Plug : OK</p></div> <div><p>Rãnh Plug</p></div> <div><p>Plug</p></div> <div><p>Coupling</p></div> <div><p>O-ring 9.5x1.0</p></div> <div><p>Jig lắp vòng O-ring 9.5mm</p><p>O-ring</p></div> <div><p>Rãnh Plug</p></div> <div><p>Plug đã được lắp Coupling</p></div> <div><p>O-Ring nằm khớp rãnh Plug : OK</p></div>

FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD						
TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN						
Tên công đoạn áp dụng : Chuẩn bị vật tư housing			Số PS : 001-4-PS-014-0600		Phiên bản:	3
Chuẩn bị VT Plug			Tài liệu tham khảo: 4-OP-0496			
HISTORY						
Lịch sử thay đổi/Revision history						
Preparing Date Ngày ban hành	Person Người ban hành	Version Phiên bản	Description Nội dung thay đổi		Reason Lý do	Requester Người yêu cầu
			Old content Nội dung cũ	New content Nội dung mới		
16-Oct-24	Phuonglta	3	-	Thay đổi hình ảnh	Thực tế line	ThắngVĐ
20-Apr-23	PhucHTH	2	Bước 3 Chuẩn bị	Thay đổi thứ tự thao tác	Correct	NamNT
17-Apr-23	PhucHTH	1	-	-	Ban hành mới	NamNT