


















FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD											
HƯỚNG DẪN KIỂM TRA											
Số WI: 000-7-WI-1192		Phiên bản: 1		Trang: 1/2							
<div>1. PHẠM VI ÁP DỤNG/APPLICATION</div> <div>Áp dụng cho qui trình kiểm tra vật tư</div> <table><tr><td>Tên</td><td>Bản vẽ</td><td>Mẫu vật tư</td></tr><tr><td>24LC-2MPO Module Outer case</td><td>F852500-01A</td><td>Đen</td></tr></table>						Tên	Bản vẽ	Mẫu vật tư	24LC-2MPO Module Outer case	F852500-01A	Đen
Tên	Bản vẽ	Mẫu vật tư									
24LC-2MPO Module Outer case	F852500-01A	Đen									
<div>2. NỘI DUNG/CONTENT</div> <div>Xem chi tiết các hành động.</div>											
I. Kiểm tra ngoại quan: Đảm bảo 100% hàng xuất FOV không bị lỗi											
STT	Các bước chính	Nội dung thao tác	Hình ảnh	Dụng cụ	Yêu cầu khách hàng						
1	Kiểm tra ngoại quan	- Kiểm tra cấu trúc toàn bộ bề mặt sản phẩm.	<div><div>Hình ảnh</div><div>24LC-2MPO Module Outer case</div></div>		- Kết cấu theo bản vẽ thiết kế Drw.# F852500-01A -Không dính vết do trên bề mặt do hơi ẩm từ ngón tay, dầu, mỡ hoặc chất kết dính. - Không biến dạng, gãy hoặc uốn cong.						
		- Kiểm tra hình ảnh in lụa	<div><div>Mất nét, lem mực-->NG</div><div>Vị trí in cân đối, không lệch</div></div>		- Nội dung in lụa theo bản vẽ thiết kế Drw.# F852500-01A -Nội dung in đọc được rõ ràng, không nhòe nét in mắt nội dung - Vị trí chữ in cân đối						
		- Trầy xước.	<div><div>trầy xước không cảm nhận (<10mm): OK</div><div>xước trắng <5mm: OK</div></div>		- Không thể cảm nhận được vết xước trên đầu ngón tay khi chạm vào. - Không trầy cảm nhận bằng tay có chiều dài > 10mm==> OK - Không có vết trầy trên nền sơn vật liệu > 10mm==>OK - Không có vết trầy sâu tạo ra bavia.						
		- Lỗi sứt mẻ.	<div><div>Mê cạnh lớn, hơn 3 vết => NG</div></div>		- Diện tích < 0,5 mm2, không quá 3 lỗi trên 1 sản phẩm==> OK						
		- Rỉ sét.			Mắt thường	- Không rỉ sét.					
		- Khoảng cách giữa nắp và thân.	<div></div>		- Khoảng cách khe hở < 0,5 mm ==> OK						
		- Lỗi vít.	<div><div>ốc trầy : NG</div></div>		- Không nứt hoặc đứt gãy trên ốc vít.						
		- Lỗi sơn.	<div><div>sơn đậm (không có cảm giác khi chạm vào): OK</div><div>sơn nhàn, co lại (không có cảm giác khi chạm vào):OK</div></div>		- Diện tích sơn bị vồng ≤ 1,5 mm2, không quá 5 điểm trên bề mặt ==> OK - Chấp nhận sơn nhàn/nhám:Bề mặt sơn có vết nhám nhẹ do động sơn						
		- Lỗi sơn phồng rộp, bong tróc.	<div><div>bong, tróc sơn : OK</div><div>sơn tích tụ, phồng: OK</div></div>		- Diện tích phồng rộp nhỏ ≤ 0,1 mm2, không quá 5 điểm ==> OK - Diện tích phồng rộp khoảng 0,1 mm2 ~ 0,3 mm2, 1 điểm trên bề mặt ==> OK - Không chấp nhận diện tích bong tróc/phồng rộp > 0,3 mm2==> NG						
BẢO MẬT TÀI LIỆU NÀY LÀ TÀI SẢN CỦA FOV,KHÔNG ĐƯỢC PHÉP MANG RA NGOÀI KHI KHÔNG ĐƯỢC SỰ CHẤP THUẬN CỦA BAN LÃNH ĐẠO FOV.											

FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD					
HƯỚNG DẪN KIỂM TRA					
Số WI: 000-7-WI-1192			Phiên bản: 1	Trang: 2/2	
II. Kiểm tra kích thước: Đo các kích thước quản lý kích thước mẫu n =3 pcs/ Manufacturing lot					
STT	Các bước chính	Nội dung thao tác	Hình ảnh	Dụng cụ	Yêu cầu khách hàng
2	Kiểm tra kích thước	- Kiểm tra các kích thước từ #1 đến #3 theo yêu cầu của bản vẽ bằng thước kẹp		Thước kẹp	- Đảm bảo tất cả các kích thước đạt tiêu chuẩn bản vẽ: ① 128 ± 1.2 ② 107 ± 0.8 ③ 34 ± 0.8
END					
BẢO MẬT TÀI LIỆU NÀY LÀ TÀI SẢN CỦA FOV, KHÔNG ĐƯỢC PHÉP MANG RA NGOÀI KHI KHÔNG ĐƯỢC SỰ CHẤP THUẬN CỦA BAN LÃNH ĐẠO FOV.					

LỊCH SỬ THAY ĐỔI							
STT	Ngày	Người ban hành	Phiên bản	Nội dung		Lí do thay đổi	Người yêu cầu
				Nội dung cũ	Nội dung mới		
1	30-Sep-24	Diepnhh	1		Ban hành lần đầu		Tuanva