







TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN


Tên công đoạn áp dụng : Loss	Số PS : 4-OP-0318-4-PS-017-0038	Phiên bản:	1
Hướng dẫn sơ đồ đo loss 12MPO fiber ribbon MTC (IL , RL connector)	Tài liệu tham khảo: 4-OP-0318		

I. Phạm vi áp dụng: Các code được gán theo DMS

II. Nội dung:

Bước thực hiện	Yêu cầu công đoạn	Hình ảnh minh họa																										
1. Thứ tự set core trong Channel:		<table><thead><tr><th>Thứ tự đo loss</th><th>CH2</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>3</td><td>3</td></tr><tr><td>4</td><td>4</td></tr><tr><td>5</td><td>5</td></tr><tr><td>6</td><td>6</td></tr><tr><td>7</td><td>7</td></tr><tr><td>8</td><td>8</td></tr><tr><td>9</td><td>9</td></tr><tr><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td>11</td><td>11</td></tr><tr><td>12</td><td>12</td></tr></tbody></table> 	Thứ tự đo loss	CH2	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12
Thứ tự đo loss	CH2																											
1	1																											
2	2																											
3	3																											
4	4																											
5	5																											
6	6																											
7	7																											
8	8																											
9	9																											
10	10																											
11	11																											
12	12																											
2. Sơ đồ đo P0 :	2. 1.Sơ đồ đo P0 IL :																											
	2. 2.Sơ đồ đo P0 RL :																											
3. Sơ đồ đo connector loss - Xem Bảng hướng dẫn kết nối sơ đồ theo step loss .	3.1.Đo IL :																											
	3.2.Đo RL : * Khi đo connector RL, lấy connector ra khỏi cảm biến (sensor). => nếu sản phẩm khó đấu thì có thể : + Cắm thêm Matching Block hoặc Quấn cord 2~3 vòng với tool quấn ϕ 10-15mm (cho loại SM)																											

TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN

Tên công đoạn áp dụng : Loss	Số PS : 4-OP-0318-4-PS-017-0038	Phiên bản:	1
Hướng dẫn sơ đồ đo loss 12MPO fiber ribbon MTC (IL , RL connector)	Tài liệu tham khảo: 4-OP-0318		

BẢNG NHẬN DIỆN THỨ TỰ KẾT NỐI ĐO LOSS SẢN PHẨM


Chuẩn bị 2 ID sub và tách 2 nhóm theo số lượng bên dưới			Đo loss cho serial số 1 code MPO3406	Đo loss cho serial số 2 code MPO3406
Code sản phẩm	Thứ tự sản phẩm	Chia 2 nhóm →	Nhóm 1	Nhóm 2
MPO3404 (M)	1->2		số thứ tự 1	số thứ tự 2
MPO3405 (F)	1->4		số thứ tự từ 1->2	số thứ tự từ 3->4

Chọn sản phẩm làm MTC để đo loss theo thông tin bảng bên dưới

* Chú ý: Chuyển nhóm master cord thay pin nếu đo đầu sản phẩm khác loại Male/Female

	Đo loss cho serial số 1 của code MPO3406			
Dán nhãn diện MTC	Step	Code MTC (chọn đầu Coupling màu đỏ làm đầu MTC đo)	Code đo loss	Nhận diện đầu đo
Dán nhãn MTC riêng	010	MPO3404 (M) - số 1	MPO3405 (F) - số 1	Đầu 1 - Coupling đỏ
Dán nhãn MTC riêng	020	MPO3404 (M) - số 1	MPO3405 (F) - số 1	Đầu 2-Coupling Xám
Dán nhãn MTC riêng	030	MPO3404 (M) - số 1	MPO3405 (F) - số 2	Đầu 1 - Coupling đỏ
Dán nhãn MTC riêng	040	MPO3404 (M) - số 1	MPO3405 (F) - số 2	Đầu 2-Coupling Xám
Dán nhãn MTC riêng	050	MPO3405 (F) - Số 1	MPO3405 (F) - số 2	Đầu 1 - Coupling đỏ
Dán nhãn MTC riêng	060	MPO3405 (F) - Số 1	MPO3405 (F) - số 2	Đầu 2-Coupling Xám
Sử dụng MTC của nhóm MTC	070	Code MTC đo loss	MPO3404 (M)-1	Đầu 1 - Coupling đỏ
Sử dụng MTC của nhóm MTC	080	Code MTC đo loss	MPO3405 (F)-1	Đầu 1 - Coupling đỏ
Sử dụng MTC của nhóm MTC	090	Code MTC đo loss	MPO3405 (F)-2	Đầu 1 - Coupling đỏ

	Đo loss cho serial số 2 của code MPO3406			
Step	Code MTC (chọn đầu Coupling màu đỏ làm đầu MTC đo)	Code đo loss	Nhận diện đầu đo	
010	MPO3404 (M) - số 2	MPO3405 (F) - số 3	Đầu 1 - Coupling đỏ	
020	MPO3404 (M) - số 2	MPO3405 (F) - số 3	Đầu 2-Coupling Xám	
030	MPO3404 (M) - số 2	MPO3405 (F) - số 4	Đầu 1 - Coupling đỏ	
040	MPO3404 (M) - số 2	MPO3405 (F) - số 4	Đầu 2-Coupling Xám	
050	MPO3405 (F) - Số 3	MPO3405 (F) - số 4	Đầu 1 - Coupling đỏ	
060	MPO3405 (F) - Số 3	MPO3405 (F) - số 4	Đầu 2-Coupling Xám	
070	Code MTC đo loss	MPO3404 (M)-2	Đầu 1 - Coupling đỏ	
080	Code MTC đo loss	MPO3405 (F)-3	Đầu 1 - Coupling đỏ	
090	Code MTC đo loss	MPO3405 (F)-4	Đầu 1 - Coupling đỏ	

FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD							
TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN							
Tên công đoạn áp dụng : Loss			Số PS : 4-OP-0318-4-PS-017-0038			Phiên bản:	1
Hướng dẫn sơ đồ đo loss 12MPO fiber ribbon MTC (IL , RL connector)			Tài liệu tham khảo: 4-OP-0318				
HISTORY							
Lịch sử thay đổi/Revision history							
Preparing Date Ngày ban hành	Person Người soạn thảo	Version Phiên bản	Description Nội dung thay đổi		Reason Lý do	Requester Người yêu cầu	
			Old content Nội dung cũ	New content Nội dung mới			
28-Oct-24	PhuongLTA	1	-	Ban hành mới	-	ThangVD	