




FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD		
TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN		
Tên công đoạn áp dụng : PREPARATION	Số PS : 4-OP-0219-4-PS-085-0004	Phiên bản: 1
Tên sản phẩm: FBC514M-24LC-LS TypeF	Tài liệu tham khảo: 4-OP-0219	
I. Phạm vi áp dụng:		
II. Nội dung.		
Các bước thực hiện & Yêu cầu công đoạn	Hình ảnh minh họa	
1. Kiểm tra chữ trên khay đúng hướng như hình		
2. Dán nhãn - Đặt Jig vào khay và dán nhãn vào vị trí dưới adapter 1 như hình Chú ý: Hướng nhãn khi dán là hướng chữ đọc thuận.		

TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN

Tên công đoạn áp dụng : PREPARATION

Số PS : 4-OP-0219-4-PS-085-0004

Phiên bản:

1


Tên sản phẩm: FBC514M-24LC-LS TypeF

Tài liệu tham khảo: 4-OP-0219




3. Gắn Adapter MTP vào khay .

Chú ý: Dấu mark trên adapter hướng lên khi gắn vào khay (hình minh họa)



4. Chấm keo

- Chấm keo threebond vào 1/2 ren ốc M2x8 cố định adapter MTP. **Chú ý: Kiểm tra ốc màu đen, có long đền**
- Dùng súng điện hoặc vít lực 0.7 kgf.cm (mũi vít số 1) để siết 4 ốc vị trí khoanh xanh như hình



Ốc M2x8, màu đen, có long đền
Số lượng: 4 (pcs)



Chấm keo Threebond
vào 1/2 ốc

TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN

Tên công đoạn áp dụng : PREPARATION

Số PS : 4-OP-0219-4-PS-085-0004

Phiên bản:

1

Tên sản phẩm: FBC514M-24LC-LS TypeF


Tài liệu tham khảo: 4-OP-0219

**5. Gắn Adapter LC**


- Gắn 12 Adapter LC vào khay. Hướng gắn như hình.



Chú ý: Gỡ cáp phía gần tai kim loại

←
Hướng gắn

Key hướng lên

FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD						
TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN						
Tên công đoạn áp dụng : PREPARATION			Số PS : 4-OP-0219-4-PS-085-0004		Phiên bản: 1	
Tên sản phẩm: FBC514M-24LC-LS TypeF			Tài liệu tham khảo: 4-OP-0219			
Lịch sử thay đổi/Revision history						
Preparing Date Ngày ban hành	Person Người phụ trách	Version Phiên bản	Description Nội dung thay đổi		Reason Lý do	Requester Người yêu cầu
			Old content Nội dung cũ	New content Nội dung mới		
4/9/2024	Hạ	1	-	Tạo mới		Linh