

測定とデータの扱い方

情報工学基礎実験 I No. 0

講義の目的、目標

今回

- 有効数字の桁数を自分で決められるようになる
- 測定結果を 最確値 \pm 誤差 で書けるようになる
- 演習タイム

次回

- 理解度確認テスト
- 絶対誤差、相対誤差、誤差伝搬の法則
- 最小二乗法を使えるようになる

測定とは？

- 単位を基準量にして物理的な量を数値化(情報に)する
 - MKS単位系では
 - 長さ・・・m
 - 質量・・・kg
 - 時間・・・sec
- 直接測定は、定測定器具で直接基準量と比較して得る
 - 測定器具や装置の使い方を学ぶ
- 間接測定は、直接測定で得た値から計算により得る
 - 例) 体積、面積、加速度
 - 実験方法、理論、計算方法を学ぶ

補助単位

※理系なら、覚えましょう。

倍数	補助単位記号	よみ
$\times 10^{-12}$	p	ピコ
$\times 10^{-9}$	n	ナノ
$\times 10^{-6}$	μ	マイクロ
$\times 10^{-3}$	m	ミリ
$\times 1$		
$\times 10^3$	k	キロ
$\times 10^6$	M	メガ
$\times 10^9$	G	ギガ
$\times 10^{12}$	T	テラ

クイズ

18世紀末に、世界基準となるべく考案され定義された長さの単位メートル。では、当時何の長さを基準として1メートルを定めたか？

有効数字とその桁数

- 測定値を表す数字のうち、意味があるもの
 - 10進法と2進法では文字数が変わる
 - 有効数字の桁数 = 測定値の持つシャノン情報量 (→ 情報理論)
- 最大何桁とれるかは、測定範囲での分解能で決まる
 - 巻き尺、ノギス、マイクロメーター、つまようじの太さを測定すると？
- 0でない最上位桁から、測定誤差にうもれない桁まで
 - 巻き尺でつまようじの太さを測ると 3 桁ムダに
 - ミリ単位で川の水位を測定するのは意味がない
 - 誤差のない測定はない (→ 現代物理学(量子力学))

有効数字の計算での扱い: 加減算

- 誤差の含まれる桁のうち、最上位の桁が有効数字を決める
例) 振り子の支点からおもりの重心までの長さ

➤ 鋼線の長さは巻き尺で、金属球の直径はノギスで測れるが...

$$\begin{array}{r} a \\ +) L \\ \hline \end{array} \qquad \begin{array}{r} 18.44 \\ +) 1015.7 \\ \hline 1034.14 \end{array}$$

桁、補助単位をそろえたうえで、
絶対誤差が最大の測定値 に注意

半径 a とワイヤ長さ L
を mm で測定



有効数字の計算での扱い: 剰余算

- 誤差の割合が大きい = 有効数字の桁数が小さい値が有効数字を決める

例) 円盤の体積

➤ 直径、厚み ともにものさしではかれるが...



r 17.8 mm

d 2.7 mm

r^2

3.141592...

$\times) d$

316.84

3.14

$\times) 2.7$

~~2686.16952~~

$= 2.7 \times 10^3$

$$(17.8 \pm 0.?)^2 = 316.84 \pm ? \times 2 \times 1.78 + 0.01 \times ?^2$$

最も精度の悪い値 に注意

有効数字の計算での扱い: 丸め誤差と桁落ち

「**丸める**」: ある桁で四捨五入すること

丸め誤差＝丸めて計算したために生じた値の変更

「**桁落ち**」: 同程度の値の引き算によって、
有効数字の桁数が少なくなること

影響を大きくしないためには、計算途中では桁数を有効数字より大きめにとる。

測定の誤差と精度

- 同じ測定でも繰り返すと値はばらつく

- 精度： ばらつきの度合い

- ばらつき「少ない」 → 「精度が高い」

- 正確度： 偏りの度合い、測定値の中心と真の値の差

- 偏り「小さい」 → 「正確度が高い」「不確かさが低い」

- 知りたい「真の値」は測定値から推測する

- 測定値は誤差を含む

- 誤差の大きさは測定ごとに変わる

- 真の値 = 測定値 - 誤差

- 知ることができるのは、ばらついた測定値の集合

最確値：真の値の推定

- 偶然誤差は、測定値(と誤差)がガウス分布に従う
 - 仮定：多くの小さな「偶然」が合計され誤差になる
- 最確値は分布の中心
 - 同じ重みの直接測定なら、平均値(相加平均)になる
 - 線形の関係がある場合は、最小二乗法で求める
- 精度(\leftrightarrow ばらつき)の大きさが誤差 = ガウス分布の幅
 - 標準偏差、確率誤差 などを使って幅をあらわす
- 測定をくりかえせば最確値は真の値に近づく
- ガウス分布に従わない誤差 = 系統誤差からは逃げられない
 - 値のかたよりの原因

系統誤差はゼロにする

- 明確な理由で生じる偏りの原因

- 偶然ではない、原因をみつけてなおすべき

- 系統誤差のよくある原因

- 測定器に原因がある場合（機械誤差）

- 例）定規の端がすり減っていた、ノギスのあごがまがって開いていた

- 測定者のくせが原因の場合（個人誤差）

- 例）メモリを右斜め上からみるのでいつも短めになっていた

- 計算での不注意で値がずれていた

- 例）桁落ちで値が 0 になっていた

- 測定方法、実験方法や理論の誤りも

誤差のある値の書き方

- 最確値が195.6 mm、誤差の幅(標準偏差)が 0.4 mm のとき
 $195.6 \pm 0.4 \text{ mm}$


「真の値は 195.6 mm の $\pm 0.4 \text{ mm}$ に約 68% 含まれる」

※誤差の幅になにを使うかは、書き手と読み手できめる


- 誤差は有効数字1桁(十進数で、情報工学基礎実験1ルール)
- 最確値の有効数字は誤差の桁まで
- 科学記法を使うときは、カッコでくくりまとめる
 $(1.956 \pm 0.004) \times 10^{-2} \text{ m}$

誤差の求め方

- 仮定：複数の独立した原因があり、その和が誤差となる
→ 二項分布
- そのような原因が無数にある → ガウス分布
- 誤差は、ヒストグラムの幅（約68%ぶん）＝標準偏差として求める



$$p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma^2}\right)$$



なぜ最確値が平均値に一致するのか

ある量を n 回測定した測定値 M_1, M_2, \dots, M_n と真の値 Z

誤差 $x_i = M_i - Z$

そんなことが起こる確率(それぞれの生起確率の積)

$$P(x_1, x_2, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n p(x_i) = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \right)^n \exp \left[-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (M_i - Z)^2 \right]$$

Z の最確値 Z_m は、確率 P を最大(微分係数 = 0)にするはず

$$\left. \frac{\partial P}{\partial Z} \right|_{Z=Z_m} = 0 \quad \longrightarrow \quad \text{左辺} \propto \underbrace{\sum_{i=1}^n (M_i - Z_m)}_{=0 \text{ でないといけない}} \exp \left[-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (M_i - Z_m)^2 \right]$$

$\therefore Z_m = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n M_i$

誤差(試料平均の標準偏差) σ の求め方

- 真の値を Z 、 i 回目の測定値を M_i 、最確値を Z_m とする。測定回数 n が非常に大きい場合の母集団の標準偏差 σ は

$$\sigma^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (M_i - Z)^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (M_i - Z_m)^2$$

- 測定で得られる試料分散(測定値の分散) σ_s は

$$\sigma_s^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (M_i - Z_m)^2$$

- 試料平均(最確値)の標準偏差 σ_m が

$$\sigma_m = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n (M_i - Z_m)^2} = \frac{1}{\sqrt{n}} \sigma = \frac{1}{\sqrt{n-1}} \sigma_s$$

確率誤差 ε の求め方

- 誤差の大きさが ε より大きい確率と小さい確率が等しくなる幅
- 試料平均の標準偏差(平均誤差)に係数を乗じて求める.
測定回数が十分大きいとき、ほぼ

$$\varepsilon = 0.6745 \cdot \sigma_m .$$

➤ 情報工学基礎実験 I では、上記の式で求めることとする.

- 実際に行う程度の測定回数の場合には下表の係数が示されている(Jeffrey, 1932)が、情報工学基礎実験 I ではそこまで考えないことにする.

測定回数	2	3	4	5	6	7	8	9	10	...	∞
係数	1.00	0.816	0.766	0.740	0.728	0.718	0.713	0.708	0.703	...	0.675

誤差(標準偏差、確率誤差)を求める手順

1. 実験ノートに記録した測定値を表にして確認

金属球の直径

測定	直径 (mm)		
1	38.13		
2	38.15		
3	38.16		
4	38.13		
5	38.14		
6	38.12		
7	38.16		

- なにかおかしいことがおきているか？
- 単位は間違っていないか？
- 写し間違いはないか？
- 桁数はそろっているか？

誤差(標準偏差、確率誤差)を求める手順

2. 最確値を求め、最確値と各測定値の残差も求める

金属球の直径 38.14 mm

測定	直径 (mm)	残差	
1	38.13	-0.01	
2	38.15	0.01	
3	38.16	0.02	
4	38.13	-0.01	
5	38.14	0.00	
6	38.12	-0.02	
7	38.16	0.02	

誤差(標準偏差、確率誤差)を求める手順

3. 残差の2乗から試料分散を求め、最確値の標準偏差を得る

金属球の直径 38.14 ± 0.01 mm

測定	直径 (mm)	残差	残差の2乗 ($\times 10^{-4}$)
1	38.13	-0.01	1.00
2	38.15	0.01	1.00
3	38.16	0.02	4.00
4	38.13	-0.01	1.00
5	38.14	0.00	0.00
6	38.12	-0.02	4.00
7	38.16	0.02	4.00

試料分散の2乗 = 2.1429×10^{-4} 、標準偏差 = 0.0065 ¹

誤差(標準偏差、確率誤差)を求める手順

4. 確率誤差は測定回数大での比率 0.6745 を乗じて

金属球の直径(確率誤差の場合) 38.14 ± 0.01 mm

測定	直径 (mm)	残差	残差の2乗 ($\times 10^{-4}$)
1	38.13	-0.01	1.00
2	38.15	0.01	1.00
3	38.16	0.02	4.00
4	38.13	-0.01	1.00
5	38.14	0.00	0.00
6	38.12	-0.02	4.00
7	38.16	0.02	4.00

$$\text{標準偏差} \times 0.6745 = 0.006745$$

1

参考書など

- N.C. バーフォード 著(訳 酒井英行)
「実験精度と誤差」、丸善
ISBN978-4-621-04380-6
- 吉川 泰三 編
「改訂新版 物理学実験」、学術図書出版社
ISBN978-4-87361-058-0
- 入江 捷廣 著
「評価Aが取れる基礎物理実験レポート」、講談社
ISBN978-4-06-153271-7

演習問題をときましょう

§ 問題(p. 0-15~17)

問題1、問題5、問題6、問題7

—— 次回:

- 関数で値を得る場合・・・誤差伝搬の法則
- 絶対誤差、相対誤差
- 最小二乗法・・・同等でない測定、直接測定でない場合