

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

☐ PROTO
 ☐ PRELAUNCH
 ☒ PRODUCTION

Doc.No	SOP-D3-01	FM-PE-03	
Rev. No:	2	FM-REV-DATE	30-12-2024
Rev.date	27-10-2025	ECN No:	ECN000577
Page :	1 of 1	Issue date	27-10-2025



Product: Cover (Part No Given Below)

Process No./Process :10 / Molding

Equipment : FANUC ROBOSHOT M/C

Tool / Fixture :-

1 முதலில் MAIN SWITCH ஐ ON செய்யவும்.பின்பு STABALIZER ல் உள்ள START BUTTON ஐ PRESS செய்து M/C ல் உள்ள MAIN SWITCH ஐ ON செய்யவும்.பின்பு M/C ல் உள்ள BUTTON NO 1 ஐ PRESS செய்யவும்.

2 PART NO குரிய mould ஐ load செய்து BOLT NUT ஐ TIGHT செய்து LOOSE FITMENT இல்லை என்பதை உறுதி செய்யவும்.

3 MOLDING M/C ல் MOLDING PARAMETERS முன்னரே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கும்.MOLDING PARAMETERS ஐ DOC No:(REF-D3-01 for D3 Cover 4 cavity mould & REF-D3-04 for D3 Cover 16 cavity mould) ஐ பார்த்து சரியாக உள்ளதா என உறுதிசெய்யவும்.

4 முதலில் MOLD M/C ஐ MANUAL MODE ஐ தேர்வு செய்து RAW MATERIAL ஐ BURGE செய்துவிட்டு BARREL ஐ BUTT செய்யவும்.

5 பின்பு MOLD OPEN CONDITION ல் SEMI AUTO ஐ தேர்வு செய்து START BUTTON ஐ PRESS செய்து M/C ஐ CLOSE செய்யவும்.

6 MOLDING PROCESS முடிந்து MOLD OPEN ஆனவுடன் cover ல் SHORT FILL,SHRINK MARK,BURN MARK,EJECTOR PIN FLASH,BLACK SPOTS,COLOR VARIATION,DAMAGES மற்றும் FLASH இல்லை என்பதை உறுதி செய்யவும்.

7 ஒரு shot MOLD RUN செய்த பின் QC INSPECTOR ரிடம் காண்பிக்கவும். QC INSPECTOR OK சொன்னவுடன் வேலையை தொடர்ந்து செய்யவும்.

குறிப்பு

ஏதாவது பிரச்சனை என்றால் EMERGENCY BUTTON ஐ press செய்து M/C ஐ STOP செய்துவிட்டு சூப்பர்வைசரிடம் தகவல் தெரிவிக்கவும்.

FG Part Number	Cavity	FG PartNumber Description	PartNumber
609-21115I	16 Cav	COVER	RYNITE RESIN-004
609-21117	4 Cav		RYNITE RESIN-004
609-21113I	16 Cav		RYNITE RESIN-004

Molding தொடங்கியதும் முதல் 10 shots ஐ Scrap செய்யவும்.
Molding செய்யும் போது Power cut ஆனால் அந்த Shot ஐ scrap செய்யவும்.பின்பு Power வந்தவுடன் Molding சரியாக உள்ளதை உறுதி செய்ய முதல் 5 shots ன் Piece parts ஐ check செய்யவும்.



MAIN SWITCH ON



START BUTTON ON




MOLD M/C



MAIN SWITCH ON




PRESS BUTTON 1




MOLD DYE SET




MOLD CLOSED




MOLD OPEN



609-1833 I / 609-21115 I



609-1829 I / 609-21113 I



609-21117

Local Insert Change location

CONTROLLED COPY

ISSUED BY: [Signature]

ISSUED DT: 27/10/25

Quality Checks

Process parameter

NC Handling:

Tool setting data:

Cleanliness:
வேலை செய்வதற்கு முன்பும் வேலை செய்த பின்பும் வேலைசெய்யும் இடத்தை சுத்தமாக வைக்கவும்.

Characteristics	Specification	Measuring Technique	Sampling plan/Freq.	Control method	Parameter	Spec	Device	NC Handling:	Tool setting data:	Cleanliness:
1. Appearance	Component should be free from SHORT FILL,SHRINK MARK,BURN MARK,EJECTOR PIN FLASH,BLACK SPOTS,COLOR VARIATION,DAMAGES & FLASH	Visual	Visual Inspection: 100% by operator. First of inspection: At the start of production/shift Inprocess inspection:At every one hour	FM:QLT:15	-	-	-	Cover ல் சேதாரம் இருந்தால் Reject செய்து RED Bin-ல் வைக்கவும்.	REFER DOC NO :1)REF-SPM-D3-02 for D3 Cover 4 cavity mould 2)REF-D3-04 for D3 Cover 16 cavity mould	வேலை செய்வதற்கு முன்பும் வேலை செய்த பின்பும் வேலைசெய்யும் இடத்தை சுத்தமாக வைக்கவும்.
2. Dimension	1.As per drawing.	Vernier LC 0.01 mm / Visual						Cover ல் சேதாரம் இருந்தால் Reject செய்து RED Bin-ல் வைத்துவிட்டு குவாலிட்டி சூப்பர்வைசரிடம் தகவல் தெரிவிக்கவும்.	Tool change programme:	Safety precautions :
குறிப்பு : Molding m/c ல் வேலை செய்யும் போது கையுறை அணிந்து வேலை செய்யவும்.										

prepared by:

Verified By (CFT):

Approved by: