

OMR319310 - Tratores 7185J, 7205J e 7225J

Códigos de Manutenção

Códigos de Manutenção

-: Códigos de Manutenção

Código de Manutenção	Visor	Solução
Códigos de Manutenção da Unidade de Controle do Apoio de Braço (ACU)		
ACU 523968.02 ACU 523968.03 ACU 523968.04	Controles do Operador	Problema no circuito IMS. Assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
ACU 523969.11	Controles do Operador	Botão de Aumento/Diminuição de marcha pressionado na partida. Dê partida no veículo novamente. Se o código retornar, assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
ACU 524212.02 ACU 524212.03 ACU 524212.04	Controles do Operador	Problema do circuito da alavanca de controle do engate traseiro. Assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
ACU 524224.02 ACU 524224.14	Controles do Operador	Problema no circuito do interruptor da TDP traseira. Assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
Códigos do Mostrador do ClimaTrak (ATC) — Se Equipado		
ATC 000170.03 ATC 000170.04	Sistema ClimaTrak	Problema de tensão no circuito do sensor de temperatura da cabine. Assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
ATC 000171.03 ATC 000171.04	Sistema ClimaTrak	Problema de tensão no circuito do sensor de temperatura ambiente. Assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
ATC 000871.03 ATC 000871.04	Sistema ClimaTrak	Problema de tensão no circuito do sensor de pressão do refrigerante. Assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
ATC 000876.03 ATC 000876.04	Sistema ClimaTrak	Problema de tensão no circuito da embreagem do compressor. Assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
ATC 000876.10	Sistema ClimaTrak	Alternância excessiva da embreagem do Ar Condicionado. Assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.

ATC 000876.14	Sistema ClimaTrak	Fechamento do compressor devido ao superaquecimento do motor. Verifique o nível, condição e intervalo de manutenção do líquido de arrefecimento do motor. Faça uma inspeção visual e limpe o radiador. Se o código retornar, assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
ATC 000923.03 ATC 000923.04 ATC 000923.12	Sistema ClimaTrak	Problema no circuito do motor do ventilador de circulação. Assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
ATC 001079.03 ATC 001079.04	Sistema ClimaTrak	Problema de tensão da alimentação do sensor do ATC. Assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
ATC 001546.03 ATC 001546.04	Sistema ClimaTrak	Problema de tensão no circuito do sensor de posição da válvula de água. Assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
ATC 001547.03 ATC 001547.04	Sistema ClimaTrak	Problema de tensão do sensor de temperatura do evaporador. Assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
ATC 001548.03 ATC 001548.04	Sistema ClimaTrak	Problema de tensão no circuito do sensor de temperatura do ar de saída. Assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
ATC 001549.03 ATC 001549.04	Sistema ClimaTrak	Problema de tensão no circuito do motor da válvula de água. Assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
ATC 001549.07 ATC 001549.13	Sistema ClimaTrak	Problema no motor da válvula de água. Assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
ATC 001551.03 ATC 001551.04	Sistema ClimaTrak	Problema de tensão no circuito do motor do ventilador de pressurização. Assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
ATC 001552.03 ATC 001552.04	Sistema ClimaTrak	Problema de tensão no circuito do controle de temperatura da cabine. Assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
ATC 001553.03 ATC 001553.04	Sistema ClimaTrak	Problema de tensão no circuito de controle do ventilador. Assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
ATC 523848.03 ATC 523848.04	Sistema ClimaTrak	Problema no circuito do motor do modo do fluxo de ar. Assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.

ATC
523848.05
ATC
523848.06
ATC
523848.07
ATC
523848.13

Códigos de Manutenção da Unidade de Controle da Cabine (CAB)

CAB 000091.03 CAB 000091.04	Controles do Operador	Problema no sensor do acelerador de pedal. Assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
CAB 001504.30	Controles do Operador	Problema no circuito do interruptor do assento. Assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
CAB 002872.02	Controles do Operador	Problema no circuito do interruptor da luz principal. Assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
CAB 002876.02	Controles do Operador	Problema no interruptor da sinaleira direcional. Assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
CAB 523907.02 CAB 523908.02	Controles do Operador	Problema no interruptor remoto da TDP traseira. Assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
CAB 524016.04	Controles do Operador	Problema na tensão da alimentação permanente do CAB. Verifique o fusível F15. Dê partida no veículo novamente. Se o código retornar, assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
CAB 524020.31	Partida Engrenada	Reversor esquerdo engatado na partida. Coloque a alavanca do reversor na posição de ESTACIONAMENTO. Dê partida no veículo novamente. Se o código retornar, assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
CAB 524021.31 CAB 524022.31 CAB 524023.31 CAB 524024.31 CAB 524025.31	Controles do Operador	Problema no circuito do reversor esquerdo. Assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
CAB 524029.02 CAB 524029.03 CAB 524029.04	Controles do Operador	Problema no circuito do sensor do pedal da embreagem. Dê partida no veículo novamente. Acione o pedal da embreagem alternadamente várias vezes. Se o código retornar, assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
CAB 524030.31 CAB 524031.31 CAB	Controles do Operador	Problema no circuito de reversão do reversor esquerdo. Assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.

524032.31
CAB
524036.31
CAB
524081.31

Códigos de Manutenção da Unidade de Controle Central (CCU)

CCU 000090.03 CCU 000090.04	Sistema da TDP Traseira	Problema no circuito da temperatura do óleo da TDP traseira. Assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
CCU 000096.03	Sistema do Nível de Combustível	Problema no circuito de nível do combustível. Gire a chave de partida para a posição RUN (motor desligado). Verifique o nível de combustível. Se o código retornar, assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
CCU 000096.17	Nível de Combustível Baixo	Gire a chave de partida para a posição RUN (motor desligado). Verifique o nível de combustível. Se o código retornar, assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
CCU 000569.05	Sistema do Bloqueio do Diferencial	Problema no circuito do bloqueio do diferencial traseiro. Assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
CCU 001086.18	Pressão Baixa do Freio Pneumático	Este código será gerado quando for dada a partida no veículo e a pressão do freio pneumático for insuficiente para desengatar os freios do reboque. Talvez seja necessário aguardar mais de 1 minuto para que os freios sejam liberados. Sangre o excesso de umidade do reservatório do freio pneumático. Se o código retornar, assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
CCU 001638.00	Temperatura Alta do Óleo Hidráulico	Verifique o nível de óleo hidráulico no visor do diferencial traseiro. Inspeção o resfriador de óleo hidráulico/transmissão. Se o código retornar, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações imediatamente.
CCU 001638.03 CCU 001638.04	Sistema Hidráulico	Problema no circuito da temperatura do óleo hidráulico. Assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
CCU 001638.16	Temperatura Alta do Óleo Hidráulico	Verifique o nível de óleo hidráulico no visor do diferencial traseiro. Inspeção o resfriador de óleo hidráulico/transmissão. Dê partida no veículo novamente. Opere o veículo em velocidade nominal de 1 a 2 minutos. Se o código retornar, assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
CCU 001713.00	Filtro do Óleo Hidráulico Obstruído	Verifique e/ou substitua o filtro do óleo hidráulico. Dê partida no veículo novamente. Opere o veículo em velocidade nominal de 1 a 2 minutos. Se o código retornar, assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
CCU 001883.0 0	Rotação Alta da TDP Traseira	Eixo da TDP traseira girando muito rápido. Verifique se o eixo e a alavanca de rotação da TDP coincidem. Dê partida no veículo novamente. Se o código retornar, assim que possível solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
CCU 001883.01	Sistema da TDP Traseira	Rotação insuficiente da TDP traseira. Verifique se o eixo e a alavanca de rotação da TDP coincidem. Assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
CCU 001883.13	Sistema da TDP Traseira	Calibração da TDP traseira não realizada ou incompleta. Assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.

CCU 523851.02	Sistema de Gerenciamento de Implementos	O IMS interrompeu a sequência por falta de resposta do controlador do Engate/VCR. Assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
CCU 524223.03	Sistema do Bloqueio do Diferencial	Deixar o Bloqueio do Diferencial ligado por mais de 15 segundos irá gerar este código. Assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
CCU 524224.14	Interruptor da TDP	A TDP está desativada, mas o interruptor está ligado. DESLIGUE todos os interruptores da TDP. Ligue o veículo novamente. Se o código retornar, assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
CCU 524235.05	Sistema da TDM	Problema no circuito da TDM. Assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
CCU 524236.31	Sistema de Gerenciamento de Implementos	O IMS foi desligado durante o comando de um modo da TDM diferente do comandado pelo interruptor da TDM. Assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
CCU 524251.31	TDP Traseira ENGATADA	TDP acionada na ausência do operador. Assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
CCU 524252.05	Sistema da TDP Traseira	Problema no circuito do solenóide da TDP traseira. Assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
CCU 524255.31	TDP Remota Habilitada	Interruptor de habilitação remota da TDP traseira LIGADO e interruptor do pára-lama da TDP traseira DESLIGADO. Isso é normal e serve como alerta de segurança.

Códigos de Manutenção da Unidade de Controle do Motor (ECU)

ECU 000094.03 ECU 000094.04	Sistema do Motor	Problema de tensão de pressão da linha de combustível. Solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações imediatamente.
ECU 000094.10 ECU 000094.17	Sistema do Motor	Problema de pressão da linha de combustível. Assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
ECU 000097.03 ECU 000097.04	Sistema do Motor	Problema no sinal de água no combustível. Assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
ECU 000097.16	Separador de Água do Motor Cheio	Retire a água do separador.
ECU 000100.01	Pressão Baixa do Óleo do Motor	Verifique o nível de óleo do motor. Se o código retornar, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações imediatamente.
ECU 000100.03 ECU 000100.04	Sistema do Motor	Problema de tensão de entrada de pressão no óleo do motor. Assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
ECU	Pressão Baixa do	Verifique o nível de óleo do motor. Se o código retornar, assim que possível,

000100.18	Óleo do Motor	solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
ECU 000102.03 ECU 000102.04	Sistema do Motor	Problema de tensão da pressão do ar do coletor. Assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
ECU 000105.03 ECU 000105.04	Sistema do Motor	Problema de tensão da temperatura do ar do coletor. Assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
ECU 000105.16	Temperatura Alta do Ar do Motor	Temperatura do ar do coletor moderadamente alta. Verifique o nível do líquido de arrefecimento. Inspeção e limpe o radiador. Se o código retornar, assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
ECU 000107.00	Filtro de Ar do Motor Obstruído	Inspeção e limpe o filtro de ar do motor. Se o código retornar, assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
ECU 000110.00	Temperatura Alta do Líquido de Arrefecimento do Motor	Verifique o nível do líquido de arrefecimento. Inspeção e limpe o radiador. Se o código retornar, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações imediatamente.
ECU 000110.03 ECU 000110.04	Sistema do Motor	Problema de tensão de entrada da temperatura do líquido de arrefecimento do motor. Assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
ECU 000110.15	Temperatura Alta do Líquido de Arrefecimento do Motor	Verifique o nível do líquido de arrefecimento. Inspeção e limpe o radiador. Se o código retornar, assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
ECU 000110.16	Temperatura Alta do Líquido de Arrefecimento do Motor	Verifique o nível do líquido de arrefecimento. Inspeção e limpe o radiador. Se o código retornar, assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
ECU 000158.17	Sistema do Motor	Erro no desligamento da unidade de controle do motor. Assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
ECU 000160.02	Sistema Elétrico	Problema de entrada da rotação da roda. Assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
ECU 000174.03 ECU 000174.04	Sistema do Motor	Problema de tensão de entrada da temperatura do combustível. Assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
ECU 000174.16	Temperatura Alta do Combustível	Verifique o nível do líquido de arrefecimento. Inspeção e limpe o radiador e o resfriador de combustível. Se o código retornar, assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
ECU 000190.00	Rotação Alta do Motor	Resultado da redução de marcha, desaceleração. Se o código retornar, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações imediatamente.
ECU 000237.02	Sistema de Identificação	Número de série do veículo inválido. Assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.

ECU 000611.03 ECU 000611.04	Sistema do Motor	Problema na fiação do injetor eletrônico. Assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
ECU 000620.03 ECU 000620.04	Sistema do Motor	Problema de tensão de alimentação do sensor. Assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
ECU 000627.01	Sistema do Motor	Problema de tensão de alimentação do injetor eletrônico. Assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
ECU 000636.02 ECU 000636.08 ECU 000636.10	Sistema do Motor	Problema no sensor de posição da bomba. Assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
ECU 000637.02 ECU 000637.07	Sistema do Motor	Problema no sensor de posição da bomba. Assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
ECU 000637.08 ECU 000637.10	Sistema do Motor	Problema na entrada da posição do virabrequim. Assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
ECU 000651.05 ECU 000651.06 ECU 000651.07 ECU 000652.05 ECU 000652.06 ECU 000652.07 ECU 000653.05 ECU 000653.06 ECU 000653.07 ECU 000654.05 ECU 000654.06 ECU 000654.07 ECU 000655.05 ECU 000655.06 ECU 000655.07 ECU 000656.05 ECU 000656.06 ECU	Sistema do Motor	Problema no injetor eletrônico. Assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.

000656.07

ECU 001069.31	Sistema Elétrico	Erro no tamanho do pneu. Assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
ECU 001080.03 ECU 001080.04	Sistema do Motor	Problema de tensão de alimentação do sensor de pressão da linha de combustível. Solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações imediatamente.
ECU 001110.31	Sistema do Motor	Desligamento de proteção do motor. Assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
ECU 001347.03 ECU 001347.05 ECU 001347.10 ECU 001348.05 ECU 001348.10	Sistema do Motor	Problema na válvula de controle da bomba. Assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
ECU 001347.07	Filtro do Combustível	Problema no controle de pressão da linha de combustível. Verifique o filtro de combustível: se o código retornar, assim que possível solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
ECU 001568.02	Sistema do Motor	Erro no seletor da curva de torque. Assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
ECU 001569.31	Alimentação Reduzida de Combustível	Uma das condições de redução existe no motor. Assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
ECU 002049.09 ECU 002071.09	Sistema de Comunicação	Sinal do controlador ausente. Assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.

Códigos de Manutenção da Unidade de Controle do Engate (HCU)

HCU 000084.02	Sistema de Engate Traseiro	Problema de dados da rotação da roda. Assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
HCU 000630.13	Sistema de Engate Traseiro	HCU não calibrada. Assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
HCU 001079.03 HCU 001079.04	Sistema do Engate Traseiro	Problema de tensão da alimentação do sensor da HCU. Assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
HCU 001873.03 HCU 001873.04	Sistema do Engate Traseiro	Problema no sensor de posição do engate traseiro. Assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
HCU 001881.03 HCU	Sistema do Engate Traseiro	Problema no sensor de tração do engate traseiro. Assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.

001881.04
HCU
001881.13

HCU 521000.02 HCU 521000.31	Sistema do Engate Traseiro	Problema no interruptor externo do engate traseiro. Assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
--	----------------------------	--

HCU 521001.02 HCU 521001.05 HCU 521001.06 HCU 521001.07 HCU 521001.11 HCU 521002.05 HCU 521002.06	Sistema do Engate Traseiro	Problema no circuito do engate traseiro. Assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
--	----------------------------	---

HCU 523910.02	Sistema do Engate Traseiro	Problema na unidade de controle. Assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
--------------------------------	----------------------------	---

HCU 523952.31	Sistema do Engate Traseiro	O operador está tentando usar o engate enquanto está desativado ou não disponível. Assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
--------------------------------	----------------------------	---

HCU 524016.04	Sistema do Engate Traseiro	Problema de tensão da alimentação permanente. Inspeção visualmente para verificar se há sinais aparentes de danos ou acúmulo de detritos ao redor da bateria e do alternador. Dê partida no veículo novamente. Se o código retornar, assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
--------------------------------	----------------------------	---

HCU 524212.19 HCU 524212.31	Sistema Hidráulico	Problema na alavanca de controle do engate traseiro. Assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
--	--------------------	---

Códigos de Manutenção da Unidade de Controle de Instrumentos (ICU)

ICU 002000.09	Erro na Comunicação Eletrônica	Mensagem da ECU ausente. Verifique o fusível F9. Dê partida no veículo novamente. Se o código retornar, assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
--------------------------------	--------------------------------	--

ICU 002003.09	Erro na Comunicação Eletrônica	Mensagem do PTI ou PTQ ausente. Verifique o fusível F6 do IVT ou F35 PowrQuad. Dê partida no veículo novamente. Se o código retornar, assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
--------------------------------	--------------------------------	--

ICU 002005.09	Erro na Comunicação Eletrônica	Mensagem da ACU ausente. Verifique os fusíveis F13 da IVT ou F35 do PowrQuad. Dê partida no veículo novamente. Se o código retornar, assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
--------------------------------	--------------------------------	---

ICU 002035.09	Erro na Comunicação Eletrônica	Mensagem da HCU ausente. Assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
--------------------------------	--------------------------------	---

ICU 002036.09	Erro na Comunicação Eletrônica	Mensagem da PTF ausente. Verifique o fusível F15. Dê partida no veículo novamente. Se o código retornar, assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
--------------------------------	--------------------------------	---

ICU 002049.09	Erro na Comunicação Eletrônica	Mensagem da CAB ausente. Verifique o fusível F35. Dê partida no veículo novamente. Se o código retornar, assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
ICU 002071.09	Erro na Comunicação Eletrônica	Mensagem da CCU ausente. Verifique os fusíveis F6 do IVT e F35 do PowrQuad. Dê partida no veículo novamente. Se o código retornar, assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
ICU 002129.09	Erro na Comunicação Eletrônica	Mensagem da ICU ausente. Verifique o fusível F28. Dê partida no veículo novamente. Se o código retornar, assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
ICU 002213.09	Erro na Comunicação Eletrônica	Mensagem da SCO ausente. Verifique o fusível F24. Dê partida no veículo novamente. Se o código retornar, assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
ICU 002227.09	Erro na Comunicação Eletrônica	Mensagem da SUP ausente. Verifique o fusível F23. Dê partida no veículo novamente. Se o código retornar, assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
ICU 002240.09	Erro na Comunicação Eletrônica	Mensagem da TEC ausente. Verifique o fusível F23. Dê partida no veículo novamente. Se o código retornar, assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
ICU 523971.14	Erro na Comunicação Eletrônica	O motor está atualmente muito frio para a partida e está acionando as velas aquecedoras para preparação da partida. O motor pode ser ligado com segurança no final da contagem regressiva.
ICU 524013.03	Erro na Comunicação Eletrônica	Verifique se o CommandCenter está livre de todos os equipamentos e itens pessoais. Dê partida no veículo novamente. Se o código retornar, assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.

Unidade de Controle da TDP Dianteira (PTF)

PTF 001882.00	Sistema da TDP Dianteira	Eixo da TDP dianteira girando muito rápido. Dê partida no veículo novamente. Engate a TDP Dianteira. Coloque o motor em aceleração máxima. Se o código retornar, assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
PTF 001882.01	Sistema da TDP Dianteira	Rotação insuficiente da TDP dianteira detectada. Dê partida no veículo novamente e engate a TDP Dianteira. Coloque o motor em aceleração máxima. Se o código retornar, assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
PTF 001882.13	Sistema da TDP Dianteira	TDP Dianteira não calibrada. Assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
PTF 523904.31	TDP Dianteira Ligada	A TDP foi engatada na ausência do operador. Sente-se no assento do operador. Dê partida no veículo novamente e alterne o interruptor da TDP dianteira. Se o código retornar, assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
PTF 523905.02	Sistema da TDP Dianteira	Problema no circuito da TDP dianteira. Assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
PTF 523906.03 PTF 523906.04	Sistema da TDP Dianteira	Problema no circuito da temperatura do óleo da TDP dianteira. Assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.

PTF 524163.09	Sistema da TDP Dianteira	Problema no controlador. Verifique o fusível F35. Dê partida no veículo novamente. Se o código retornar, assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
--------------------------	--------------------------	---

PTF 524216.02 PTF 524216.31	Sistema da TDP Dianteira	Problema no interruptor da TDP dianteira. Assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
--	--------------------------	--

Códigos de Manutenção da Unidade de Controle da Transmissão PowrQuad (PTQ)

PTQ 000126.16	Filtro de Óleo da Transmissão Obstruído	Verifique a condição e o intervalo de manutenção do filtro do óleo da transmissão. Dê partida no veículo novamente. Se o código retornar, assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
--------------------------	---	--

PTQ 000127.01	Pressão Baixa do Óleo da Transmissão	Verifique o nível do fluido da transmissão no visor da caixa do diferencial traseiro. Dê partida no veículo novamente. Se o código retornar, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações imediatamente.
--------------------------	--------------------------------------	---

PTQ 000158.00 PTQ 000158.01 PTQ 000158.03	Sistema Elétrico	Problema na tensão da alimentação. Inspeção visualmente para verificar se há danos ou acúmulo de detritos ao redor da bateria e do alternador. Dê partida no veículo novamente. Se o código retornar, assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
--	------------------	--

PTQ 000158.04 PTQ 000158.17 PTQ 000158.18	Tensão Baixa do Sistema Elétrico	Inspeção visualmente para verificar se há danos ou acúmulo de detritos ao redor da bateria e do alternador. Dê partida no veículo novamente. Se o código retornar, assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
--	----------------------------------	---

PTQ 000191.17	Sistema de Transmissão	Rotação insuficiente da transmissão. Assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
--------------------------	------------------------	---

PTQ 000598.02	Controles do Operador	Problema no circuito do sensor/interruptor do pedal da embreagem. Assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
--------------------------	-----------------------	--

PTQ 000734.05 PTQ 000735.05 PTQ 000736.05 PTQ 000737.05 PTQ 000738.05	Sistema de Transmissão	Problema no circuito do sensor da transmissão. Assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
--	------------------------	---

PTQ 001079.03 PTQ 001079.04	Sistema Elétrico	Problema na tensão de alimentação do sensor. Assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
--	------------------	---

PTQ 002000.09	Erro de Comunicação Elétrica	Mensagem da ECU ausente. Verifique o fusível F9. Dê partida no veículo novamente. Se o código retornar, assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
--------------------------	------------------------------	--

PTQ 523960.31	Operador Fora do Assento	O operador não está sentado durante o comando do reversor. Assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
--------------------------	--------------------------	---

PTQ 523961.07	Controles do Operador	Problema na engrenagem da alavanca de reversão/estacionamento da alavanca de grupos. Assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
PTQ 523966.31	Retorno da Transmissão Ativo	Verifique se há fusível na fenda F5. O fusível não deve estar instalado a não ser que o veículo esteja no modo de Retorno. Com o fusível removido, opere o veículo por 5 minutos. Se o código retornar, assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
PTQ 524173.07	Controles do Operador	Problema na operação do pedal da embreagem. Assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
PTQ 524230.05 PTQ 524230.07 PTQ 524234.03 PTQ 524234.04	Sistema de Transmissão	Problema no circuito de habilitação da embreagem. Assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
PTQ 524254.04	Sistema de Transmissão	Tensão baixa do circuito do relé de habilitação da transmissão. Assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.

Códigos de Manutenção da Unidade de Controle da VCR Opcional (SCo)

SCO 000158.04 SCO 000168.04	Sistema Hidráulico	Problema na tensão de alimentação do controlador. Inspeção visualmente para verificar se há sinais aparentes de danos ou acúmulo de detritos ao redor da bateria e do alternador. Verifique os fusíveis F12, F24 e F51. Dê partida no veículo novamente. Se o código retornar, assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
SCO 001080.03 SCO 001080.04	Sistema Hidráulico	Problema na tensão de alimentação do sensor. Assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
SCO 001963.05 SCO 001975.05	Sistema Hidráulico	Problema no circuito de controle de fluxo. Assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
SCO 521000.02	Sistema Hidráulico	Problema no circuito do interruptor externo do engate dianteiro. Inspeção os conectores, o chicote elétrico e o interruptor do engate dianteiro. Dê partida no veículo novamente. Alterne o interruptor do engate dianteiro por todas as posições. Se o código retornar, assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
SCO 523662.05 SCO 523662.06 SCO 523663.05 SCO 523663.06	Sistema Hidráulico	Problema na corrente da válvula auxiliar. Assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
SCO 523695.02 SCO 523695.09 SCO	Sistema Hidráulico	Problema na mensagem do controle externo. Assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.

523695.19
SCO
523696.02
SCO
523696.09
SCO
523696.19

SCO
523775.02
SCO
523776.02

Sistema Hidráulico

Problema do circuito de controle da alavanca única. Assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.

SCO
523787.03
SCO
523787.04

Sistema Hidráulico

Problema na tensão do solenóide auxiliar. Inspeção visualmente para verificar se há sinais aparentes de danos ou acúmulo de detritos ao redor da bateria e do alternador. Dê partida no veículo novamente. Se o código retornar, assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.

SCO
523801.02
SCO
523804.02
SCO
523804.03
SCO
523804.04
SCO
523805.02
SCO
523805.03
SCO
523805.04

Sistema Hidráulico

Problema do circuito do interruptor de controle da alavanca única. Dê partida no veículo novamente. Assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.

SCO
523910.02

Sistema Hidráulico

Problema na unidade de controle. Assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.

SCO
523930.05
SCO
523930.06
SCO
523931.05
SCO
523931.06

Sistema Hidráulico

Problema na corrente do solenóide da válvula direcional VCR. Assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.

SCO
523936.05
SCO
523936.06
SCO
523937.05
SCO
523937.06

Sistema Hidráulico

Problema na corrente do solenóide da válvula de controle de fluxo. Assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.

SCO
523942.31

VCR VI Ligada

Operador fora do assento com a VCR VI ligada.

SCO
523943.31

VCR V Ligada

Operador fora do assento com a VCR V ligada.

SCO
524016.03
SCO
524016.04

Sistema Hidráulico

Problema na tensão de alimentação do controlador. Inspeção visualmente para verificar se há sinais aparentes de danos ou acúmulo de detritos ao redor da bateria e do alternador. Dê partida no veículo novamente. Se o código retornar, assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as

reparações.

SCO 524101.19 SCO 524101.31 SCO 524102.19 SCO 524102.31	Sistema Hidráulico	Problema na alavanca de controle da VCR. Assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
--	--------------------	---

Códigos de Manutenção da Unidade de Controle do Sistema de Direção AutoTrac (SSU)

SSU 000084.09	Erro na Comunicação Eletrônica	Mensagem da rotação da roda ausente. Assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
SSU 000162.02 SSU 000162.09	Sistema de Direção	Mensagem de transmissão incompatível ou ausente. Assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
SSU 000168.03 SSU 000168.04	Sistema de Direção	Problema na tensão da alimentação não permanente. Inspeção visualmente para verificar se há sinais aparentes de danos ou acúmulo de detritos ao redor da bateria e do alternador. Se o código retornar, assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
SSU 000177.09	Erro na Comunicação Eletrônica	Mensagem de temperatura do óleo hidráulico ausente. Dê partida no veículo novamente. Se o código retornar, assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
SSU 000523.09 SSU 000524.09 SSU 000525.09	Sistema de Identificação	Mensagem da engrenagem ausente. Verifique os fusíveis F6 da IVT ou F35 do PowrQuad. Dê partida no veículo novamente. Se o código retornar, assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
SSU 000630.13	Sistema da Direção	Unidade de controle de direção não calibrada. Dê partida no veículo novamente. Assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
SSU 001079.03 SSU 001079.04	Sistema da Direção	Problema na tensão de alimentação do sensor. Assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
SSU 001504.09	Erro na Comunicação Eletrônica	Mensagem de presença do operador ausente. Sente-se no assento. Dê partida no veículo novamente. Se o código retornar, assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
SSU 001504.14	Sistema AutoTrac	Operador não está sentado enquanto o AutoTrac está ligado. Sente-se no assento do operador e dê partida no veículo novamente. Se o código retornar, assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
SSU 001807.02 SSU 001807.03 SSU 001807.04 SSU 001807.05	Sistema da Direção	Problema no sensor de posição do volante. Assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.

SSU
001807.06
SSU
001807.10
SSU
001807.14

SSU
522273.00
SSU
522273.01
SSU
522385.14

Sistema da Direção Problema no circuito de controle da válvula de direção. Assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.

SSU
522387.07

Sistema da Direção Problema no sensor de ângulo da roda. Assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.

SSU
522394.09

Erro na Comunicação Eletrônica

Mensagem do módulo de compensação do terreno ausente. Verifique o fusível F23. Dê partida no veículo novamente. Se o código retornar, assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.

SSU
523698.09

Erro na Comunicação Eletrônica

Mensagem das Soluções em Gerenciamento Agrícola (AMS) ausente. Assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.

SSU
523766.02

Sistema AutoTrac

Código de ativação do AutoTrac inválido. Assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.

SSU
523767.02

Sistema AutoTrac

Problema nos circuitos do interruptor de retorno do AutoTrac. Assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.

SSU
523795.02

Sistema AutoTrac

Conexões do pórtilho de trabalho da válvula de direção do AutoTrac para trás. Assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.

SSU
523795.12

Sistema da Direção

Válvula de direção ou chicote elétrico com defeito. Assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.

SSU
523795.13

Sistema da Direção

Problema na calibração do controlador. Assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.

SSU
523810.01
SSU
523821.02

Sistema da Direção

Problema na tensão de alimentação da válvula de direção. Assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.

SSU
523822.02
SSU
523822.07
SSU
523822.08
SSU
523822.10
SSU
523822.14

Sistema da Direção

Problema no sensor de ângulo da roda AutoTrac. Verifique se há danos no chicote elétrico e no Sensor de Ângulo da Roda. Dê partida no veículo novamente. Se o código retornar, assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.

SSU
523824.03
SSU
523824.04

Sistema da Direção

Problema na tensão do sensor de posição do volante. Assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.

SSU
523824.05
SSU
523824.06
SSU
523824.10
SSU
523824.14

SSU 524168.09	Erro na Comunicação Eletrônica	Mensagem de posição do reversor esquerdo ausente. Localize e remova o fusível F15. Faça uma inspeção visual no fusível para determinar se ele está intacto e substitua se for necessário. Ligue o veículo novamente e opere-o. Se o código retornar, assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
--------------------------------	--------------------------------------	---

Unidade de Controle de Equipamentos do Trator (TEC)

TEC 000639.14	Sistema Eletrônico de Comunicação	Problema no controlador. Assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
--------------------------------	--------------------------------------	---

TEC 522550.14	Dispositivo Incompatível	Ao menos um dispositivo não compatível está conectado ao conector. Assim que possível, solicite ao Concessionário John Deere que realize as reparações.
--------------------------------	-----------------------------	---

LT04177,00000A6-54-20070214