


Little Robot

15. März 2023



Design: Martin Hildebrandt
licensed CC BY

Logo: By Dorothea Wendt
licensed CC BY-ND

1 Einleitung

Der Bausatz ist gedacht als kleine Lötübung für einen einfachen Stromkreis mit 4 LEDs, 2 Schaltern, 4 Widerständen und einer Knopfzelle CR2032.

Im Schaltplan sieht man, dass die Spannung am Pluspol der Batterie (3V) erst durch die Schalter muss, dann verzweigen wir auf je einen Widerstand. Die LEDs benötigen etwa 2V, das ist von Farbe zu Farbe unterschiedlich.

Es bleibt 1V für die Widerstände übrig. Das Ohmsche Gesetz $R = \frac{U}{I}$ bzw. umgestellt auf $I = \frac{U}{R}$ lässt uns ausrechnen, dass ein Strom von $I = \frac{1V}{2,7k\Omega} = 0,37mA$ pro LED fließt. Das ist wenig, daher werdet ihr lange Freude an eurem Roboter haben.

Übrigens: Alle Leitungen die an das Symbol GND gehen, sind untereinander verbunden, damit der Strom weiter zum Minus-Pol der Batterie fließen kann.




Abb. 1: Schaltplan

1.1 Kurz etwas zum Löten

Beim Löten stellen wir eine feste Verbindung aus Metall her. Dazu verwenden wir ein Lötzinn aus 99% Zinn, 0,3% Silber und 0,7 % Kupfer. Außerdem beinhaltet das Lötzinn im Kern ein Flußmittel (Kolophonium), welches die Oberflächen reinigt, damit sich die Metalle besser verbinden können.

Dazu wird der Lötkolben auf ca. 350°C eingestellt. Die Bauteile werden beim Löten sehr heiß und können nicht mit dem Finger gehalten werden (Verbrennungsgefahr). Die Lötspitze darf auch **nie** den Tisch berühren. Dies hinterlässt hässliche Brandflecken. Der Lötkolben ist immer sicher zu lagern und das Anschlusskabel und die Steckdose sollen sicher verlegt sein (Stolpergefahr).

Zunächst wird das Bauteil eingefädelt. Das Beinchen vom Bauteil kann etwas nach außen gebogen werden, damit es fixiert ist. Dann mit dem Lötkolben Pad und Beinchen aufheizen und dann etwas Zinn von der gegenüber liegenden Seite heranzuführen und aufschmelzen. Nach etwas 1-2 Sekunden sollte genug Zinn an der Verbindung sein. Die Zeit kann stark variieren, je nach dem, wieviel Wärme von Bauteil oder Pad aufgenommen wird.



VORSICHT!

- der Lötkolben ist sehr **heiß**. Niemals mit den Fingern berühren!
- die Lötdämpfe **nicht** einatmen
- nach der Arbeit bitte die Hände mit Seife waschen
- beim Abschneiden der Beinchen bitte darauf achten, dass Sie nicht durch die Luft fliegen

Zum Löten benötigen Wir:

- den Bausatz
- einen Lötkolben
- etwas Lötzinn
- einen Seitenschneider
- eine feuerfeste Unterlage
- optional eine Flachzange

2 Aufbau




Abb. 2: Bauteile

Bauteile:

- 1x Roboter Leiterplatte
- 1x zweifach Dipschalter
- 1x SMD Batteriehalter CR2032
- 1x Lithium Batterie CR2032
- 4x Widerstände 2,7 k Ω
- 4x farbige LEDs

2.1 Schritt 1 - Widerstände

Einfädeln der Widerstände von vorne, an den Armen und an den Ohren. An der Rückseite etwas abknicken, damit sie nicht wieder herausrutschen.

Dann mit dem Lötkolben die Stelle erwärmen und das Lötzinn dazugeben. Beim ersten Mal schlage ich vor, dass ein erfahrener Lötter den Lötkolben nimmt und ihr das Zinn. Danach tauscht ihr. Wenn das gut klappt, könnt ihr mit beiden Händen Zinn und Lötkolben gleichzeitig führen.

Am Schluss mit dem Seitenschneider die überstehenden Enden abschneiden.




Abb. 3: Widerstände einfädeln




Abb. 4: Widerstände verlöten




Abb. 5: Beinchen abschneiden

2.2 Schritt 2 - Schalter

Den Schalter stecken wir am Bauch durch die Lötäugen. Auf dem Schalter steht -> ON. Das heißt, dass er nach rechts eingeschaltet wird. Möchte man das anders herum, darf man ihn auch umdrehen.

Auf der Rückseite knicken wir die Anschlüsse ganz flach nach unten, bevor wir sie verlöten. Das ist wichtig, damit der Batteriehalter nachher noch darüber Platz hat. Dann verlöten wir ihn so flach wie möglich.




Abb. 6: Schalter einsetzen



Abb. 7: Pins umknicken




Abb. 8: Pins verlöten

2.3 Schritt 3 - Batteriehalter

Für den Batteriehalter machen wir vorher schon einen kleinen Klecks aus Lötzinn. Dann lässt sich danach der Halter schöner anlöten, da man den Batteriehalter etwas festhalten muss und man keine Hand mehr frei hat für das Zinn. Achtet darauf, dass der Halter richtig herum ist. Vielleicht macht ihr das auch zu zweit und ohne euch zu verletzen.

Wenn die zweite Seite angelötet ist, kann man die erste noch etwas nachlöten.




Abb. 9: Pad verzinnen




Abb. 10: Anschluss anlöten




Abb. 11: Anschluss anlöten

2.4 Schritt 4 - Hände

Die LEDs müssen richtig herum angelötet werden, sonst funktionieren sie nicht: Das lange Beinchen bitte nach rechts, dorthin wo die kleine Markierung am Lötauge ist.

Wir stecken die LEDs nicht ganz durch, damit wir sie noch in die Handflächen des Roboters knicken können.




Abb. 12: Richtig einfädeln




Abb. 13: LED abknicken




Abb. 14: Verlöten und abschneiden

2.5 Schritt 5 - Augen

Wir schneiden die die Beine der LEDs etwas kürzer. Dabei schneiden wir schräg, damit wir noch wissen welches Beinchen das längere war.

Wir machen wieder etwas Zinn auf das rechte Pad. Dann knicken wir erst das kurze Beinchen herunter und während wir es festlöten, können wir die LED am langen Beinchen mit einem Finger etwas festhalten. Danach knicken wir auch das lange Beinchen herunter und löten es fest.




Abb. 15: Schräg abschneiden




Abb. 16: Lang bleibt lang




Abb. 17: Pad vorverzinne




Abb. 18: Rechts verlöten




Abb. 19: Links verlöten

2.6 Schritt 6 - Batterie einsetzen

Die Batterie zuerst oben unter die Metallklammer, danach durchschieben und nach unten drücken, bis sie einrastet.




Abb. 20: Batterie unter die Klammer




Abb. 21: Batterie einklippsen




Abb. 22: Schalter nach rechts