


## Ch. 8 误差和分析数据的处理

某金矿含Au < 1g / T,  
却测成100g / T??

某去说明误差无时  
不在，无处不  
有



公平、公正，实事求是

如何才能准呢？

例：铜矿标样12.06%

平行测3次：

12.03, 12.02, 12.01(%)。 平均值12.02%



## Sec.1 准确度与精密度

准确度表征测量值 $X$ 与真实值 $T$ 的符合程度。  
准确度用误差 $Ea$ 表示。

$$Ea = X - T$$

$$Er = \frac{Ea}{T} \times 100\%$$

精密度表征平行测量值的相互符合程度。精密度用偏差 $di$ 表示。

$$\bar{d}_i = X_i - \bar{X}$$

$$\bar{d}_r = \frac{\bar{d}}{\bar{X}} \times 100\%$$

$$\bar{X} = \frac{\sum X_i}{n}$$

$$\bar{d} = \frac{\sum |d_i|}{n}$$


任何测量都带有误差，测量不能获得真值，可逐渐地逼近真值。

我们知道的真值有三类(相对性)，相对真理

- 1、理论真值（如三角形三内角和等于 $180^\circ$ 、化合物的理论组成）
- 2、计量学约定真值（如国际计量大会确定的长度、质量、物质的量单位等等）
- 3、相对真值（如高一级精度的测量值相对于低一级精度的测量值；标准参考物质证书所给的数值）

# 准确度与精密度的关系

例1—1： 甲、乙、丙、丁四个分析工作者对同一铁标样 ( $W_{Fe}=37.40\%$ ) 中的铁含量进行测量，得结果如图示，比较其准确度与精密度。



“准确度”高，精密度低

准确度高，精密度高

准确度低，精密度高

准确度低，精密度低

# 准确度与精密度的关系

结论：

- 1、精密度是保证准确度的前提。
- 2、精密度高，不一定准确度就高。

精密度是保证准确度的必要条件，但不是充分条件

上张



## Sec.2 系统误差与随机误差

1. 系统误差 — 某种固定的因素造成的误差
2. 随机误差 — 不确定的因素造成的误差
3. 过失误差—错误、责任事故

分析例1—1的原因:

分析工作者	系统误差	随机误差
甲	大	小
乙	小	小
丙	小（碰巧）	大
丁	大	大

## 1. 系统误差

固定原因、  
单向性  
影响准确度

方法:

选择方法

标样  
标准方法  
回收  
校正结果

仪器、试剂: 校正仪器、试剂, 空白实验.....


操作: 内检、外检、对照实验.....

系统误差来自固定的原因, 其大小可以估算或计算出来, 从而可设法对测定值进行校正, 直至消除。

上一张 下一张

## 2. 随机误差——影响精密度

随机、不固定原因，时大时小，时正时负， $n \rightarrow \infty$ ，服从正态分布。



例如：环境温度、湿度、气压的微小波动；仪器性能的微小变化；分析天平小数后四位、滴定管小数后第二位估计不准.....

增加平行测定次数，在校正系统误差的前提下， $n \rightarrow \infty$ ， $\bar{X} \rightarrow \mu \rightarrow T$

上一张 下一张



### 3. 过失——这不是误差，是责任事故！应杜绝！


因缺乏经验、粗枝大叶、过渡疲劳、操作不正确引起，如跳样、加错试剂、读错刻度、记录或计算错误.....

**提高工作责任心！！！！**

上一张

## Sec.3 精密度的另一种表示

1. 总体（母体）—所考察对象的全体
2. 样本（子样）—自总体中随机抽出的一组测量值
3. 样本大小（样本容量）—样本中所含测量值的数目



返回 Sec.5

样本:  $\bar{X} = \frac{\sum X_i}{n}$

总体:  $n \rightarrow \infty, \mu = \frac{\sum X_i}{n}$

有限次数!

即:  $\lim_{n \rightarrow \infty} \bar{X} = \mu$   $\xrightarrow{\text{无系统误差的前提下}} T$

无限次数!

$$\bar{d} = \frac{\sum |X_i - \bar{X}|}{n}$$

$$\bar{\delta} = \frac{\sum |X_i - \mu|}{n}$$

$$S = \sqrt{\frac{\sum (X_i - \bar{X})^2}{n-1}} = \sqrt{\frac{\sum d_i^2}{n-1}};$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (X_i - \mu)^2}{n}} = \sqrt{\frac{\sum \delta_i^2}{n}}$$

相对标准偏差:

$$Sr = \frac{S}{\bar{X}} \times 100\%$$

$\bar{X}_1$	$\bar{X}_2$	$\bar{X}_3$	$\bar{X}_4$
$\bar{X}_5$	$\bar{X}_6$	$\bar{X}_7$	$\bar{X}_8$
$\bar{X}_9$	$\bar{X}_{10}$	$\bar{X}_{11}$	$\dots$

如果从同一总体中随机抽出容量相同的数个样本，由此可得到一系列样本的平均值： $\bar{X}_1, \bar{X}_2, \bar{X}_3, \dots, \bar{X}_n$

实践证明： $\bar{X}_1 \neq \bar{X}_2 \neq \bar{X}_3 \neq \dots \neq \bar{X}_n$

这些平均值的分散程度，可以用样本平均值的标准偏差 $\sigma_{\bar{X}}$ 表示。

统计学上业已证明：

$$S_{\bar{X}} = \frac{S}{\sqrt{n}}$$

有限次

$$\sigma_{\bar{X}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

无限次



在日常分析中，一般平行测定：3—4次

较高要求：5—9次

最多：10—12次

2、适当地增加测定次数可提高结果的精密  
度。

## 粗看，杂乱无章

事实证明，在消除了系统误差的前提下，随机误差符合正态分布。大部分介于1.57-1.67；小至1.49，大至1.74极少；基本上是围绕平均值1.62上下波动。

### 一、频率分布

例：分析某镍试样，共测10次，数据如下：


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	1.6	1.67	1.67	1.64	1.58	1.64	1.67	1.62	1.57	1.6
2	1.59	1.64	1.74	1.65	1.64	1.61	1.65	1.69	1.64	1.63
3	1.65	1.7	1.63	1.62	1.7	1.65	1.68	1.66	1.69	1.7
4	1.7	1.63	1.67	1.7	1.7	1.63	1.57	1.59	1.62	1.6
5	1.53	1.56	1.58	1.6	1.58	1.59	1.61	1.62	1.55	1.52
6	1.49	1.56	1.57	1.61	1.61	1.61	1.5	1.53	1.53	1.59
7	1.66	1.63	1.54	1.66	1.64	1.64	1.64	1.62	1.62	1.65
8	1.6	1.63	1.62	1.61	1.65	1.61	1.64	1.63	1.54	1.61
9	1.6	1.64	1.65	1.59	1.58	1.59	1.6	1.67	1.68	1.69


在单元格K1-K9中分别输入1.515;1.545;1.575;1.605;1.635;1.665;1.695;1.725;1.755（意思把上数据分成9组，

$$\text{组距} = \frac{\text{极差}}{\text{组数}} = \frac{1.74 - 1.49}{9} = 0.03);$$

为避免骑墙现象，组界值比测定值多取一位。

选取【工具】、【数据分析】，在选【直方图】并输入相应的数值，可画出频率或频数直方图。





平均值1.62

- 1.从横轴看：对称，正、负误差出现的机会相等；
- 2.从纵轴看：大误差比小误差出现的机会少，极大的误差出现的机会极少。

**规律：测量数据既集中又分散**



## 二、正态分布

正态分布是法国数学家A. de Moivre 提出的，德国数学家Gauss在研究天文学中的观测误差时导出的正态分布曲线即Gauss曲线。所以正态分布又叫Gauss误差定律。

正态分布 的密度函数是：

$$y = f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \dots\dots(1)$$


$y$  概率密度

$x$  个别测量值

$x-\mu$  随机误差

$\sigma$  总体标准偏差，表示无限次测量分散的程度。

$\mu$  总体平均值，表示无限次测量值集中的趋势。



## 测量值的正态分布

$$y = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

正态分布曲线一

$N(\mu, \sigma^2)$

曲线的形状取决于

$\mu, \sigma^2, \mu, \sigma^2$ 确

定了,  $N(\mu, \sigma^2)$


也就定了。

## 随机误差的正态分布

标准正态分布曲线一

$N(0, 1)$


后面详细介绍。



总体标准偏差 $\sigma$  相同，  
总体平均值 $\mu$ 不同

原因：



- 1、总体不同
- 2、同一总体，存在系统误差



总体平均值 $\mu$ 相同，总  
体标准偏差 $\sigma$ 不同

原因：

同一总体，精密度不同



不论怎样， $\mu$   
与 $\sigma$ 不同，图形就  
不同。应用起来  
不方便。解决方  
法：坐标变换




令：  $u = \frac{X - \mu}{\sigma}$ ， 则  $du = \frac{dx}{\sigma}$ ，  $dx = \sigma du$

(1) 式：  $y = f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$  .....(1) 可变为：

$$y = f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{u^2}{2}}$$

$$f(x)dx = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{u^2}{2}} \cdot \sigma du = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{u^2}{2}} \cdot du = \Phi(u)du$$

$$\therefore y = \Phi(u) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{u^2}{2}} \dots\dots\dots(2), \quad \text{以} N(0,1) \text{表示。}$$



标准正态分布曲线 $N(0, 1)$ 就是以 $\mu$ 为原点， $\sigma$ 为单位的曲线，它对于不同的 $\mu$ 和 $\sigma$ 的任何测量值都是通用的，如上图所示。


正态分布曲线与横坐标 $-\infty$ 到 $+\infty$ 之间所夹的总面积，代表所有数据出现的概率总和。其值应为1。即：

$$P = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \Phi(u)du = 1$$

对于 $N(0, 1)$ ，测量值的随机误差在某一区间内出现的概率（不同 $u$ 值所占的面积）已用积分法求得，列于书P54页表3-1。表中所列之值为单边值。

## 随机误差的区间概率

$$\int_{-\infty}^{\infty} \phi(u) du = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-u^2/2} du = 1$$



$$\text{概率} = \phi(u) du$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^u e^{-u^2/2} du = \text{面积}$$

正态分布概率积分表（部分数值）


u	面积	u	面积	u	面积	u	面积
0.674	0.2500	1.000	0.3413	1.645	0.4500	1.960	0.4750
2.000	0.4773	2.576	0.4950	3.000	0.4987	∞	0.5000
				返回例4—3		返回例题	



# 正态分布概率积分表（部分数值） [返回例题4-1](#) [返回例题](#)

u	面积	u	面积	u	面积	u	面积
0.674	0.2500	1.000	0.3413	1.645	0.4500	1.960	0.4750
2.000	0.4773	2.576	0.4950	3.000	0.4987	∞	0.5000
0.500	0.1915	1.500	0.4332	2.500	0.4938		

## 测量值与随机误差的区间概率



$$u = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

$$\Rightarrow x = \mu \pm u\sigma$$

随机误差出现的区间u（以σ为单位）

- (-1, +1)
- (-1.96, +1.96)
- (-2, +2)
- (-2.58, 2.58)
- (-3, +3)

测量值x出现的区间

- | 测量值x出现的区间                            | 概率 % |
|--------------------------------------|------|
| $\mu - 1\sigma, \mu + 1\sigma$       | 68.3 |
| $\mu - 1.96\sigma, \mu + 1.96\sigma$ | 95.0 |
| $\mu - 2\sigma, \mu + 2\sigma$       | 95.5 |
| $\mu - 2.58\sigma, \mu + 2.58\sigma$ | 99.0 |
| $\mu - 3\sigma, \mu + 3\sigma$       | 99.7 |

例4-1：已知某试样中Co的标准值为1.75%，测得 $\sigma = 0.10$ ，又知测量时无系统误差，求结果落在（1） $1.75 \pm 0.15\%$  概率；（2）测量值大于2%的概率。

解（1）找u值：

$$u = \pm \frac{x - \mu}{\sigma} = \pm \frac{0.15}{0.10} = \pm 1.5$$

查表：u =  $\pm 1.5$  时，概率为： $2 \times 0.4332 = 0.866 = 86.6\%$


（2）

$$u = \frac{2 - 1.75}{0.10} = 2.5$$

查表：u > 2.5 时，概率为：

$$0.5 - 0.4938 = 0.0062$$

$$= 0.62\%$$



例4—3：根据正态分布概率积分表，计算单次测量值的偏差绝对值分别小于 $1\sigma$ 和大于 $1\sigma$ 的概率。

解：(1)单次测量值的偏差绝对值小于 $1\sigma$ 的概率，即：

$$u = \frac{x - \mu}{\sigma} \Rightarrow x - \mu = u\sigma$$


现 $|x - \mu| < 1\sigma$ ，脱绝对值符号：

$$(x - \mu) < 1\sigma \quad -(x - \mu) < 1\sigma$$

$$x - \mu < 1\sigma \quad x - \mu > -1\sigma$$

$$\frac{x - \mu}{\sigma} < 1 \quad \frac{x - \mu}{\sigma} > -1$$

即： $u > -1$ ； $u < 1$ ，属于双边内侧检验（图中蓝色阴影部分）



## 查表3-1

$u=\pm 1$ ，面积0.3413，故 $P=0.3413\times 2=68.26\%$

(2) 单次测量值的偏差绝对值大于 $1\sigma$ 的概率，即：

$$u = \frac{x - \mu}{\sigma} \Rightarrow x - \mu = u\sigma$$


现 $|x - \mu| > 1\sigma$ ，脱绝对值符号：

$$(x - \mu) > 1\sigma \quad -(x - \mu) > 1\sigma$$

$$\frac{x - \mu}{\sigma} > 1 \quad \frac{x - \mu}{\sigma} < -1$$

即： $u > 1$ ； $u < -1$ ，属于双边外侧检验（图中无阴影部分）


故： $P = 1 - 0.3413 \times 2 = 31.7\%$





例4—4：已知某金矿试样中含金量的标准值为12.2 g/T,  $\sigma = 0.2$  g/T, 求分析结果小于11.6 g/T的概率.

解：既然不是绝对值小于，而仅仅是小于，属单边检验



$$u = \frac{x - \mu}{\sigma} = \frac{11.6 - 12.2}{0.2} = -3$$

求 $x < 11.6$ 的概率， $\mu, \sigma$ 为常数；也就是求 $u < -3$ 的概率。

查表， $u=3$ ，面积=0.4987

故 $P=0.5-0.4987=0.13\%$