

# GKA-AT98組み立て説明書(PCB) Ver1.1 まごの手本舗

## 1. 用意するもの

ラジペン、ピンセット、ニッパ、ハンダごて、ハンダ、ハンダ吸い取り線、ワイヤストリッパ、カッター、ホットボンド(なくても可)、束線バンド。

部品表

Item	Quantity	Reference	Part	
1	1	CN1	8ピンミニDINケーブル	
2	1	CN2	MINI-DIN6P(TCS7567/7568 HOSIDEN相当品)	
3	1	C1	0.1u(25V～)積層セラミックコンデンサ	
4	2	C2,C3	30p(25V～)セラミックコンデンサ	
5	1	D1	LED	
6	2	Q1,Q2	2SC1815	トランジスタ
7	6	R1,R2,R3,R4,R5,R6	100	1/4W抵抗
8	3	R7,R8,R9	4.7k	1/4W抵抗
9	1	R10	330～560	1/4W抵抗
10	2	R11,R12	4.7k～10k	1/4W抵抗
11	1	U1	PIC16F84 or 16F84A (10MHz版以上)	
12	1	Y1	6.144/10MHz	水晶振動子(ファームVerによる)
13	1	--	GKA-AT98プリント基板	
14	1	--	18ピンDIP ICソケット(丸ピン推奨,PIC用)	

## 2. 基板の組み立て

回路図とプリント基板(PCB)のシルク印刷を見て部品をプリント基板へ部品を実装して下さい。部品の実装は脊の低い部品から行うと作りやすいでしょう。ジャンパ(JP)は抵抗の足などを利用して下さい。水晶振動子はぐらつかないようにしっかりハンダ付けして下さい。トランジスタ、ICソケットの向きには注意して下さい。

## 3. ケーブルの接続

ミニDIN8ピンのケーブルを用意し、片側の被覆をむき、線材の先をワイヤストリッパでむき、軽くハンダを付けておきます。次にテストを用意し、色分けされた8本ある線の各ピンとの対応を調べて(テストの導通チェックモードを使用する)メモしておきます。

メモを見ながら、ミニDINケーブルの1ピンから8ピンの線を回路図CN1のピン番号表示(PCB上に1～8のシルク印刷がある)へ対応させるように順番に接続します。未使用線は接続する必要はありません。

#### 4. チェック

基板が完成したら、テストでショートチェックを行って下さい。PICの14番ピンにテストの(+)リードを、5番ピンに(-)リードを接続してチェックして下さい。

もし、ショートしていたらハンダ付けした個所をよく観察してハンダブリッジがないか確認します。ミニDINコネクタの個所などは狭いので注意して下さい。

ミニDINケーブルの結線をチェックして下さい。特に3,4番ピンは電源ラインなのでショートしてないか、逆につけてないかを念を入れて調べて下さい。

基板のチェックが終わったら、PICを実装します。

PICを実装し(逆差しに注意!)完成した基板をキーボード,PC-98へ接続します。すべて接続したら、PC-98の電源を入れます。もし電源が入らなかったらすぐに本機を外して基板をチェックして下さい。OSが起動したら、ワードパッドやメモ帳でキーボードがちゃんと打てるか調べます。動作しなかった場合は、ケーブルの結線ミスやハンダ忘れ、ハンダブリッジ、部品の逆付けなどをチェックします。

#### 5. 仕上げ

正常に動作を確認した後はPC-98の電源を落として、本器を外します。

束線バンドを使ってケーブルを基板に固定します。固定個所が少し弱いので、心配な方はさらにホットボンド等で固定して下さい。ケースに入れるのも良いでしょう。

#### 6. サポート

メール(GAF10051@nifty.ne.jp)にて受け付けます。

技術的な質問やPICの初期不良交換については対応致しますが、動作しない基板のチェックや手直しはできませんのでご了承下さい。m(\_ \_)m

GKA-AT98  
IBM-PC/AT KEYBOARD TO PC-9821/9801  
99/4/29 m.sawada

