

-自动化学院学科核心课-

# 检测技术与自动化

## 测量误差与数据处理 (3)





# 本节内容:

## 4、误差的合成

## 5、误差的分配



# 重点与难点

## 重点

误差的合成公式

误差合成的计算方法


## 理解

误差分配的一般办法

# 问题提出

当我们要测量如图所示截球体的体积时，最方便的方法是先测量圆截面的直径 $d$ 和高度 $h$ ，再按下式计算体积：

$$V = \frac{\pi}{2} \left( \frac{hd^2}{4} + \frac{h^3}{3} \right)$$



? 如果在直接测量值 $d$ 和 $h$ 中含有误差 $\Delta d$ 和 $\Delta h$ ，则由 $V = f(h, d)$ 计算出的体积 $V$ 中，也必然会有误差 $\Delta V$ 这个关系如何描述？

误差合成

? 如果设定误差 $\Delta V$ 的限制，如何根据体检误差的限制设定高度 $h$ 和直径 $d$ 的误差限制？如何根据该限制选择合适的测量仪器？

误差分配

## 4. 误差的合成

### 随机误差合成公式推导

函数  $f = f(x_1, x_2, \dots, x_m)$

误差计算公式  $\sigma_f^2 = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}\right)^2 \sigma_{x_1}^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial x_2}\right)^2 \sigma_{x_2}^2 + \dots + \left(\frac{\partial f}{\partial x_m}\right)^2 \sigma_{x_m}^2$

① 设对各被测量 $x_i$ 都重复测量 $n$ 次，得到 $n$ 个测得值，其随机误差 $\delta x_{i,j} (i = 1 \sim m, j = 1 \sim n)$ 如下：

对 $x_1$ 有 $\delta x_{1,1}, \delta x_{1,2}, \dots, \delta x_{1,n}$

对 $x_2$ 有 $\delta x_{2,1}, \delta x_{2,2}, \dots, \delta x_{2,n}$

⋮

对 $x_m$ 有 $\delta x_{m,1}, \delta x_{m,2}, \dots, \delta x_{m,n}$

相应地，对 $y$ 有 $\delta y_1, \delta y_2, \dots, \delta y_n$

② 多元函数的泰勒展开

$$\left\{ \begin{array}{l} \delta y_1 = \frac{\partial f}{\partial x_1} \delta x_{1,1} + \frac{\partial f}{\partial x_2} \delta x_{2,1} + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_m} \delta x_{m,1} \\ \delta y_2 = \frac{\partial f}{\partial x_1} \delta x_{1,2} + \frac{\partial f}{\partial x_2} \delta x_{2,2} + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_m} \delta x_{m,2} \\ \vdots \\ \delta y_n = \frac{\partial f}{\partial x_1} \delta x_{1,n} + \frac{\partial f}{\partial x_2} \delta x_{2,n} + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_m} \delta x_{m,n} \end{array} \right.$$



## 4. 误差的合成

### 随机误差合成公式推导

左右  
两边  
平方

$$\left\{ \begin{array}{l} \delta y_1^2 = \left( \frac{\partial f}{\partial x_1} \right)^2 (\delta x_{1,1})^2 + \left( \frac{\partial f}{\partial x_2} \right)^2 (\delta x_{2,1})^2 + \cdots + \left( \frac{\partial f}{\partial x_m} \right)^2 (\delta x_{m,1})^2 \\ \quad + \sum_{i \neq j} \frac{\partial f}{\partial x_i} \frac{\partial f}{\partial x_j} \delta x_{i,1} \delta x_{j,1} \\ \delta y_2^2 = \left( \frac{\partial f}{\partial x_1} \right)^2 (\delta x_{1,2})^2 + \left( \frac{\partial f}{\partial x_2} \right)^2 (\delta x_{2,2})^2 + \cdots + \left( \frac{\partial f}{\partial x_m} \right)^2 (\delta x_{m,2})^2 \\ \quad + \sum_{i \neq j} \frac{\partial f}{\partial x_i} \frac{\partial f}{\partial x_j} \delta x_{i,2} \delta x_{j,2} \\ \vdots \\ \delta y_n^2 = \left( \frac{\partial f}{\partial x_1} \right)^2 (\delta x_{1,n})^2 + \left( \frac{\partial f}{\partial x_2} \right)^2 (\delta x_{2,n})^2 + \cdots + \left( \frac{\partial f}{\partial x_m} \right)^2 (\delta x_{m,n})^2 \\ \quad + \sum_{i \neq j} \frac{\partial f}{\partial x_i} \frac{\partial f}{\partial x_j} \delta x_{i,n} \delta x_{j,n} \end{array} \right.$$

相加

③独立  
假设

$$\sigma_f^2 = \left( \frac{\partial f}{\partial x_1} \right)^2 \sigma_{x_1}^2 + \left( \frac{\partial f}{\partial x_2} \right)^2 \sigma_{x_2}^2 + \cdots + \left( \frac{\partial f}{\partial x_m} \right)^2 \sigma_{x_m}^2$$

## 4. 误差的合成

### 合成时需要注意的问题

#### ■ 问题1：如果测量存在系统误差？ 已知系统误差


例：元件半径测量

$$D = \frac{l^2}{4h} + h$$

系统误差：  $\Delta h = -0.1\text{mm}$  和  $\Delta l = 1.0\text{mm}$

测量误差为：  $\sigma_h = 0.005\text{mm}$  和  $\sigma_l = 0.01\text{mm}$

测量结果：弓高  $h = 50.0\text{mm}$ ，弦长  $l = 500.0\text{mm}$



第1步：去掉测量结果中的系统误差，

$$\hat{h} = h - \Delta h = 50.1\text{mm}, \quad \hat{l} = l - \Delta l = 499.0\text{mm}。$$

第2步：去掉系统误差后的测量结果代入误差合成公式

$$\begin{aligned}\sigma_D^2 &= \left(\frac{\partial D}{\partial h}\right)^2 \sigma_h^2 + \left(\frac{\partial D}{\partial l}\right)^2 \sigma_l^2 = \left(\frac{\hat{l}}{2\hat{h}}\right)^2 \sigma_l^2 + \left(\frac{-\hat{l}^2}{4\hat{h}^2} + 1\right)^2 \sigma_h^2 \\ &= 24.80 \times 0.05^2 + 566.48 \times 0.01^2 = 0.12\text{mm}\end{aligned}$$

## 4. 误差的合成

### 合成时需要注意的问题

#### ■ 问题1：如果测量存在系统误差？ 已知系统误差


例：元件半径测量 (续)

$$D = \frac{l^2}{4h} + h$$

系统误差：  $\Delta h = -0.1mm$  和  $\Delta l = 1.0mm$

测量误差为：  $\sigma_h = 0.005mm$  和  $\sigma_l = 0.01mm$

测量结果： 弓高  $h = 50.0mm$  , 弦长  $l = 500.0mm$



第3步：测量结果表述

$$D = \left( \frac{\hat{l}^2}{4\hat{h}} + \hat{h} \right) \pm \sigma_D = (1292.6 \pm 0.12)mm$$

$$D = (1293.6 \pm 0.1)mm$$





## 4. 误差的合成

### 合成时需要注意的问题

#### ■ 问题1：如果测量存在系统误差？ 未定系统误差

未定系统误差	确定性	极限值（事先确定）
随机误差	随机性	界限不定（处理后确定）

#### 计算方法：方和根方法

$$s = \sqrt{\sum_{j=1}^r s_j^2}$$

例：用天平，配三等标准砝码称一个不锈钢球质量，一次称量得到钢球质量为14.0040g，求测量结果标准差。

#### 未定系统误差有：

- ① 天平称量时所用的标准砝码有三个，即10g的一个，2g的两个，它们的标准差分别为： $s_{10} = 0.4mg$ ,  $s_{02} = 0.2mg$
- ② 天平示值误差：该项标准差为  $s_{\text{示}} = 0.03mg$

$$s = \sqrt{s_{10}^2 + s_{02}^2 + s_{02}^2 + s_{\text{示}}^2}$$



## 4. 误差的合成

### 合成时需要注意的问题

#### ■ 问题2：如果被测量的误差不满足相互独立

例：假设平衡常数 $K$ 的估计通过测量某二聚反应 $2A \rightleftharpoons A_2$ （如： $2HI(g) \rightleftharpoons H_2(g) + I_2(g)$ ）达到平衡时 $[A_2]$ 和 $[A]$ 物质的量浓度获得，

计算 $K$ 的公式为：

$$K = \frac{A_2}{(A)^2}$$

若 $A$ 和 $A_2$ 的误差相互独立

测量 $A_1$ 和 $A_2$ 的浓度，  $[A_2] = 0.010 \pm 0.001 \text{ mol/L}$

$$[A] = 0.100 \pm 0.004 \text{ mol/L}$$

再由

$$\left(\frac{\sigma_K}{K}\right)^2 = \left(\frac{\sigma_{[A_2]}}{[A_2]}\right)^2 + 4 \left(\frac{\sigma_{[A]}}{[A]}\right)^2.$$

因此

$$K = 1.0 \pm 0.1 \text{ L/mol.}$$



## 4. 误差的合成

### 合成时需要注意的问题

若被测量  $x = A + 2A_2$  和  $y = A_2$  误差独立,

由  $K = \frac{A_2}{(A)^2}$  可得  $K = \frac{y}{(x - 2y)^2}$

$$\sigma_K^2 = (x - 2y)^{-6} (4y^2 \sigma_x^2 + (x + 2y)^2 \sigma_y^2)$$

若测得  $x = 0.120 \pm 0.005 \text{ mol/L}$

$y = 0.010 \pm 0.001 \text{ mol/L}$

则  $\sigma_k^2 = 400\sigma_x^2 + 19600\sigma_y^2 = 0.030$

$$\sigma_k = \sqrt{0.030} = 0.17$$

$$k = 1.0 \pm 0.2 \text{ L/mol}$$



## 4. 误差的合成

### 相关系数

■ 问题2: 如果被测量的误差不满足相互独立

$$\sigma_f^2 = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}\right)^2 \sigma_{x_1}^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial x_2}\right)^2 \sigma_{x_2}^2 + \cdots + \left(\frac{\partial f}{\partial x_m}\right)^2 \sigma_{x_m}^2 + 2 \sum_{i,j}^m \frac{\partial f}{\partial x_i} \frac{\partial f}{\partial x_j} \frac{\sum_{m=1}^N \delta x_{i,m} \delta x_{j,m}}{N}$$

若定义  $K_{ij} = \frac{\sum_{m=1}^N \delta x_{i,m} \delta x_{j,m}}{N}$  ,  $\rho_{ij} = \frac{K_{ij}}{\sigma_{x_i} \sigma_{x_j}}$

$$\sigma_f^2 = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}\right)^2 \sigma_{x_1}^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial x_2}\right)^2 \sigma_{x_2}^2 + \cdots + \left(\frac{\partial f}{\partial x_m}\right)^2 \sigma_{x_m}^2 + 2 \sum_{i,j}^m \frac{\partial f}{\partial x_i} \frac{\partial f}{\partial x_j} \rho_{ij} \sigma_{x_i} \sigma_{x_j}$$

$K_{ij}$  为误差  $x_i$  和误差  $x_j$  之间的协方差

## 4. 误差的合成

### 相关系数

■ 问题2：如果被测量的误差不满足相互独立

$$\rho_{ij} = \frac{K_{ij}}{\sigma_{x_i} \sigma_{x_j}} \quad K_{ij} \text{ 为误差 } x_i \text{ 和误差 } x_j \text{ 之间的协方差}$$

**计算方法①：按照相关系数的定义，直接计算**

根据多组测量的对应值 $(\xi_i, \eta_j)$ ，按照相关系数的定义直接计算得

$$\rho = \frac{\sum (\xi_i - \bar{\xi})(\eta_i - \bar{\eta})}{\sqrt{(\xi_i - \bar{\xi})^2 (\eta_i - \bar{\eta})^2}}$$

$\bar{\xi}$ 和 $\bar{\eta}$ 为 $(\xi_i, \eta_j)$ 的均值



## 4. 误差的合成

### 相关系数

#### ■ 问题2: 如果被测量的误差不能满足相互独立

$$\rho_{ij} = \frac{K_{ij}}{\sigma_{x_i} \sigma_{x_j}} \quad K_{ij} \text{ 为误差 } x_i \text{ 和误差 } x_j \text{ 之间的协方差}$$

#### 计算方法②: 理论计算法

有些误差间的相关系数, 可根据概率论和最小二乘法直接求出

如果求得两个误差 $\xi$ 和 $\eta$ 间为线性相关, 即 $\xi = a\eta + b$ , 则相关系数

$$\rho = \begin{cases} +1, a > 0 \\ -1, a < 0 \end{cases}$$

例: 某电路电流 $I$ 和 $U$ , 求功率 $P=UI$



## 4. 误差的合成

### 合成时需要注意的问题

#### ■ 问题3：泰勒展开高阶项数值是否可以删掉？

测量球体体积  $V = \frac{4}{3}\pi r^3$  若测得半径  $r = 1.0 \pm 0.1mm$

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3 = 4.19mm^3 \quad \sigma_V = 4\pi r^2 \sigma_r = 1.26 mm^3$$

若考虑高阶项

$$\sigma_V = \sqrt{(4\pi r^2)^2 \sigma_r^2 + \frac{1}{2} (8\pi r)^2 \sigma_r^4} = \sqrt{(1.256)^2 \times 0.01 + \frac{1}{2} \times (0.2512)^2 \times 0.01} \\ = 1.27mm^3$$

根据微小误差取舍原则， $\sqrt{\frac{1}{2} (8\pi r)^2 \sigma_r^4} = 0.18$ ，高阶项可以舍去

若  $r = 1.0 \pm 0.2mm$

$$\sigma_V = \sqrt{6.3101 + 0.5048} = 1.44mm^3$$

$$\sqrt{\frac{1}{2} (8\pi r)^2 \sigma_r^4} = \sqrt{\frac{1}{2} (1.0048)^2} = 0.71 \quad \text{高阶项不可以舍去}$$



## 4. 误差的合成

### 微小误差取舍原理

$$\sigma_y = \sqrt{D_1^2 + D_2^2 + \cdots + D_{k-1}^2 + D_k^2 + D_{k+1}^2 + \cdots + D_n^2}$$

将其中的误差 $D_k^2$ 取出后，得：

$$\sigma'_y = \sqrt{D_1^2 + D_2^2 + \cdots + D_{k-1}^2 + D_{k+1}^2 + \cdots + D_n^2}$$

若有： $\sigma_y \approx \sigma'_y$ ，则称 $D_k$ 为微小误差

① 根据有效数字运算规则，对一般准确度的测量，测量误差有效数字只取一位，在此情况下，若将某部分误差舍去后，满足 $\sigma_y - \sigma'_y \leq (0.1 - 0.05)\sigma_y$ ，则不会对测量结果的误差产生影响

$$D_k \leq \frac{1}{3} \sigma_y$$

② 对比较精密的测量，测量误差有效数字取二位，则有满足 $\sigma_y - \sigma'_y \leq (0.01 - 0.005)\sigma_y$

$$D_k \leq \frac{1}{10} \sigma_y$$

结论：被舍去误差小于或等于测量结果总标准差的1/10~1/3



## 4. 误差的合成

### ■ 问题4：如果函数关系复杂？

例：


$$K = \frac{x}{(a/(V_1 + V_2) - x)(b/(V_1 + V_2) - x)},$$

$x, a, b, V_1, V_2$  为被测量

假定被测量的测量值满足正态分布，  
根据正态分布规则产生多个随机数，

K与输入参数的  
非线性关系

## Monte Carlo合成法





## 4. 误差的合成

### Monte Carlo合成法

例：K型热电偶测量不确定评定

Ref: 2013 基于蒙特卡罗法的K型热电偶测量不确定度评定

**仪器：** ZJ-2E型热工全自动检定系统，SRJK-3-12型管型电阻炉， 长度为600mm， 加热管内径为40mm， 2000型数字多用表

**材料：** 铂铑10-铂标准热电偶，

**镍铬—镍硅热电偶（K型热电偶）**（长度 $\geq 750\text{mm}$ ， 电极直径=1.0mm）

**测量原理：** 在管式炉中将待测的K型热电偶和标准铂铑10-铂热电偶捆扎成圆形一束， 被检热电偶的测量端围绕标准热电偶的测量端均匀分布一周， 并处于垂直标准热电偶同一截面上。当炉温升到检定点温度， 炉温变化小于 $0.2^\circ\text{C}/\text{min}$ 时， 自标准热电偶开始， 依次测量各被检热电偶的热电动势。



**测量步骤：**经外观检查合格的新制K 型热电偶， 在800℃退火2h后， 随炉冷却至250℃以下， 并在此条件下进行试验。由低温向高温逐点升温， 在400℃点测量标准与被检热电偶的热电动势， 每支热电偶读数为10次。

测量时的参考端温度为20.0℃， 引入补偿电动势400℃时的被测热电偶的补偿电动势为0.7981mV。

求：温度误差 $\Delta t$ 的分布

(即热电偶热电动势误差 $\Delta e$  换算的温度误差)

$$\Delta t = \frac{\bar{e}_{\text{被}}}{s_{\text{被}}} - \frac{\bar{e}_{\text{标}} - e_{\text{证}}}{s_{\text{标}}} + \frac{e_{\text{补}} - e_{\text{分}}}{s_{\text{被}}}$$

$\bar{e}_{\text{被}}$ -被检热电偶热电动势测量平均值；

$e_{\text{证}}$ -标准热电偶证书上查得的标准热电偶热电动势值；

$\bar{e}_{\text{标}}$ -标准热电偶热电动势测量平均值；

$e_{\text{补}}$ -采用测量时冷端不为 0℃时被测热电偶引入补偿电动势；

$e_{\text{分}}$ -分度表上被检热电偶的热电动势值，即16.397m V；

$s_{\text{标}}$ 、 $s_{\text{被}}$  -为分度表上查得的标准、被检热电偶的微分热电动势  $s$

值，其值分别为  $s_{\text{标}} = 9.57 \times 10^{-3} \text{mV}$ ，  $s_{\text{被}} = 42.24 \times 10^{-3} \text{mV}$

19

表 1 K 型热电偶测量值及计算结果表

序号	$e_{\text{被}}/\text{mV}$	$e_{\text{标}}/\text{mV}$
1	15. 6012	3. 1438
2	15. 6032	3. 1443
3	15. 6322	3. 1448
4	15. 6092	3. 1453
5	15. 6112	3. 1440
6	15. 6068	3. 1442
7	15. 6300	3. 1450
8	15. 6138	3. 1441
9	15. 5910	3. 1452
10	15. 6052	3. 1445
平均值	15. 6104	3. 1445
	0. 0126	0. 0005



求：温度误差 $\Delta t$ 的分布 ( $\Delta t$ 为由热电偶热电动势误差 $\Delta e$  换算的温度误差)

$$\Delta t = \frac{\bar{e}_{\text{被}}}{s_{\text{被}}} - \frac{\bar{e}_{\text{标}} - e_{\text{证}}}{s_{\text{标}}} + \frac{e_{\text{补}} - e_{\text{分}}}{s_{\text{被}}}$$




其中:

$\bar{e}_{\text{被}} \sim N(15.6104, 0.01262)$ ,  $\bar{e}_{\text{标}} \sim N(3.1445, 0.00052)$ ,  $e_{\text{证}} \sim N(3.1438, 0.000232)$


$s_{\text{标}} = 0.009570$ ,  $s_{\text{被}} = 0.04224$ ,  $e_{\text{分}} = 16.397$ ,  $e_{\text{补}} = 0.7981$

**Monte Carlo求解:**

- 1) 设定蒙特卡罗采样次数 $M = 1000000$ ;
- 2) 分别对 $\bar{e}_{\text{被}}$ 、 $\bar{e}_{\text{标}}$ 、 $e_{\text{证}}$ 进行采样;
- 3) 根据公式计算 $\Delta t$



## 计算结果:



$\Delta t$

$$= (0.1909 \pm 0.3038)^\circ\text{C}$$

真值的置信区间（置信水平为95%）：  
[0.1909-0.3038\*1.96,  
0.1909+0.3038\*1.96]  
即[-0.4045,0.7863]

## 与标准方法对比:

$$\Delta t = (0.2 \pm 1.8)^\circ\text{C}$$

$$[-1.6, 2.0]$$

MCM包含的区间更加收敛:

- 1) 方法原理
- 2) 误差假设



## 5. 误差的分配

### 误差分配

#### ■ 误差分配的概念

给定测量结果允许的总误差，合理确定各个单项误差

#### ■ 误差分配和误差合成的关系

互为逆问题

#### ■ 误差分配的作用与意义

确定测量方案，选定测量设备等

#### ■ 误差分配是否含系统误差？

## ■ 为什么调整？

1) 对一部分测量误差的需求实现颇感容易，而对另一些测量误差的要求则难以达到；

2) 当各个分项误差一定时，相应测量值的误差与其传播系数成反比。因此，当各个分项误差相等时，相应测量值的误差并不相等，有的可能相差很大。

## ■ 调整原则？



## 5. 误差的分配

### 误差分配举例

**例：**测量圆柱形体积时，可间接测量圆柱形直径D及高度h,根据函数式  $V=\pi D^2 h/4$ ,求得体积V,若要求测量体积的相对误差为1%，已知直径和高度的工称值为  $D_0=20\text{mm}$ ,  $h_0=50\text{mm}$ ,试确定直径及高度h的测量精度。

$$V_0 = \frac{\pi D_0^2}{4} h_0 = \frac{3.1416 \times 20^2}{4} \times 50\text{mm}^3 = 15708\text{mm}^3$$

因此体积的绝对误差为：  $\sigma_v = V_0 \times 1\% = 15708\text{mm}^3 \times 1\% = 157.08\text{mm}^3$



等影响分配原则分  
配误差

$$\sigma_D = \frac{\sigma_V}{\sqrt{n}} \frac{1}{\partial V / \partial D} = \frac{\sigma_V}{\sqrt{n}} \frac{2}{\pi D h} = \frac{157.08}{\sqrt{2}} \times \frac{2}{3.1416 \times 20 \times 50} = 0.071\text{mm}$$

$$\sigma_h = \frac{\sigma_V}{\sqrt{n}} \frac{1}{\partial V / \partial h} = \frac{\sigma_V}{\sqrt{n}} \frac{4}{\pi D^2} = \frac{157.08}{\sqrt{2}} \times \frac{4}{3.1416 \times 20 \times 20} = 0.351\text{mm}$$





续：测量圆柱形体积时，可间接测量圆柱形直径D及高度h,根据函数式  $V=\pi D^2 h/4$ ,求得体积V,若要求测量体积的**相对误差为1%**，已知直径和高度的工称值为  $D_0=20\text{mm}$ ， $h_0=50\text{mm}$ ,试确定直径及高度h的测量精度。

$$\sigma_D = 0.071\text{mm}, \sigma_h = 0.351\text{mm}$$

测量圆柱形直径D的精度需要高些，而测量高度h的精度可低些。根据各种量具的极限误差表查得，直径可用2级千分尺测量，在20mm测量范围内的极限误差为 $\pm 0.013\text{mm}$ 。而高度可用分度值为0.10mm的游标卡尺测量，在50mm测量范围内的极限误差为 $\pm 0.150\text{mm}$

$$\begin{aligned}\sigma_v &= \pm \sqrt{\left(\frac{\partial V}{\partial D}\right)^2 \sigma_D^2 + \left(\frac{\partial V}{\partial h}\right)^2 \sigma_h^2} \\ &= \pm \sqrt{\left(\frac{\pi \times 20 \times 250}{2}\right)^2 \times 0.013^2 + \left(\frac{\pi \times 20 \times 20}{4}\right)^2 \times 0.150^2} \\ &= \pm 51.36\text{mm}^3\end{aligned}$$



根据相对误差为1%，

体积的绝对误差为： $\sigma_v = V_0 \times 1\% = 15708\text{mm}^3 \times 1\% = 157.08\text{mm}^3$

而直径采用2级千分尺测量，高度用分度值为0.10mm的游标卡尺测量后， $\sigma_v = 51.36\text{mm}^3$

显然采用的量具准确度偏高，应当适当调整，若将用分度值为0.05mm的游标卡尺来测量直径和高度，在50mm测量范围内的极限误差为0.08mm,此时测量直径的极限误差超出按等级影响原则分配所得的允许误差，但可以从测量高度允许的多余部分得到补偿。

$$\begin{aligned}\sigma_v &= \pm \sqrt{\left(\frac{\partial V}{\partial D}\right)^2 \sigma_D^2 + \left(\frac{\partial V}{\partial h}\right)^2 \sigma_h^2} \\ &= \pm \sqrt{\left(\frac{\pi \times 20 \times 250}{2}\right)^2 \times 0.08^2 + \left(\frac{\pi \times 20 \times 20}{4}\right)^2 \times 0.08^2} = \pm 128.45\text{mm}^3\end{aligned}$$



## 5. 误差的分配

### 最佳测量方案的确定

#### ■ 一点说明

只需考虑随机误差和未定系统误差的影响，而不需要考虑已定系统误差。

#### ■ 从三个方面考虑：


误差项越少越好

误差传递系数越小越好

误差越小越好

## 5. 误差的分配

### 最佳测量方案的确定



用分度值为0.05mm的  
游标卡尺测量两轴中心  
距L

方法一：分别测量两轴的直径 $d_1, d_2$ 和外尺寸 $L_1$ ,中心距 $L$ 的函数表达式：

$$L = L_1 - \frac{d_1}{2} - \frac{d_2}{2}$$

方法二：分别测量两轴的直径 $d_1, d_2$ 和内尺寸 $L_2$ ,中心距 $L$ 的函数表达式

$$L = L_2 + \frac{d_1}{2} + \frac{d_2}{2}$$

方法三：分别测量外尺寸 $L_1$ 和外尺寸 $L_2$ ,中心距 $L$ 的函数表达式：

$$L = \frac{L_1}{2} + \frac{L_2}{2}$$



## 5. 误差的分配

### 最佳测量方案的确定

$$\sigma_{d1} = 5\mu m, \sigma_{d2} = 7\mu m, \sigma_{L1} = 8\mu m, \sigma_{L2} = 10\mu m$$

方法一：

$$\sigma_L = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial L_1}\right)^2 \sigma_{L1}^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial d_1}\right)^2 \sigma_{d1}^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial d_2}\right)^2 \sigma_{d1}^2} = \sqrt{\sigma_{L1}^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 \sigma_{d1}^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 \sigma_{d1}^2} = 9.1\mu m$$

方法二：

$$\sigma_L = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial L_2}\right)^2 \sigma_{L2}^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial d_1}\right)^2 \sigma_{d1}^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial d_2}\right)^2 \sigma_{d1}^2} = \sqrt{\sigma_{L2}^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 \sigma_{d1}^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 \sigma_{d1}^2} = 10.9\mu m$$

方法三：

$$\sigma_L = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial L_2}\right)^2 \sigma_{L2}^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial L_1}\right)^2 \sigma_{L1}^2} = \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 \sigma_{L1}^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 \sigma_{L2}^2} = 6.4\mu m$$



为什么方法三的效果最好？  
为什么方法二差于方法一？

29

相同条件下测量内尺寸的误差要比  
测量外尺寸的误差大，应尽量选择  
包含测量外尺寸的函数公式



## 5. 误差的分配

### 最佳测量方案的确定

测量金属导线的电导率 $\gamma$ ，已知其函数式为  $\gamma = \frac{4l}{\pi d^2 R}$ ，长度 $l$ 、直径 $d$ 和电阻 $R$



$$\sigma_{\gamma} = \sqrt{\left(\frac{4}{\pi d^2 R}\right)^2 \sigma_l^2 + \left(\frac{8l}{\pi d^3 R}\right)^2 \sigma_d^2 + \left(\frac{4l}{\pi d^2 R^2}\right)^2 \sigma_R^2}$$



- (1)  $l = 0$ ，不可，但可以越小越好→短小导线
- (2)  $d$ 和 $R$ 尽量大→直径大、电阻大



谢谢  
Q & A