

CX32L003 Application Note 3

DeepSleep Mode AWK Wake-Up Causes The Chip Reset


1. 问题描述：

在进入 Deepsleep 后，通过 AWK 唤醒芯片，会出现芯片复位的现象。

2. 原因分析：

在进入 Deepsleep 的时候，Vcore 电压上会有个上升和下降再到稳定（进入 Deepsleep Mode）的过程。

如下图所示：



在电压峰值的时候，会干扰到 AWK 的计数寄存器，导致寄存器溢出，从而触发唤醒。然而此时 Vcore 电压不稳，容易造成芯片复位。

3. 解决办法：

在进入 Deepsleep Mode 之前主动关掉外设时钟，并且将时钟源切换到 LIRC。（目的是降低峰值电压）。



4. 修订历史

Revision	Date	ChangeLog
0.1	2021/6/30	Initial Version

附，相关代码如下：

```

while (1)
{
    all_clock_off();
    wait_100nop();
    HAL_PWR_EnterDEEPSLEEPMode(); // 关闭相关外设后进入睡眠
    wait_100nop();
    all_clock_on();
}

void all_clock_off(void)
{
    __HAL_RCC_GPIOA_CLK_DISABLE() ;
    __HAL_RCC_GPIOB_CLK_DISABLE() ;
    __HAL_RCC_GPIOC_CLK_DISABLE() ;
    __HAL_RCC_GPIOD_CLK_DISABLE() ;

    __HAL_RCC_UART0_CLK_DISABLE() ;
    __HAL_RCC_UART1_CLK_DISABLE() ;
    __HAL_RCC_TIM1_CLK_DISABLE() ;
    __HAL_RCC_ADC_CLK_DISABLE() ;

    RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
    RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};

    RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HIRC | RCC_OSCILLATORTYPE_LIRC;
    RCC_OscInitStruct.HIRCState = RCC_HIRC_OFF;
    RCC_OscInitStruct.HIRCCalibrationValue = RCC_HIRCCALIBRATION_24M;
    RCC_OscInitStruct.LIRCState = RCC_LIRC_ON;
    RCC_OscInitStruct.HIRCCalibrationValue = RCC_LIRCCALIBRATION_32K;
    if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
    {
        Error_Handler();
    }

    RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK | RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK | RCC_CLOCKTYPE_PCLK;
    RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_LIRC;
    RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
    RCC_ClkInitStruct.APBCLKDivider = RCC_PCLK_DIV1;

    if( HAL_RCC_ClockConfig (&RCC_ClkInitStruct)!=HAL_OK )
    {
        Error_Handler();
    }
}

void wait_100nop(void)
{
    __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop();
    __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop();
    __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop();
    __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop();
    __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop();
    __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop();
    __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop();
    __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop();
    __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop();
    __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop();
}

```

```
void all_clock_on(void)
{
    __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE() ;
    __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE() ;
    __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE() ;
    __HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE() ;

    __HAL_RCC_UART0_CLK_ENABLE() ;
    __HAL_RCC_UART1_CLK_ENABLE() ;
    __HAL_RCC_TIM1_CLK_ENABLE() ;
    __HAL_RCC_ADC_CLK_ENABLE() ;
    RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
    RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};

    RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HIRC | RCC_OSCILLATORTYPE_LIRC;
    RCC_OscInitStruct.HIRCState = RCC_HIRC_ON;
    RCC_OscInitStruct.HIRCCalibrationValue = RCC_HIRCCALIBRATION_24M;
    RCC_OscInitStruct.LIRCState = RCC_LIRC_OFF;
    RCC_OscInitStruct.HIRCCalibrationValue = RCC_LIRCCALIBRATION_32K;
    if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
    {
        Error_Handler();
    }

    RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK | RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK | RCC_CLOCKTYPE_PCLK;
    RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_HIRC;
    RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
    RCC_ClkInitStruct.APBCLKDivider = RCC_PCLK_DIV1;

    uwTickFreq = HAL_TICK_FREQ_1KHZ;
    if( HAL_RCC_ClockConfig (&RCC_ClkInitStruct)!=HAL_OK )
    {
        Error_Handler();
    }
}
```