


# MS (alternateur autonome)



à vide: pas de courant.  
 $\dot{\lambda}_{abc} = 0$   

$$V_a = - \frac{d\Phi_a}{dt}$$

$$\Phi_{a,R} = n_s \cdot \int_{S_\ell} \vec{B}_{e,R}(\theta, \theta_R) d\vec{s}$$
  
 mais intégrer par rapport à  $\theta$   
 Surface qui s'appuie sur le contour fermé  
 $\theta = +\frac{\pi}{2}$

$$\Phi_{a,R}(\theta_R(t)) = n_s \int_{\theta = -\frac{\pi}{2}}^{\theta = +\frac{\pi}{2}} \omega_R I_R \cos(\theta - \theta_R) \cdot \left(\frac{D_R}{2} \cdot l_R d\theta\right)$$

$$= n_s \omega_R I_R \frac{D_R l_R}{2} \left[ \sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta_R\right) - \sin\left(-\frac{\pi}{2} - \theta_R\right) \right]$$

$2 \cos(\theta_R)$

$$= n_s \omega_R I_R D_R l_R \cos(\theta_R(t))$$

dérivée composée  $\frac{d\theta_R}{dt}$

$\dot{\lambda}_{abc} = 0 \Rightarrow V_a = - \frac{d\Phi_{a,R}}{dt} = + n_s \omega_R I_R D_R l_R \sin(\theta_R(t))$   
 seule inconnue

$$\omega_R = 0,22 \text{ T/A}$$

$$\omega_S = 0,8 \text{ mT/A}$$

$$n_s = \frac{230 \cdot \sqrt{2}}{0,22 \cdot 3,5 \cdot 0,3 \cdot 0,5 \cdot 2\pi \cdot \frac{3000}{60}} \approx 9 \text{ spires}$$

1.2) Si  $N_R$  passe à 1500 tr/min

E 2 fois plus faible,  $E_{eff} = \frac{230}{2} = 115 \text{ V}$

E: tension à vide

1.3) Sator  $L_s(\theta_R)$  si pôle saillant

$$c) \begin{bmatrix} \Phi_{a,s} \\ \Phi_{b,s} \\ \Phi_{c,s} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_s & M_s & M_s \\ M_s & L_s & M_s \\ M_s & M_s & L_s \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} i_a' \\ i_b' \\ i_c' \end{bmatrix}$$

réciprocité


$$a) \Phi_{a,a} = n_s \cdot \int_{\theta=-\frac{\pi}{2}}^{\theta=\frac{\pi}{2}} \alpha_s \cdot i_a \cos(\theta) \cdot \left( \frac{D_R l_R}{2} d\theta \right) = \underbrace{n_s D_R l_R \alpha_s}_{L_s} i_a$$

$L_s = n_s^2 \cdot \mathcal{P} \leftarrow$  cachée dans  $\alpha_s$   
 $= 1.08 \text{ mH}$

$$b) \Phi_{a,b} = n_s \cdot \int_{\theta=-\frac{\pi}{2}}^{\theta=\frac{\pi}{2}} \alpha_s \cdot i_a \cdot \cos\left(\theta - \frac{2\pi}{3}\right) \frac{D_R l_R}{2} d\theta = \underbrace{(n_s D_R l_R \alpha_s)}_{M_s} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) i_b'$$

retardé

$$M_s = -\frac{L_s}{2} = -0.54 \text{ mH}$$



contrainte

$$i_N = i_a + i_b + i_c = 0$$

$$\Phi_{as} = L_s i_a + M_s i_b + M_s i_c \quad i_b + i_c = -i_a$$

$$= (L_s - M_s) i_a$$

$$L_{as} = \frac{3}{2} L_s = 1.6 \text{ mH}$$

Flux dépend des autres termes mais cachés dans un seul terme: inductance cyclique.  
l'inductance qui caractérise la machine

$$L_s = \begin{bmatrix} L_{as} & 0 & 0 \\ 0 & L_{as} & 0 \\ 0 & 0 & L_{as} \end{bmatrix}$$

inductance cyclique statorique


1.4) pertes Joules.

la machine ne tourne plus. on injecte un courant continu.

↓  
plus de  $V$ .

(courant  $i_s$  constant)


—∞ fil  $\Rightarrow$  —∞



$$I_{DC} = \frac{V_{dc}}{1.5 \cdot R_s} = 133 A$$

1.5)

$$e = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d\Phi}{d\theta} \cdot \frac{d\theta}{dt} \cdot \Omega_R$$




a)

$$v_{a(t)} = -R_s i_{a(t)} - L_s \frac{di_{a(t)}}{dt}$$

$$- \Omega_R \frac{d\Phi_{aR}}{d\theta_R} e_{a(t)}$$


↓

tension à vide  
(pas de courant)  
F.E.M.



$$i_{b(t)} = I\sqrt{2}\cos(\omega t - \beta - \frac{2\pi}{3})$$

$i_{b(t)} = E\sqrt{2}\cos(\omega t - \frac{2\pi}{3})$  on tourne  
sur le coté plus tard.



$$d) C_{em} = \frac{3EI \cos \beta}{\Omega_R}$$

$$\begin{aligned} e_a &= E\sqrt{2} \cos(\omega t) \\ e_b &= E\sqrt{2} \cos(\omega t - \frac{2\pi}{3}) \\ e_c &= E\sqrt{2} \cos(\omega t + \frac{2\pi}{3}) \end{aligned} \rightarrow \begin{matrix} i' \text{ décide de } \beta \\ \beta \end{matrix} \begin{pmatrix} i'_a \\ i'_b \\ i'_c \end{pmatrix} = I\sqrt{2} \begin{pmatrix} \cos(\omega t - \beta) \\ \cos(\omega t - \frac{2\pi}{3} - \beta) \\ \cos(\omega t + \frac{2\pi}{3} - \beta) \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} e_a(t) &= -\Omega_R \frac{d\Phi_{aR}}{d\theta_R} \\ &= -\frac{d\Phi_{aR}}{d\theta_R} \times \frac{d\theta_R}{dt} \end{aligned}$$

$$P = e_{abc} \cdot i'_{ab} = E \cdot I \cdot \frac{3}{2} \left\{ \begin{aligned} &\cos(2\omega t - \beta) + 3\cos(\beta) \\ &\cos(2\omega t - \beta - \frac{4\pi}{3}) \\ &\cos(2\omega t - \beta + \frac{4\pi}{3}) \end{aligned} \right\}$$

Instantanée = constante.  
= 3EI cos β


$$\Phi_{aR}(\theta_R) = (\Phi_{SR} \sqrt{2}) \cdot \cos(\theta_R - \psi)$$

on décide quand on tourne

$$\frac{d\Phi_{aR}}{d\theta_R} = \Phi_{SR} \sqrt{2} \cos(\theta_R - \psi + \frac{\pi}{2})$$

$$e_a(t) = E\sqrt{2} \cos(\omega t) \quad t=0 \Rightarrow e_{max}. \quad \theta_R - \psi + \frac{\pi}{2} = 0$$

$$C_{em} = \frac{3EI \cos \beta}{\Omega_R} = 3 \Phi_{SR} I \cos \beta$$




$$C_{em} = \frac{\sum e_k i'_k}{\Omega_R} = 3 \left( \frac{E}{\Omega_R} \right) \overset{1}{I} \cos(\underbrace{\hat{I}_i E}_{\beta})$$

$$\Phi_{aR} = \Phi_{SR_{eff}} \sqrt{2} \cos(\theta_R) \quad \downarrow \quad \Phi_{SR_{eff}}$$

$$\frac{d\Phi}{d\theta_R} = \Phi_{SR_{eff}} \sqrt{2} \cos(\theta_R + \frac{\pi}{2})$$

## 2) Fonctionnement en alternateur autonome

2.1.1).



$$N_R = 3000 \text{ tr/min}$$


$$e_a(t) = L_s \frac{di_a}{dt} + R_s i_a + ?$$

↓

$$a) \quad \underline{E}_a = jL_s \Omega_R \underline{I}_a + R_s \underline{I}_a + \underline{Z}_u \underline{I}_a$$

$$\Omega_R = \omega_{\text{méca}} = \omega_{\text{élec}} \quad (1 \text{ paire de pôle})$$

$$b) \quad \underline{I}_a = \frac{\underline{E}_a}{(R_s + jX_s) + \underline{Z}_u} \approx \frac{\underline{E}_a}{R_u + jX_s} = \frac{\underline{E}_a}{R_u^2 + X_s^2} (R_u - jX_s)$$



$$\begin{cases} |I_a| = \frac{|E_a|}{\sqrt{R_u^2 + X_s^2}} = \frac{230}{\sqrt{1^2 + 0.5^2}} = 206 \text{ A} \\ \beta = \arctan\left(\frac{X_s}{Z_u}\right) = 8^\circ \quad (\text{car } |V_a| = R_u \cdot |I_a|) \\ |V_a| = 206 \end{cases}$$

$$\underline{V}_a = \underline{Z}_u \cdot \underline{I}_a = \underline{E}_a \cdot \frac{\underline{Z}_u}{(R_s + jX_s) + \underline{Z}_u}$$

$$R_s = 5 \text{ m}\Omega \ll X_s \text{ et } |Z_u|$$

$$X_s = L_s \Omega_R \quad \Omega_R = N_R \cdot \frac{2\pi}{60} = 314.2 \text{ rad/s}$$

$$= 1.6 \text{ m} \cdot 314.2$$

$$= 502 \text{ m}\Omega$$

$$c) \quad |V_a| = E_a \cdot \frac{R_u}{\sqrt{R_u^2 + X_s^2}} = E_a \cdot \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{X_s}{R_u}\right)^2}} \xrightarrow{R_u \rightarrow \infty} E_a$$

à vide

d)



$|V_a| \downarrow$  quand  $R_u \downarrow$  (plus d'appareils)

$$\begin{matrix} |E_a| & \xrightarrow{+\infty} \\ & R_u \downarrow \\ & 0 \end{matrix}$$

augmente  $\Omega_R$  mais  $L_s \Omega_R \rightarrow \omega$  boye aussi


$\Rightarrow$  donc rotor bobiné  $\Rightarrow$  agit sur  $V_a$  sans bouger la fréquence

→ charge le flux → saturé !




⇒ il faut maîtriser la fréquence  
↓  
horloge du réseau

2.2)



2.3)  
F2



$$\Phi_{ar} = +j \frac{E_a}{\Omega_R} \iff E_a = -j \Omega_R \Phi_{ar}$$


$$\Rightarrow |\Phi_{ar}| = \frac{230}{3142} = 73 \text{ mWb}$$

$$\Phi_{as} = \alpha_{cs} \cdot I_a \Rightarrow |\Phi_{as}| = 1,6 \cdot 10^{-3} \cdot 206 = 329,6 \text{ mWb}$$

Le sator est en train d'être retourné par le rotor

2.3) Bilan de puissance

a)



$$P_u = 3 R_u I_a^2 = 127 \text{ kW}$$

$$\Omega_R = 314 \text{ rad/s}$$

$$C_{em} = \frac{P_E}{\Omega_R} = 404 \text{ N.m}$$

$$P_d = 0 \text{ W}$$

$$P_j = 3 P_s I_a^2 = 0,6 \text{ kW}$$

$$P_E = 3 E_a I_a \cos \beta$$

Turbine

$$C_{Tub} - C_{em} = J_a \frac{d\Omega_R}{dt}$$


↑  
Contrôle par le débit

↖ perturbation subie (Rn varie)

$$H = 100\text{m}$$

$$= p \cdot Q_v \cdot g h$$

↓  
débit volumique.



$$W_m = mgh \quad (J)$$

puissance:  $W = J/s$

$$\therefore P_T \approx 0$$

on veut que  $C_{\text{carb}} = C_{\text{em}} \Rightarrow \rho_{\text{O}_2} g h = P_{\text{atm}} \rightarrow$

$$Q_v = \frac{\rho_{\text{air}} v}{\rho g h} = \frac{\rho_{\text{air}} v}{10^6} = \frac{127 \text{ k}}{10^6} = 0,127 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1} = 127 \text{ l} \cdot \text{s}^{-1}$$

2. constante

Si  $R_u = 2\Omega$

$$\underline{I_a} \approx \frac{\underline{E_a}}{R_u + jX_s}$$

$$I_a = \frac{E_a}{\sqrt{R_u^2 + X_s^2}}$$

Non linéaire!  
 $Q_v' \neq 2Q_v$

$$\left\{ \begin{array}{l} R_u = 1 \Omega \rightarrow 206 A \\ R_u = 2 \Omega \rightarrow 112 A \end{array} \right.$$

$$P_u = 75 \text{ kW}$$

$$\Rightarrow Q_{\text{vol}} = 75 \text{ l. s}^{-1}$$

$$C_0 = 0$$

$$C - C_{eq} = I_0 \left( \frac{dL}{dt} \right)$$

||  
0

