

2. 故障原因

- 1) 机油使用时间过长,未定期更换,高温氧化使机油变质。
- 2) 活塞和气缸间隙变大,活塞环漏气,燃油下泄量大,稀释机油。
- 3) 气缸垫密封不严或气缸体、气缸盖有裂纹,造成冷却液漏入曲轴箱使机油变为乳白色。
 - 4) 曲轴箱通风不良, 机油中混杂有废气中的燃油, 使机油变质。
- 5) 机油滤清器堵塞, 机油未经过滤而直接通过旁通阀, 润滑短路, 造成机油内杂质过多。
 - 6) 机油泵磨损,供油能力下降。

3. 故障诊断与排除

- 1)检查机油是否使用时间过长,未定期更换。
- 2) 检查机油中是否有水分, 进而检查冷却系是否有裂纹。
- 3) 检查机油滤清器滤清效果是否良好。
- 4) 检查曲轴箱通风阀是否失效。
- 5) 检测气缸压力,判断气缸活塞组是否漏气窜油。

2.8 发动机异响的故障诊断与排除

技术状况良好的发动机,运转中能听到均匀的排气声和轻微的噪声。若发动机在运转过程中,伴随有其他声响,如发出连续的金属干摩擦声、间歇或连续的金属敲击声等,即为发动机异响。

发动机出现异响故障后,将造成部件磨损加速,甚至发生事故性的破坏,所以必须根据故障现象,分析故障产生的原因,找出异响的部位,准确地将其诊断出来,并采取必要的维修措施排除故障。

2.8.1 发动机异响的原因及特性

1. 发动机异响的原因

发动机各系统和机构中的某些故障,均可导致异响的出现,异响涉及的范围很广,产生 异响的原因很多,归纳如下:

- 1) 爆燃或早燃,引起点火敲击响。
- 2) 某些运动部件因磨损使其间隙过大,导致异响。如曲轴主轴承响、连杆轴承响、活塞敲缸响等。
- 3) 部件装配、调整不当,配合间隙失准,如活塞销装配过紧、气门脚间隙调整不当造成异响。
 - 4) 部件损坏、断裂、变形、碰擦。如气门弹簧折断、曲轴折断等引起异响。
 - 5) 部件因工作温度过高熔化卡滞。
 - 6) 润滑不良。
 - 7) 回转件平衡遭到破坏。
 - 8) 使用材料、油料和配件的材质、型号规格、品质不符合要求。



2. 发动机异响的特性

发动机异响与其转速、负荷、温度和润滑条件等因素有关。

- (1)转速 一般情况下,转速越高机械异响越强烈(活塞敲缸响例外)。尽管如此,在高速时各种响声混杂在一起,听诊某些异响反而不易辨清。因此诊断时的转速不一定是高速,要具体异响具体对待。如当主轴承响、连杆轴承响和活塞销响较为严重时,在总速和低速下也能听到。总之,诊断异响应在响声最明显的转速下进行,并尽量在低转速下进行。
- (2)负荷 发动机不少异响与发动机的负荷有关。如曲轴主轴承响、连杆轴承响、活塞敲缸响、汽油机点火敲击响等,均随负荷增大而增强,随负荷减小而减弱。但是,也有些异响与负荷无关,如气门响,负荷变化时异响并不变化。
- (3)温度 有些异响与发动机温度有关,而有些异响与发动机温度无关或关系不大。 在机械异响诊断中,对于热膨胀系数较大的配合副要特别注意发动机的热状况,最典型的例 子是铝活塞敲缸。在发动机冷起动后,该异响非常明显,然而一旦温度升起,响声即减弱或 消失。所以,该异响诊断应在发动机低温下进行。
 - (4) 润滑条件 不论什么机械异响,当润滑条件不良时,异响一般都显得比较明显。

3. 发动机异响的振动区域

发动机常见异响引起的振动,可分为以下几部分,如图 2-102 所示。

- (2) 气缸体与气缸盖之间 可用螺 钉旋具或听诊器辅助听诊活塞敲缸响、 气门落座响等故障。
- (3) 气缸盖与气门室罩壳之间 可 用螺钉旋具或听诊器辅助听诊凸轮轴轴 承响、液压挺杆响(或气门脚响)等。
- (4) 发动机前端附件部分 可用螺 钉旋具或听诊器辅助听诊发电机等附件 及传动带的异响。
- (5) 正时传动带防护罩部位 可听 诊正时传动带张紧轮轴承异响。




图 2-102 异响振动区域

2.8.2 曲轴连杆机构异响的故障诊断与排除

曲轴连杆机构的常见异响有曲轴主轴承响、连杆轴承响、活塞敲缸响、活塞销响和活塞 环响等。此类异响都严重影响发动机的正常工作,加剧发动机的损坏,缩短使用寿命,必须 认真诊断排除。

1. 曲轴主轴承响

(1) 故障现象

1) 汽车加速或发动机突然加速时,发出沉闷连续的"嘡嘡"的金属敲击声,同时伴有发动机振动的现象。



- 2)响声随发动机转速提高而增大,随负荷增大而增强,但与发动机温度变化不大。
- 3) 单缸断火响声无明显变化(不上缸),相邻两缸同时断火,响声明显减弱。
- 4)响声严重时,机油压力明显下降。
- (2) 故障原因
- 1) 曲轴主轴承与轴颈间隙过大。
- 2) 曲轴轴向间隙过大。
- 3) 曲轴主轴承盖螺栓松动。
- 4) 曲轴主轴承与轴颈润滑不良, 使轴承的减磨合金烧蚀或脱落。
- 5) 曲轴弯曲。
- (3) 故障诊断与排除
- 1)发动机低、中速状态下抖动节气门,发动机发出明显而沉闷的连续敲击声,同时伴有发动机振抖现象,则一般可诊断为曲轴主轴承响。
- 2) 若进行单缸断火试验,响声变化不大,而相邻两缸断火,响声明显减弱或消失,则可诊断为两缸之间的曲轴主轴承响。
- 3) 若发动机在高速时机体有较大的振动,机油压力下降明显,则说明曲轴主轴承与轴颈间隙过大或轴承合金烧蚀脱落。
- 4)发动机转速不高,机体振动较大,甚至有摆动摇晃现象,同时发出沉重、粗闷而较大的"嘣、嘣"敲击声,可诊断为曲轴断裂。
 - 5)响声随温度升高而增大,高速时变得杂乱,则可能为曲轴弯曲。
- 6) 踩下离合器踏板,若响声减弱或消失,放松离合器踏板后,响声又重现,则为曲轴轴向间隙过大而发响。

2. 连杆轴承响

- (1) 故障现象
- 1)发动机怠速运转时无明显响声,而高速时有"滴滴"敲击声,急加速时尤为明显。
 - 2)响声随发动机转速的提高而增大,随负荷的增加而增强。
 - 3) 单缸断火,响声明显减弱或消失。
 - 4) 发动机温度发生变化时,响声不变化。
 - 5) 轴承严重松旷时, 在怠速或低中速运转中, 可听到"咯棱、咯棱"的响声。
 - (2) 故障原因
 - 1) 连杆轴承与轴颈磨损过甚,造成径向间隙过大。
 - 2) 连杆轴承盖固定螺栓松动或折断。
 - 3) 连杆轴承的减磨合金烧蚀或脱落。
 - 4) 连杆轴颈失圆。
 - 5) 连杆润滑不良。
 - (3) 故障诊断与排除
- 1)发动机由怠速转速向中速过渡时,响声渐为清晰。随着转速的提高,敲击声更为突出,在气缸体与油底壳间听诊明显,可诊断为连杆轴承响。
 - 2)逐缸单缸断火, 若响声减弱或消失, 则为断火之缸连杆轴承响。



3) 发动机无论转速和温度的高低,都发出严重而无节奏的"当当"声,且伴有振动, 进行断火试验响声无变化,可诊断为连杆轴承合金烧蚀。

3. 活塞敲缸响

- (1) 故障现象
- 1)发动机怠速时,在气缸的上部发出有节奏的"嗒嗒"敲击声,转速升高后响声消失。
 - 2) 发动机低温时响声明显,温度升高后响声减弱或消失。
 - 3) 该缸断火时,响声减弱或消失。
 - (2) 故障原因
 - 1) 活塞与气缸壁间隙过大。
 - 2) 气缸润滑条件不良。
 - (3) 故障诊断与排除
- 1) 冷车运转将发动机转速控制在响声最明显处,观看加机油口是否冒烟,排气管是否冒蓝烟,并用螺钉旋具抵触加机油口处一侧的气缸壁,将耳朵贴在螺钉旋具的木柄上,倾听是否有振动的敲击声。若有,则为活塞敲缸响。
 - 2)逐缸断火,若响声减弱或消失,则为断火之缸活塞敲缸响。
- 3)将有敲击声响气缸的火花塞拆下,注入少许机油,摇转曲轴数圈后,装上火花塞,起动发动机再进行试验。若响声明显减弱或消失,但不久又复现,可确诊为该缸活塞敲缸。
 - 4)发动机仅冷车时敲缸,热车后响声消失,发动机可继续使用,等待机会再修。

4. 活塞拉缸响

- (1) 故障现象
- 1) 怠速时发出"嗒嗒"声,高速时发出"嘎嘎"的连续金属敲击声,且伴有机体抖动现象。
 - 2) 温度升高后,响声不但不消失反而加大。
 - 3) 火花塞每跳火一次,响两次。
 - 4) 该缸断火试验,响声加大。
 - (2) 故障原因
 - 1) 活塞与气缸壁间隙讨小。
 - 2) 活塞与活塞销装配过紧而致活塞变形或反椭圆形。
 - 3) 活塞头部尺寸大,活塞环背隙或端隙过小。
 - 4) 连杆轴颈与曲轴轴颈不平行。
 - 5) 连杆弯曲、扭曲或连杆衬套轴向偏斜。
 - (3) 故障诊断与排除
- 1)发动机低温时不响,温度升高后在怠速时出现"嗒嗒"连续的金属敲击声,并伴有机体振动现象,且温度越高,响声越大,听诊部位与活塞敲缸相同,可诊断为活塞变形或活塞环过紧,导致活塞与气缸壁间隙过小而拉缸。
- 2)发动机低温不响,温度升高后在中高速时发出急剧而有节奏的"嘎嘎"声,进行断 火试验响声变化不大,可诊断为连杆装配位置不准。



- 3) 进行逐缸断火, 声响反而加大, 可诊断为该缸拉缸。
- 4)发动机在热起动后拉缸,且单缸断火声响加大,遇此情况应停机维修,以免故障恶化。

5. 活塞销响

- (1) 故障现象
- 1)发动机怠速或中高速时发出有节奏而又清脆的"嗒嗒"响声,突然加大节气门时,响声也随之加大。高速时,响声混浊不清。
 - 2) 断火试验时, 声响减弱或消失, 复火时, 有明显的1~2次响声。
 - 3) 火花塞每跳火1次,发响2次。
 - (2) 故障原因
 - 1) 活塞销与连杆衬套磨损过甚而松旷。
 - 2) 活塞销与活塞销座孔松旷。
- 3) 机油压力过低, 曲轴箱内机油飞溅量不足, 或连杆的润滑油道堵塞, 造成活塞销烧蚀严重。
 - 4) 活塞销折断。
 - 5) 活塞销锁环脱落致使活塞销窜动。
 - (3) 故障诊断与排除
- 1) 使发动机处于怠速位置,抖动节气门到中速位置,如响声能灵活地随之变化,并且每抖动1次节气门,都能听到突出的、尖脆而连贯的"嗒嗒"响声,可诊断为活塞销响。
- 2)将发动机转速控制在响声最明显处,然后逐缸断火。若断火后,声响减弱或消失, 复火时发出"嗒嗒"的敲击声,且气缸上、中部比下部声响大,可诊断此缸活塞销响。
- 3) 若响声较严重,且发动机转速越高,响声越大,而在响声最大的转速下进行断火试验,响声变得更加杂乱,可诊断为活塞销与衬套配合松旷。
- 4) 当发动机怠速运转时,出现有节奏而较沉重的"吭、吭"碰击声;转速提高后,响声不消失,同时伴随机体抖动现象;断火试验时,响声反而增大,可诊断为该缸的活塞销自由窜动。
- 5) 发动机急加速时,响声剧烈而尖锐,进行断火试验时,响声减弱或消失,可诊断为该缸的活塞销折断。

6. 活塞环响

- (1) 故障现象
- 1)活塞环敲击响是钝哑的"啪啪"声响,响声随发动机转速提高而增大,并且变成较嘈杂的声音。
- 2)活塞环漏气响,类似敲缸响,在加机油口处听较为明显,单缸断火时,响声较小, 但不消失。
 - (2) 故障原因
 - 1) 活塞环折断。
 - 2) 活塞环和环槽磨损,造成背隙和端隙过大,密封性降低。
 - 3) 气缸壁磨损后,顶部出现凸肩,重新调整连杆轴承后,使活塞环与气缸壁凸肩



相碰。

- 4) 活塞环端口间隙过大或各环的端口重合对口。
- 5) 活塞环弹性过弱或气缸壁有沟槽。
- 6) 活塞环粘在活塞环槽上。
- (3) 故障诊断与排除
- 1)作单缸断火试验,响声减小,但不消失,把螺钉旋具放在火花塞上细听,发出"啪啪"声响,可诊断为活塞环折断。
- 2)发出"噗噗"的声响,断火后没有变化,用螺钉旋具抵触气缸盖有明显的振动,可诊断为活塞环碰击气缸凸肩。
- 3)发动机冷车起动时,发出"嘣嘣"的声响,在加机油口处可见脉动地冒蓝烟。进行断火试验时,响声消失,但仍有漏气声,加机油口处冒烟减轻,甚至消失,可诊断为活塞环漏气响。
- 4)发动机温度升高,仍有明显的窜气响,进行断火试验,窜气虽有减弱,但加机油口处仍有明显漏气现象,可诊断为活塞环与气缸壁密封不严。
- 5) 在气缸内注入少量机油,起动后较短时间内若响声减弱或消失,可确诊为活塞环与气缸壁密封不良。若注油后,仍冒烟或更甚,可诊断为活塞环对口或活塞环弹力不足或活塞环卡死。

2.8.3 配气机构异响的故障诊断与排除

配气机构的常见异响有气门响、凸轮轴响、正时齿轮响等。异响的产生,表明各部件磨 损或调整不当,将影响发动机的性能,应及时调整或修理更换。

1. 气门响

- (1) 故障现象 发动机怠速运转时发出连续不断的、有节奏的"嗒嗒"(在气门脚处)或"啪啪"(在气门座处)的敲击声,转速增高时响声亦随之增高,温度变化和单缸断火时响声不减弱。若有数只气门响,则声音显得杂乱。气门脚响和气门落座响统称为气门响。
 - (2) 故障原因
 - 1) 气门脚响。
 - ①气门脚间隙太大。
 - ②气门间隙调整螺钉磨损或偏斜。
 - ③气门脚处润滑不良。
 - ④凸轮磨损过量,运转中挺柱产生跳动。
 - 2) 气门落座响。
 - ①气门杆与其导管配合间隙太大。
 - ②气门头部与其座圈接触不良。
 - ③气门座圈松动。
 - ④气门脚间隙太大。
 - (3) 故障诊断与排除
- 1) 听诊气门响时,不打开加机油口盖就能在发动机周围听得清清楚楚。当发动机怠速运转时,听到如现象中所述的有节奏的响声,可稍加大节气门。如果此时响声较明显,逐渐



加油时响声又随转速的提高节奏加快,可初步断定为气门脚响或气门落座响。

- 2) 打开气门室侧盖或气门室顶盖,用塞尺检查或用手晃试气门脚间隙,间隙最大的往往是最响的气门。运转中的发动机,当用塞尺插入气门脚间隙处致使响声减弱或消失时,即可确定是该气门响,且由间隙太大造成。
- 3) 若需进一步确诊是气门脚响还是气门落座响,可在气门脚间隙处滴入少许机油。如瞬间响声减弱或消失,说明是气门脚响;如响声无变化,说明是气门落座响。气门落座响如为座圈松动造成,其响声不如气门脚响坚实,且带有破碎声。

2. 气门液压挺柱响

- (1) 故障现象 发动机运转时有"嗒嗒"声响,多只挺柱发响时,其响声变得杂乱。
- (2) 故障原因
- 1)油底壳中机油油面过高或过低。
- 2) 机油粘度低或被稀释。
- 3) 机油压力低。
- 4) 液压挺柱有脏物。
- 5) 液压挺柱磨损。
- 6) 压力腔有空气或进油孔堵塞。
- (3) 故障诊断与排除
- 1)起动发动机听到从气门室罩发出且随发动机转速升高而频率增高的"嗒嗒"声响,可诊断为液压挺柱响。
 - 2) 单缸断火,响声无变化,可进一步确诊气门液压挺柱响。
- 3)检查发动机机油量及机油粘度,如正常则检查发动机机油压力,机油压力低则一般 为油路堵塞或机油泵或限压阀有故障;若正常,液压挺柱磨损过大、压力腔有空气或进油孔 堵塞也将导致异响。

3. 凸轮轴响

- (1) 故障现象
- 1)发动机中速运转时声响明显,从气缸体凸轮轴一侧发出钝重的"嗒嗒"声响,高速时响声模糊不清。
 - 2) 单缸断火,响声不变。
 - 3) 凸轮轴轴承附近伴有振动。
 - (2) 故障原因
 - 1) 凸轮轴轴承与轴颈配合间隙过大,造成松旷。
 - 2) 凸轮轴轴承合金烧蚀、剥落或磨损过甚。
 - 3) 凸轮轴轴向间隙过大。
 - 4) 凸轮轴弯曲。
 - 5) 凸轮轴轴承松旷转动。
 - (3) 故障诊断与排除
- 1) 使发动机在响声最明显的转速下运转,用螺钉旋具触及气缸体凸轮轴各轴承附近的部位进行听诊。若某处响声较强并伴有振动,可诊断为该处轴承发响。
 - 2) 进行断火试验,响声无变化。在缓慢加大节气门开度的过程中,若怠速时响声清



晰,中速时响声明显,高速时响声由杂乱变得减弱,可诊断为凸轮轴轴向间隙过大或轴承松旷转动。

4. 正时齿轮响

- (1) 故障现象
- 1)发动机怠速运转或转速改变时,在正时齿轮室盖处发出杂乱而轻微的"嗒啦"声,转速提高后响声消失,急减速时,响声尾随出现。
 - 2) 单缸断火试验时,响声无变化。
 - 3)响声有时受温度影响,高温时响声明显。
 - 4) 有时伴随响声出现正时齿轮室盖振动。
 - (2) 故障原因
 - 1) 正时齿轮磨损或装配不当, 啮合间隙过大或过小。
 - 2) 曲轴主轴承孔与凸轮轴轴承孔中心距在使用或保修中发生变化、变大或变小。
 - 3) 齿轮润滑不良。
 - 4) 凸轮轴正时齿轮松动。
 - 5) 凸轮轴正时齿轮轮齿折断,或齿轮径向破裂。
 - 6) 重新装配一对正时齿轮时, 改变了原来的啮合位置。
 - (3) 故障诊断与排除
- 1) 诊断中若发现响声是无节奏的,且在发动机怠速运转时发出"嘎啦、嘎啦"的响声,中速时响声更为明显,高速时响声变得杂乱并带有破碎声,响声严重时正时齿轮室盖处有振动,则可能是齿轮啮合间隙太大造成的。
- 2) 如果出现连续不断的"嗷嗷"响声,发动机转速越高时响声越大,并且经证实该发动机更换过正时齿轮,则有可能是齿轮啮合过紧的缘故。
- 3) 如果出现有节奏的"哽哽"响声,发动机转速越高时响声越大,则可能是齿轮啮合间隙不均造成。若响声为连响,则故障出在曲轴正时齿轮上;若响声为间响,则故障出在凸轮轴正时齿轮上。
- 4) 若响声是有节奏的,发动机怠速运转时能听到"嗒啦、嗒啦"的声音,中速以上时又变为紧凑的"嗒嗒"响声,这往往是金属齿轮齿面碰伤以后出现的响声,如果故障在曲轴正时齿轮上为连响,在凸轮轴正时齿轮上为间响。
- 5) 若在发动机怠速运转时听到"咯啦、咯啦"的撞击声,加大节气门开度时,变为较杂乱的"哇啦啦"的声音,甚至还带点"咯棱、咯棱"的撞击声,正时齿轮室盖处又伴随有振动,通常为一对金属正时齿轮发生根切造成的。

2.8.4 汽车异响的仪器诊断法

1. 仪器诊断异响的原理

用仪器诊断发动机的异响,是利用仪器的加速度传感器(拾振器),把各种异响对应的振动信号拾取出来变为电信号,经过选频、放大后送到示波器显示出振动波形,对异响进行频率鉴别和幅度鉴别,再辅之以单缸断火(或单缸断油)、转速变化、听诊等传统手段,就能快速地判断出异响的种类、部位和严重程度。常用的综合检测仪包括深圳 EA—1000 型、BOSCH FSA—560 型、济南 WFJ—2 型、天津 YT416 型等。



2. 波形观测方法

(1) 曲轴主轴承响 将加速度传感器抵在发动机油底壳中上部稍前位置,如图 2-103a 中所示黑点部分。曲轴主轴承异响全缸波形如图 2-103b 所示,第 5 缸主轴承异响故障波形如图 2-103c 所示。




图 2-103 曲轴主轴承异响波形

- a) 加速度传感器位置 b) 主轴承异响全缸波形 c) 第5缸主轴承异响波形
- (2) 连杆轴承响 将加速度传感器抵在曲轴箱上部对正连杆轴承处,测 $1 \times 2 \times 3$ 缸时抵在 A 点,测 $4 \times 5 \times 6$ 缸时抵在 B 点,如图 2-104a 所示。连杆轴承异响的全缸波形和第 2 缸连杆轴承异响的故障波形分别如图 $2-104b \times c$ 所示。




图 2-104 连杆轴承异响波形

- a) 加速度传感器位置 b) 连杆轴承异响全缸波形 c) 第2缸连杆轴承异响故障波形
- (3) 活塞敲缸响 将加速度传感器抵在气缸的上部,如图 2-105a 所示。活塞敲缸响全缸波形及第6缸敲缸响波形分别如图 2-105b、c 所示。





图 2-105 活塞敲缸响故障波形

- a) 加速度传感器位置 b) 活塞敲缸响全缸波形 c) 第6缸敲缸响故障波形
- (4)活塞销响 将加速度传感器抵在气缸盖上对准各缸活塞处,如图 2-106a 所示。活塞销的全缸波形和第 3 缸活塞销响故障波形,如图 2-106b、c 所示。










图 2-106 活塞销响波形

- a) 加速度传感器位置 b) 活塞销响全缸波形 c) 第3缸活塞销响故障波形
- (5) 气门落座响 将加速度传感器抵在气缸盖上对应进、排气门附近,如图 2-107a 所示。气门落座波形及其位置如图 2-107b 所示。




图 2-107 气门落座响波形

a) 加速度传感器位置 b) 气门落座波形及位置

练习与思考题

一、填空题

- - 3. 进气压力传感器都是3线的,一根_____线,一根_____线,一根_____线。
 - 4. 检测磁感应式曲轴位置传感器是否良好,应检查磁感应线圈_____与___。
- 5. 用万用表电阻档测量喷油器线圈的电阻值,喷油器按阻值可分为低阻和高阻两种,低阻______ Ω ,高阻______ Ω 。