







## 第二章 金属与合金的晶体结构




- 原子排列短程(近邻或次近邻) 有序
- 长程无序






晶体

- 原子排列长程有序
- 原子(或分子)按一定的几何 规律作周期性地排列(即三维 空间规则排列);形成空间点 阵。



现代使用的材料绝大部分是晶态材料。 晶态材料包括单晶材料、 多晶材料、 微晶材料和液晶材料等。我们日常使用的各种金属材料大部分是多晶材料。




晶体与非晶体在一定条件下可以相互转化。

晶体与非晶体在性能上的区别:


◆ (组织结构决定性能)

晶体具有固定的熔点,且在不同方向上具有不同的性能(各向异性)。

非晶体没有固定的熔点,在各个方向上的原子聚集密度大致相同,表现出各向同性。




- ◆ 钢球模型: 用钢球代表晶体中的原子。
- ◆ 晶格: 抽象的、用于描述原子在晶体中排列形式的 几何空间格架。
- ◆ 晶胞: 从晶格中选取一个能够完全反应晶格特征 的、最小的几何单元。
- ◆ 边长度a、b、c;棱面夹角α、β、γ;棱边长度称 为晶格常数A.



## 引言——结合键

- ◆原子、分子和离子之间的结合力, 称为结合键
- ◆根据电子围绕原子的分布方式不同,结合键又分为 化学键和物理键。




# 金属键



共价键

金属原子外层电子少。 易失去而成为正离子。 多层电子脱离原子, 为后,即电子, 为整个层子, 为整个层子, 无方向性, 无方向性,




# 金属键






通过得失价电子, 靠正 负离子库仑力成键。



# 金属键



## 共价键



靠共有电子对成键(电 子局域化)

## 金属键



## 共价键

金属特性:

- ✓ 良好的导电性;
- ✓ 良好的导热性:
- ✓ 良好的塑性;
- ✓ 正的电阻温度系数;
- ✓ 金属光泽;


电子运动局域化

非金属特性:


- ✓ 高熔点、 高硬度;
- ✓ 良好的电绝缘性;
- ✓ 低塑性:

### 2.2金属中常见的晶格

化学元素周期表中,金属元素占80余种,大多数趋于紧密排列的倾向,具有比较简单的高对称性的晶体结构。




## A、体心立方金属



#### 英文表示: BCC

常见金属是: α-Fe, Cr, W, Mo, V, Nb;






每个晶胞含有原子数: 1+1/8x8=2


#### ◆ 晶胞中的原子半径

原子半径-晶胞中原子密度最大的方向上相邻原子间平衡距离的一半。

$$4r_A = \sqrt{3}a \Rightarrow r_A = \frac{\sqrt{3}}{4}a$$



#### ◆ 配位数与致密度



#### 配位数:原子周围最邻近的原子数

每个原子有8个最近邻原子,有效 配位数(CN)为8。


致密度: 晶胞中原子所占体积和该 晶胞体积比

晶胞体积为a<sup>3</sup>, 晶胞内含2 个原子, 它的致密度为

$$\eta = \frac{2 \times \frac{4}{3} \pi r^3}{a^3} = \frac{2 \times \frac{4}{3} \pi \left(\frac{\sqrt{3}}{4} a\right)^3}{a^3}$$
$$= \frac{\sqrt{3}}{8} \pi = 0.68$$


#### B、面心立方金属


#### 英文表示: FCC



常见金属是:

γ-Fe, Al, Cu, Ni, Au;






6x1/2+8x1/8=4




#### ◆ 晶胞中的原子半径

原子半径-晶胞中原子密度最大的方向上相邻原子间平衡距离的一半。

$$R = \frac{\sqrt{2}a}{4}$$



#### ◆ 配位数与致密度



#### 配位数:原子周围最邻近的原子数


每个原子有12个最近邻原子,有效配位数(CN)为12。

致密度: 晶胞中原子所占体积和该 晶胞体积比

晶胞体积为a3, 晶胞内含4个原子, 它的致密度为

$$\eta = \frac{4 \times \frac{4}{3} \pi r^3}{a^3} = \frac{4 \times \frac{4}{3} \pi \left(\frac{\sqrt{2}}{4} a\right)^3}{a^3}$$
$$= \frac{\sqrt{2}}{6} \pi = 0.74$$


### C、密排六方金属



#### 英文表示: HCP


常见金属是:

 $\alpha$ -Ti, Be, Zn, Mg



每个晶胞含有原子数: 3+2x1/2+12x1/6=6

原子半径 R=a/2




晶体结构	原子 数	配位数	致密度	原子密 排面	原子密 排方向
体心立方	2	8	0.68	(110)	[111]
面心立方	4	12	0.74	(111)	[110]
密排六方	6	12	0.74	(0001)	[1120]

## 晶向指数与晶面指数

晶胞的几何特征: 晶格常数、晶面、晶向

晶向: 晶体中任意两个原子连线所指的方向, 表示晶体原子的特定排列方向


晶面: 一系列原子构成的平面, 晶体原子堆垛的质心平面。



如何描述晶向?

#### 晶向指数:


用  $r=u\vec{a}+v\vec{b}+w\vec{c}$  表示。用 [ $\mu vw$ ] 表示晶向指数。



#### 晶向指数的确定方法:


#### 1) 设坐标:

在晶格中设坐标轴x、y、z,但 坐标轴的原点0应为待定晶向 的矢量箭尾



#### 2) 求坐标值:


以晶格常数为度量单位,在待定晶向矢量上任选一点, 并求出该点在X、Y、Z轴上的坐标值。




OP: x=1,y=1,z=1

#### 3) 化整数、列括号:

将3个坐标值化为最小整数u, v, w, 如果某数为负值, 在其上方标负号,并以中括号标注。



OP: x=1,y=1,z=1



[111]


如何描述晶面?

#### 晶面指数:

#### 晶面指数的确定方法:


#### 1) 确定坐标系:

以晶胞的某一阵点为0为原点,过原点的晶轴为坐标轴x、y、z,以晶胞的点阵矢量作为坐标轴的长度单位。(原点应位于待定晶面之外,以免出现零截距)




#### 2) 求截距:

求得待定晶面在三个晶轴上的截距,若该晶面与某个轴平行,则在此轴上截距为无穷大;若该晶面与某轴负方向相截,则在此轴上截距为一负值








# 3) 取倒数,化整数,列括号:

取各截距的倒数,并化为互质数,加上园括号,既表示该晶面指数,(hkl)



X=1,Y=1,Z=1

(111)

