

蒸镀点检整改指引：确认规则改「区域驻留」

给现场工程师 · 2026-09-15 · 看完你回的录屏后总部远程复算得出，照做约 15 分钟

一、先说结论

你重标仪表点的方向是对的，但重标之后这套「朝向驻留」规则在这个机位下仍然打不了卡——这不是你标错，是这四个观察点都是人走到跟前贴身看的，「朝向」这个判定方式在贴身场景本身就不适用。解决办法：把 8 条规则的类型换掉（4 条确认改「区域计数」、4 条超时改「区域无人」），仪表点不再需要，改成给每个观察点画一块站位区，人站进去满 5 秒 = 该点已点检。全程只改配置页下拉和区域，不用装任何东西。

二、为什么现在打不了卡（用你回传的画面算出来的）



图 1：你标定弹窗里的画面。橙点=你标的四个仪表点；绿框=系统检出的人；蓝箭头=系统实测的人朝向

系统判定「面向」的原理：人身体中心 → 仪表点连一条线，这条线的方向和人的朝向夹角 $\leq$ 容差(35°) 才算。用总部同一套代码在你的画面上实测：人站在控制屏前低头看屏时，朝向在画面里指向下方；而四个仪表点都标在人身旁甚至身上（控制屏那个点落在了人的身体框内），人到点的连线全部指向上方——夹角 $110^{\circ} \sim 153^{\circ}$ ，容差 35° 永远不会命中。这就是运行 1 小时 19 分、四条确认零打卡、四条超时全部触发的原因。

三、8条规则怎么改（逐条对照，5分钟）

进入 项目管理 → 镀膜SOP → 逻辑设置。8条规则只改下面几项，其余参数全部不动：

规则	类型改成	还要做什么
确认控制屏 / 膜面确认 确认留边 / 铝线确认 (4条确认规则)	区域计数 (聚集告警)	「区域内最少数量」填1； 确认时长照旧（5秒）；只认操作员保持开； 重新点「绘制区域」画本观察点的站位区
确认控制屏超时 / 膜面确认超时 确认留边超时 / 铝线确认超时 (4条超时规则)	区域无人 (离岗告警)	确认时长照旧（420/600秒=超时秒数）； 只认操作员保持开；附加触发事件照旧； 区域和对应的确认规则画同一块

改完类型后，卡片上的「仪表点」一行会自动消失——之前标的仪表点作废，不用管它。



图2：规则卡上要动的位置（以「确认留边」为例，其余7条同理）

四、改完必做三步（少一步都不生效）

- ① 右上角「保存配置」——看到保存成功提示。
- ② 回监控页 → 点「停止」→ 再点「开始」。规则改动只有重启检测后才加载。
- ③ 自己走进控制屏前站10秒，看右侧步骤表「确认控制屏」变OK。四个点挨个站一遍。

五、四块站位区画在哪



图3：站位区参考位置（示意，按现场实际站位微调）。橙点=原仪表点位置，仅作参考

画法要点：

- 区域画「人站着点检时整个身体所在的一片」，要盖住人的上半身中心——系统判定用的是人框中心点，只画脚下一小条地面会判不进去。宁可画大一圈。
- 相邻观察点如果就是站同一个位置看的，两块区域重叠没关系；实在分不开就画成同一块——语义变成「人到这个工位驻留满5秒=这几项一起点检」，如客户要求逐项区分再联系总部评估机位。
- 每条确认规则和它对应的超时规则，画同一块区域（画完一条，另一条照着画一遍）。

六、验证与回传

快速验证超时告警（不用等7分钟）：把「确认控制屏超时」的确认时长临时改成60，保存→停止→开始，离开画面1分钟等它触发告警，确认后把60改回420，再保存→停止→开始。

如果照做后确认规则还是不打卡，发回这三样，总部远程定位：

- ① 你站在区域里的1分钟监控页录屏（右侧步骤表要拍进去）；
- ② 改完之后每条规则卡的完整截图（8条）；
- ③ 系统设置→调试日志里搜「RegionEvents」的截图。