

3D打印清洗操作规范

零、铁律

使用新设备/新机型时，必须先问实验室负责人或熟悉该设备的人。不要私自盲目操作。

每台打印机脾气不一样，参数、操作细节、隐患点都不同。问了再动，不丢人；不问就干，坏了赔钱。

一、手套管理

- 两套丁腈橡胶手套：一套专用清洗（可沾树脂/酒精），一套保持干净
- 绝不交叉使用。脏手套碰过的东西，干净手套不再碰
- 拿平台只拿最上端。平台其他位置有树脂残留，碰到就污染手套

二、打印前检查

- 拆开检查各零部件，确保无残留树脂、无松动
- 重新扭紧所有部件，防止运行中移位
- 平台下压触碰屏幕，确认平整贴合无误再走
- 所有表面必须清洁——一个脏点都可能导致失败

三、倒树脂规范

- 倒入一次性杯
- 擦干净瓶口再盖回瓶盖。残留树脂干了会封死瓶口

四、气泡处理

- 树脂倒入料槽后，静置片刻让气泡自然上浮
- 用塑料铲沿边缘轻轻刮，把气泡推到边边
- 确认料槽内无可见气泡后再开始打印

气泡不弄干净 = 打印件表面有坑洞/缺陷。塑料铲刮边边，简单有效。

五、清洗顺序（关键！）

永远：先平台，后料槽。

平台不干净滴到屏幕 = 屏幕报废。先清平台，再碰料槽。

六、平台清洗

- 先刮脊柱部分（上端连接轴）——残留树脂最多的地方
- 倾斜拿出来，避免树脂滴到其他地方
- 用塑料铲刮干净平台下部分，铲干净之后才移走
- 绝不泡酒精。长时间浸泡会掉漆/损伤涂层
- 只抓最上端，避开树脂残留区域

七、屏幕和离型膜清洗

酒精是溶剂，有腐蚀性。绝不直接倒或喷到屏幕上！

- 酒精先喷到无纺布上，再用无纺布擦拭屏幕

- 不用纸巾（掉屑），无纺布专用
- 轻柔擦拭，离型膜很脆弱

八、成品清洗标准

唯一标准：干爽、不粘手。

黏糊糊 = 树脂没洗干净，继续洗。

九、核心口诀

- 新设备先问人：别瞎搞，问实验室
- 手套不交叉：一套脏一套净，各干各的
- 平台不滴液：先平台后料槽，倾斜拿
- 酒精不直喷：走无纺布
- 瓶口擦干净：潦草口必擦再盖
- 气泡刮边边：塑料铲推到边角
- 成品不粘手：干爽才算完
- 平台不泡、倾斜拿、只抓头