

化工单元操作 安全防范



传热指热能的传递。传热在化工生产过程中的主要作用是维持化学 反应需要的温度条件、维持单元操作过程需要的温度条件、热能综 合利用和回收、隔热与限热,是促进化学反应,完成蒸馏、蒸发、 熔融等单元操作的必要手段。



加热的方式

加热的方法一般有:

直接火加热、水蒸气 或热水加热、载体加 热以及电加热等。 热量传递有热传导、热对流和热辐射 三种基本方式。实际上,传热过程往 往不是以某种传热方式单独出现,而 是两种或三种传热方式的组合。化工 生产中的操热通常在两流体之间进行, 换热的目的是将工艺流体加热(汽 化),或是将工艺流体冷却(冷凝)。

直接火加热工艺

是在加热炉內利用直接火焰或热烟道气加热物料的过程。它能将物料加热到很高的温度(100-1100°C),在生产中得到广泛应用。然而,在处理**可燃物料**时,这种加热过程危险性很大。



工业上直接火加热主要设备有两种:





加热釜又称为加热锅,被置于炉灶上受火直接作用。这种方法简单,适用于高温熟练的生产作业。加热釜所使用的燃料有煤、煤粉、天然气、液化石油气、燃料油等。

管式加热炉

化工生产中所使用的加热炉通常为管式加热炉。炉型有多种,但其结构一般包括四个部分,辐射室、对流室、烟囱和燃烧器。在辐射室和对流室内装有炉管。在设备运转中,低温物料经对流室炉管和辐射室炉管,在炉膛内吸热后升温,出加热炉时达到所需的工艺要求。



管式加热炉也可以作为反应器使用,如烃类裂解反应器等。在这种场合的炉型往往更为复杂,炉管往往采用异形管,但基本原理不变。

管式加热炉所使用的**燃料**主要是液体和气体燃料,有燃料油、液化石油气、天然气等。如果将燃料与空气混合后再经燃烧器喷嘴进入辐射室燃烧,其燃烧速度快,燃烧完全,热效率高,加热均匀,炉管不易结焦与破裂。这种炉子燃烧时无火焰,称为无焰燃挠炉,是一种较先进的加热炉。





1.设备泄漏发生火灾。加热炉炉管损坏,管内物料漏入炉膛发生火灾。

炉管破裂的原因有: 管壁烧穿、管材腐蚀和磨损、炉管压力高于规定压力等。





2.壁材除了与压力容器用钢的要求相同外, 还特别应保证高温持久强度、较小的时效敏 感性、高耐腐蚀性等。





3.炉膛发生爆炸

- 一是发生在点火开工阶段,若供燃料管道的燃料或管式加热炉炉管内的可燃物泄露发生爆炸;
- 二是燃烧器或喷嘴的火焰突然熄灭而燃料继续供应时发生爆炸。

熄火的原因有多种,如水进入液体燃料而形成"水塞",或者气体燃料管中产生了凝结水,临时中断进料,也可能发生熄火现象。





4.烟道发生爆炸

当空气不足,发生不完全燃烧时,产物含有的可燃气,特别是氢、一氧化碳,和通过缝隙被吸入烟道的空气混合能发生燃烧爆炸。





5.结焦引起危险

结焦一方面使护管导热不良,引起**局部过热**,管壁温度升高,严重时导致**护管烧穿**,介质大量泄漏,引起燃烧爆炸事故;另一方面使炉管在变小,阻力增大,引起进料压力增加,同样会引发火灾爆炸事故。





6.操作不当引起事故

温度控制不当,超温易导致物料分解和设备增压爆炸等危险;局部过热可使设备内壁结焦,出现过热点,造成设备局部烧穿,导致物料泄露起火。





7.加热炉成为可燃性混合物的引火源

加热炉明火、加热炉高温表面、高温物料输送管线都可成为可燃物的引火源。

邻近工艺设备发生了事故,产生的蒸气或气体与空气形成可燃性混合物与炉子的高温部件接触,可燃性混合物还可能被吸入炉膛,即可发生燃烧或爆炸,火焰会很快沿着可燃性混合物向事故发生地蔓延。





1. 在采用直接用火加热工艺过程时,加热炉门与加热设备间应用砖墙完全隔离,不使厂房内存在明火。当加热温度接近或超过物料的自燃点时,应采用惰性气体保护。





- 2. 加热锅内残渣应经常清除,以免局部过热引起锅底破裂。
- 3. 加热锅的烟囱、烟道等均热部位,要定期检查、维修。
- 4. 容量大的加热锅发生漏料时, 应将锅内物料及时转移。
- 5. 使用煤粉为燃料的炉子,应防止煤粉爆炸,在制粉系统上安装爆破片, 煤粉漏斗应保持一定储量,不许用空,避免因空气进入形成爆炸性混合物。
- 6. 使用液体或气体燃烧的炉子,点火前应吹扫炉膛,防止积存的爆炸性混合气体被点燃后发生爆炸。





7.保证设备完好无漏

管式加热炉的回弯头塞子应按孔洞磨合好;检查回弯头的制造质量;炉管有过热、变形、膨胀等管段时要及时更换;对炉管进行水压试验,发现有缺陷和故障及时修理。

防止燃料管泄漏的措施有:查看燃料系统的状况,防止出现不严密和损坏现象;清除流淌的燃料;在离加热炉10m处的燃料管上安装附加闸阀,以便快速地断料停炉。





- 8. 防止炉膛爆炸。对燃油、燃气的加热炉,在炉子点火前,应检查供油供气阀门的关闭状态,用蒸汽吹扫炉膛,排除其中可能积存的爆炸混合气体,以免点火时发生爆炸.
- 9.防止<mark>烟道爆炸</mark>。不允许空气被吸进烟道。安装防爆片,一旦发生爆炸能保护烟道。





10. 设置安全装置和灭火设施。对于有增压危险的加热设备,要设置温度、压力、液位等报警和安全泄放装置;容量较大的加热设备应备有事故排放槽,设备发生沸溢和漏料的紧急状态下,应将设备内物料及时排入事故排放罐,防止事故扩大;在燃气的加热设备进气管道上应安装阻火器,以防回火;用煤粉作燃料时,煤粉输送管道应装爆破片,防止爆炸时破坏设备;飞火严重的烟囱要设置火星熄灭器并清除邻近的可燃物;加热炉内安装灭火系统,以便于直接控制和熄灭燃饶室内的火灾;加热设备附近应备有蒸汽灭火管线及灭火器材。