GPC 增塑剂 纺丝 冻胶凝胶

回顾











分级在生活中的应用




回顾







问题



由于各种高分子 与同一种溶剂的 相互作用不同, 分子量相同、结 构不同的高分子 在溶液中的体积 不一定相同



问题

要测定某聚合物的分子量,必须用该聚合物标样来标定(标样的 $M_w/M_n < 1.1$,有些标样的 M_w/M_n 可低至1.03)

由于多数聚合物不能用阴离子聚合得到,标样须用分级法制备。经典的分级方法测定聚合物的分子量分布已经丧失优越性,但可用于标样的制备

Einstein粘度公式

$$[\eta] = 2.5\widetilde{N} \frac{V_h}{M}$$

V_n:溶质分子的流体力学体积


[η]M 与V_h成正比:

[η]M 有望作为一个理想的普适标定参数

由聚苯乙烯得到的 lg([η]M)~V_e 标定曲 线应该适用于各种不同的聚合物



Einstein粘度公式






普适标定曲线

假定在某种温度下,用某种 载体和溶剂,聚合物A和B符 合普适标定曲线。

用 lg([η]M) 对Ve作图, A 和 B 的标定曲线重合,则对于给定的淋出体积

$$[\boldsymbol{\eta}]_{\!\mathsf{A}}\,\mathsf{M}_{\!\mathsf{A}}=[\boldsymbol{\eta}]_{\!\mathsf{B}}\,\mathsf{M}_{\mathsf{B}}$$



普适标定曲线


$$[\eta]_A = K_A M_A^{a_A}$$
 $[\eta]_B = K_B M_B^{a_B}$

若 K_A 、 a_A 、 K_B 、 a_B 已知,由 A 的分子量 \sim 淋出体积标定曲线求得 B 的标定曲线

$$\mathbf{M}_{\mathsf{B}} = \left(\frac{\mathbf{K}_{\mathsf{A}} \mathbf{M}_{\mathsf{A}}^{\mathsf{a}_{\mathsf{A}}+1}}{\mathbf{K}_{\mathsf{B}}}\right)^{\frac{1}{\mathsf{a}_{\mathsf{B}}+1}}$$



普适标定曲线




Ig([η]M)~V_e曲线

IgM~V_e曲线

线: 聚合物A 点: 聚合物B

(1) 单分散试样

测定GPC图谱后,求出 V_e 值,根据标定 曲线即可求出分子量



(2) 多分散试样

A. 函数法

根据实验得到GPC谱图,选择能表示这种曲线的函数,据此函数求试 样的各种平均分子量



GPC谱图 (淋洗曲线) 可看作是以分子量的对数为变量的微分重量分布曲线 W(lgM)~lgM

纵坐标是淋出液的浓度,与试样的重量分数成比例 横坐标是淋出体积,与分子量的对数值成比例

$$\overline{\mathbf{M}}\mathbf{w} = \int_0^\infty \mathbf{M}\mathbf{W}(\mathbf{M}) d\mathbf{M} / \int_0^\infty \mathbf{W}(\mathbf{M}) d\mathbf{M} = \int_0^\infty \mathbf{M}\mathbf{W}(\mathbf{M}) d\mathbf{M}$$

$$\overline{\mathbf{M}} \mathbf{n} = \int_0^\infty \mathbf{M} \frac{\mathbf{W}(\mathbf{M})}{\mathbf{M}} d\mathbf{M} / \int_0^\infty \frac{\mathbf{W}(\mathbf{M})}{\mathbf{M}} d\mathbf{M} = 1 / \int_0^\infty \frac{\mathbf{W}(\mathbf{M})}{\mathbf{M}} d\mathbf{M}$$




B.曲线分割法

如果实验得到不对称谱图,或出现多峰

将淋洗曲线切割成宽度相等的 n 个条块,相当将样品分成n个级分,每个级分的溶液体积相等而浓度不等,用 V_i 表示第 i 个级分的淋出体积,通过标定曲线求出该级分的分子量 M_i





GPC淋洗曲线切割示意图

由于各级分的体积相等,重量<次度 浓度
 浓度向应H_i W_i = KH_i

$$\omega_i = \frac{W_i}{\sum_i W_i} = \frac{KH_i}{\sum_i KH_i} = \frac{H_i}{\sum_i H_i}$$

$$\overline{\boldsymbol{M}}_{w} = \sum_{i} \boldsymbol{\omega}_{i} \boldsymbol{M}_{i} = \sum_{i} \boldsymbol{H}_{i} \boldsymbol{M}_{i} \bigg/ \sum_{i} \boldsymbol{H}_{i}$$

数均分子量

$$n_i = \frac{N_i}{\sum_i N_i} = \frac{W_i/M_i}{\sum_i W_i/M_i} = \frac{KH_i/M_i}{\sum_i KH_i/M_i} = \frac{H_i/M_i}{\sum_i H_i/M_i}$$

$$\overline{\mathbf{M}}_{n} = \sum_{i} \mathbf{n}_{i} \mathbf{M}_{i} = \sum_{i} \frac{\mathbf{H}_{i} / \mathbf{M}_{i}}{\sum_{i} \mathbf{H}_{i} / \mathbf{M}_{i}} \mathbf{M} \mathbf{i} = \frac{\sum_{i} \mathbf{H}_{i}}{\sum_{i} \mathbf{H}_{i} / \mathbf{M}_{i}}$$




- 口 计算各级分的重量分数,并以每个级分的累计质量分数 I(M_i) 对 M_i 作图,得到分子量重量积分分布曲线
- 口 求重量积分分布曲线上的<mark>斜率</mark>可得分子量重量微分分布曲线



(1) 分离效率

用单位柱长的理论塔板数 N 来表示若某单分散试样流经长度为 L 的色谱柱, 其淋出体积为Ve, 峰宽为 W

$$N = \frac{16}{L} \left(\frac{V_e}{W} \right)^2$$




高分子的分离发生在 V₀ 和V₀ + V_i 之间, V₀对分离是无效的, V₀增大会使扩展效 应增大; Vi 越大, 可用于分离的容量越大 载体的粒度越小、越均匀、堆积越紧密, 分离效率越高



(2) 分辨率

将分子量为 M_1 与 M_2 的两个单分散试样混合,测其GPC谱图。淋出体积分别为 V_{e1} 和 V_{e2} , 峰宽分别为 W_1 与 W_2

$$\mathbf{R} = \frac{2 \left(\frac{\mathbf{V_{e2}} - \mathbf{V_{e1}}}{\mathbf{W_1} + \mathbf{W_2}} \right)}{\mathbf{Ig}(\mathbf{M_1}/\mathbf{M_2})}$$




为了提高色谱柱的分离能力

须设法提高固流相比 V_i/V。

孔内容积 V_i 尽可能地大

粒间体积 V。尽可能地小







(3) 扩展效应

由于仪器的扩展效应,使GPC谱图比实际的分子量分布要宽,即使是单分散的物质,其GPC淋洗峰也具有一定的宽度; GPC图谱的表观宽度是分子量分布宽度和仪器的扩展效应两种因素的综合表现

计算中必须进行修正







G为校正因子

$$\mathbf{G} = \left(\frac{\mathbf{d}_{\mathbf{GPC}}}{\mathbf{d}}\right)^{\frac{1}{2}}$$

$$\overline{\overline{M}}_n = \overline{\overline{M}}_{n(GPC)} \cdot G$$

$$\overline{\overline{M}}_w = \overline{\overline{M}}_{w(GPC)} / G$$

求G 的最理想方法

利用已知分子量分布 (d 已知)

的试样,测定其 GPC谱图,求

出 d_{GPC},即可求得 G 值

第五节

高分子浓溶液



增塑剂



起云剂 (合法)

棕榈油+乳化剂

乳化,稳定

塑化剂 增塑剂

邻苯二甲酸 (2-乙基己基) 酯

GPC 增塑剂 纺丝 冻胶凝胶

增塑剂







1. 增塑剂

添加到聚合物中使其塑性增大的物质

塑性:

柔软, 非流质, 可任意变形的性

新华字典生人

2. 增塑目的

(1) 改善加工性能

加入增塑剂可降低流动温度

(2) 改善使用性能

增塑可导致Tg降低,可提高材料的耐寒性和抗冲击性能。

3. 增塑剂种类

- (1)邻苯二甲酸酯类
- (2) 磷酸酯类
- (3)乙二醇和甘油类
- (4) 己二酸和癸二酸酯类
- (5) 脂肪酸酯类
- (6) 环氧类
- (7) 聚酯类
- (8) 其它: 氯化石蜡、氯化联苯

4. 增塑剂的作用机理

(1) 非极性增塑剂对非极性高聚物-隔离

高分子链间距离增大,链间作用力减弱,本体中无法运动的链段能够运动,玻璃化温度降低;增塑剂体积越大,隔离作用越大。

玻璃化温度的降低值与增塑剂体积分数成正比

$$\pmb{\Delta T_g} = \pmb{\alpha \phi}$$

(2) 极性增塑剂对极性高聚物-屏蔽 增塑剂分子破坏了高分子间的物理交联点

$$\Delta T_{\text{g}} = \beta n_{\text{1}}$$

玻璃化温度降低值与增塑剂摩尔数成正比

增塑剂分子中含有两个可以破坏高分子物 理交联点的极性基团,则其增塑效果更好


5. 增塑剂的选择

- (1) 互溶性
- (2) 有效性
- (3) 耐久性
- (4) 其它要求

6. 内增塑与外增塑

内增塑

利用化学法,在高分子链上引入其它取代基或短的链段,或进行共聚



溶液纺丝

1. 溶液纺丝

将聚合物溶解在恰当的溶剂中配 成浓溶液,然后由喷丝头喷成细流, 经冷凝或凝固成为纤维

溶液纺丝

2. 对溶剂的要求

- (1) 聚合物的良溶剂: 15%~40%
- (2) 适中的沸点
- (3) 不易燃、不易爆、无毒性
- (4) 来源丰富, 价格低廉, 回收容易

GPC 增塑剂 纺丝

溶液纺丝





柔软的蚕丝制成性能媲 美蜘蛛丝的"超级纤维"





冻胶凝胶

高聚物溶液失去流动性时成为凝胶和冻胶

1. 冻胶

冻胶由范德华力形成, 加热使冻胶溶解


分子内交联的冻胶:对纺丝不利

分子间交联的冻胶: 粘度较大



冻胶凝胶

2. 凝胶



高分子链之间以化学键形成

的交联结构的溶胀体



预习肉客

表征力学性能的基本物理量

- 1. 对GPC的标样有什么要求? 所用标样一般是什么?
- 2. 什么是普适标定参数? 什么是GPC的普适标定曲线?
- 3. 如何将GPC的标定曲线转化成普适标定曲线?
- 4. 如何将GPC的淋洗曲线转换成分子量分布曲线?
- 5. 支化对分子量测定结果有何影响?
- 6. 增塑的效果有哪些?
- 7. 增塑的机理是什么?
- 8. 什么是凝胶? 什么是冻胶?