
第三节 高分子相对分子量及其分布

一、高分子的分子量

1. 高分子分子量的特点

多分散性(polydisoersity): 高聚物的分子量是不均匀的,这一特 点称之为多分散性。

单分散性:如果聚合物的分子量 完全均一、大小相同, 就称为单 分散性。阴离子聚合得到的产物 接近单分散性




2017/2/25

高分子课程教学 授课: 陈涛

临界聚合度: 高聚物的分子量或聚合度一定要达到一定数值 后,才能显示出适用的机械强度,这一数值称为临界聚合度 (critical degree of polymerization).

对于强极性高聚物来说, 其临 界聚合度约为40,而非极性高 聚物的临界聚合度约为80。

在临界聚合度以上, 许多高聚 物的物理一机械性质与其平均 分子量有以下关系:



高聚物的聚合度对机械强度的影响

$$Y = Y_{\infty} - A / \overline{M}$$

2017/2/25

高分子课程教学 授课,陈洁

4. 平均分子量的表示方法

假定试样中含有 i 种分子量不同的分子

	重量	摩尔数	分子数	重量分数	摩尔分数	分子量
总试样	W	n	N	1	1	М
第i 种分子	W_{i}	n_i	N_{i}	$\overline{W_i}$	$\frac{N_i}{N_i}$	M_{i}

显然,存在下列关系式:

$$\begin{split} W &= \sum_i W_i \qquad n = \sum_i n_i \qquad N = \sum_i N_i \\ W_{-i} &= \frac{W_i}{W} \qquad \sum_i W_i = 1 \qquad W_{-i} = \frac{N_i}{N} \qquad \sum_i N_i = 1 \end{split}$$

高分子课程教学 授课, 陈涛

$$W_i = \frac{W_i}{W}$$

$$\sum_{i} \frac{W_{i}}{W_{i}} = 1$$

$$N_i = \frac{N_i}{N_i}$$

$$\sum_{i} - N_{i} = 1$$

2017/2/25 高分子课程教学 授课, 陈洁

聚合物是由一系列化学组成相同、分子量不同的同系物 组成的混合物,其分子量只有统计的意义(除了少数天然高分 子如蛋白质、DNA 等外),只能用平均值表示。

分子量相同的一组分子链称作一个级分(fraction)。

根据不同的统计平均方法, 高分子得到不同的统计平均 分子量。



2017/2/25

高分子课程教学 授课: 陈涛

3. 平均的统计意义

数学: 4学分, 成绩90; 物理: 4学分, 成绩80 物理: 2学分, 成绩80: 英语: 1学分, 成绩70

平均成绩?

对门次平均:
$$\frac{90+80\times2+70}{1+2+1}=81$$

对学分平均:
$$\frac{90 \times 4 + 80 \times 6 + 70 \times 1}{4 + 6 + 1} = 82.7$$

2017/2/25

高分子课程教学 授课: 陈涛

(1) 数均分子量(number-average molecular weight)

就是对分子数(摩尔数)进行平均

统计权重是分子数N

权重因子是分子数量分数(number fraction) $\frac{\Gamma_i}{\sum N}$

$$\overline{M_n} = \sum_{i} M_i \cdot N_i = \frac{\sum_{i} N_i M_i}{\sum_{i} N_i}$$

2.分子量与高聚物物理机械性能关系

从材料使用性能和加工性能综合考虑, 高聚物的平均分子量 应在一定范围内才比较合适。

常见的PS塑料分子量为十几万、如果平均分子量太低、材 料的机械性质很差,低至几千时甚至不能成型;

但如果分子量达几百万以上,高温流动性差,难于加工。

2017/2/25

高分子课程教学 授课: 陈涛

用公式表示: $\overline{A_{B}} = \frac{A_{1}B_{1} + A_{2}B_{2} + \cdots + A_{n}B_{n}}{B_{1} + B_{2} + \cdots + B_{n}}$ 物理量A对B的平均值, $\frac{B_i}{\sum B_i}$ 称为权重因子,可 B称为统计权重 以用 & 表示。

$$\overline{A_B} = \frac{\sum_i A_i B_i}{\sum_i B_i} = \sum_i A_i B_i$$

以数量分数作权重因子的平均值称数均值 以重量分数作权重因子的平均值称重均值

2017/2/25

高分子课程教学 授课, 陈洁

数均分子量亦可用重量分数 ▽w 表示

$$\overline{M}_{n} = \frac{\sum N_{i} M_{i}}{\sum N_{i}}$$

$$= \frac{\sum W_{i}}{\sum (W_{i} / M_{i})}$$

$$= \frac{1}{\sum \left(\frac{W_{i}}{\sum W_{i}} / M_{i}\right)}$$

$$= \frac{1}{\sum (W_{i} / M_{i})}$$
(7-1)

2017/2/25

高分子课程教学 授课, 陈洁

2017/2/25

(2) 重均分子量(weight-average molecular weight)

对分子的重量讲行平均

统计权重是重量W:

权重因子是重量分数(weight fraction) $\frac{n_i}{\nabla W}$

$$\overline{M}_{w} = \sum_{i} M_{i} W_{i} = \frac{\sum_{i} W_{i} M_{i}}{\sum_{i} W_{i}} \quad \underbrace{W_{i} = N_{i} M_{i}}_{W_{i} = N_{i} M_{i}} = \frac{\sum_{i} N_{i} M_{i}^{2}}{\sum_{i} N_{i} M_{i}} = \frac{\left(\overline{M^{2}}\right)_{n}}{\overline{M}_{n}}$$

没有物理意义, 仅具统计意义,

2017/2/25

高分子课程教学 授课: 陈涛

(4) 粘均分子量(viscosity-average molecular weight)

用稀溶液粘度法测得的平均分子量, 定义为:

$$\overline{M_{\eta}} = \left(\sum_{i} W_{i} M_{i}^{\alpha}\right)^{\frac{1}{\alpha}} \tag{7-4}$$

α就是MH (Mark-Houwink)方程中的值。0.5~1

$$[\eta] = KM^{\alpha}$$

2017/2/25

高分子课程教学 授课, 陈涛

二. 高分子的分子量分布


描述高聚物同系物中各个组份的相 对含量与分子量的关系。

分布越宽, 高分子链大小越不均一 分布越窄, 高分子链大小越均一。

由于分子量具有多分散性, 仅有 平均分子量,还不足以表征聚合 物分子的大小。

平均分子量相同的试样, 其分子 量分布却可能有很大差别。





设一种聚合物样品中各含有1 mol 的10⁴ 和10⁵ 分子量的组分。 计算样品的数均和重均分子量

$$\overline{M}_n = \frac{1 \times 10^4 + 1 \times 10^5}{1 + 1} = 55000$$

$$\overline{M}_{w} = \frac{1 \times (10^{4})^{2} + 1 \times (10^{5})^{2}}{1 \times 10^{4} + 1 \times 10^{5}} = 91820$$

数均分子量对小分子量组分比较敏感 重均分子量大分子量组分比较敏感

2017/2/25

高分子课程教学 授课: 陈涛

11


(5) 相互之间的关系

当
$$\alpha$$
= -1时, $\overline{M}_{\eta} = \frac{1}{\sum_{i} \frac{W_{-i}}{M_{i}}} = \frac{\sum_{i} N_{i} M_{i}}{\sum_{i} \frac{N_{i} M_{i}}{M_{i}}} = \frac{\sum_{i} N_{i} M_{i}}{\sum_{i} N_{i}} = \overline{M}_{n}$

当
$$\alpha=1$$
时, $\overline{M_{\eta}}=\sum_{i}W_{-i}M_{i}=\overline{M_{w}}$

对于同一试样,则:

$$\overline{M}_{z} \ge \overline{M}_{w} \ge \overline{M}_{\eta} \ge \overline{M}_{\eta}$$



 $M \times 10^{-4}$

17

2017/2/25

高分子课程教学 授课, 陈洁

三种重均分子量相等,但分 布不同的PAN样品、它们的 纺丝性能不相同:

- a: 可纺性很差:
- b: 有所改善:
- c: 分子量15~20万的大分子所占的比例较大, 可纺性很好。

分子量分布的研究对实际工作和理论工作都具有相当重 要的意义。

①加工条件的控制

②使用性质

③聚合反应机理

④溶液性质

2017/2/25 高分子课程教学 授课, 陈洁

(3) Z均分子量

Z量的定义:级分重量×单根分子量 $Z_i = W_i M_i = N_i M_i^2$ Z均分子量就是对Z量进行平均

统计权重是Z量,权重因子是Z量分数 $Z_i = \frac{Z_i}{\sum Z_i} = \frac{N_i M_i^2}{\sum N_i M_i^2}$

$$\overline{M_{Z}} = \sum_{i} M_{i} \frac{Z_{i}}{Z_{i}} = \frac{\sum_{i} Z_{i} M_{i}}{\sum_{i} Z_{i}} = \frac{\sum_{i} N_{i} M_{i}^{3}}{\sum_{i} N_{i} M_{i}^{2}} = \frac{\sum_{i} W_{i} M_{i}^{2}}{\sum_{i} W_{i} M_{i}} = \frac{\left(\overline{M^{2}}\right)_{w}}{\overline{M}_{w}}$$
(7-3)

$$\longrightarrow \left(\overline{M}^{2}\right)_{w} = \overline{M}_{w} \times \overline{M}_{z}$$

没有物理意义, 仅具统计意义

高分子课程教学 授课: 陈涛

设m为整数,定义 $\overline{M} = \frac{\sum_{i} n_{i} M_{i}^{m+1}}{\sum_{i} n_{i} M_{i}^{m}}$ 则:

m=0时为数均分子量: $\overline{M}_n = \frac{\sum_i N_i M_i}{\sum_i N_i} = \frac{\sum_i N_i (M_i)}{\sum_i N_i}$

m=1时为重均分子量: $\overline{M}_{w} = \frac{\sum_{i} N_{i} M_{i}^{2}}{\sum_{i} N_{i} M_{i}} = \frac{\sum_{i} N_{i} M_{i} (M_{i})}{\sum_{i} N_{i} M_{i}} = \frac{\sum_{i} \widetilde{W}_{i}^{1} (M_{i})}{\sum_{i} W_{i}^{1}}$

m=2时为Z均分子量: $\overline{M}_z = \frac{\sum_{i} N_i M_i^3}{\sum_{i} N_i M_i^2} = \frac{\sum_{i} N_i M_i^2 (M_i)}{\sum_{i} N_i M_i^2} = \frac{\sum_{i} Z_i (M_i)}{|\sum_{i} Z_i|}$

高分子课程教学 授课, 陈洁

1.多分散性系数(polydispersity index)

定义: 重均分子量与数均分子量

的比值(或者Z均分子量与 重均分子量的比值)

$$d = \frac{\overline{M}_{w}}{\overline{M}_{n}} \qquad d = \frac{\overline{M}_{z}}{\overline{M}_{w}}$$

对单分散性试样。d=1. 对多分散性试样。d>1

天然蛋白质	1.0
阴离子聚合	1.02~1.5
缩合聚合	2.0~4.0
自由基聚合	1.5~3.0
配位聚合	2-40
阳离子聚合	很宽

2017/2/25 高分子课程教学 授课, 陈洁

2017/2/25

高分子课程教学 授课: 陈涛

2. 分子量分布与高聚物物理机械性能关系

合成纤维: 平均分子量较小, 若分子量分布较宽, 可纺性差, 纺丝工艺难控制, 纤维的性能不好。

塑料:分子量分布窄一些,有利于加工条件的控制和提高产品使用性能。

橡胶:通常平均分子量很大,加工困难,常经塑炼降低分子量,同时使分布加宽,低分子量部分不仅本身粘度小,而且起增塑剂的作用,便于加工。

2017/2/25

高分子课程教学 授课: 陈涛

19

