手机插件式红外热成像仪 产品使用说明

中文版 (V1.0)

版本号	修改日期	作者	业务审核人	备注
V1.0	2022.4.3	夏孝松		新建

版权声明

本手册的所有内容,其著作权归属深圳点扬科技有限公司所有,未经本公司许可,不得以任何方式仿制、拷贝、眷抄或转译。本手册没有任何形式的担保、立场表达或者其他暗示。本手册所提到的产品规格及信息仅供参考,内容亦会随时更新,恕不另行通知。

目 录

DYT点扬科技 DIAN YANG

1	产品简	介	4
2	产品特	性	5
3	产品规	格格	6
4	外观与	设备连接	7
5	APP 功]能介绍	8
		面简介	
	5.2 功	能介绍	9
	5.2.1	设置	9
	5.2.2	关于	11
	5.2.3	页面重置	11
	5.2.4	拍照	12
	5.2.5	录像	12
	5.2.6	图库	13
	5.2.7	色板	14
	5.2.8	区域测温	15
	5.2.9	温度追踪	16
	5.2.10	框内详查	16
	5.2.11	高温告警	17
	5.2.12	高亮高温区域	18
6	使用注	意事项	19
7	包装清	·单	20
8	附录		21
	8.1 常	见材料反射率表	21



产品简介

手机式红外热成像仪采用像元间距小、高分辨率的工业级红外探测器,搭配 3.2mm 镜头,是一款高精度快响应的便携红外热成像分析仪。产品轻巧便携、即插即用,配合定制专业级热像分析 APP,可以连接手机对目标物体进行红外成像,使随时随地进行多模式专业热图分析成为可能。





2 产品特性

- 优质光学镜头搭配高分辨率探测器,成像效果出色;
- 轻巧便携,配合手机APP使用,随时随地进行专业热成像分析;
- 测温范围广: -15℃~600℃;
- 支持高温警报,自定义警报门限值;
- 支持显示自定义温度区间画面,高温区域显示使用场景众多;
- 支持高低温追踪;
- 支持添加点、线、矩形框进行区域测温,线和矩形框支持高低温追踪和高温报警;
- 铝合金外壳,坚固耐用。



3 产品规格

红外热成像				
分辨率	256x192 160x120			
工作波长	8~14 μm			
帧率	25Hz			
NETD	< 50mK @25°C			
镜头	3.2mm			
视场角	56° x 42°	35° x 27°		
测温范围	-15℃~600℃			
测温精度	±2℃或读数的±2%			
软件功能(APP)				
温度测量	支持高低温自动追踪、点测温、区域测温、线测温,温度范围查看			
图像色板	铁红,白热,黑热,彩虹,红热,冷蓝			
拍照录像	支持拍照录像,照片和浏览回放浏览			
设置	热成像参数配置,温度单位,语言,高温告警设置,			
物理特性				
工作温度	-10°C ~ 75°C			
存储温度	-45°C ~ 85°C			
防水防尘	IP54			
产品尺寸	34mm x 26.5mm x 15mm			
净重	19g			



4 外观与设备连接

硬件外观与部件名称




图 4-1 外形图



5 APP 功能介绍

5.1 界面简介

将热成仪连接安卓手机并运行 App, 可以看到如图 5-1 界面:




图 5-1 手机 APP 界面

表格 1 界面说明

1	设置	提供 App 的界面和红外热成相机的参数设置
2	关于	关于 App 的一些信息介绍
3	界面重置	重置画面中的各种信息,恢复到启动时的状态
4	拍照	拍摄照片并存储在相册中
(5)	录像	视频录像并存储在相册中
6	相册	存储本应用的照片和录像



7	红外热成像图像区域	显示红外热成像相机的画面
8	温度色块条区域	用不同的色块条显示当前画面中的最高温和最低温
9	色板	可以切换不同的色板来改变视频的配色
(10)	区域测温	可以添加点、线和框来进行不同区域的测温
11)	温度追踪	可以追踪画面中的当前最高温、最低温和中心点温度
(12)	框内详查	可以突出显示当前所有矩形框内的温度, 如当前画面没有矩形框,则会自动添加一个
13)	高温告警	可以设置高温告警门限值,视频中如有 温度超过门限值即会发出声音和画面报警
14)	高亮高温区域	显示画面中的最高温部分区域

5.2 功能介绍

5.2.1 设置

点击【设置】按钮弹出如图 5-2 设置面板。面板内各设置项说明详见 表格 2。






图 5-2

通用		
语言	支持中文和英文。	
	设置温度单位,支持摄氏度(℃)、华氏度(°F)	
温度单位	和开尔文(K)	
录制声音	可以选择录制视频时,是否录制声音。	
参数		
发射率	根据所测目标填写发射率参数值	
校正 (℃)	根据测温偏差,填写校正参数	
反射温度(℃)	根据测试环境反射温度填写参数值	
环境温度(℃)	根据测试环境温填写参数值	

表格 2



5.2.2 关于

如图 5-3 所示。




图 5-3

5.2.3 页面重置

界面重置按钮用来重置 APP 界面与 APP 设置,使 APP 恢复启动默认状态。




图 5-4



5.2.4 拍照

点击【拍照】按钮可以拍摄当前红外画面,并自动保存。为防止误操作,拍照成功时,拍照按钮会变红 1 秒钟,同时出现热图窗口画面划进相册的动画展示。




图 5-5

5.2.5 录像

点击【录像】按钮可以录制视频。当【录像】按钮被点击后,按钮变红进入录像状态,视频窗口左下角同时相应出现录制时间。再次点击【录像】按钮,即可停止录像。





图 5-6

5.2.6 图库

所有 APP 拍摄的照片与视频都可以点击【图库】便捷查看。图库界面见图 5-7, 所有文件以时间降序排列。




图 5-7

DYT点扬科技 DIAN YANG

1)	图库	同时显示照片和视频文件
2	照片	只显示照片文件
3	视频	只显示视频文件,预览图带有视频时长
4	垃圾桶	选中文件后删除文件

5.2.7 色板

色板面板共计有6种显示模式,如图 5-8。




图 5-8

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
铁红		在高温区域,红色比重较大,适合检测高温区域 占主要比重的场景		
白热		高温段,采用白色,全画面主要是黑白过度,适合黑白传统模式的使用者		
黑热		高温段,采用黑色,全画面主要是白黑过度,适 合黑白传统模式的使用者		



彩虹	最高温用红色表示,中等温度用黄色,低温采用 蓝黑为主,适合高低温颜色分明的场景
红热	主色调红黑,从最低温到最高温,采用黑白红过 度,适合关注高温状态的场景
冷蓝	会用蓝色来标记比较冷的区域,比较适合观测低 温目标物体

通过调整画面右侧的色板条,可以调整温宽,让需要重点观测的区域更明显。图 5-9 对同一画面单纯调整色板条的对比图。




图 5-9

5.2.8 区域测温

点击右侧【区域测温】按钮,将会弹出如下界面,可以在视频上添加点、直线和矩形框测温,其中直线和矩形框将显示区域的实时最高温和最低温,长按每个新增的区域都会弹出删除图标,点击图标即可删除。






图 5-10

5.2.9 温度追踪

点击右侧温度追踪按钮,可以选择开启或关闭实时画面中最高温、最低温和中心点测温。红色为最高温,蓝色为最低温,黄色为中心点温度。 点击开启温度追踪,再次点击则关闭。




图 5-11

5.2.10 框内详查

可以突出显示当前所有矩形框内的温度,如当前画面没有矩形框,则



会自动在默认位置添加一个矩形框。

长按矩形框可以调节大小以及拖动位置,也可以点击旁边的删除图标 删除矩形框。




图 5-12

5.2.11 高温告警

点击【高温告警】开关图标,界面弹出高温报警门限值设定窗口,如下图所示。当画面中最高温度值超出报警门限值时(区域测温模式下,以区域内温度为基准,点测除外),系统会发出警报声,同时视频画面会闪烁红色告警。





图 5-13

5.2.12 高亮高温区域

在该模式下,高温区域为当前色板显示,其他区域为白热,并且温度 范围可通过色板条右侧滑块调节。高亮高温区域分析模式为单独关注高温 区域温度值的大多数应用场景带来便利。




图 5-14

6 使用注意事项

- 1. 切忌使用酒精、洗洁剂等有机清洁剂清理镜头,建议使用柔软物 品沾水擦拭;
- 2. 请勿让太阳光、激光等强光源直接照射镜头,否则将导致热像仪 受到无法修复的物理损伤。
- 3. 需要在手机设置中开启 OTG 连接,方可正常运行 APP(不同手机设置的位置不同,可以在设置中搜索 OTG。部分手机型号默认 OTG 为开启状态)。



7 包装清单

名称	数量
热成像主机	1
镜头清洁布	1
布袋	1
说明书	1



8 附录

8.1 常见材料反射率表

材料	发射率	材料	发射率
沥青	0.90 至 0.98	布 (黑色)	0.98
混凝土	0.94	皮肤 (人体)	0.98
水泥	0.96	皮革	0.75 至 0.80
沙子	0.9	木炭 (粉末)	0.96
土	0.92 至 0.96	漆	0.80 至 0.95
水	0.92 至 0.96	漆(哑光)	0. 97
冰	0.96 至 0.98	橡胶 (黑色)	0.94
雪	0.83	塑料	0.85 至 0.95
玻璃	0.90 至 0.95	木材	0.9
陶器	0.90 至 0.94	纸	0.70 至 0.94
大理石	0.94	氧化铬	0.81
石膏	0.80 至 0.90	氧化铜	0.78
灰泥	0.89 至 0.91	氧化铁	0.78 至 0.82
砖	0.93 至 0.96	纺织品	0.9