
高通SDM845功耗温升优化技术期刊

QIIALCO**M**

Qualcomm Technologies, Inc.

Confidential and Proprietary – Qualcomm Technologies, Inc. 机密和专有信息——高通技术股份有限公司



主要内容

- SDM845 功耗文档
- SDM845 已知重要修改
- SDM845 已知重要问题

SDM845 功耗文档

Power	80-P9301-22	SDM845 Power Management Overview			
	80-P6348-7	SDM845 Linux Android Current Consumption Data			
	80-P9301-116	SDM845_Extensive_Power_Debug_Guide			
	80-P9301-111	SDM845 CPUSS LPM OVERVIEW			
Thermal	80-P6348-12	SDM845 Chipset Thermal Power Projection			
		SDM845 Linux Android Software Thermal Management			
	80-P9301-39	Overview			
	80-P9301-113	SDM845_thermal_core_overview			

SDM845 已知重要修改

N No Impact - Side Effect + Good Impact

CR	Fix	Perf	Power	Stability	Comment
2077370	IPA 时钟没有关闭导致关机充电系统耗流高于60mA	N	Ŧ	N	
2164663	Limits-hal-0-1 服务注册失败导致系统待机有5秒周期 唤醒	N	9 4	N	CR 已合入 LA.UM.6.3.r1-07600-sdm845.0-1 及之后版本
2161522	i2c: i2c-qcom-geni: 修改I2C的core clock 投票	N	19°55+	N	CR 已合入 LA.UM.6.3.r1-07600-sdm845.0-1 及之后版本
2153068	子系统睡眠状态通过kmsg输出的AP侧改动	79 201.	off N	N	系统待机功耗问题监控调试专用的改动,属于 工具性质的CR
2150952	子系统睡眠状态通过kmsg输出的其他子系统侧改动	N	N	N	和上一个CR共同完成功能,缺一不可
2145401	使能QXDM log 后diag_mdlog 和 rild 导致系统耗电高	N	+	N	CR解决了在没有数据读取时用户进程仍然持续唤醒系统的问题
2114507	Imsrcsd 导致周期性唤醒引起系统待机功耗增加	N	+	N	CR要配合property的设置一同生效, persist.rcs.supported 0
2196647	Audio 新特性引起的播放短视频时概率性发生 wakelock不释放,引起待机功耗增加	N	+	N	本CR并非官方改动,因为代码在google的 framewor中,需要谷歌批准才能进主线,因 此本CR可以作为临时规避方案采纳,或与音 频组联系获得进一步建议
2216196	Hansei 在解析RPMh dumps 出现文件残缺	N	N	N	CR 对需要RPMh dump来调试的问题均有帮助,不局限于功耗调试

注释:以上所有CR均为CS release 之后发现并修正的

- APP 启动 boost 会使得 GPU clk 常开,从而带来 20mA 功耗增加。
 为了解决该问题可以考虑将 GPU clock 从 perfboostconfig 移除,但是在做此改动前请和性能组的同事协商,从而避免潜在的性能受累。
- 如果在调试怀疑IPA影响功耗,并且希望通过完全禁用IPA来验证,可以通过写0到下面节点来禁止IPA
 - echo 0 > /sys/kernel/debug/ipa/test/enable
- 如果遇到工厂下载USB电源驱动四部或更多手机而驱动能力不足出现USB口丢失的情况,
 请确认PMI的充电功能按如下方法禁止 后再行测试。 经试验,用如下方法禁止PMI充电后,下载时单机电流可以从1A下降到600mA左右。
 - /Library/DevPrgLib/devprg_firehose.c
 - API: main_loop
 - +pm_comm_write_byte(2, 0x1042, 0x00, 1);
 - +pm_comm_write_byte(2, 0x1051, 0x83, 1);
- 如果发现CDSP阻止系统进入休眠的问题,请先内部和可能使用CDSP的团队咨询,如相机团队,可以尝试 将CDSP中运行的算法FW移除来快速定位问题

- 如果确认SPSS(SDM845片上专用安全协处理单元)没有在产品上被使用,为了避免该单元启动带来的潜在功耗风险(如阻止系统进入低功耗,在系统休眠时异常唤醒等问题),可以考虑将其相关image从产品中移除
- 测试手段可以手动从/firmware/image 中移除SPU Cryptoapp (crypt*.*) 和 SPU fw (spss*.*), 正式的修改请 咨询负责Security的同事
- Toybox的"cat"或其他shell命令会导致CPU频率较高。默认编译选项为动态加载,需修改为静态加载避免额外的CPU负载

```
/external/toybox/android.mk common_CFLAGS := \
```

- -std=c99 \
- -Os\
- -Wno-char-subscripts \
- -Wno-gnu-variable-sized-type-not-at-end
- -Wno-missing-field-initializers \
- -Wno-sign-compare \
- -Wno-string-plus-int \
- -Wno-uninitialized \
- -Wno-unused-parameter \
- -funsigned-char \
- -ffunction-sections -fdata-sections \
- -fno-asynchronous-unwind-tables \
- ++ -static \

在项目初期, Sensor子系统往往需要添加外部设备驱动,有时会影响系统没法休眠。为了确认是否由Sensor引起,可将Sensor子系统屏蔽

LINUX/android/device/qcom/common/rootdir/etc/init.qcom.sensors.sh

```
//start_sensors ← 注释或删除这行
然后执行以下命令
adb root
adb wait-for-device
adb shell mount -o rw,remount /firmware
adb shell rm /firmware/image/slpi*
adb shell sync
adb reboot
```

 Improve Touch在基线代码中是默认使能的, 如果不支持请关闭, 否则会影响系统休眠。更多内容请参考 KBA-160516234629

device/qcom/common/rootdir/etc/init.qcom.post_boot.sh.

"start hbtp" ← 删除这行

- CHRE加载失败,但每5秒会反复重试影响功耗。 因此CHRE的编译跟SPLI属于紧耦合,请参考<u>KBA-</u> <u>180409012250</u> 正确编译生成dspso.bin
- <14>[348.447143][01-02 08:07:15] init: starting service 'chre'...
- <11>[348.449514][01-02 08:07:15] init: property_set("ro.boottime.chre", "598477015704") failed: property already set
- <14>[348.454357][01-02 08:07:15] init: Created socket '/dev/socket/chre', mode 660, user 0, group 1000 <36>[348.529442][01-02 08:07:15] type=1400 audit(1514851631.017:338): avc: denied { read } for pid=8849 comm="chre" name="adsp" dev="sda7" ino=2879 scontext=u:r:chre:s0 tcontext=u:object_r:system_file:s0
- tclass=dir permissive=0
- <36>[348.529489][01-02 08:07:15] type=1400 audit(1514851636.027:339): avc: denied { read } for pid=8853 comm="chre" name="adsp" dev="sda7" ino=2879 scontext=u:r:chre:s0 tcontext=u:object_r:system_file:s0 tclass=dir permissive=0
- <14>[348.872889][01-02 08:07:15] init: Sending signal 9 to service 'chre' (pid 8853) process group...
- <14>[348.873186][01-02 08:07:15] init: Successfully killed process cgroup uid 1000 pid 8853 in 0ms