
分光计的调整与折 射率的测定




华中科技大学物理实验中心

一、实验原理

1、分光原理及分光计





光栅分光




棱镜分光

分光的目的是为 了测量(比如测 波长、光强、折 射率等)。









17世纪的分光计。 图片来源于

http://physics.kenyon.edu/EarlyApparatus/Optics/Spectrometers/Spectrometers.html




这是Walter Hartley (1846–1913)研究元素光谱用的分光计。 图片来源于


http://physics.kenyon.edu/EarlyApparatus/Optics/Spectrometers/Spectrometers.html



现代棱镜分光计

2、用最小偏向角法测三棱镜的折射率





可以证明,当入射角和出射角相等,即 $i_1 = i_4$ 时,

δ具有最小值δ_{min}.


再利用各角度之间的几何 关系、以及斯涅尔定律, 可将折射率表示为:

$$n = \frac{\sin[(A + \delta_{\min})/2]}{\sin(A/2)}$$

二、实验内容


- 1、练习分光计的调整
- 2、测量玻璃三棱镜对钠黄光的折射率
- 3、测量三棱镜的顶角A(选做)

三、实验仪器




四、实验步骤

1、分光计的调整



怎么才能保 证测量的准 确性?



关键在望远镜的旋转平面和入射光、出射光所在的平面一致、并与读数平面平行。


其次,确保望远镜能将 光线聚焦到分划板上。 1) 用目测法粗调,使望远镜、平行光管和载物台大致水平,且望远镜和平行光管的光轴大体一致、并都指向载物台中心。





2) 检查粗调效果(利用望远镜自身的光源与平面镜)

a. 调节望远镜的目镜焦距











调焦前

调焦后

b. 检查粗调是否合格








载物台旋转180° 前后都有反射像 则OK!

3) 细调望远镜和载物台

a. 调节望远镜适合接收平行光(物镜调焦)








调焦前

b. 细调望远镜光轴与载物台水平 ②调节载物台最上面的铜盘,使其上的三条半径 线分别对准下面的螺钉。




将载物台分解为 两个方向,同时 将螺钉也分成分 别控制两个方向 的两组。

[?]将平面镜沿一条半径线方向放置。



字转动载物台,使反射镜正对望远镜,用各半调节法将反射绿"+"调节到分划板上面的调整用叉丝上。






禁动载物台,使反射镜的**背面**正对望远镜,用同样的方法将反射绿"+"调节到分划板上面的调整用叉丝上.


②重复上述过程,直至望远镜对准任一反射面,反射绿"+"都正好位于分划板上面的调整用叉丝上为止。此时望远镜的光轴就水平了,同时载物台也有一个方向达到水平了(哪个方向?)。





②使平面镜在载物台上的位置改变90°。转动载物台,使反射镜正对望远镜,调节载物台(哪个螺钉?),将反射绿"+"调节到分划板上面的调整用叉丝上。至此,载物台已经调至完全水平。






4)细调平行光管


- a. 打开钠光灯预热。
- b. 调节狭缝宽度,使得望远镜 中能看到宽度合适的狭缝像.


c. 松开狭缝调节螺钉,前后移动狭缝,使得狭缝像最清晰. (发射平行光)



d. 将狭缝旋转90°, 调整平行光管的俯仰角, 使得狭缝像位于中间的水平叉丝上, 此时平行光管达到水平。将狭缝复原成竖直方向后拧紧狭缝螺钉, 至此, 分光计调整完毕。









2、测量玻璃三棱镜对钠黄光的折射率

- 1)松开度盘锁紧螺钉,转动 度盘,使其0[°]位于望远镜下 方,然后锁紧螺钉。
- 2) 松开游标盘锁紧螺钉,转 动游标盘,使两游标分别位 于平行光管的左右两侧,然 后锁紧螺钉。




- 3) 将三棱镜放到载物台上合适的位置。
- 4)转动望远镜,找到狭缝的二次折射像。
- 5) 转动载物台(改变入射角),观察狭缝像的移动情况,找到使偏向角减小的载物台转动方向,并依此方向缓慢转动载物台,找到最小偏向角 δ_{min} 的位置,并记数。




6)移去三棱镜,使望远镜对准平行光管,测量入射角。

钠黄光经三棱镜二次折射后最小偏向角的测量数据

| 11777 12 00 - 0747 1377 1 7K 4 1184 1718 1 4 101 - 2574 1 | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------|---------|-----------|---------|----|---|
| 角度 | 测量次数 | 1∢³ | ب 2∻ | 4- 3∢- | 4.₽ | 5⊕ |] |
| 偏转最小 时折射像 位置(单 | 左游标↩ 读数 <i>φ</i> 左↩ | Ç | 4 | Ç | Ç | ₽ |] |
| 位:度、分)。 | 右游标 读数 <i>Ф</i> 右ゼ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ą. | 4 |
| 入射像→ 的位置(单 位:度、分)→ | 左游标↓ 读数 <i>Ф</i> _{左0} ↓ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ţ | 4 |
| | <i>右游标</i> 读数 <i>Ф</i> 右0⁴ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ÷, | 4 |
| 最小偏向角 δ_{\min} (度、分) ϵ | | ٦ | ÷, | Ę. | ÷2 | ÷. |] |
| δ _{min} 的平均值 | 直(度、分)← | ₽ | | | | | |
| | | | | | | | |



3、测量三棱镜的顶角A(选做)



| 反射线位置 | $	heta_1$ 左 | $	heta_{1右}$ | $	heta_2$ 左 | $	heta_2$ 右 |
|-------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| | | | | |

五、数据处理

- 1、计算折射率及其不确定度,其中 $A = 60^{\circ}00' \pm 2'$,分光计 $\Delta_{(v)}$ 取2'.
- 2、给出结果表达并进行分析。
- 3、计算三棱镜的顶角(选做)。

折射率的相对不确定度: $(u(A), u(\delta))$ 用弧度

$$u_r(n) = \sqrt{\frac{1}{4}(\cot\frac{A+\delta}{2} - \cot\frac{A}{2})^2 u^2(A) + \frac{1}{4}\cot^2\frac{A+\delta}{2}u^2(\delta)}$$

* 数据处理程序

六、注意事项

- 1、分光计是精密仪器,使用时要小心,不要生拉硬拽.
- 2、三棱镜等光学元件要轻拿轻放,并注意不要 用手摸其光学表面。
- 3、钠光灯关闭后要等一段时间才能重新打开。
- 4、读数时注意看准方向,同时不要漏掉0.5°的读数。
- 5、实验报告在下周同一时间之前交到相应的报告 柜内。
 - 6、1-4号 同学整理教室。