# 第四章 失效模式、后果与严重

分析(FMECA)



#### 内容提要

- § 4-1 概 述
- § 4-2 失效模式与后果分析 (FMEA和FMECA)
  - 一、FMEA及FMECA的概念
  - 二、建立FMEA(FMECA)的一般方法
  - 三、FMEA的应用实例
- § 4-3 失效严重度分析
  - 一、定性分析
  - 二、定量分析
  - 三、严重度矩阵
  - 四、严重度分析的用途

前面我们学习了可靠性方面的知识和理论,掌握了在产品设计阶段进行可靠性预计和分配的基本方法,可以讲大家能保证所设计的产品具有一定的可靠性(较高的可靠性)。

但该产品的可靠性再高也不能杜绝该产品在使用中出现故障,其中还可能包括一些后果极其严重的故障。

因此,为了保证产品的可靠性,还应该学会在产品设计阶段,用科学的方法去分析计算故障(失效)和故障的产生情况,即用科学的方法去预防和控制产品失效(故障),从而保证产品的可靠性。

研究产品失效的方法,当前世界上主要使用两种:

- (1) 故障(失效)模式、后果与严重度分析(FMECA)
- (2) 故障树分析 (**FTA**)

在下面的第四章和第五章分别讲述以上两方面内容(FMECA和FTA)。

首先介绍第四章内容:

## § 4-1 概 述

- 1. 失效(故障): 产品丧失规定的功能。
- 2. 失效模式: 失效或故障的形式。

例如半球牌远红外线自动电烤箱(组成:电源线、控温器、电热器、定时器、指示灯等) 为例说明。

### 有以下故障模式(按产品说明书整理):

- (1) 电源线插头与屋内插座接触不
- 电源线内部断
  - 控温器触点烧坏 (断路)
  - 控温器触点熔接一起(短
  - ;控温器触点接触不良;
  - (6) 控温器控温旋钮紧固螺钉松开;
  - 电热器烧断(断
  - 电热器接触不良(断
  - 陷)电热器转换开关无弹性(断

电源线故障

控温器故障

(10) 定时器机械装置有病; —— 定时故障

显示故障

- (11) 指示灯灯泡坏了;
- (12) 指示器接线坏了等。

3. 失效后果

失效后果是指一个部件失效时对整机所产生的影响。

如上述电烤箱的失效模式产生以下后果: (读产品说明书最后一页)

- (1) 烤箱不发热,指示灯不亮(II),
- (2) 烤箱不发热,指示灯亮(II),

- (3) 烤箱发热,指示类不亮(III),
- (4) 烤箱发热,控温器失灵(III),
- (5) 烤箱发热, 定时器失灵 (IV)。
- 4. 严重度(危害度): 失效后果的严重程度 严重度与故障等级有较大的关系,故障等级分为四级:
  - I 灾难性的。造成机毁人亡后果;
  - II 严重的。系统工作失效;
  - III 一般的。系统性能下降;
  - IV 次要的。可用其他方法(或计划外维修) 保证系统的性能不变。

可见电烤箱失效后果的严重度为:



## § 4-2 失效模式与后果分析 (FMEA和FMECA)

#### 一、FMEA及FMECA的概念

FMEA为失效模式与后果分析,CA为严重 度分析,合起来为FMECA。

#### 1. FMEA的含义

FMEA是用以找出产品设计、工艺设计和设备设计等阶段中的缺点或潜在的缺陷。

进而分析各组成元素的故障模式及其对上一层次结构乃至系统产生故障影响的一种方法。

- 2. FMEA的特点
- (1) FMEA 是一种自下而上(由元件到系统) 的失效因果关系的分析程序,旨在不漏掉一个后 果严重的故障模式。
- (2) FMEA 是一种**定性分析**手段。它使用统计 表格来进行分析,可不使用数学工具。

#### 3. FMEA的局限性和优点

#### (1) FMEA的局限性

是一种**单因素分析法**。即把影响系统失效的 单个元件的失效看做是独立的,而研究某一个失 效模式对系统的影响时,是将其作为系统中唯一 存在的失效来考虑的。这种方法难以分析几种因 素同时起作用才能导致的某种后果。

### (2) FMEA的优点

简单、易行、便于掌握和推广,在没有数据时,只要有关人员具有一定的工程经验均可进行该项工作,因此花钱不多,实际效果好,深受广大工程技术人员欢迎。

#### 4. FMEA的发展及主要应用方面

#### FMEA的发展:

在FMEA的基础上,再加一层判定被统计故障模式后果危害度的任务,就变成了FMECA,称故障模式、后果与严重度分析或故障模式,后果与危害度分析。

本节在介绍FMEA的基础上,也讲述FMECA。

## FMEA应用:

FMEA主要应用于设计的每一个阶段,另 外也可用于预防维修和工艺监督检查等方面。 设计各阶段的FMEA为:

方案设计和中间设计阶段:功能FMEA

最终设计阶段:可行性FMEA

工艺设计阶段:工艺FMEA

设备设计阶段:设备FMEA

我们在这里仅研究产品功能的FMEA。

- 二、建立FMEA(FMECA)的一般方法
  - 1. 画出被研究产品的功能简图

在完成设计方案草图和试生产图的情况下 ,用框图或符号示意图表示各组成元件的有关 功能对产品设计功能的影响。

如图4-1为空气压缩机功能图,图4-2为空气压缩机的可靠性框图。

温度与压力读数







图4-1空气压缩机功能图




(a) 空气压缩机可靠性逻辑框图




(b) 润滑40的可靠性逻辑框图

图4-2空气压缩机可靠性框图

- 2. 明确产品FMEA的分析层次和基本过程
  - (1) 分析层次见(见下图)



## (2) 分析的基本过程(见下图)



- (3) 产品FMEA的分析方法
- ① **召集有关**(包括设计、制造、试验及供销部门等) **人员**对以前生产过的最类似产品产生过的故障情况进行分析讨论;
- ② 收集生产过程的有关试验统计数据和 用户反馈意见为依据,确定出故障模式(即预测出故障模式);
  - ③ 分析产生故障原因(即物理失效机理);
  - ④ 生产中消除办法(即检测方法),使用中弥补方法(即补偿措施)等;

- ⑤ 对各故障模式的严重后果(即严酷度等级)进行评定,必要时可采用投票评分的方法;
- ⑥ 对新设计产品与已生产的上述产品的主要不同之处进行分析,以进行必要的补充。

- 3. 建立一套系统的,全面的,标准化的表格 该表格应尽力最系统、全面、正确地反映 FMEA的分析层次和基本过程的内容,且应规格 化以便统计分析。
  - (1) FMEA表格(见表4-1)

典型的 FMEA 表格↓ 表 4—l 后 果₽ 元 部 元 部 失效₽ 故障等级₽ 失效率₽┃ 检 补 备注  $10^{-6} / h + 1$ 件₽ 模式₽ 本身或+ [14] [[4] [[4] [[4] 件业 (物理失 效机理及 序 序 其他元十 続₽  $\hat{\mathcal{A}}_y \in$ 后遗症) 묵₽ 묵む 部件₽ 式₽

## (2) FMECA表格(见下表)

<u>#</u>	: !			FM	IE	$\mathbf{C}_{A}$	A											
	元 部	元 部	失效₽	后果₽		故	障等	鉄		失效率₽	感	╬	危害	度₽			备注₹	1
	件+	件₽	模式₽	本身或↩	衹	<u>+</u>	∏ <i>₽</i>	III P	ĮΨ₽	10 <sup>-6</sup> /h₽	测	部	ъ +.	β÷	4	C <sub>m</sub> +	(物理失	4
	序	序		其他元↩	鎌₽					Â <sub>p</sub> +	方	措					效机理及	
	무리	무		部件₽						/°p'	式』	施					后遗症)↩	
	¢	¢	¢	£.	đ.	t.	¢	t	t	¢	¢	¢	t.	ţ	ţ	t)	P	1
	P																	

上两表中:

- ① 失效模式即故障模式;
- ② 故障等级确定见前 § 4-1;
- ③ 危害度参数见本书§4-3内容。

a: 失效模式频率比(查表得到) 见表4-5和表4-6

β: 损失概率 (失效的后果概率) 取值如下: (设计经验确定)

必然损失

$$\beta = 1.0$$

可能损失

$$0.1 < \beta < 1.0$$

很少损失

$$0 < \beta < 0.1$$


#### 三、FMEA的应用实例

例4-1某一飞机上的电容式传感器系统由 4个电路单元组成,如图4-3所示。4个单元的 作用见教材。

试作失效后果分析和可靠性预计。


解: (1)制作电电容式传感器系统失效后果分析表

根据对图4-3的分析,可绘出其FMEA表 如表4-2所示(摘录)。



#		表 4—2	电容式传感器系统失效后果分析↓							
		假设失				失效率 /10 <sup>-</sup>				
	序→ 数的号→ 目→	效的项 目↩	可能的原因₽	征兆与后果₽	不 工作	飘移、 电 压 偏高₽	指示↵偏高↩	指示↓	最终后果₽	
	1₽	振荡器√ 电 路√	$A_1$ 失效 $ hicksip$ $C_1$ , $C_2$ , $R_1$ , $R_2$ , $R_3$ , $R_4$ 开路或短路 $ hicksip$	振荡器不工作₽	1.20 <i>↔</i> 0.52 <i>↔</i>	Ð	Đ	Ð	传感器不工作,读 数固定于中间数 值₽	
	2₽		$C_3$ , $C_4$ , $D_1$ , $D_2$ , $D_3$ , $D_4$ 开路或短路 $^{\wp}$	ą.	¢	2.74₽	4	4	虚假指示₽	
		比较器√ 电 路√	C <sub>5</sub> ,C <sub>6</sub> 短路₽	运算放大器不倒 相,输入变到0V√	ţ	4	2.0₽	4	虚假最大指标₽	
			C <sub>5</sub> 传感器性能恶化₽	<i>C</i> 5电容量大幅度↓ 下降↓	ţ	4	4	0.07₽	虚假最小指标₽	

## (2) 绘制系统的可靠性框图 (图4-4)



### (3) 进行系统的可靠性预计

根据使用环境,按元器件计数法查GJB299得 失效率,进行可靠性预计。

按上述和讨论结果制出表4-3(摘录)。

Ð	表 4—3	可掌性預測(电容式传感器系统)√									
	序号₽	电路₽	元件₽	$\lambda_{P}^{+}$ $/10^{-6}h^{-1}$	ИФ	$\lambda_{P}^{e}$ /10 <sup>-6</sup> $h^{-1}_{e}$					
			电阻₽	0.10₽	4₽	0.40₽ ∢					
	1.0	振荡器↩	电容₽	0.06₽	2€	0.12₽ ∢					
	14	加州为古古代	运算放大器₽	1.20₽	1€	1.20₽ ∢					
			ت	ټ	电路小计₽	1.72₽ ◆					
			电容₽	0.01₽	3₽	0.03₽ ∢					
	2.3	比较器₽	二极管₽	0.68₽	4₽	2.72₽ ◆					
	2∉ਾ		传感器电容₽	0.07₽	1₽	0.07₽ ∢					
			t)	٩	电路小计₽	2.82₽ ∢					
			电阻₽	0.10₽	4₽	0.40₽ ∢					
	2.3	AL 1.00 -	电容₽	0.01₽	4₽	0.04₽ ∢					
	3€	放大器₽	运算放大器₽	1.20₽	1₽	1.20₽ ∢					
			٩	ته	电路小计₽	1.64₽ ∢					

例4-2某一固体火箭发动机由推进剂 药柱、内衬和发动机壳组成。 请制作其失效模式后果分析表。

解:根据其使用功能、结构特点和以前使用中出现的故障情况,制作出其FMEA表如表4-4所示(见下页)。

₽ 表4─4	固体火箭发动机失效模式后果分析↓
--------	------------------

失效模式₽		可能后果↩	发生↩ 概率↩	严重性₽	可能措施₽
破裂₽	<ol> <li>1. 工艺质量差←</li> <li>2. 材料缺陷←</li> <li>3. 运输中损坏←</li> <li>4. 搬运中损坏←</li> <li>5. 内压过高←</li> </ol>	导弹损坏₽	0.000 6₽	严重₽	严重控制原材料质量,消除缺陷。 料质量,消除缺陷。 进行耐压试验。采用 合理包装,在运输中 保护发动机。₽
<ol> <li>断裂→</li> <li>孔穴→</li> <li>粘接面→</li> <li>分离→</li> </ol>	<ol> <li>固化残余应力→</li> <li>温度过低→</li> <li>老化→</li> </ol>	燃烧速度过高; 内压过高;机壳 在工作过程中 破裂√	0.000 1₽	严重₽	严格控制生产 过程,确保工艺质 量。严格控制生产过 程限在温度极限之 内储存和使用₽
<ol> <li>与外壳√</li> <li>分离√</li> <li>与药柱</li> <li>或隔热</li> <li>层分离√</li> </ol>	<ol> <li>发动机壳成形后 净化不够√</li> <li>粘接剂不良√</li> <li>粘接过程控制不 严√</li> </ol>	燃烧速度过高; 内压过高;机壳 在工作过程中 破裂√	0.000 1₽	严重₽	严格执行正常 清洁程序。机壳清洁 后严格检查,确保清 除一切沾染物。↓
	aw 1. 2. 3. 数 分 与 分 与 或 数 分 与 或 分 与 或 分 与 或 不	1. 工艺质量差→	1. 工艺质量差← 2. 材料缺陷← 3. 运输中损坏← 4. 搬运中损坏← 5. 内压过高← 2. 机接面← 5. 内压过高← 2. 租接面← 3. 老化← 3. 老化← 3. 粘接剂不良← 3. 粘接过程控制不 4. 强型 4. 强	失效模式や       失效原因や       可能后果や       概率や         1. 工艺质量差や 2. 材料缺陥や 3. 运输中损坏や 4. 搬运中损坏や 5. 内压过高や       9弾损坏や 9弾损坏や 0.000 6や         1. 断裂や 2. 孔穴や 3. 粘接面や 分离や 3. 老化や 3. 老化や 3. 老化や 3. とながであるや 2. 与药柱 3. 粘接剤不良や 或隔热 3. 粘接过程控制不       燃烧速度过高; 内压过高;机壳 在工作过程中 破裂や りの000 1や では裂や	失数模式や       失数原因や       可能后果や       押事性や         1. 工艺质量差や 2. 材料缺陷や 4. 搬运中损坏や 5. 内压过高や       2. 材料缺陷や 4. 搬运中损坏や 5. 内压过高や       导弹损坏や 9弹损坏や 4. 搬运中损坏や 5. 内压过高。       0.000 6や       严重や         1. 断裂や 2. 孔穴や 3. 粘接面や 分离や       1. 固化残余应力や 2. 温度过低や 3. 老化や       燃烧速度过高; 在工作过程中 破裂や       0.000 1や       严重や         1. 与外売や 分离や       1. 发动机壳成形后 净化不够や 2. 粘接剂不良や 3. 粘接过程控制不       燃烧速度过高; 内压过高;机壳 在工作过程中 破裂や       0.000 1や       严重や

## § 4-3 失效严重度分析

- 一、定性分析 在**缺乏失效数据**的情况下用定性分析,采用发生概率来评定。 分五级:
  - A级 常发生。单一失效模式概率>整个装置总失效概率的20%。
  - B级 较常发生。单一失效模式概率>总失效概率的10%,但<20%。

- C级—偶尔发生。单一失效模式概率>总失效概率的1%,但<10%。
- D级—很少发生。单一失效模式概率>总失效概率的0.1%,但<1%。
- E级 极少发生。单一失效模式概率<总失效概率的0.1%。

#### 二、定量分析

#### 能提供正确的失效概率数据时可用定量分析。

1.失效后果概率(也称损失概率) β 见表4-5

F	表4-5	失效局	果 <b>们来</b> ↓	
	失	效后果₽	β值₽	+
	必	然损失₽	1.00₽	+
	可能	能损失₽	0.1< β<1.00₽	+
	很2	少损失₽	0< β ≤0.1₽	+
	无	影响₽	04	+

- 2. 失效模式严重度数字 $C_{\rm m}$
- (1)  $C_{\rm m}$ : 在一种严重性级别下由失效模式之一所占严重数字的份额。
  - (2)  $C_{\rm m}$  计算式:

$$C_m = \beta \alpha \lambda_{\rm p} t \times 10^6 \tag{4-1}$$

式中 β — 失效后果概率;

λp — 元件失效率(10<sup>-6</sup> h<sup>-1</sup>);

t — 某任务阶段内的工作时间(h);

α — 失效模式相对频率(其值见表4-6)。

#### 表 4—6

#### 失效模式相对頻率₽

器件↩	失效模式₽	α 相对频率 /(%) ₽	+
<b>薄</b> 膜电阻器↩	断路↩	80€	+
₩朕圯阻碚♥	输出值不正确₽	20₽	+
	断路↩	5₽	+
陶瓷介质固定电容器₽	短路₽	50₽	+
	电容值变化↩	40₽	+
が A 任田中央会場。	断路↩	5₽	+
纸介质固定电容器₽ 	短路₽	90₽	+
	断路↩	35₽	+
<b>药4450 + 5</b> 50 .3	短路₽	35₽	+
管状钽电容器₽	漏电流过大₽	20₽	+
	电容值下降₽	10₽	+
线圈₽	绝缘变质₽	75₽	+
82% ( <b>E</b> E) 44.	绕阻断路₽	20₽	+

3. 产品严重度数字  $C_r$ 

$$C_r = \sum_{n}^{j} C_m$$

$$= \sum_{n}^{j} (\beta \alpha \lambda_p t \times 10^6)_n \quad n = 1, 2, ... j$$
(4-2)

式中 n — 属于某一严重度的失效模式数; j — 产品在该严重度下的最后一个失 效模式。 例4-3 若某一产品失效  $\lambda_P = 7.2 \times 10^{-6} \, h^{-1}$  率 在某一任务阶段,出现两个 II 级严重性的失效模式和一个IV级严重性的失效模式。这三个失效模式的相对频率分别为  $\alpha_1 = 0.3$ , $\alpha_2 = 0.2$ , $\alpha_3 = 0.5$ ,失效后果概率  $\beta$  均为0.5,在该阶段工作1h。

求该产品在此任务段、严重性级别为II级的 $C_{\mathrm{m}}$ 和 $C_{\mathrm{r}}$ 。

解: (1) 求  $C_{\rm m}$ 

根据式(4-1) II 级严重性的第一个失效模式的严重度数字为:

$$C_{m} = \beta \alpha_{1} \lambda_{p} t \times 10^{6}$$

$$= 0.5 \times 0.3 \times 7.2 \times 10^{-6} \times 1 \times 10^{6}$$

$$= 1.08$$

II 级严重性的第二个失效模式的严重度 数字为:

$$C_m = \beta \alpha_2 \lambda_P t \times 10^6$$
$$= 0.5 \times 0.2 \times 7.2 \times 10^{-6} \times 1 \times 10^6$$
$$= 0.72$$

(2) 求  $C_{\rm r}$ 

根据式(4-2) II 级严重性的产品严重度数字为:

$$C_{r} = \sum_{n=1}^{j} (\beta \alpha \lambda_{p} t \times 10^{6})_{n} = \sum_{n=1}^{2} (\beta \alpha \lambda_{p} t \times 10^{6})_{n}$$

$$= (\beta \alpha_{1} \lambda_{p} t \times 10^{6}) + (\beta \alpha_{2} \lambda_{p} t \times 10^{6})$$

$$= (0.5 \times 7.2 \times 10^{-6} \times 1)(0.3 + 0.2) \times 10^{6}$$

$$= 1.8$$

例4-4 某一放大器电路由3个电阻、2个电容、1个二极管、1个三极管和1个变换器共8个元件组成。某任务段内工作1h,试制作其失效严重度分析表。

- 解: (1) 根据电路图确定8个元件功能、失效模式及失效后果;
  - (2) 由表4-5确定各失效模式的  $\beta$  值;
  - (3) 由表4-6及有关手册查出每个元件各种 失效模式的  $\alpha$  值;
  - (4) 由式(4-1)和(4-2)分别求出 $C_{\rm m}$ 和 $C_{\rm r}$ ;
  - (5) 制作表格,填写上述有关内容, 见表4-7(摘录)。

严重度分析表 系统:雷达(Z) 装置:放大器 20A1 各元件→

失效严重度分析

分系统:接收机 20₽

	75/3/36 • 18/1/16 201										
装置₽	标号₹	功能₽	失效模式₽	失效后果₽	损失 概率 (β)₽	失效模 式相对 频 率 (α) <sup>2</sup>	失效率+/ (え <sub>P</sub> )+/ /10 <sup>-6</sup> h <sup>-1</sup> + <sup>2</sup>	严重度↓ ( C <sub>ж</sub> ) ₽	备注₹	4	
电		中国人和职力	断路₽	无输出↩	1.00₽	0.80₽	1.5₽	1.200₽	薄膜电阻器↩	4	
阻↩	20A1R1₽	电压分配器₽♪	电阻值变化₽	输出值不正确₽	0.10₽	0.20₽	1.5₽	0.030₽	每朕 化阻 話♥	4	
电	电 阻+ 20A1R2+	电压分配器₽	断路₽	无输出↩	1.00₽	0.80₽	1.5₽	1.200₽	薄膜电阻器₽	1	
阻↩			化压刀机砧	-C/T/) #000	-C/T7/3 HC#8-	电阻值变化₽	输出值不正确₽	0.10₽	0.20₽	1.5₽	0.030₽
电	20A1R6₽	电阻偏差₽	断开电路₽	无输出↩	1.00₽	0.05₽	0.005₽	0.000₽	混合式₽	1	
阻↩	20A1R0₽	电阻调差₹	电阻值变化₽	无影响↩	0.00₽	0.95₽	0.005₽	0.000₽	Mio IV.º	4	
电			断路₽	无影响↩	0.00₽	0.35₽	0.22₽	0.000₽		1	
容	20 & 1 (22.2	去耦↩	短路₽	无输出↩	1.00₽	0.35₽	0.22₽	0.077₽	管状钽↩	1	
器₽	20A1C3₽	△梅♥	漏电过大₽	无影响↩	0.00₽	0.20₽	0.22₽	0.000₽	电容器₽	4	
			电容值下降₽	无影响↩	0.00₽	0.10₽	0.22₽	0.000₽		4	

#### 三、严重度矩阵

严重度矩阵是将产品项目或失效模式的标号按严重性级别与失效模式的发生概或严重度 数字*C*,进行排列。

即以严重性级别为横坐标,以发生概或 严重度数字 $C_r$ 为纵坐标画一严重度的分布图, 如图4-5所示。

严重度矩阵是FMECA中的一部分。

由图可 见,某一失效 模式在图中沿 对角上线离开 原点愈远,则 愈严重,而愈 迫切要采取补 救措施。




图4-5 严重度矩阵

四、严重度分析的用途

严重度分析的用途:

主要用手维修和后勤保障方面的分析。

若某种失效模式发生概率很高,则有必 要采取措施降低对维修和后勤的要求。



## 中国可靠性网

http://www.kekaoxing.com

感谢 kingdodoo 分享