耐压漏电流为 0 排查方案

一、 一代设备

1、 工装对地漏电，将产品放到绝缘垫上测试。

2、 回路线断线，可用万用表量设备回路线是否导通。

3、 双工位板故障，可直接将回路线插主机 D2 接口，能测到确定双工位板问题，大多为继电器原因，可直接更换，

4、 主机输出板故障，可从主机后 A1，D2 接线验证。

二、 二代机

1、 回路线断线，跟一代机排查方式一至。

2、 耐压切换接触器未动作，可观察侧面接触器动作。

3、 耐压板故障，可对调耐压板验证。