二代交流电机测电参电机不转排查

交流电机，测试电参项目电机不转的原因可能有以下几种：
一、供电方式：1 变频电源供电，检查变频电源是否启动，测量变频电源 U-V-W 输出端是否有电压输出，在无电压的情况下 检查变频电源是否损坏，或者设置未设置好。
2 测试电压 接市电 220V 供电，测量插排端是否有 220V 电压，来确保测试是有电压输出

二、二代整机设备：
1・使用万用表测量夹子位置主副公，高中低是否有电压，来确保电压输出至电机。
有电压：手动转动电机轴看是否能转动。确认是否是电容有问题，或者是未接启动电容导致的电机不转。

无电压：1 检查 B07A B0EA 呼吸灯是否正常量，正常闪烁确认 B0EA 空开是否跳闸，测量 B07A L N 红黑线是否有电压输出至板卡。B07A B0EA 在呼吸灯不闪烁的情况下确认是否现场有其他设备可调换板卡确认问题。
确认功率板保险丝是否损坏导致电机不转，也可直接测量 L1 L2 是否有电压，或者是由功率板直接供电，接 L1 L2 直接电机看看电机转不转来确认是否是板卡损坏导致电机不转

2・使用万用表蜂鸣档位，测量功率板 L1,L2,L3,L4,L5,L6,L7,L8 对应至输出板 CH1-CH8 是否导通，夹子线束和功率板输出线束是接到一起的。正常导通就说明没问题。这样来排除外部线路问题导致的无电压，导致电机不转。

3・手动将测试时间设置长一点，确认接触器继电器是否吸合，接触器未吸合会导致电机未得电，电机不转。
接触器不动作：测量接触器线圈端是否有电压，确认继电器是否有 24V 电压，确认 24V 开关电机是否正常。继电器不动作也会导致接触器不动作。还需要确认 IO 信号问题，IO 板是否有输出信号，没有控制接触器动作，或者是继电器没有 24V,以及继电器损坏，接触器损坏，或者是线路有问题，都会导致接触器继电器不动作，从而导致继电器接触器没有切换，导致电机不转。
接触器动作：测试时间加长，接触器吸合时测量接触器三个端口的电压，是否正常，如果不正常可以确认为接触器损坏，导致电压没有到夹子端，导致的电机不转。