

# Vérification part remplacement

Après remplacement de pièce , il est important de verifier si le process après reparation est bien fait et confirmé la coherenced des données :  
Si cela n'est pas cohérent, ca entraine un **problème de connectivité** et de génération de **fingerprint**

## Vérification du changement sur NEWDIALOGYS

Il faut passer verifier l'onglet remplacement de pièce :  
(Capture)

## Vérifier les ECU sur NEWDIALOGYS

Si le L1 mentionne un part remplacement ou qu'un part remplacement est détecté (incohérence VIN+HU+TCU) dans la BVM ou côté New Dialogys et DDP

- TCU / IVC = Unité Contrôle Télématique
- HU / IVI / Radnav = Unité de communication ou Radio nav

On peut sélectionner les ECU (calculateurs) que l'on veut regarder en cochant la case ECU :

ECU

☐ SELECT ALL

DOCUMENTATION SYSTÈME +

SOLUTION -

HISTORIQUE -

ECU

Diagnostic réseau

DTC

DTC Comparaison

Parcours Utilisateur

ALERTES TDB >

PRÉPARATION VN -

OCV

30/05/2023 12:18

202305301613023731

Final

CLIP 224

30/05/2023 11:04

202305301613032341

Initial

CLIP 224

UNITE COMMUNICATION

ID027

VIN (F190) : VF1RJA00365548868

ID028

REFERENCE COMMANDE USI NE (F187) : 259152678R

ID029

NOM FOURNISSEUR CALCULATEUR (F18A) : BOSCH

ID031

NUMERO VDIAG (F1A0) : B1

ID033

REFERENCE HARDWARE (F191) : 285J95735R

ID030

NUMERO LOGICIEL (F194) : I\_PRJ\_RN\_AIVI\_21.15V05

ID032

VERSION LOGICIEL (F195) : 5805\_211206

ID035

REFERENCE LIEN DOSSIER CONFIGURATION F188 : 283C39788R

UNITE CONTROLE TELEMATIQUE

ID022

REFERENCE COMMUNE (F187) : 2591A2858R

ID023

NOM FOURNISSEUR CALCULATEUR (F18A) : Con

ID025

NUMERO VDIAG (F1A0) : 34

ID028

VIN (F190) : VF1RJA00365548868

ID027

REFERENCE HARDWARE (F191) : 282A74254R

ID024

NUMERO LOGICIEL (F194) : SW9

ID018

REFERENCE LIEN DOSSIER CONFIGURATION F188 : 282776947R

ID030

NUMERO DE SERIE DU CALCULATEUR (F18C) : 283764282342456467

UNITE COMMUNICATION

☐ TABLEAU DE BORD

☐ UNITE CENTRALE HABITACLE

☒ UNITE COMMUNICATION

☒ UNITE CONTROLE TELEMATIQUE

☐ UPC

☐ VISION PERIPHERIQUE

38004871

38004871

Avant de continuer les analyses de cases, si un part remplacement peu avoir un lien avec l'effet client, il faut impérativement vérifier que certains champs ne soient pas KO

Exemple ci-dessous avec la

- Un véhicule avec une TCU qui refuse de communiquer car elle a des valeurs à **00000** dans le champ VIN (première image)
- la RADNAV d'un RLink 2 qui empêche le client de générer un fingerprint avec des **yyyyyyyyyy** (deuxième image)

| UNITE CONTROLE TELEMATIQUE |                                                                      | RADIO NAV. |                                                                       |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ID022                      | REFERENCE COMMANDE USINE (F187) :<br><b>2591A2858R</b>               | ID020      | REFERENCE COMMANDE USINE (F187) :<br><b>281153636R</b>                |
| ID023                      | NOM FOURNISSEUR CALCULATEUR (F18A) :<br><b>Con</b>                   | ID021      | NOM FOURNISSEUR CALCULATEUR (F18A) :<br><b>CAP</b>                    |
| ID025                      | NUMERO VDIAG (F1A0) :<br><b>34</b>                                   | ID022      | NUMERO LOGICIEL (F194) :<br><b>90</b>                                 |
| ID028                      | VIN (F190) :<br><b>0000000000000000</b>                              | ID023      | NUMERO VDIAG (F1A0) :<br><b>11</b>                                    |
| ID027                      | REFERENCE HARDWARE (F191) :<br><b>282A74254R</b>                     | ID024      | VERSION LOGICIEL (F195) :<br><b>35</b>                                |
| ID024                      | NUMERO LOGICIEL (F194) :<br><b>SW9</b>                               | ID025      | REFERENCE HARDWARE (F191) :<br><b>285J96654R</b>                      |
| ID018                      | REFERENCE LIEN DOSSIER CONFIGURATION F188 :<br><b>282776947R</b>     | ID026      | VIN (F190) :<br><b>yyyyyyyyyyyyyyyyyy</b>                             |
| ID030                      | NUMERO DE SERIE DU CALCULATEUR (F18C) :<br><b>200701202242459197</b> | ID028      | REFERENCE LIEN DOSSIER CONFIGURATION F188 :<br><b>281153636R</b>      |
| ID010                      | NOM RESEAU COMMUNICATION :<br><b>voda IT</b>                         | ID029      | NUMERO DE SERIE DU CALCULATEUR (F18C) :<br><b>CAPSD0KPM0987089808</b> |
| ID032                      | IDENTIFICATION CARTE SIM (ICCID) :<br><b>89883011259863532158</b>    | ID040      | REFERENCE OPERATIONNEL SECONDAIRE (F013) :<br><b>283C22253R</b>       |
| ID013                      | IDENTIFICATION CARTE SIM (IMSI) :<br><b>901312119083815</b>          | ID033      | REFERENCE CALCULATEUR OPERATIONNEL (F012) :<br><b>283C28800R</b>      |
| ID012                      | REFERENCE INTERNATIONALE IMEI :<br><b>350813492451374</b>            | ID043      | REFERENCE LOGICIEL LECTEUR CD :<br><b></b>                            |
| ID031                      | REFERENCE CALCULATEUR OPERATIONNEL (F012) :<br><b>282776947R</b>     | ID037      | CONFIGURATION SYSTEME :<br><b>310A0115293D55</b>                      |

Lorsque nous sommes face à ce genre de situation, il est impératif que le client repasse chez le dealer afin de réécrire les bonnes informations dans les pièces.

#### Template

*Hello L1 team,*

*It seems that customer had a part replacement that was not perfectly done, we could see some data issues from the calculators  
Can the customer take a dealer appointment to make sure the calculators are updated ?*

*Dealer must apply "Before After Reparation Process" on the part : xxxxxxxxxxxx (Radnav si Rad / HU / IVI) /// TCU (si TCU ou IVC)*

*Thanks & regards  
L2*

