
§ 二元合金状態図

図9の真中にA,B二元平衡状態図を示す. 横軸はAの組成 最も左のBはB元素 100%の純粋状態 最も右のAはA元素 100%の純粋状態 縦軸は温度である.

温度 T_1 で $B(x_A=0)$ から $A(x_A=1)$ へ見てゆくと、始めは α 相(固相)単相で、更に α 相と液相の二相分離状態となる。 さらに液相線を右に越えると液相(Liquid)単相となる。

温度 T_2 で B から A へ見てゆくと,始めは α 単相 で,溶解度曲線を越えると, α 相と β 相(固相)の二相分離状態となる.このとき各相の出現割合はてこの原理に従う. さらに右へ組成をずらすと β 単相となり,その後, β 相と液相の二相分離状態を経て,最後には液相単相となる.



§ 相律

f: 自由度の数 温度T,圧力P,濃度xなどの中で独立に変化可能な状態変数の数 (freedom)

c: 成分の数 (constituent or component)

p: 共存している相の数 (phase)

$$f = c - p + 2 \tag{1}$$

通常の実験条件では圧力が一定なので自由度は一つ減って


$$f' = c - p + 1 \tag{2}$$


§ 相律と二元状態図

式(2)
$$f'=c-p+1$$
 において, $c=2$ なので $f'=3-p$

二元合金の平衡状態図の特徴

С	p	f'	状態図における特徴
2	1	2	直線、曲線で囲まれた領域、
			その中では 温度と組成 を任意に変えられる
2	2	1	二相が向かい合った一組の曲線
			てこの法則が成立
			温度又は組成の一方を変化できる
2	3	0	組成が一定の3つの相が一定温度で共存
			水平線によって表現される
			温度も, 組成も変化させられない





三相が共存し, 自由度が無くなる場合は図 10(a),(b)の二種類

図(a)の共晶型 (共析型) の場合は、 $\alpha(x)$

x組成の高温相(α 相)を水平線の上の温度から冷却すると、水平線上で α , β , γ の三相が共存する.

 α が液相, β と γ が固相のとき

: 共晶反応 (eutectic)

 α , β , γ がすべて固相のとき

: 共析反応 (eutectoid)

 α が液相, β 又は γ のどちらかが液相のとき : 偏晶反応 (monotectic)

図(b)の**包晶型**の場合は,

 $\beta(c_1) + \gamma(c_2)$ $\alpha(c)$

 $oldsymbol{eta}$ 又は γ のどちらか一方が液相でその他二相が固相のとき

:包晶反応(peritectic)

 α , β , γ がすべて固相のとき


:包析反応 (peritectoid)

 β と γ が液相で α が固相のとき

:シンテクティツク反応(syntactic)と呼ぶ.

金属間化合物の組成が温度により変化せず、組成が化学量論的(stoichiometric)組成である場合は、 状態図で垂直な一本の線となる.

§ 仮想平衡状態図




仮想平衡状態図

一般原則

- (1) 単相領域は他の単相領域と1点で接触する. 相境界線に沿って二つの単相領域が接触する事はない.
- (2) 二つの単相領域の間には、これらの各相が共存する二相領域がある。
- (3) 三相等温線(図の水平線)からは三個の単相領域が発生している. 言い換えると, 各水平線からは6本の相境界線がつながっている.
- (4) 二つの三相等温線は一つの二相領域により連結されている.
- (5) 二相領域の境界線を三相等温線との交点で延長した場合, それは他の二相領域へ入るが, 単相領域に延長されることはない.

図はAl-Si系の二元平衡状態図である.空欄を埋めよ.



Al-Si系の二元平衡状態図

点は Al の融点で, それは
図の(Al)と示してある領域は であり、Alと同じ f.c.c.構造を示す.
その固溶限は at% Si である.
図中の L の領域は であり、すべての組成で均一に混じっている.
Eは 点であり、この組成でLの状態からゆっくり温度を降下させると、577℃では、 とが同時に晶出する.
80at% Si の a 点でこの材料を保持すると, 点の Si と at% Si の液体が
の割合で生ずる.
この状態から温度を降下させると,液体の濃度は, 富組成へ変化する.

以下の設問(1)~(4)に解答しなさい.


(1) 物理的関係式を基に基本単位から組立単位は組み立てられている。以下の SI 組立単位を SI 基本単位(長さ [m], 質量[kg], 時間[s]) を用いて空欄[①] \sim [④] に表現しなさい。

力の単位(Newton): 1[N] = 1[①], 仕事の単位(Joule): 1[J] = 1[②]

圧力の単位(Pascal): 1[Pa] = 1[③], 仕事率の単位(Watt): 1[W] = 1[④]

- (2) 圧力:P 一定の下で,系への熱:Q の出入りの向き,系の内部エネルギー:U の変化,系の体積:V の変化を定義・図示し,熱力学の第一法則を説明しなさい。ただし,物理量:* の微分量を d * とする.
- (3) 定圧下での熱力学の第二法則について図示し、第一法則と組み合わせてクラウジウスの不等式を導きなさい。 ただし系のエントロピーを S、外系の温度を T_M 、圧力を P_M とし、物理量: *の差分量を Δ * とする.
- (4) Pb-Sn 二元状態図について下記の空欄 ① ~ ⑮ を埋めなさい.

 $Temperature \ ^{\circ}\!C$



錫の融点は ① ℃である. (Pb)の領域は鉛の ② である. この合金の共晶点は ③ at%Sn, ④ ℃であり、この組成の a 点から温度を下げてゆくと、共晶温度で ⑤ at%Sn の ⑥ と ⑦ at%Sn の ⑧ が、 ⑨ : ⑩ の割合で析出する. b 点から温度を下げてゆくと ⑪ ℃で ⑫ at%Sn の ⑬ が析出し始め、さらに温度を下げてゆくと、液相の錫の濃度は徐々に ⑭ し、 ⑮ at%Sn に至る.