## Kontrollskjema Digiplex DFAS

## Munters OASIS ver 1



Avtalenummer A 892 Anleggsadresse: Heia Kunde: GK

Aggregat: A2.353.131 Aggregat type: OASIS 200 S Serienummer: 539196										
Temperaturer										
	Kode				Forklai	ring kode:				
9,9 °C / RH		Utetemp/Fukt				1= Defekt				
23,8 °C			EPX ter			2= Feil, men fungerer				
24,7 °C		Tilluft	EPX ter	mp 2		3= Ulyd				
29,9 °C		Temp	avtrekk	(		4= Har behov for oppfølging/				
21,7 °C		Scave	nger tei	mp 1		observasjon				
21,2 °C		Scave	nger ter	mp 2						
23,0 °C		Tilluft	stemp 1	L						
23,1 °C			stemp 2							
19,9 °C			nger EP							
28,3 °C			m tube	temp						
18,4 °C		Wate	temp							
°C										
Trykktransmitte	ere:									
kPa/	Kode:	n dd /1	£4.000 0 10 00 0	do Tillesth/opplesth						
5600am3/h . Trykk/Luftmengde Tilluft/omluft										
Settpunkter:										
Settpunkter.	Kode:									
23 °C		empera								
<b>56000</b> m3/h	. Lt	uftmen	gae							
Vifter:										
Prosess:	Vifter	nr.								
	1		2							
Vifte og	_			-						
Motor										
Effektforbruk:	5,45	kW	5,34	kW						
Strømforbruk	7,2	Α	7,5	A						
Hastighet	1220	_	1214	Rpm						
Pådrag	62	%	62	%						
Driftstimer	13851		13851							
	1000									
Kode:										

Dato: 1/9/20

Servicetekniker: Ø.A. / S.K

## Kontrollskjema Digiplex DFAS

## Munters OASIS ver 1



Scavenger:										
	1		2							
Vifte og										
Motor	•		•							
Effektforbruk	0,06	kW	0,05	kW	_					
Strømforbruk	0,2	Α	0,2	Α						
Hastighet	142	Rpm	141	Rpm	-					
Pådrag	11	%	11	%						
Driftstimer	12001	1 t	12001	t	_					
Kode:										
Stans Aggregat og	åpne l	uker:								
Tavle:					Varmekabel:	Kode:				
Kontroll:		$\checkmark$	•		Strømforbruk:	Roue.				
Varmeelement		✓			Varmekabel på vann ut 0,1 A					
					Varmeelement i tavle 0,4 A					
Spjeld:					Vannmålere:					
Avtrekksspjeld		<b>√</b>		_	Nivåswitch / Trykk 139mm					
Tilluftsspjeld		<b>✓</b>	•	_	Ledningsevne S/C 698					
				-	Flowswitch OK					
Aktuatorer:					Pumpe:					
Fylleventil		<u> </u>	-	=	Sirkulasjonspumpe 1.7 A					
Tømmeventil		✓		-						
Utbedret ved servi	ico:									
Otbearet vea servi	ice.									
Type utbedring:										
,,	4	1:4_	l	al 4a a <b>7</b> fo	a tanda sida — Tambat an tandakanan a					
			кет те	a tec/ tr	a tavleside Tørket av tavlekompo	nenter og				
satt opp varmei	nılav	ia.								
Kommentarer:										
			: 64 - :	: 4	/					
Lekkasje fra scavenger vifte inn i tavle, ( vann gjennom nippel i tavletak) Noen tørre flekker under EPX.										
2) Noen tørre t	іеккеі	unae	r EPX.							
MYE VANN I E	EL TA	√LE !!	!!! Det	ligger 8-	·10mm vann i bunnen av tavla.					
Må tettes fra scavenger side.										
Trykkfall over E	PX 14	11 Pa.								

Dato: 7/9/20

Servicetekniker: Ø.A. / S.K