## Kontrollskjema Digiplex DFAS

## Munters OASIS ver 1



Avtalenummer A 892 Anleggsadresse: Heia Kunde: DIGIPLEX

Aggregat: A2.353.113 Aggregat type: OASIS 200 S Serienummer: 529087										
Temperaturer										
45.7 °C / DU	Kode		/= 1		Forklaring kode:					
15,7 °C / RH			mp/Fuk		1= Defekt					
- , -			EPX ter			2= Feil, men fungerer				
			EPX ter avtrekk			3= Ulyd				
			nger ter			4= Har behov for oppfølging/				
· ·			nger ter			observasjon				
	-		stemp 1							
04.0 %			stemp 2							
20.0 °C	•		nger EP							
40.4 °C			m tube							
15,8 °C			r temp	CC.11P						
°C			. сс.пр							
Trykktransmitte	re:									
	Kode:									
kPa/										
47066 m3/h . Trykk/Luftmengde Tilluft/omluft										
Settpunkter:										
	Kode:									
21,5 °C	. Те	empera	itur							
<b>47000</b> m3/h		uftmen								
Vifter:										
Prosess:	Vifter	nr.								
	1		2							
Vifte og										
Motor			•							
Effektforbruk:	4,14	kW	4,32	kW						
Strømforbruk	6,05	Α	6,07	A						
Hastighet	1097		1094	Rpm						
Pådrag	56	%	56	%						
Driftstimer	50476	6 t	50476	t						
w 1										
Kode:										

Dato: 23/8/21

Servicetekniker: Ø.A. / S.K.

## Kontrollskjema Digiplex DFAS

## Munters OASIS ver 1



Scavenger:												
	1		2									
Vifte og												
Motor	•		•									
Effektforbruk	0,08	kW	0,09	kW								
Strømforbruk	0,31	Α	0,25	А	-							
Hastighet	216	Rpm	216	Rpm	-							
Pådrag	16	%	16	%	_							
Driftstimer	38328	t	38328	t	_							
Kode:												
Stans Aggregat og åpne luker:												
Tavle:					Varmekabel:	Kode:						
Kontroll:		$\checkmark$			Strømforbruk:	Rode.						
Varmeelement		✓			Varmekabel på vann ut 0,06 A							
					Varmeelement i tavle 0 A							
Spjeld:					Vannmålere:							
Avtrekksspjeld		<b>√</b>		_	Nivåswitch / Trykk 113mm							
Tilluftsspjeld		✓		_	Ledningsevne S/C 32							
					Flowswitch lasket							
Aktuatorer:					Pumpe:							
Fylleventil		<b>✓</b>	<u>.</u>	_	Sirkulasjonspumpe 1.54 A							
Tømmeventil		✓		-								
Utbedret ved servi												
Otbearet vea servi	ce:											
Typo uthodring:												
Type utbedring:												
Kommentarer:												
1) Vannlekkasje på begge sider av EPX.												
Manus and a surface de l'annon il des inno a non a constitue in a surface de la constitue de l												
Varmeelement i tavle ligger ikke inne pga. varmt nok												

Dato: 23/8/21

Servicetekniker: Ø.A. / S.K.