Kontrollskjema **Digiplex DFAS**

Munters OASIS ver 1



Avtalenummer A892 Anleggsadresse: HEIA Kunde: GK

Aggregat: A1.353.136 Aggregat type: OASIS 200 S Serienummer: 539194											
Temperaturer											
0-1-	Kode					Forklaring kode:					
20,2 °C / RF	┨ .		emp/Ful				1= Defekt				
24,2 °C			t EPX te	· ·			2= Feil, men fungerer				
24,1 °C			t EPX te				3= Ulyd				
24,2 °C	•		avtrek				4= Har behov for oppfølging/				
19,5 °C			enger te				observasjon				
19,3 °C			enger te								
24,0 °C		Tilluf	tstemp :	1							
24,0 °C			tstemp :								
19,4 °C			enger EP								
24,1 °C			m tube	temp							
°C		Wate	r temp								
°C											
Trykktransmit	tere:										
	Kode:										
kPa/											
47042 m3/h		Trykk/Lu	ıftmeng	de Tilluf	t/omluft						
Settpunkter:											
	Kode:										
24 °C		Tempera	atur								
47000 m3/h	•	Luftmen									
47000 m3/m		Lartiner	guc								
Vifter:											
Prosess:	Vift	enr.									
		1 2									
Vifte og				_							
Motor											
Effektforbruk:	4,4	7 kW	4,52	kW							
Strømforbruk	7,1		7,4	A	-						
Hastighet	114		1149	Rpm	-						
Pådrag	60	% Kpiii	60	%	-						
Driftstimer		14 t	1314	t	-						
DI II COMMEN	13	1-7 L	1314	l	-						
Kode:											
Noue.	•										

25/8/20 Dato:

Servicetekniker: $\emptyset.A. / S.K.$

Kontrollskjema Digiplex DFAS

Munters OASIS ver 1



Scavenger:										
	1		2							
Vifte og						J				
Motor						J				
Effektforbruk	0,15	kW	0,16	kW		l				
Strømforbruk	0,4	Α	0,4	Α	-					
Hastighet	270	Rpm	272,0	Rpm	_					
Pådrag	20	%	20	%	=					
Driftstimer	653	t	653	t	=	!				
Kode:					l .	ļ				
Stans Aggregat og	åpne lı	uker:								
Tavle:					Varmekabel:	Kode:				
Kontroll:		\checkmark			Strømforbruk:	Rode.				
Varmeelement		V			Varmekabel på vann ut 0,1 A					
					Varmeelement i tavle 0 A					
Spjeld:	Spjeld:			1	Vannmålere:					
Avtrekksspjeld				_	Nivåswitch / Trykk					
Tilluftsspjeld		√		_	Ledningsevne S/C	<u> </u>				
			<u> </u>	_	Flowswitch					
Aktuatorer:				ı	Pumpe:					
Fylleventil				_	Sirkulasjonspumpe A	·				
Tømmeventil			·	-						
Utbedret ved servi	ce:									
Type utbedring:										
Kommentarer:										
1) Ikke tilkoblet	vann.									
2) Påfylliingsve			spole.							
					nktet på aggregatet.					
4) Alarm på cor					1 00 0					
				_	2°C FOR AT SCAVENGER VIFTER	_				
STARTE OG AT MÅLINGER KUNNE TAES. ENDRET SET. PKT TILBAKE ETTER										
MÅLINGER.										

Dato: 7/9/20

Servicetekniker: Ø.A. / S.K.