Kontrollskjema **Digiplex DFAS**

Munters OASIS ver 1



Avtalenummer A892 Anleggsadresse: Heia Kunde: GK

Aggregat: A1.3	353.111		Aggre	gat type	OASIS 2	Serienummer: 522842				
Temperaturer										
	Kode					Forklaring kode:				
12,5 °C / RH		Utete	mp/Fuk	t			1= Defekt			
22,6 °C			EPX ter				2= Feil, men fungerer			
22,3 °C			EPX ter				3= Ulyd			
26,8 °C			avtrekk				4= Har behov for oppfølging/			
20,5 °C		Scavenger temp 1					observasjon			
18,5 °C		Scave	nger ter	mp 2						
21,3 °C		Tilluf	tstemp 1	L						
21,4 °C			stemp 2							
21,0 °C			nger EP							
18,0 °C		Botto	m tube	temp						
16,6 °C		Wate	r temp							
°C										
Trykktransmitte	ere:									
kPa/ 47125 m3/h	Kode:	Γrykk/Lι	ftmengo	de Tilluf	t/omluft					
Settpunkter:										
	Kode:									
21 °C		Tempera	atur							
47000 m3/h		Luftmen								
Vifter:										
Prosess:	Vifte 1	enr.	2							
Vifte og										
Motor	•									
Effektforbruk:	5,10	kW	5,10	kW	_					
Strømforbruk	7,5	Α	7,5	Α	_					
Hastighet	120	3 Rpm	1201	Rpm	_					
Pådrag	63	%	63	%	_					
Driftstimer	1119	96 t	11196	t	_					
Kode:			ŀ		ı					

24/8/20 Dato:

Servicetekniker: $\emptyset.A. / S.K.$

Kontrollskjema Digiplex DFAS

Munters OASIS ver 1



Scavenger:												
	1		2									
Vifte og												
Motor	•		•									
Effektforbruk	0,04	kW	0,03	kW								
Strømforbruk	0,3	Α	0,2	Α	- -							
Hastighet	131	Rpm	130,0	Rpm	-							
Pådrag	9	%	9	%	_							
Driftstimer	9522	t	9522	t	<u>-</u> -							
Kode:												
Stans Aggregat og åpne luker:												
Tavle:					Varmekabel:	Kode:						
Kontroll:		✓			Strømforbruk:	Rode.						
Varmeelement 🗸					Varmekabel på vann ut 0,1 A							
					Varmeelement i tavle 0	OK						
					•							
Spjeld:					Vannmålere:							
Avtrekksspjeld		✓			Nivåswitch / Trykk 214mm							
Tilluftsspjeld		<u></u>		_	Ledningsevne S/C 212							
				_	Flowswitch OK	OK						
Aktuatorer:					Pumpe:							
Fylleventil		√			Sirkulasjonspumpe 1.6 A							
Tømmeventil		<u> </u>		-								
				-								
Utbedret ved servi	ice:											
Type utbedring:												
Kommentarer:												
1) Tørre partier under EPX												
2) Pakning på dør til vifter er løs. Det er lim/silikon i døra som gjør at den løsner/henger												
igjen. Vermeelement i tayle ligger ikke inne nga, vermt nek												
Varmeelement i tavle ligger ikke inne pga. varmt nok												
Trykkfall over EPX 241 Pa.												
I TYRRIGIT OVER L	. /\ 47	u.										

Dato: 7/9/20

Servicetekniker: Ø.A. / S.K.