6.0元



机



重庆邮电大学 2014 - 2015 学年第1 学期 电机学(期末)(B卷)

	 	. , , ,			
题号	 		四	五	总分
分数	 :				

- 一、填空题(本大题共10小题,每小空1分,共20分)
- 1、一台三相变压器的额定电压 U_{IN}/U_{2N}=10KV/380V, 绕组为 Y/d-3 接法, 贝J其


变比为
$$\frac{10\times10^3/\sqrt{3}}{380}$$
 = 15.2 。 $\frac{10^3}{38\sqrt{3}}$ 19亿


- 2、变压器主磁通 Φ_m 。在一、二次绕组中分别感应产时电动势为 E_1 、 E_2 ,其大小分别为 $4.44\,fN_1\phi_m$ 和 $4.44\,fN_2\phi_m$ 。
- 3、变压器在有负载情况下,对于无功功率,当 I₁滞后 U₁90°,采用电动机惯例时,称为<u>吸收滞后性无功功率</u>;采用发电机惯例,则称为<u>发出滞后性无功功率</u>。
- 4、 变压器中一次侧和二次侧的绕组比为 k,将二次绕组折算到一次绕组时,电流乘以 $\frac{1}{k}$;阻抗(包括电阻和电抗)乘以 k^2 。
- (5) 在同步发电机中,定子的转速为 n,相应的电角速度为 $\omega = p \frac{2\pi n}{60}$ 。
- 6、在同步发电机中,电枢反应是指<u>基波电枢磁动势对基波励磁磁动势的影</u>响。
- 7、根据同步电动机的 V 形曲线图可知,功率因数 cos φ=1 线左边属于<u>超前</u>(欠励) 区域,右边属于<u>滞后(过励)</u>区域。
- 8、在分析电机运行中,可以采用对称分量法来分析电路,采用发电机惯例,可以将各相序分为<u>正序</u>分量、<u>负序</u>分量和<u>零序</u>分量。
- 9 变压器进行短路实验主要用于测量 漏电抗 X_{σ_1} 、 X_{σ_2} 值,空载试验则用于测量 励磁阻抗 Z_m 值。
- 10、他励直流电动机的励磁方法有<u>他励</u>方式、<u>并励</u>方式、<u>串励</u>方式 和 复励 方式。

二、选择题(本大题共10小题,每小题2分,共20分,每题	至少有一个答
案是正确的。)	
1、变压器负载运行时,属于变压器的不可变损耗的是:	[A]
A 交变磁通在铁心中引起的铁耗 B 一次绕组电阻上的铜	
C 二次绕组的负载损耗 D 二次绕组的铜耗	.,, .
2、以下关于变压器二次电压的变化大小ΔU 说法不正确的是	[BCD]
A ΔU 与负载因数有关 B ΔU 与负载的性质无关	
C ΔU 与一次回路中的电流有关 D ΔU 与回路阻抗无关	
3、影响交流电机电动势的大小的因素有	[ABCD]
A 磁极对数 B 定子槽数	_
C 线圈支路数 D 线圈的机械角度	
4、电机定子中通入三相交流电,关于瞬时合成磁场方向说法不	下正确的是
·	[ABD]
A.基波磁场方向与 A 相的电流方向一致	_
B.基波磁场方向与 B 相的电流方向一致	·
C.基波磁场方向与三相中瞬间电流最大相的方向一致	
D.基波磁场方向与电流方向总是垂直	
5、三相异步电机的调速方法有	[ABC]
	ADC
A.电压调速 B.变极调速	L ADC 1
A.电压调速 B.变极调速 C.变频调速 D.电流调速	t ABC 1
	[ABC]
C.变频调速 D.电流调速 6、直流电机的调速方法有 B 改变端电压调速	_
C.变频调速 D.电流调速 6、直流电机的调速方法有 B 改变端电压调速 C 改变磁通调速 D 改变定子磁极调速	[ABC]
C.变频调速 D.电流调速 6、直流电机的调速方法有 B 改变端电压调速 C 改变磁通调速 D 改变定子磁极调速 7、以下属于三相异步电动机的无功功率的组成部分的是	【 ABC 】
C.变频调速 D.电流调速 6、直流电机的调速方法有 B 改变端电压调速	【 ABC 】
C.变频调速 D.电流调速 6、直流电机的调速方法有 B 改变端电压调速 A 电枢串电阻调速 B 改变端电压调速 C 改变磁通调速 D 改变定子磁极调速 7、以下属于三相异步电动机的无功功率的组成部分的是 A 定子铜损耗 B 转子铁损耗 C 转子机械功率 8、以下属于直流电动机的起动方式的是	【 ABC 】 【 BD 】 定子铁损耗
C.变频调速 D.电流调速 6、直流电机的调速方法有 B 改变端电压调速 A 电枢串电阻调速 B 改变端电压调速 C 改变磁通调速 D 改变定子磁极调速 7、以下属于三相异步电动机的无功功率的组成部分的是 A 定子铜损耗 B 转子铁损耗 C 转子机械功率 B 以下属于直流电动机的起动方式的是 A 全压起动 B 电枢串接电阻起动	【 ABC 】 【 BD 】 定子铁损耗
 C.变频调速 D.电流调速 6、直流电机的调速方法有 A 电枢串电阻调速 B 改变端电压调速 C 改变磁通调速 D 改变定子磁极调速 O 以下属于三相异步电动机的无功功率的组成部分的是 A 定子铜损耗 B 转子铁损耗 C 转子机械功率 C 转子机械功率 D 以下属于直流电动机的起动方式的是 A 全压起动 B 电枢串接电阻起动 C Y-Δ起动 D 降压起动 	【 ABC 】 【 BD 】 定子铁损耗 【 ABD 】
C.变频调速 D.电流调速 6、直流电机的调速方法有 B 改变端电压调速 A 电枢串电阻调速 B 改变端电压调速 C 改变磁通调速 D 改变定子磁极调速 7、以下属于三相异步电动机的无功功率的组成部分的是 A 定子铜损耗 B 转子铁损耗 C 转子机械功率 D 8、以下属于直流电动机的起动方式的是 A 全压起动 B 电枢串接电阻起动 C Y-Δ起动 D 降压起动 9、同步发电机并联合闸时,如果发电机频率 fg 大于或者小于电力	【 ABC 】 【 BD 】 定子铁损耗 【 ABD 】
C.变频调速	【 ABC 】 【 BD 】 定子铁损耗 【 ABD 】
C.变频调速	【 ABC 】 是子铁损耗 【 ABD 】
C.变频调速	【 ABC 】 是子铁损耗 【 ABD 】
C.变频调速 D.电流调速 D.电流调速 A 电枢电电阻调速 D.电流调速 D.电流调速 A 电枢电阻调速 D 改变端电压调速 C 改变磁通调速 D 改变定子磁极调速 D 改变定子磁极调速 C 转子机械功率 E 转子针损耗 C 转子机械功率 D 以下属于直流电动机的起动方式的是 A 全压起动 B 电枢串接电阻起动 C Y-Δ起动 D 降压起动 D 降压起动 D 降压起动 C Y-Δ起动 D 降压起动 D 下发电机并联合闸时,如果发电机频率 f _g 大于或者小于电景 从条件不变的情况下,那么合闸后会发生以下哪些情况 A 发电机发出滞后的无功功率 B 发电机吸收滞后的无功电流 f _g > f _g D 发电机输入有功电流 f _g D 以下关于三相异步电机电磁转矩 T 说法不正确的是	【 ABC 】 是子铁损耗 【 ABD 】 是不是 ABD 】 是一个是 A
C.变频调速	【 ABC 】 【 BD 】 定 K ABD 】 ABD 】 不 LE

三、作图分析题(本大题共3小题, 每小题5分,共15分)

1、绘制出三相变压器的联接图 Dy-3,并画出相应的相量图。






$$0/y^{-1}$$
.
 $0/y^{-1}$.
 $0/y^{-1}$.
 $0/y^{-3}$.

2、已知: 电机槽数=18,磁极=6,线圈接法采用整距线圈方式,每相由6个槽构成,支路数为2。要求: 画出定子侧产生的电动势为三相三角形型连接方式,并写出分析过程。如不能画出请说明理由。

$$P=3$$
 。 $Q=18$ 电截 $Q=\frac{P\times360^{\circ}}{60}=60^{\circ}$ $\frac{180^{\circ}}{60}=3$ 为整数

3、画出转子串接电阻调速时的机械特性,并在图中标出不同电阻值情况下转差率的变化情况。

三相交流异步电机



四、问答题(本大题共3小题,每小题5分,共15分)

1、简述同步发电机的5种基本特性是哪些?

TIGIS

空報特性 经销售性 经利用整特性 调整特性

2、简述电机中椭圆形磁动势的形成过程。

绕组所产生的磁动势是聚振性质的,分解为正程和反程 旋程磁动势

(3) 简述三相异步电动机的稳定运行条件是哪些?

丁:电磁电位

石、农业主题

S:我差单

当一一一一时的电动机稳定延行

当是一种时、电动机力作稳定运行。

注:上述特定运行各件總4页在定子外给由无义从从之里没有分别任何交流程料的反流程料与活船的根本得到社。

- 五、计算题(本大题共3小题,每小题10分,共30分)
- 1、一台单相双绕组变压器,额定数据为: $S_N=20kV \cdot A$, $U_{1N}/U_{2N}=220V/110V$,
- $|Z_{K}|$ =0.08。现将它改接为额定电压为 220V/330V 的升压自耦变压器,求:
 - (1) 该自耦变压器的一、二次额定电流和额定容量;
 - (2) 该自耦变压器的短路阻抗标幺值|ZKa|。

川 申起意名
$$\frac{1}{100} = \frac{1}{100} = \frac{1}{10$$

- 2、一台三相 50Hz 的异步电动机, 额定转速为 980r/min, 额定功率 P_N =150KW, 额定运行时机械损耗为 p_m =2.5kw, 忽略附加损耗, 求:
 - (1) 该电动机的额定转差率,电磁功率,和转子的铜损耗;
 - (2) 该电动机额定运行时的电磁转矩,输出转矩和空载转矩。

$$\frac{1}{100} = \frac{1000 - 980}{1000} = 0.02$$

$$\frac{1000 - 980}{1000} = 0.02$$

2)
$$7_{M} = \frac{P_{m}}{P_{2M}} = \frac{P_{m}}{2000/h_{0}} = \frac{60 \times 152.5 \times 10^{3}}{2000/h_{0}} = 1485.99 \times 1000$$

$$\frac{P_{M}}{P_{2M}} = \frac{P_{M}}{2000/h_{0}} = \frac{P_{M}}{2000/h_{0}} = \frac{1485.99}{2000} \times 1000$$

$$\frac{60 \times 152.5 \times 10^{3}}{2000/h_{0}} = \frac{1485.99}{2000} \times 1000$$

$$\frac{60 \times 152.5 \times 10^{3}}{2000/h_{0}} = \frac{1485.99}{2000} \times 1000$$

$$\frac{60 \times 152.5 \times 10^{3}}{2000/h_{0}} = \frac{1485.99}{2000} \times 1000$$

$$\frac{60 \times 152.5 \times 100^{3}}{2000/h_{0}} = \frac{1485.99}{2000} \times 1000$$

$$\frac{60 \times 152.5 \times 100^{3}}{2000/h_{0}} = \frac{1485.99}{2000} \times 1000$$

73 = 70 = 1481.99 - 14813 = 2436 Non

3、一台并励直流发电机, P_N =30KW, U_N =230V, n_N =1500r/m,电枢回路总电阻为 R_a =0.35 欧,励磁回路总电阻 R_f =72.5 欧,额定负载时的机械损耗和铁损为 p_m + p_F e=1.5KW,设附加损耗为 p_{ad} =0.02 P_N ,求额定运行时电枢回路和励磁回路的铜耗、电磁功率、电磁转矩和效率。

超速地和电流Jan = Jan + Jan = 133.60A

电视等的电影后一点。及一次3.602×四年二级的136(20)

施工流行明和 Porf = 766 Apr = 3.72×72.5 = 728.54下(n)

殿集电路对于 1600 = 九十月60 + 1644

歌运输机物的

1.0



试题编号:

重庆邮电大学 2012/2013 学年第 1 学期

电机学课程试卷 (期末)(A卷)

号	_		四	总 分
得分		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
评卷人		a arganización		5

一、 填空题: (35 分)	10 August 19 Aug
1. 在国际单位制中,磁场强度单位是A/m。电磁感应定	2律的
物理意义是,当闭合的线圈中磁通发生变化时,线圈中的产生的原	
流所产生的磁场 阻碍 原来磁通的变化。一个线圈产生的	
所经过路径的磁阻越大,说明该线圈的电感就越小	
2. 变压器损耗包括绕组铜耗和	磁滞损
耗。电力变压器最大效率通常设计在负载系数为0.5~0.6之	1
可变损耗等于不变损耗 (或_ $\beta = \sqrt{\frac{p_0}{p_{kN}}}$)时,变压器效率过	≤最大。
3. 由于铁心饱和特性,施加正弦电压时变压器激磁电流波形通常为	1
<u>尖顶</u> 波,而铁心的磁滞特性使之为 <u>不对称尖顶</u> 波。	
4. 并联运行的变压器必须有相同的电压等级,且属于相同的	连接组
。各变压器的负载分配与该变压器的额定容量成正比	,与_
<u>短路电压(标幺值)</u> 成反比。 <u>短路电压(标幺值)</u> 小	的变压
器先达到满载。	S 44 4
5. 三相变压器组不能接成 Yy 的原因是励磁绕组中需要的三	.次谐波
电流不能流通,使磁通近似为	
在绕组中电动势波形严重畸变,产生危害线圈	劉绝缘 。
6. 三相变压器组的零序阻抗比三相铁心式变压器的零序阻抗	[大
•	



	电压互感器二次侧不允许 短路 ,而电流互感器二次侧不允
	许 <u>开路</u> 。
8.	交流电机绕组的短距和分布既可以改善磁动势波形,也可以改善 电势
	5 次和 7 次谐波,绕组的节距应取槽。单层绕组的短距
	系数为。
9.	脉振磁动势可以分解为两个
	向相反,幅值是脉振磁动势的1/2_(一半)。三相不对称电
	流流过三相对称绕组产生椭圆形
	时,速度最。
10.	设异步电动机磁场基波频率为 f_1 , 同步速为 n_1 , 转速为 n , 则气隙中的 v
	次谐波磁场在定子绕组上的感应电势频率为f,在转子绕
	组上感应电势频率为 $_{n}$ $_{n}$ $_{n}$ $_{n}$.
11.	异步电动机频率归算后转子回路将增加一项附加电阻, 其上的电功率代
	表转子的 <u>总的机械功率</u> 功率,该电阻称为 <u>模拟</u> 电阻。
12.	异步电动机的电源电压降低 10%, 电机的过载能力降低到
12.	异步电动机的电源电压降低 10%, 电机的过载能力降低到
	异步电动机的电源电压降低 10%, 电机的过载能力降低到
	异步电动机的电源电压降低 10%,电机的过载能力降低到
	异步电动机的电源电压降低 10%, 电机的过载能力降低到
	异步电动机的电源电压降低 10%,电机的过载能力降低到 80% ,临界转差率 不变 ,负载不变时,电机的转速将 降低 。 异步电机转子结构有鼠笼式和 绕线 式两种。利用变比为 K _A 的自耦变压器对鼠笼异步电机进行降压起动时,电网提供的电流与电机
	异步电动机的电源电压降低 10% ,电机的过载能力降低到 80% ,临界转差率 不变 ,负载不变时,电机的转速将 降低 。 异步电机转子结构有鼠笼式和 绕线 式两种。利用变比为 K_A 的自耦变压器对鼠笼异步电机进行降压起动时,电网提供的电流与电机直接起动时的电流之比为 $\frac{1}{K_A^2}$ 。异步电机恒转矩变频调速
	异步电动机的电源电压降低 10% ,电机的过载能力降低到 80% ,临界转差率 不变 ,负载不变时,电机的转速将 降低 。 异步电机转子结构有鼠笼式和 绕线 式两种。利用变比为 K_A 的自耦变压器对鼠笼异步电机进行降压起动时,电网提供的电流与电机直接起动时的电流之比为 $\frac{1}{K_A^2}$ 。 异步电机恒转矩变频调速时, 定子电压 与定子电流频率之比应保持不变,目的是为了
	异步电动机的电源电压降低 10% ,电机的过载能力降低到 80% ,临界转差率 不变 ,负载不变时,电机的转速将 降低 。 异步电机转子结构有鼠笼式和 绕线 式两种。利用变比为 K_A 的自耦变压器对鼠笼异步电机进行降压起动时,电网提供的电流与电机直接起动时的电流之比为 $\frac{1}{K_A^2}$ 。异步电机恒转矩变频调速
	异步电动机的电源电压降低 10% ,电机的过载能力降低到 80% ,临界转差率 不变 ,负载不变时,电机的转速将 降低 。 异步电机转子结构有鼠笼式和 绕线 式两种。利用变比为 K_A 的自耦变压器对鼠笼异步电机进行降压起动时,电网提供的电流与电机直接起动时的电流之比为 $\frac{1}{K_A^2}$ 。 异步电机恒转矩变频调速时, 定子电压 与定子电流频率之比应保持不变,目的是为了
	异步电动机的电源电压降低 10% ,电机的过载能力降低到 80% ,临界转差率 不变 ,负载不变时,电机的转速将 降低 。 异步电机转子结构有鼠笼式和 绕线 式两种。利用变比为 K_A 的自耦变压器对鼠笼异步电机进行降压起动时,电网提供的电流与电机直接起动时的电流之比为 $\frac{1}{K_A^2}$ 。 异步电机恒转矩变频调速时, 定子电压 与定子电流频率之比应保持不变,目的是为了

二、 简答题: (35分)

1. 画出 Yd7 和 Dd4 三相变压器绕组连接图,并作出相应的电动势矢量图。 (8分)

2. 为什么采用短距可以削弱双层绕组电动势的谐波。(4分)

- 3. 三相对称绕组连成星形接法,接入三相对称电压,形成旋转磁场的性质如何(幅值、旋转速度)?若绕组有一相断线,试问此时合成磁动势的大小和性质?(用公式表示)(8分)
- 4. 画出异步电机 T-s 曲线,标明起动点、临界转差率点。指出电动机工作时稳定与不稳定运行区域,并给出解释。(9分)


5. 画出变压器和异步电动机负载时的等效电路,从能量转换的角度说明它们的异同点。(6分)


三、 计算题: (30分)


- 1. 两台三相变压器串联运行,容量均为 1500kVA,两次降压后,供一负载,两台变压器均为 Dy 连接,第 I 台额定电压为 66/6.3kV,第 II 台额定电压为 6.3/0.4kV,当两台变压器在 6.3kV 侧做短路试验,数据如下,试求:
 - (1) 每台变压器的短路阻抗 Z_k , r_k , x_k 的标幺值; (8分)
 - (2) 额定负载时, 功率因数为 0.9 滞后时总的电压变化率。(7分)

变压器	线电压(V)	短路电流(A)	三相功率(kW)	
I	334	130	14	
II	300	124	12	

- 2. 一台三相四极异步电动机, 150kW, 50Hz, 380V, Y接法, 额定负载时 pcu2=2.2kW, pmec=2.6kW, 附加损耗 pad=1.1kW。试求:
 - (1) 额定运行时的转速、转差率; (4分)
 - (2) 额定运行时的电磁功率和电磁转矩;(5分)
 - (3) 如额定运行时,保持负载转矩不变,在转子绕组中串入电阻使电机的转速降低 10%,问串入的电阻阻值是原转子电阻的多少倍?调速后的转子铜耗是多少?(6分)







2. 答:

双层短距绕组可以等效为两个相位相差短距角 β 的单层绕组,其双层短距绕组的基波 和谐波电势为两个单层绕组相应电势的矢量和,其数值分别小于其代数和,其减小系数为 短距因数, 谐波的短距因数要小于基波的短距因数。因此, 通过短距, 牺牲一点基波来达 到更多地抑制谐波的作用。

三相对称绕组连成星形接法,接入三相对称电压,形成旋转磁场,基波合成磁动势是 一个圆形旋转磁动势,其幅值不变,为一相脉动磁动势幅值的 3/2 倍,旋转速度为 60f/p。 若有一相断线,如 a 相,则:

$$i_{\rm a} = 0$$
, $i_{\rm b} = I_{\rm m} \sin \omega t$, $i_{\rm c} = -I_{\rm m} \sin \omega t$

以 b 相绕组轴线为参考轴,则:

b 相磁动势基波

$$f_{\rm bl}(t,x) = F_{\rm ml} \sin \omega t \cos x$$

$$f_{\rm cl}(t,x) = -F_{\rm ml} \sin \omega t \cos(x - \frac{2\pi}{3}) \qquad (2 \, \beta)$$

合成磁动势基波

$$f_{1} = f_{b1} + f_{c1}$$

$$= F_{m1} \sin \omega t \cos x + \left[-F_{m1} \sin \omega t \cos \left(x - \frac{2\pi}{3} \right) \right]$$


$$= -2F_{m1} \sin \omega t \sin \left(x - \frac{\pi}{3} \right) \sin \frac{\pi}{3}$$

$$= \sqrt{3}F_{m1} \cos \left(x + \frac{\pi}{6} \right) \sin \omega t$$

合成磁动势为脉动磁动势,幅值为一相磁动势幅值的 $\sqrt{3}$ 倍。

4. 答:

异步电机的 T-s 曲线




图中, A 点为起动点 (n=0, s=1); B 点为临界转差率点 (最大转矩点)。


s=0~ s_K 的区域为稳定运行区域, $s=s_K\sim1$ 的区域为不稳定运行区域。

解释:

- (1) s=0~s_K区域:设电机原来稳定运行在图中的 a 点。此时,若发生扰动使 T_L突然增大,则电机转速下降,电动机运行在 a'点;当扰动因素消除后,电动机加速从而恢复到原来运行点 a;若扰动使 T_L突然减小,则电机转速上升,电动机运行在 a"点,当扰动因素消除后,电动机减速从而亦可恢复到原来运行点 a。可见,在 s=0~s_K区域内,电动机可稳定运行。
- (2) $s=s_K\sim 1$ 区域:设电机原来稳定运行在图中的 b 点。此时,若发生扰动使 T 突然增大,则电机转速下降,转差率 s 将增加,电动机运行在 b 点,此时电磁转矩 T 将减小,则电机将继续减速,直至停止;若发生扰动使 T 突然减小,则电机转速上升,转差率 s 将减小,电动机运行在 b 点,此时电磁转矩 T 将增大,则电机将继续加速,直至稳定运行区相应的平衡点。可见,在 $s=s_K\sim 1$ 区域内,电动机不能稳定运行。

5. 答:





异步电动机T形等效电路

(1) 相同点:

变压器和异步电动机能量转换都是利用了电磁感应定律的基本原理;能量传递都是以磁场作为媒介,两侧都无直接电的联系。

(2) 不同点: (答出其一即可)

- 前者实现不同电压的电能变换;后者实现电能到机械能的转换,气隙是其能量转换的场所。
- ♦ 前者主磁场为铁心中的磁场,是静止交变脉动磁场;后者的主磁场为气隙磁场, 是旋转磁场。
- ♦ 前者磁路中无气隙,激磁电流较小;而后者有气隙,激磁电流较大。
- ◆ 前者等效电路中的负载是实际存在的; 而后者等效电路中的负载电阻是模拟的。

Ξ、

1 解:

(1) 对于第 I 台变压器, 短路试验在低压侧进行, 低压侧 y 形连接, 相电流等于线电流 为 130A, 线电压为 334V。

低压側额定相电流
$$I_{2N\varphi l}=\frac{S_{Nl}}{\sqrt{3}U_{2Nl}}=\frac{1500\times10^3}{\sqrt{3}\times6.3\times10^3}=137.46(A)$$
 低压側阻抗基値 $Z_{2bl}=\frac{U_{2N\varphi l}}{I_{2N\varphi l}}=\frac{6.3\times10^3/\sqrt{3}}{137.46}=26.46(\Omega)$ 短路阻抗 $Z_{Kl}=\frac{U_{Kl}}{\sqrt{3}I_{Kl}}=\frac{334}{\sqrt{3}\times130}=1.48(\Omega)$ 短路电抗 $r_{Kl}=\frac{P_{Kl}}{3I_{Kl}^2}=\frac{14\times10^3}{3\times130^2}=0.28(\Omega)$ 短路电抗 $Z_{Kl}=\frac{Z_{Kl}}{Z_{2bl}}=\frac{1.48}{26.46}=0.056$ 短路电阻标幺值 $r_{Kl}*=\frac{r_{Kl}}{Z_{2bl}}=\frac{0.28}{26.46}=0.011$ 短路电抗标幺值 $z_{Kl}*=\frac{r_{Kl}}{Z_{2bl}}=\frac{1.45}{26.46}=0.055$

对于第 II 台变压器, 短路试验在高压侧进行, 高压侧△形连接, 相电压等于线电压为 300V, 线电流为 124A。

高压侧额定相电流
$$I_{\text{IN}\phi\text{II}} = \frac{S_{\text{NII}}}{3U_{\text{INII}}} = \frac{1500 \times 10^3}{3 \times 6.3 \times 10^3} = 79.37(A)$$
高压侧阻抗基值
$$Z_{\text{IbII}} = \frac{U_{\text{IN}\phi\text{II}}}{I_{\text{IN}\phi\text{II}}} = \frac{6.3 \times 10^3}{79.37} = 79.38(\Omega)$$
短路阻抗
$$Z_{\text{KII}} = \frac{U_{\text{KII}}}{I_{\text{KII}}} = \frac{300}{124/\sqrt{3}} = 4.19(\Omega)$$
短路电阻
$$r_{\text{KII}} = \frac{P_{\text{KII}}}{3I_{\text{KII}}^2} = \frac{12 \times 10^3}{3 \times (124/\sqrt{3})^2} = 0.78(\Omega)$$
短路电抗
$$x_{\text{KII}} = \sqrt{Z_{\text{KII}}^2 - r_{\text{KII}}^2} = \sqrt{4.19^2 - 0.78^2} = 4.12(\Omega)$$
短路电抗标么值
$$Z_{\text{KII*}} = \frac{Z_{\text{KII}}}{Z_{\text{IbII}}} = \frac{4.19}{79.38} = 0.053$$
短路电阻标么值
$$x_{\text{KII*}} = \frac{r_{\text{KII}}}{Z_{\text{IbII}}} = \frac{0.78}{79.38} = 0.0098$$
短路电抗标么值
$$x_{\text{KII*}} = \frac{x_{\text{KII}}}{Z_{\text{IbII}}} = \frac{4.12}{79.18} = 0.052$$

(2)

$$\cos \theta = 0.9$$

则有

$$\sin\theta=0.4359$$

略去励磁电流后等效电路参数

$$r_{K^*} = r_{Kl^*} + r_{Kll^*} = 0.011 + 0.0098 = 0.0208$$

 $x_{K^*} = x_{Kll^*} + x_{Kll^*} = 0.055 + 0.052 = 0.107$
 $u_{a^*} = r_{K^*} = 0.0208$, $u_{r^*} = x_{Vr^*} = 0.107$

则电压调整率

$$\Delta U = (u_{a^*} \cos \theta + u_{r^*} \sin \theta) \times 100\%$$

= (0.0208 \times 0.9 + 0.107 \times 0.4358) \times 100%
= 6.54%

2. 解:

(1) 同步转速

$$n_1 = \frac{60 f}{p} = \frac{60 \times 50}{2} = 1500 (r/min)$$
 $p_{Cu1} = p_{Cu2} = 2.2 kW, p_{Fe} = 0$
则电磁功率
$$P_M = P_N + p_{Cu1} + p_{ad} + p_{mec}$$

$$= 150 + 2.2 + 1.1 + 2.6 = 155.9 (kW)$$
总的机械功率 $P_i = P_M - p_{Cu2} = 155.9 - 2.2 = 153.7 (kW)$
由
$$P_i = (1-s)P_M$$
得转差率 $s = 0.0141$
则转速 $n = (1-s)n_1 = 1479 (r/min)$

(2) 已求电磁功率 $P_{\rm M} = 155.9 (kW)$

电磁转矩
$$T = \frac{P_i}{\Omega} = \frac{60P_i}{2\pi n} = \frac{60 \times 153.7 \times 10^3}{2\pi \times 1479} = 992.9(\text{N} \cdot \text{m})$$

(3)
$$s' = \frac{n_1 - n'}{n_1} = \frac{1500 - 0.9 \times 1479}{1500} = 0.1126$$

$$\stackrel{\underline{r'_2}}{=} = \frac{r'_2 + r'_\Delta}{s'}$$


$$\stackrel{\underline{r'_4}}{=} = 6.99$$

即串入的电阻阻值约是原转子电阻的 6.99 倍。

负载转矩不变,接入调速电阻后转子电流不变。调速后转子绕组铜耗仍有 $p_{\mathrm{Cu}2}=2.2\mathrm{kW}$

调速后的转子铜耗为

$$p_{Cu\Delta} = 3I_2^{\prime 2}r_{\Delta}^{\prime} = 3I_2^{\prime 2}(7.99r_2^{\prime}) = 7.99 \times 2.2 = 17.58kW$$



试题编号:


重庆邮电大学 2011-2012 学年第一学期

电机学(期末)(B卷)(闭卷)


题 号	 	=	四	总分
得分				
评卷人				

一、填空题:(每空1分,共20分)
1. 一台变压器加额定电压时,主磁通为 Φ, 空载电流为 I ₀ , 励磁阻抗为 Z ₂ , 现将电
源的频率从 50Hz 改变为 60Hz, 其它情况不变, 并假定磁路线性, 则现在的磁通 φ '=
 φ, 空载电流 I σ=I₀, 励磁阻抗 Z =Z₀. 2. 某变压器带感性负载运行时, 若负载电流相同,则 cos φ₂越小, 副边电压变化
率越, 效率越。
3. 一台单相变压器,铁芯柱上有三个绕组,已知 U₁=330V, W₁=700 匝,为获得 U₂=220V,
U₃=11V, 应使 W₂=匝, W₃=匝。若已知绕组 W₁开路, Ì₃=10∠10°A,
忽略励磁电流,则 Ì₂=A。
4. 拖动恒转矩负载运行的并励直流电动机,若减弱磁通,电枢电流将。
5. 交流电机绕阻高次谐波电势, 如 5 次和 7 次谐波, 可以通过
的方法大大削弱。
6. 三相同步电机, 定子上 A、B 两导体空间相隔 20° 机械角度, 该电机接于 50Hz 三
相交流电源,同步转速为 750r/min,则 A、B 两导体的空间电角度
为。
7. 两台额定值相同的变压器,仅短路阻抗标幺值 乙不同,则 乙 越小, 且。
8. 为改变他励直流电动机的转向,可以改变。
9. 交流电机 p=12, 在一相绕组中通入正弦交流电流,产生基波和三次谐波磁动势,
则三次谐波电动势与基波电动势之比为,基波磁动势幅值
和二次、华冲磁动势幅值之比为

- 二. 选择题(每空1分, 共10分)
- 1. 一台他励直流发电机若改变转向,则换向极的极性(A)。 A. 改变: B. 不变。
- 2. 变压器的空载损耗 (D), 短路损耗 (C)。
 - A、全部为铜耗 B、全部为铁耗
 - C、主要为铜耗(可变) D、主要为铁耗(不变损耗)
- 3. 一台并励直流发电机, 空载运行于某一电压下, 如将其转速升高 10% 则发电机的端电压将()。
 - A、升高10%, B、不变, C、升高>10%, D、升高<10%
- 4. 一台变压器若将其原边外加电压 U_1 和频率 f_1 同时提高 10%, 其铁心损耗 (A), 激磁电流 (C), 激磁电抗 (A)。
- A. 升高 B. 降低 C. 不变。
- 5. 直流电机换向时, 若换向元件内的合成电动势为 0, 则换向为 ()
- A. 延迟换向; B. 直线换向; C. 超越换向。
- 6. 变压器一次绕组接额定电压,二次绕组的输出电压高于额定电压,其负载性质 是(B)。
 - A.纯阻负载; B. 容性负载; C. 感性负载。
- 7. 一台并励直流电动机若改变电源极性,则电机的转向(B)。
 - A. 改变; B. 不变。
- 1. 一台他励直流发电机若改变转向,则换向极的极性(A)。
 - A. 改变: B. 不变。
- 三. 作图题 (每题 4 分, 20 分)
- 1. 用相量图判断图示变压器的连接组别。




2. 一台直流电动机,励磁绕组电流及电枢电流的方向如图所示,请在图中标出主磁极极性; 电机转向及电磁转矩方向;换向极极性及换向极绕组电流的方向。




3. 画出变压器的"T"型等效电路图,并说明个参数的物理意义。

4. 一台变压器采用 Y,d5 连接, 画出相量图和绕组连接图。



5. 一台三相交流电机,极对数 P=2,定子槽数 Q=24,并联支路数 a=2, 采用双层短距绕组,确定节距 y,并画出其中一相的绕组展开图。



四、计算题(50)

1. 一台并励直流电动机,额定功率 $P_N = 7.5 kW$,额定电压 $U_N = 220 V$,额定电流 $I_N = 42 A$,额定转速 $n_N = 1470 r/min$,电枢回路的总电阻 $R_a = 0.2 \Omega$,励磁电阻 $R_f = 110 \Omega$ 。试求电机额定运行时:1)输出转矩 T_2 ;2)电枢电动势 E_a ;3)额定电磁转矩 T_e 。

2. 有一并励直流电动机其额定数据为:

 $P_N=2.6KW$ $U_N=110V$ $I_N=28A$ $R_a=0.2\Omega$ $R_{JN}=140\Omega$ $n_N=1470r/\min$ 设在额定负载下,在电枢回路中串入 $0.6\,\Omega$ 电阻,略去电枢反应不计,计算 1)接入电阻瞬间的电动势; 2)瞬间电流; 3)瞬间转矩; 4)稳态时电动机的转速。

3. 一台三相变压器,额定数据为: $S_N = 5500 kVA$, $U_{1N}/U_{2N} = 10 KV/6$. 3KV, Y, d11 连接,其实验数据如下:

试验类型		线电压/V	线电流/A	三相功率/kW
	空载试验(在低压侧)	6300	10	6
	短路试验(在高压侧)	560	317.6	20

试求: 1) 归算到一次侧近似等效电路的参数; 2) 用标幺值表示时 T 形等效电路参数; 3) 满载且 cos = 0.8 (滞后) 时变压器的电压调整率。

4. 某变电所有二台额定电压相同组号为 Y,yn0 的三相变压器并联运行,其数据为:

第一台: S_{NI} =5000kVA, Z_{kl} *=0.06,


第二台: S_{NII}=6300kVA, Z_{kII}*=0.075,

试求: 1) 当总负载为 9000kVA 时,每台变压器应分担多少? 2) 在每台变压器 均不过载的情况下,并联组的最大输出是多少?

《电机学》试题参考答案

- 1, 0.83, 0.83, 1.2
- 2、大,低
- 3. 466.6, 32.3, $0.5 \angle 10^{\circ} A$
- 4、增大
- 5、采用分布和短距绕阻
- 6. 80°
- 7、大
- 8、电枢绕阻两端的极性
- 9, 3, 3
- = 1, A. 2, D; C 3, C 4, A; C; A 5, B 6, B 7, B
- 三、1′、Y,y4

2、



四、1、

$$T_2 = \frac{P_2}{\Omega} = \frac{7.5 \times 10^3}{2\pi 1470/60} = 48.7 Nm$$

$$E_a = U - I_a R_a = 212V$$

$$I_a = I - I_f = 42 - 220/110 = 40$$

$$T_c = \frac{E_a I_a}{\Omega} = 55.1$$

2、

1)
$$E_a = U - I_a R_a = 110 - (28 - \frac{110}{140}) \times 0.2 = 104.56V$$

2)
$$I_a = \frac{110 - 104.56}{0.2 + 0.6} = 6.8A$$

2)
$$I_a' = \frac{110 - 104.56}{0.2 + 0.6} = 6.8A$$
 3) $I_e' = \frac{104.56 \times 6.8}{2\pi 1470/60} = 4.6NM$

4)
$$E_a'' = U - I_a(0.2 + 0.6) = 88.23V$$

4)
$$E_a^n = U - I_a(0.2 + 0.6) = 88.23V$$
 $n = \frac{88.23}{104.56} 1470 = 1240 r / min$

3、Zm=1091.2 Rm=60 Xm=1089.5 Zk=1.02 Rk=0.066 Xk=1.012

Iln=317.55 Zlb=18.18 K=0.916


归算倒一次侧的参数 Zm=915.5 Rm=50.34 Xm=914.15

标幺值 Zm=50.36 Rm=2.77 Xm=50.28 Zk=0.056 Rk=0.0036 Xk=0.055

$$\Delta u_N = 3.6\%$$

4.

- 1) S1=4482KVA S2=4518KVA
- 2) 10040KVA



重庆邮电大学 2011 - 2012 学年第 1 学期 电机学 (期末) (A卷) (闭卷)

- 一、填空题 (本大题共8小题,每小空2分,共22分)
- 1、一台三相变压器的额定电压 U1N/U2N=10000/400V, 绕组为 Y/ Δ (21)接法,则其变比
- 为12.15.75:15.
- 2、变压器负载运行时,若负载增大,其铁损为 下支,铜损为 七名文
- 3、异步电动机运行时,负载增大,转子电流 1/2 人
- 4、两相对称绕组,通入两相对称交流电流,其合成磁通势为 0
- 6、三相交流电机通入三相对称电流产生的磁势具有幅值大小 拍掌 及旋转速度为 恒位 的特点。
- 7、交流电机的电枢反应是指电枢磁动势对励磁磁动势所产生的**生物、**磁场的影响。
- 8、单相变压器的原边有 100 匝,接 220V 交流电,副边有 50 匝。则副边电压为
- 二、选择(本大匮共6小题,每小题3分,共18分)
- 1、同步电动机的 V 型曲线中,以下哪一种说法是正确的 AC

、A/电机处于欠励时,功率因数是超前的;

B.电机处于欠励时,功率因数是滞后的;

(C, 电机处于过励时,功率因数是滞后的

D. 曲线越高,电磁功率越小。

有功功率就人

.B. 改变定子绕组的极对数:

、C. 改变供电电源的频率: D. 改变电动机的转差率。


73、异步电动机等效电路中附加电阻 $\frac{1-S}{S}r_2$ 上消耗的功率为 DPm = Pem-Paz

电机学 2011-2012 (1) 试卷 第 1 页 (共 8 页)



三、作图题(本大题共2小题,第1小题5分,第2小题10分,共15分)

1、如图所示为三相变压器接线图,画出电动势向量图,并确定其连接组别。



3、分析说明三相异步电机在n<0、 $0< n< n_0$ 、 $n>n_0$ 三种情况下的运行状态,(从

转差率的大小、电磁转矩的性质以及功率传递的方向来说明电机分别处于什么运行状态)。① N<O · 转差容 371 ,电磁流 毫 5 年 201 是年 200 转换 点,电 6 至 1 万年 Pem>0, 电机 运行在电影 从意。。② v< N < N < N > S ≤ 1 , T>0 , N > v , Pem > 0, 运行在电影 机 五、计算圈 (本大题共 3 小圈,每小圈 10 分,共 30 分)状态。② . N > No. S < 0 , T < 0 , N > 0 , T 是 多) 1、某变电所有两台变压器,联结组别相同,数据如下: 云为 性 经 灰豆,Pem ∠ 0, 运行在途中和 状态

 S_{N1} =5000KVA U_{1N}/U_{2N} =35/10.5kV $U_{K1} = 7\%$


 S_{N2} =6300KVA U_{1N}/U_{2N} =35/10.5kV U_{K2} = 7.5%

输出总负载为 11000KVA 时

- (1). 两台变压器并联运行,每台变压器应分配负载是多少?
- (2). 在没有任何一台过载的情况下,可输出的最大总负载为多少?设备利用率为多少?
- 2、已知一台三相异步 4 级电动机定子输入功率为 60kW, 定子铜耗为 600 W, 铁耗为 400 W, 转差率为 0.03, 定子频率为 50Hz。
- 3、一台三相 50HZ 异步电动机,额定转速 950r/min ,额定功率 100KW ,额定运行时机械损耗 1KW,忽略附加损耗,求:该电动机的额定转差率、电磁功率、转子铜耗,额定运行时的电磁转矩、输出转矩、空载转矩。

を行时的电磁转矩、輸出转矩、主動转矩。
$$\frac{I_{1}}{I_{2}} = \frac{S_{1}}{S_{1}} = \frac{\beta_{1} S_{N1}}{\beta_{2} S_{N2}} = \frac{|Z_{K,1}|}{|Z_{1}|} \frac{S_{N1}}{S_{N1}} = \frac{75\% \text{ A.Vinor}}{75\% \text{ A.Sin}} = 0.8503$$

$$\frac{2}{S} = \frac{5}{S} = \frac{1}{S} = \frac{1}{$$



《电机学》试卷(A1)

班级	_座号得分	_
一、填空题(总共 40 分)		
1 (3 分)、四极交流电动机电枢有 36 槽,则槽矩角大小应为	(电角度),每极每相槽数 q=	槽,
极距 τ=槽。		
2 (2 分)、 单层绕组的特点	;根据端线连接不同,单层绕	组可分
为、三种绕组型式。		
3(5分)、三相对称绕组通入三相对称电流 $i_A = \sqrt{2}$ Isin ω t, i_B		
成磁动势的性质是,转向是从	的绕组轴线转向	转向。若
$f=rac{\omega}{2\pi}$ =50Hz,电机是六极的,磁动势转速 n_1 =r/m 线处。	iin,ωt=120°瞬间,磁动势最大幅值在	轴
4、(2分)、水轮发电机的转速低、极数多,转子采用 采用结构。	结构,汽轮发电机的转速高、极数。	少,转子
5 (3分)、同步电机电枢反应的性质取决于负载电流的大小电枢反应,对磁极磁动势起作用。		
6 (2 分)、同步发电机投入电网并联运行,若节	要 改 变 同 步 发 电 机 输 出 的 有 功 功 输出的无功功率应调节	率应调 。
7(3分)、同步发电机对称运行时的主要变量有三种。		
8(2分)、同步发电机带感性负载运行时,端电压随负载电	流增大而,	
其原因是	•	
9 (3 分)、三相感应电动机电磁转矩 Tem 与电压 U ₁ 的关系是		(7
三相感应电动机转子回路电阻增大时,最大电磁转矩变、增大、减小)。	(不受、增人、佩小力,起如转起	(\hat{\chi}\
10 (4分)、一台四极感应电动机, P _N =28KW, U _N =380V,	$\cos \Phi_{N}=0.88$,	
η _N =90%, 定子为Δ接法,则额定电流 I _{IN} =A,	;直接起动时,起动电流 Ista=6I _{IN} ,则	Y △ 起动
时,起动电流 $Ist_Y = $	-0.04 刚额完装速 n= 转/分.	若 n=700
转/分,则电动机处于运行状态。	TOUR PROPERTY OF THE PROPERTY	, Д Б 700
12 (2分)、改变电容分相式单相感应电机转动方向的方法		
和	•	
和和 13 (2 分)、同步调相机的实质是空载运行的		功率。
14 (4分)感应电动机的调速方法有、、		
三种。		
二、计算题(共60分)		
1 (14 分)、一台三相八极感应电动机, P_{N} =260KW, U_{N} =3	380V, f= 50Hz, <i>n_N=</i> 722 转/分,过载倍数。	$K_M = 2.13$
试求: ①同步转速 n_1 ; ②额定转矩 T_N 和最大转矩 T_max ; 时的电磁转矩 T_m ?		
2、一台三相六极感应电机,50Hz,当定子绕组加额定电压		
电机额定运行时的转速 $n_N = 960 \text{r/min}$,转子转向与旋转	转磁场相同,问:(1)此时电动机运行在个	十么状态?

- (2)此时转子每相电势 E_{2s} 为多少?(忽略定子漏阻抗压降影响)。(3) 转子参数 $R_2=0.1\Omega$, $\chi_{2S}=0.5\Omega$, 额定运行时转子电流 I_2 是多少?
- 3 (10 分)、一台凸极式同步发电机, P_N =72500KW, U_N =10.5KV,Y接法, $COS\phi_N$ = 0.8 (滞后),已知 χ_d^* =1,

 χ_q^* =0.554, $R_a \approx 0$, 试求在额定负载下运行时发电机的 ψ 、 I_d 、 I_q 及 E_0 为多少?

- $4(14 \,
 m 分)$ 、一台并联于电网的汽轮发电机,其额定数据为: $S_N=31250 kVA$, $U_N=10500V$, $COS Φ_N=0.8$ (滞后),绕组 Y 接。若 Ra=0, x t=7 Ω,试求: ①发电机额定运行时的功率角 θ_N ,电磁功率 Pem_N 及静态过载能力 k_M : ②发电机输出的有功功率不变,若将励磁电流加大 10%,其 θ 、Pem 、COS Φ 和 I 将变为多少?
- 5、(12 分)某工厂变电所变压器容量为 2000kVA,该厂电力设备消耗的总功率为 1200kW,COS Φ = 0.65 (滞后)。由于生产发展,欲新添一台 400 kW,COS Φ = 0.8 (超前),n n = 95%的同步电动机,问当电动机处于额定运行状态时,全厂的功率因数为多少?变压器过载否?

标准答案

一、填空题

1.
$$\alpha = \frac{P \times 360^{\circ}}{Z} = 20^{\circ}; \quad q = \frac{Z}{2mP} = 3(^{\circ}m); \quad \tau = \frac{Z}{2P} = 9(^{\circ}m)$$

- 2、每槽只有一个线圈边,线圈数等于槽数一半,链式绕组、交叉式绕组、同心式绕组。
- 3、圆形旋转磁动势, 电流超前相, 电流滞后相, 1000, B 相绕组。
- 4、凸极,隐极。
- 5、性质,直轴,去磁。
- 6、原动机的输入功率,励磁电流。
- 7、电枢端电压 U, 电枢电流 I, 励磁电流 If, 功率因数。
- 8、降低, 电枢反应起去磁作用和电枢绕组压降。
- 9、与 U, 平方成, 不变, 增大。

10.
$$I_{1N} = \frac{P_N}{\sqrt{3}U_N COS\phi_N \eta_N} = \frac{28000}{\sqrt{3} \times 380 \times 0.88 \times 0.9} = 43.5(A)$$

 $lst_Y = I_{st\triangle}/3 = 6I_{1N}/3 = 43.5 \times 2 = 87$ (A)

11、 n_N = (1-S_N) n_1 = (1-0.04) ×750=720 (转/分)

S=(n₁-n)/n₁=(750-700)/750=0.067 电动机运行状态。

- 12、将电容改串接另一绕组,将任一绕组的首末端对调连接。
- 13、电动机,感性。
- 14、变极调速,变频调速,改变转差率调速
- 二、计算题
- 1、解: ① n_N =722 转/分,则 n_1 =750 转/分或 n_1 =60f/p=60×50÷4=750 转/分
- ② $T_N=9550P_N/n_N=9550\times 260/722=3439 \ (N \cdot m)$ $T_{max}=k_mT_N=2.\ 13\times 3439=7325.\ 2 \ (N \cdot m)$
- ③ $S_N = (n_1 n_N) / n_1 = (750 722) / 750 = 0.0373$ $S_m = S_N (k_m + \sqrt{k_m^2 - 1}) = 0.0373 (2.13 + \sqrt{2.13^2 - 1}) = 0.15$
- 4 $T_{em}=2T_{max}/(S_m/S+S/S_m) = 2 \times 7325.2 (7.5+0.133) = 1919.4 (N \cdot m)$

2.
$$\# (1)$$
 $n_1 = \frac{60 f_1}{P} = \frac{60 \times 50}{3} = 1000 (r/\min)$

$$S = \frac{n_1 - n}{n} = \frac{1000 - 960}{1000} = 0.04$$
 0

(2)
$$E_{2S} = SE_2 = 0.04 \times 110 = 4.4$$

(3)
$$I_2 = \frac{E_{2S}}{\sqrt{R^2 + (S\chi_{2\sigma})^2}} = \frac{4.4}{\sqrt{0.1^2 + (0.5 \times 0.04)^2}} = 43.2(A)$$

3.
$$\text{ME: } COS\phi_N = 0.8$$
 $\phi_N = 36.87^{\circ}$

$$I_N = \frac{P_N}{\sqrt{3}U_N \cos \varphi_n} = 4983(A)$$

$$tg\psi = tg(\theta + \varphi) = \frac{I^* \chi_q^* + U^* \sin \varphi}{U^* \cos \varphi} = \frac{1 \times 0.554 + 1 \times 0.6}{1 \times 0.8} = 1.4425$$

$$\psi = 55.27^{\circ}$$

$$I_d = I \sin \psi = 4983 \times \sin 55.29^\circ = 4093.3(A)$$

$$I_q = I\cos\psi = 4983 \times \cos 55.29^\circ = 2838.9(A)$$

$$E_0^* = U^* \cos(\psi - \varphi) + I^* \chi_d^* \sin \psi = 1 \times \cos(55.27^\circ - 36.87^\circ) + 1 \times \sin 55.27^\circ$$
= 1.7705

$$E_0 = E_0^* \times U_N = 1.7705 \times 10.5 \times 10^3 = 18.59 (KV)$$
(线电动势)

$$I_N = \frac{S_N}{\sqrt{3}U_N} = 1718.3A$$

$$\varphi_N = \arccos 0.8 = 36.87^{\circ}$$

$$ψ = θ_N + Φ_N = arctg (I_N • x_1 + U • Sin Φ_N) / (U • COS Φ_N)$$

$$= arctg (1718.3 × 7 + 6062.2 × 0.6) / (6062.2 × 0.8) = 72.8^0$$

$$\theta_{N} = \psi - \Phi_{N} = 72.8^{\circ} - 36.87^{\circ} = 35.93^{\circ}$$

$$P_{emN} = S_N \cos \Phi_N = 31250 \times 0.8 = 25000 \text{ (kW)}$$

$$k_M = 1/\sin \theta = 1/\sin 35.93^0 = 1.7$$

② 输出有功功率不变 $P_{em} = P_{emN} = 25000 (kW)$

$$E_O \sin \theta_N = 1.1 E_O \sin \theta$$

 $\theta = \sin^{-1} (E_O \sin \theta_N / 1.1 E_O) = \sin^{-1} (\sin 35.93^0 / 1.1) 32.24^0$

$$E_0 = \sqrt{(U\cos\varphi_N)^2 + (I\chi_t + U\sin\varphi_N)^2} = 16399V$$

 $1'=(\dot{E}'_{0}-U)/jx_{i}=(1.1\times16399\angle32.24^{0}-6062.2)/j7=1901\angle-43.7^{0}(A)$ I'=1910A $COS\Phi=COS43.7^{0}=0.723$ 5、解:电力设备从电源吸收的有功功率为 $P_{1}=1200kW$ 电力设备从电源吸收的无功功率为 $Q_{1}=P_{1}Sin\Phi/COS\Phi=1200\times\sqrt{1-0}.65^{2}\div0.65=1403kVar$ 同步电动机从电源吸收的有功功率为 $P_{2}=P_{N}/\eta_{N}=400\div0.95=421~Kw$ 同步电动机从电源吸收的无功功率为 $Q_{2}=-P_{1}Sin\Phi_{2}/COS\Phi_{2}=-421\times0.6\div0.8=-315.8~kVar$ 电源提供的总有功功率 $P_{2}=P_{1}+P_{2}=1200+421=1621kW$ 电源提供的总无功功率 $P_{2}=P_{1}+P_{2}=1200+421=1621kW$ 电源提供的总无功功率 $P_{2}=P_{1}+P_{2}=1200+421=1621kW$ 电源提供的总无功功率 $P_{2}=P_{1}+P_{2}=1200+421=1621kW$ 电源提供的总无功功率 $P_{2}=P_{1}+P_{2}=1200+421=1621kW$ 电源的视在功功率 $P_{2}=P_{1}+P_{2}=1200+421=1621kW$

S=1951.8kVA < 2000 kVA, 变压器没有过载。

《电机学》试卷(A2)

班级	座号 得分
一、填空题(总共40分)	
1(3分)、四极交流电动机电枢有36槽,则槽矩角大小应为	为 (自角度). 領极領相構数 a- ##
极距τ=槽。	
2 (2 分)、单层绕组的特点 为、、,三种绕组型	;根据端线连接不同,单层绕组可分型式。
3(5 分)、三相对称绕组通入三相对称电流 i_A = $\sqrt{2}$ $lsin \alpha$	
合成磁动势的性质是	的绕组轴线转向 的绕
组钿线。右 $f=\omega/2\pi=50$ Hz,电机是六极的,磁动势转速 值在轴线处。	n ₁ =r/min, ωt=210° 瞬间, 磁动势最大幅
4、(2分)、水轮发电机的转速低、极数多,转子采用 采用	结构;汽轮发电机的转速高、极数少,转子
5(3分)、同步电机电枢反应的性质取决于负载电流的大电枢反应,对磁极磁动势起作用。	小和,当 I 滞后 E ₀ 90°(ψ=90°)时,产生
6 (2 分)、同步发电机投入电网并联运行,表于	若要改变同步发电机输出的有功功率应调
节。	一二八八十二八十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十
7 (2分)、同步发电机对称运行时的主要变量有 、、四种。	
B(2分)、同步发电机带感性负载运行时,端电压随负载 其原因是	电流增大而
O(3分)、三相感应电动机电磁转矩 Tem 与电压 U ₁ 的关系	是
三相感应电动机转子回路电阻增大时,最大电磁转矩 变、增大、减小)。	
10(4 分)、一台四极感应电动机,P _N =28KW,U _N =380V,	COSΦ _N =0.88, η _N =90%, 定子为Δ接法, 则额定

电流 I _{IN} =A,;直接起动时,起动电流 Ist₄=6I _{IN} ,则 Y △ 起动时,起动电流 Ist _Y =	A.
$11(4 分)$ 、一台 50 Hz,八极三相感应电动机,额定转差率 S_N = 0.04 ,则额定转速 n_N =	转/分;若 n=700
转/分,则电动机处于运行状态。	
12(2分)、改变电容分相式单相感应电机转动方向的方法:	
和•	
13(2分)、直流电动机电枢绕组的作用是产生和,实现机械能和	
14(4 分)一台直流电动机,已知 $P_N=160kW$, $U_N=220V$, $n_N=1500$ 转/分, $n_N=90\%$,则输入的电功率
P _i =,额定电流 I _N =。	
二、计算题(共 60 分)	
1(14分)、一台三相八极感应电动机, $P_N=260KW$, $U_N=380V$, $f=50Hz$, $n_N=722$ 转/分,这	过载倍数 k _M =2.13,
试求: ①同步转速 n_1 ; ②额定转矩 T_N 和最大转矩 T_max ; ③产生最大转矩的转差率 S_m ;	④当转差率 S=0.02
时的电磁转矩 Tem?	

- 2(10分)、一台三相凸极式同步发电机,定子绕组 Y 接法,额定数据: $U_N=11KV$, $I_N=460A$, $COS\Phi_N=0.8$ (滞 后),已知x d=17 Ω , x q=9 Ω , 电阻可忽略不计,试求在额定负载下运行时的 Eo 为多少?
- 3(14分)、一台并联于电网的汽轮发电机,其额定数据为: $S_N=31250$ kVA, $U_N=10500$ V, $COS \Phi_N=0.8$ (滞后), 绕组 Y 接。若 Ra=0, x t=7 Ω ,试求: ①发电机额定运行时的功率角 θ $_{N}$,电磁功率 Pem_{N} 及静态过载能力 km; ②发电机输出的有功功率不变, 若将励磁电流加大 10%, 其 θ、Pem、COSΦ和 I 将变为多少?
- 4、(12分)某工厂变电所变压器容量为 2000kVA,该厂电力设备消耗的总功率为 1200kW, $\cos \Phi = 0.65$ (滞 后)。由于生产发展,欲新添一台 400 kW, $\cos \Phi = 0.8$ (超前), $\eta_N = 95\%$ 的同步电动机,问当电动机处于 额定运行状态时,全厂的功率因数为多少?变压器过载否?
- 5、(10 分) 一台他励直流发电机, $P_N=30$ kW, $U_N=230$ V, $n_N=1500$ 转/分,p=2,电枢绕组总导体数 N=572, 气隙每极磁通 $\Phi=0.017$ Wb,单叠绕组。求①额定运行时的电枢感应电动势 E。②额定运行时的电磁转矩 Tem。

标准答案

- 1、 a =p×360°/Z=2×360°/36=20° q=Z/(6p)=36/(6×2)=3(槽)t=Z/2p=36/4=9(槽)
- 2、每槽只有一个线圈边,线圈数等于槽数一半;链式绕组、交叉式绕组、同心式绕组。
- 3、旋转磁动势, 电流超前相, 电流滞后相, 1000, B 相绕组。
- 4、凸极,隐极。
- 5、性质, 直轴, 去磁。
- 6、原动机的输入功率,励磁电流。
- 7、电枢端电压 U, 电枢电流 I, 励磁电流 If, 功率因数。
- 8、降低, 电枢反应起去磁作用和电枢绕组压降。
- 9、与U1 无关,不变,增大。
- 10. $I_{1N} = P_N / (\sqrt{3}U_N \cos \Phi_N \eta_N) = 28000/(1.732 \times 380 \times 0.88 \times 0.9) = 43.5 \text{ (A)}$

 $Ist_Y = I_{st} / 3 = 6I_{1N} / 3 = 43.5 \times 2 = 87$ (A)

11、 n_N = (1-S_N) n_1 = (1-0.04) ×750=720 (转/分)

 $S=(n_1-n)/n_1=(750-700)/750=0.067$

电动机运行状态。

- 12、将电容改串接另一绕组,将任一绕组的首末端对调连接。
- 13、感应电动势,电磁转矩。
- 14. $P_1 = P_N / \eta_N = 160000 / 0.9 = 177777.8$ (W) $I_N = P_1 / U_N = 177777.8 / 220 = 808.1$ (A).
- 二、计算题
- 解: ① $n_N=722$ 转/分,则 $n_1=750$ 转/分或 $n_1=60$ f/p= $60 \times 50 \div 4=750$ 转/分
- ② $T_N=9550P_N/n_N=9550\times260/722=3439$ (N·m)

```
T_{\text{max}} = k_m T_N = 2.13 \times 3439 = 7325.2 \text{ (N • m)}
 3 S_N = (n_1 - n_N) / n_1 = (750 - 722) / 750 = 0.0373
        S_m = S_N (k_m + \sqrt{k_m^2 - 1}) = 0.0373 (2.13 + \sqrt{2.13^2 - 1}) = 0.15
           T_{em} = 2T_{max}/(S_m/S + S/S_m) = 2 \times 7325.2 (7.5 + 0.133) = 1919.4 (N \cdot m)
 4
 2、
           解: U=U<sub>N</sub>/1.732=11000/1.732=6350V
 COSΦ<sub>N</sub>=0.8 (滞后) 则Φ<sub>N</sub>=36.87<sup>0</sup>
  \Psi = \operatorname{arctg} (I_N \cdot x_0 + U \cdot \operatorname{Sin} \Phi_N) / (U \cdot \operatorname{COS} \Phi_N)
 = arctg (460 \times 9 + 6350 \times 0.6) / (6350 \times 0.8) = 57.42^{\circ}
 E_0 = UCOS(\Psi - \Phi_N) + I_x dSin \Psi
 =6350 \cos(57.42^{\circ}-36.87^{\circ})+460\times17\times\sin57.42^{\circ}
 =5946+6589=12535 (V)
 3、
           解: ① U=U<sub>N</sub>/1.732=10500/1.732=6062.2V
                 I=S_N/\sqrt{3U_N}=31250000/(1.732\times10500)=1718.3A
                 \Phi_N = COS^{-1}0.8 = 36.87^{\circ}
                 \Psi = \theta_N + \Phi_N = \operatorname{arctg} (I_N \cdot x_1 + U \cdot \sin \Phi_N) / (U \cdot \cos \Phi_N)
                   = arctg (1718.3 \times 7 + 6062.2 \times 0.6) / (6062.2 \times 0.8) = 72.8^{\circ}
                  \theta_{N} = \psi - \Phi_{N} = 72.8^{\circ} - 36.87^{\circ} = 35.93^{\circ}
                P_{emN} = S_N \cos \Phi_N = 31250 \times 0.8 = 25000 \text{ (kW)}
                k_M = 1/\sin \theta = 1/\sin 35.93^0 = 1.7
       输出有功功率不变
                                P_{em} = P_{emN} = 25000 \text{ (kW)}
       E_0 \sin \theta_N = 1.1 E_0 \sin \theta
        \theta = \text{Sin}^{-1} (E_0 \sin \theta_N/1.1 E_0) = \text{Sin}^{-1} (\text{Sin}35.93^0/1.1) 32.24^0
        E_0 = \sqrt{(U \cos \Phi_N)^2 + (I_{X_1} + U \sin \Phi_N)^2}
           = \sqrt{(6062.2 \times 0.8)^2 + (1718.3 \times 7 + 6062.2 \times 0.6)^2 = 16399(V)}
        \dot{1}' = (\dot{E}'_0 - U)/\dot{j}x_i = (1.1 \times 16399 \angle 32.24^0 - 6062.2)/\dot{j}7 = 1901 \angle -43.7^0(A)
        I'=1910A
        COS \Phi = COS 43.7^{\circ} = 0.723
           解: 电力设备从电源吸收的有功功率为 P<sub>i</sub>=1200kW
4、
           电力设备从电源吸收的无功功率为
Q_1 = P_1 \sin \Phi / \cos \Phi = 1200 \times \sqrt{1 - 0.65^2 \div 0.65} = 1403 \text{kVar}
同步电动机从电源吸收的有功功率为 P_2=P_N/\eta_N=400\div 0.95=421~{
m Kw}
同步电动机从电源吸收的有功功率为
Q_2= - P_1Sin \Phi_2/COS \Phi_2=-421 × 0.6 ÷ 0.8=-315.8 kVar
             电源提供的总有功功率 P=P_1+P_2=1200+421=1621kW
 电源提供的总无功功率 Q=Q1+Q2=1403-315.8=1087.2 kVar
电源的视在功功率 S=\sqrt{P^2+Q^2}=\sqrt{1621^2+1087}. 2^2=1951.8kVA
COSΦ=P/S=1621÷1951.8=0.831 (滞后)
S=1951.8kVA < 2000 kVA, 变压器没有过载。
5、解: ①单叠绕组 a=p=2
E=C_e \Phi_n = (PN/60a) \Phi_n = 3 \times 572 \times 0.017 \times 1500 \div 60 \div 2 = 243.1(V)
2I_N=P_N/U_N=30000/230=130.4(A)
```

 $T_{em} = (P_N/2 \pi a) \Phi I_a = 2 \times 572 \times 0.017 \times 130.4 \div (2 \times 3.1)$

《电机学》试卷(A)

	班级	姓名		号得分	
一、填空是	厦(总共 40 分)				
		是与磁场有相对运动时产生		<u> </u>	
		与磁场相互作用产生			
2、(3分)、	四极交流电动机电	枢有 36 槽,则槽矩角大小风	立为	(电角度),每极每相槽数。	g=槽,
	槽。				
3 (2 分)、	某三相交流电机	三相交流绕组接上三相电源	原后,磁动势	顺时针方向旋转,对调其中	9的两根引出线
后再接到	间电源上,磁动势	为时针旋转,转速	·变。		
4、(2分)	、感应电机根据转	子结构的不同分为	转子和	and the second s	
两种。					
5、(4分)	一台三相感应电影	动机额定数据为: P _N =75KV	V , $n_N = 975 r/r$	min,则电机的极对数 P=_	,额定
运行时的	的转差率 S _N =	o			
6、(3分)	、三相感应电动机	L电磁转矩 Tem 与电压 Ui的	平方成	关系,	
三相感应	电动机转子回路电	阻增大时,最大电磁转矩_	(不	变、增大、减小),起动转矩_	(不
变、增力	大、减小)。	and the state of t			
7、(6分)	、一台四极感应电	且动机,P _N =28KW,U _N =38	0V, COSΦ ₃	√=0.88,	
η _N =90%	定子为△接法,	则额定电流 I _{IN} =	A,; 直接	起动时,起动电流 Ist。=6In	», 则 YΔ起动
	动电流 lsty=				
8、(3分)) 感应电动机的调	速方法有、		和	والمراجع والمتحكم والمتحولات
9、(2分)		式单相感应电机转动方向的			
-		T		•	
10、(2分	r) 同步电机根据 转	专子转速不同,磁极结构分	为	和	
	两类。				
		The state of the s		,当 I 滞后 E _o 90°(Ψ=90") 时,产
		磁极磁动势起作			
12、(2分	〉)、同步发电机投	入电网并联运行的理想条件)	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			波形相同。	
		对称负载下稳定运行时的		en e	ak naga samati saga sa sa gara t Tanggaran
		_及零功率因数负载特性等	•		
		三种。	Mt 在 # 由 : 本 +	***	
a partie of		持感性负载运行时,端电压	随贝敦电流,	置人Ш,	
其原因是		D. 京年 1 京井 1 二 二 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	24-31	** **********************************	工力力交
	f)、同步调相机出	可头质是全轨运行的	, <u>N</u> .6	激励时将向电网输送	九奶炒竿。
14	7 匝 (++ < 0, 八)				
	7题(共60分)				
1 (14分)、一台三相八极愿	感应电动机, P_N =260KW, ℓ	$U_{N} = 380 \text{V}, \text{ f}$	=50Hz,n _N =722 转/分,过载	以倍数 $K_M = 2.13$,
试求:	①同步转速 n ₁ ; ②	额定转矩 T _N 和最大转矩 T	「max; ③产生	上最大转矩的转差率 Sm; ④)当转差率 S=0.02
	d磁转矩 Tem?				
2、一台	三相六极感应电机	l,50Hz,当定子绕组加额	定电压,转	子绕组开路时的每相感应电流	动势为 110V。设
电机额	页 定运行时的转速 1	n _N = 960 r/min, 转子转向	与旋转磁场	相同,问:(1)此时电动机运	行在什么状态?

- (2)此时转子每相电势 E_{2s} 为多少?(忽略定子漏阻抗压降影响)。(3)转子参数 $R_2=0.1\Omega$, $\chi_{2S}=0.5\Omega$, 额定运行时转子电流 I_2 是多少?
- 3(10 分)、一台凸极式同步发电机, P_N =72500KW, U_N =10.5KV,Y 接法, $COS \varphi_N$ = 0.8 (滞后),已知 χ_d^* =1, χ_q^* =0.554, $R_a\approx 0$,试求在额定负载下运行时发电机的 ψ 、 I_d 、 I_q 及 E_0 为多少?
- 4、(14分) 一台隐极同步发电机并联于大电网,已知 S_N =7500KVA, U_N =3150V,Y 接, $COS \varphi_N$ =0.8 滞后, χ_r = 1.6 Ω , Ra \approx 0,试求: (1) 该机运行在额定状态时的电磁功率 P_{emN} ,功率角 θ_N ,过载能力 k_M ; (2) I_{fN} 不变,输出有功功率减半时的 P_{em} , θ D $COS \varphi$ 。
- 5、(12 分)某工厂使用多台感应电动机,已知其总输出功率 P=1500KW,平均效率 $\eta_N=70\%$,平均功率因数 $COS\Phi=0.70$ (滞后)。由于生产发展又增添了一台同步电动机,其额定数据为: $P_N=1000KW$, $COS\Phi_N=0.8$ (超前), $\eta_N=96\%$ 。当同步电动机输出额定功率时,欲使全厂的功率因数达到 0.9 滞后,求同步电动机运行的功率因数。

试卷 B 参考答案

一、填空题

- 1、感应电动势 电磁转矩
- $2 \cdot 20^{0} \cdot 3 \cdot 9$
- 3、逆 不
- 4、笼型 绕线型
- 5、3 2.5%
- 6、正比 不变 增加
- 7, 43.5A 87A
- 8、变极调速 变频调速 改变转差率调速
- 9、将电容改串接另一绕组 将任一绕组的首末端对调连接。
- 10、隐极式 凸极式
- 11、性质, 直轴, 去磁
- 12、相序相同 频率相等 电压的大小相同, 电压的相位相同
- 13、空载特性 短路特性
- 14、降低 电枢反应起去磁作用和电枢绕组压降
- 15、电动机 感性
- 二、计算题
- 1、解: ① n_N=722 转/分,则 n_i=750 转/分或 n_i=60f/p=60×50÷4=750 转/分
- ② $T_N=9550P_N/n_N=9550\times260/722=3439 (N \cdot m)$ $T_{max}=k_mT_N=2. 13\times3439=7325. 2 (N \cdot m)$
- (3) $S_N = (n_1 n_N) / n_1 = (750 722) / 750 = 0.0373$ $S_m = S_N (k_m + \sqrt{k_m^2 - 1}) = 0.0373 (2.13 + \sqrt{2.13^2 - 1}) = 0.15$
- 2. $partial P = \frac{60f_1}{P} = \frac{60 \times 50}{3} = 1000(r/\text{min})$

$$S = \frac{n_1 - n}{n} = \frac{1000 - 960}{1000} = 0.04$$
 0

(2)
$$E_{2S} = SE_2 = 0.04 \times 110 = 4.4$$

(3)
$$I_2 = \frac{E_{2S}}{\sqrt{R^2 + (S\chi_{2\sigma})^2}} = \frac{4.4}{\sqrt{0.1^2 + (0.5 \times 0.04)^2}} = 43.2(A)$$

3、解:
$$COS\phi_N = 0.8$$
 $\phi_N = 36.87^\circ$

$$I_N = \frac{P_N}{\sqrt{3}U_N \cos \varphi_n} = 4983(A)$$

$$tg\psi = tg(\theta + \varphi) = \frac{I^* \chi_q^* + U^* \sin \varphi}{U^* \cos \varphi} = \frac{1 \times 0.554 + 1 \times 0.6}{1 \times 0.8} = 1.4425$$

$$\psi = 55.27^{\circ}$$

$$I_d = I \sin \psi = 4983 \times \sin 55.29^\circ = 4093.3(A)$$

$$I_a = I \cos \psi = 4983 \times \cos 55.29^\circ = 2838.9(A)$$

$$E_0^* = U^* \cos(\psi - \varphi) + I^* \chi_d^* \sin \psi = 1 \times \cos(55.27^\circ - 36.87^\circ) + 1 \times \sin 55.27^\circ$$

= 1.7705

$$E_0 = E_0^* \times U_N = 1.7705 \times 10.5 \times 10^3 = 18.59(KV)$$
(线电动势)

$$R_a \approx 0$$

$$P_{emN} \approx P_{2N} = S_N \cos \varphi_N = 7500 \times 0.8 = 6000 (kW)$$

$$U_P = \frac{U_N}{\sqrt{3}} = \frac{3150}{\sqrt{3}} = 1818.65(V)$$

$$\cos \varphi_N = 0.8$$

$$\varphi_N = 36.87^0$$

$$I_N = \frac{S_N}{\sqrt{3}U_N} = \frac{7500 \times 10^3}{\sqrt{3} \times 3150} = 1374.6(A)$$

$$tg(\theta + \varphi_N) = \frac{I\chi_1 + U\sin\varphi_N}{U\cos\varphi_N} = \frac{1374.6 \times 1.6 + 1818.65 \times 0.6}{1818.65 \times 0.8} = 2.262$$

$$\theta + \varphi_N = 66.15^{\circ}$$

$$\theta = 66.15^{\circ} - 36.87^{\circ} = 29.3^{\circ}$$

$$K_M = \frac{1}{\sin \theta} = \frac{1}{\sin 29.3^{\circ}} = 2.04$$

$$(2)I_N$$
不变, E_0 也不变

$$P_{em} = \frac{1}{2}P_{emN} = \frac{1}{2} \times 6000 = 3000(kW)$$

$$P_{em} = \frac{mE_0U}{\chi_e} \sin\theta$$

$$\sin \theta_1 = \frac{1}{2} \sin \theta = \frac{1}{2} \sin 29.3^0 = 0.2447$$

$$\theta_1 = 14.16^{\circ}$$

$$E_0 = \frac{U\cos\varphi}{\cos(\theta + \varphi)} = \frac{1818.65 \times 0.8}{\cos(66.15^{\circ})} = 3598.2(V)$$

$$I = \frac{\sqrt{E_0^2 + U^2 - 2E_0 U coc\theta_1}}{\chi_t}$$

$$=\frac{\sqrt{3598.2^2 + 1818.65^2 - 2 \times 3598.2 \times 1818.65 \times \cos 14.16^0}}{1.6} = 1180(A)$$

$$\cos \varphi_N = \frac{P_{em}}{3UI} = \frac{3000 \times 10^3}{3 \times 1180 \times 1818.65} = 0.466 (\% \Xi)$$

5、解: 电动机从电源吸收的有功功率为

$$P_1' = \frac{P}{\eta} = 2142.86kW$$

电动机从电源吸收的无功功率为

$$Q_1' = \frac{P_1'}{\cos \varphi} \sin \varphi = 2186.15 kVar$$

同步电动机从电源吸收的有功功率为

$$P_1'' = \frac{P_N}{\eta_N} = 1041.67kW$$

电源供给的总有功功率为。

$$P_1 = P_1' + P_1'' = 3184.53kW$$

当全 $\Gamma\cos\varphi_1=0.9$ 滞后时,电源供给的总无功功率为

$$Q_1 = \frac{P_1}{\cos \varphi_1} \sin \varphi_1 = 1542.34 kVar$$

同步电动机从电源吸收的无功功率为

$$Q_1'' = Q_1 - Q_1' = -643.81kVar$$

同步电动机运行时的功率因数为


D、曲线越高, 电磁功率越小。

$$\cos \varphi'' = \frac{P_1''}{\sqrt{P''^2_1 + Q_1''^2}} = 0.851(超前)$$

《电机学》试卷(A4)

一、填空题(每空 1 分,共 18 分) 1、一台三相两极汽轮发电机:Q ₁ =60,y ₁ =5/6 т,采用 60°相带双层叠绕组,该绕组的每极每相槽数
3. 交流电机采用分布绕组目的是
4. 变压器负载运行时,若负载增大,其铁损为,铜损为。 5. 三相异步电动机拖动恒转矩负载从基频向下的变频调速时,为了保持磁通不变,应保持
6. 三相异步电动机运行于转差率 s=0.02 时,电磁功率为 10kw,其转子铜损耗应为kw,机械功率应为kw。 7. 直流电机电枢绕组元件流过的电流是电流,流过正负电刷的电流是电流。 8. 频率为 50Hz 的二十四极交流电机,其旋转磁势的同步转速为r/min,如果频率降为 40Hz,同转速为r/min。 9. 他励直流电动机的三种电气制动的方法分别为和。
应为kw,机械功率应为kw。 7. 直流电机电枢绕组元件流过的电流是电流,流过正负电刷的电流是电流。 8. 频率为 50Hz 的二十四极交流电机,其旋转磁势的同步转速为r/min,如果频率降为 40Hz,同转速为r/min。 9. 他励直流电动机的三种电气制动的方法分别为和。
一 选择颠(每颗2分 共20分)
1、电压互感器的副绕组必须牢固接地,副绕组绝对不允许。 A、短路; B、开路; 2、8 极直流电动机采用单波绕组时,并联支路数为。 A、8; B、4: C、2。 3、异步电动机等效电路中附加电阻上消 1-S r, 耗的功率为。 A、轴端输出的机械功率; B、总机械
4 二相导集中动机拖动恒转矩负裁从基频向下的变频调读时、保持
的条件,是属于()调速。 $U_{\mathbf{x}}/f_{1}=$ 定值
A、恒转矩; B、恒磁通; C、弱磁; D、功率
5、同步电动机的 V 型曲线中,以下哪一种说法是正确的。
A、电机处于欠励时,功率因数是超前的;
B、电机处于欠励时,功率因数是滞后的; C、电机处于过励时,功率因数是滞后的

- 6、以下哪一种起动方法不是三相鼠笼式异步电动机的起动方法。
- A、直接起动:
- B、电抗减压起动;
- C、星形-三角形起动:
- D、转子串电阻起动。
- 7、 变压器带负载运行,随着负载系数的不同,效率在变化,获得最大效率时有__ A、铁耗比铜耗大得多; B、铁耗比铜耗小的多;
- C、铁耗等于铜耗。
- 8、他励直流电动机的励磁和负载转矩不变时,降低电源电压,电动机稳定时的转速将
- A、上升: B、不变: C、下降。
- 9、在单相变压器中,高压绕组的匝电动势:
- A、大于低压绕组的匝电动势; B、等于低压绕组的匝电动势;
- C、小于低压绕组的匝电动势。
- 10、以下哪一种调速方法不是三相异步电动机的调速方法
- A、改变负载的功率因数 B、改变定子绕组的极对数;
- C、改变供电电源的频率; D、改变电动机的转差率。
- 三、 判断题(每空1分, 共10分)
- 1、自耦变压器一二次绕组间不仅有磁的耦合,而且有电的联系。()
- 2、三相异步电动机当电源频率及电机参数不变时,最大电磁转矩与 U_{r}^{2} 成正比,而 S_{m} 与 U_{r} 无关();
- 3、同步电动机最基本的特点是转速恒为同步转速 $n_o = 60f/p$,不随负载大小变化。 (
- 4、单相变压器把二次绕组折算到一次绕组,其折算后的电流值是实际值的 k 倍 ();
- 5、在单相变压器的相量图上,主磁通电动势 \dot{E} 超前主磁通 $\dot{\Phi}_{m}90^{0}$ ();
- 6、三相异步电机当转子不动时,转子绕组电流的频率与定子电流的频率相同();
- 7、三相绕线转子异步电动机转子回路串入电阻可以增大起动转矩,串入电阻值越大,起动转矩也越大();
- 8、两相对称绕组,通入两相对称交流电流,其合成磁通势为旋转磁通势();
- 9、异步电动机运行时,负载增大,转子电流增大():
- 10、一台直流电动机电刷位于几何中性线上,如果磁路不饱和,这时电枢反应是增磁()。
- 四、如图所示根据变压器的绕组接线图作出电势相量图,并判断连接组别。(5分)



五、问答题: (18分)

1、变压器中主磁通与漏磁通的性质有什么不同?变压器的 R_{K} 、 X_{K} 、 R_{m} 、 X_{m} 各代表什么物理意义?磁路饱和是否对 R_{m} 、 X_{m} 有什么影响?(8 分)


- 2、对称三相绕组中通对称的三相电流时,所形成的三相基波合成磁动势的特点是什么?如何改变三相异步电动机的旋转方向?(5分)
- 3、直流电机中, $E_a>U$ 或 $E_a<U$ 是判断电机作为发电机还是电动机运行状态的根据,在同步电机中这个结论还正确吗?为什么?决定同步电动机运行于发电机还是电动机运行状态的条件是什么?($5\,$ 分)
- 1、某变电所有两台变压器,联结组别相同,数据如下: $S_{N2}=5000 \ KVA$; $U_{1N}/U_{2N}=30/10.5 \ kV$; $U_{K1}=7\%\;;\;\;S_{N2}=6300 \ KVA\;;\;\;\;U_{1N}/U_{2N}=30/10.5 \ kV\;;$

 $U_{\scriptscriptstyle K1}$ = 7.5%。 输出总负载为 11000KVA 时:(13 分)

- (1)、两台变压器并联运行,每台变压器应分配负载是多少? (7分)
- (2)、 在没有任何一台过载的情况下, 可输出的最大总负载为多少? 设备利用率为多少? (6分)
- 2、一台他励直流电动机的数据为: $U_N=220V$; $I_N=44.1A$; $R_a=0.4\Omega$; $n_N=1500r/\min$; $P_N=7kW$ 当额定负载时,请计算: (16 分)
 - (1) 固有机械特性上的理想空载转速、额定转速降和额定电磁转矩及额定输出转矩;(10分)
 - (2) 如在电枢回路串入电阻 $R_{\Omega 1}1.65\Omega$,求这时的转速 n_{1} ;(2分)
 - (3) 如电源电压下降为 110V, 电枢电路不串电阻,求这时的转速 n_2 ; (2分)
 - (4) 若减弱磁通使 Φ 减小 10%,求电枢不串接电阻时的转速 n_3 (设调速前后转矩不变);(2分)

标准答案

- 一、填空题 (每空1分, 共18分)
- 1、每极每相槽数 q=10,槽距角 α =6 电角度,线圈节距 Y_1 =25 槽
- 2、变比为 14.43。
- 3、改善磁动势波形和电动势波形
- 4、不变,增大。
- 5、*U*,/f,=定值。
- 6, 0.2kw, 9.8kw.
- 7、交流, 直流。
- 8, 250 r/min, 200r/min.
- 9、能耗制动, 反接制动, 回馈制动。
- 二、选择题 (每题 2 分, 共 20 分)
- A, C, B, A, B, D, C, C, B, A
- 三、 判断题 (每空1分, 共10分)
- $\sqrt{}$, $\sqrt{}$, $\sqrt{}$, \times , \times , $\sqrt{}$, \times , $\sqrt{}$, $\sqrt{}$, \times
- 四、(5分)



连接组别: Yd3 (2分)

五、 问答题: (18分)

1、(8分)

(1)由于变压器中主磁通与漏磁通所通过磁路的性质不同,主磁通磁路是非线性的,漏磁通磁路是线性的。(3分)

 R_{K} : 变压器的短路电阻, $R_{K}=R_{1}+R_{2}'$; X_{K} : 变压器的短路电抗, $X_{K}=X_{1}+X_{2}'$

其中 R_1 和 X_1 分别为一次绕组的电阻和漏电抗, R_2 和 X_2 分别为二次绕组的电阻和漏电抗的折算值。(2分)

 R_m : 变压器的励磁电阻,是反映变压器铁耗大小的等效电阻不能直接用伏安法测量。

 X_{m} : 变压器的励磁电抗,反映了主磁通对电路的电磁效应。(2分)

 R_{m} 和 X_{m} : 都随磁路饱和程度的增加而减小(1分)

2、(5分)

- 答: (1)、 三相基波合成磁通势是一个旋转磁通势,转速为同步转速 $n_o = 60 f_1/p$,旋转方向决定于电流的相序。(1 %)
 - (2)、 幅值 F 不变.为各相脉振磁通势幅值的 3/2 倍。(1分)
 - (3)、 三相电流中任一相电流的瞬时值达到最大值时,三相基波合成磁通势的幅值在这一相绕组的轴线上。 (1分)
 - (4)、任意交换三相异步电动机的两相接线柱的接线,改变电流的相序,进而改变三相基波合成磁通势的转向,从而改变三相异步电动机的旋转转向。(2分)

3、(5分)

答: 在同步电机中该结论不正确。(1分)

在直流电机中,直流电动势 Ea 和直流电压 U 哪个大,决定了直流电枢电流的流动方向,从而决定了直流电机的运行状态,而在同步电机中,电动势和电压均为交流量,Ea 和 U 哪个大并不能决定有功功率的流向。(2分)

决定同步电机运行于发电机还是电动机状态的条件是,转子励磁磁动势超前还是滞后于气隙磁通密度。超前时,是发电机状态,滞后时,是电动机状态。Ea 超前于 U 时,为发电机状态;Ea 滞后于 U 时,为发电机状态(2分)

六、计算题 (29分)

1、解:(1)忽略短路阻抗幅角之间的差别及从变压器并联运行的近视等效电路看,总负载电流等于并联的 各台变压器负载电流之和,即:

 $I = I_1 + I_2$

再以变压器的相数和二次侧相电压乘以上式,即得总的并联输出负载容量,它等于各变压器所分担的负载容量 之和,即

$$S = S_1 + S_2 = \beta_1 S_{N1} + \beta_2 S_{N2}$$

因为各变压器负载系数与其短路阻抗的相对值(标幺值)成反比

$$\beta_1 / \beta_2 = Z_2^* / Z_1^* : Z_2^* / Z_1^* = U_{K1} / U_{K2}$$
 (3 β)

由已知条件可写出

 $11000 = \beta_1 \times 5000 + \beta_2 \times 6300$

$$\beta_1 = \frac{7.5\%}{7.0\%} \beta_2$$

 $S_1 = 5054 \text{KVA}$; $S_2 = 5946 \text{KVA}$ (4 分)

(2) 为保证任何一台变压器均不过载, 而总输出负载又能最大, 则要求阻抗小的变压器应达到满载 即

$$\beta_1 = 1$$
; $S_1 = S_{N1} = 5000 KVA$

$$\beta_2 = \frac{7.0\%}{7.5\%} \beta_1 = 0.933$$

而
$$S_2 = \beta_2 S_{N2} = 0.933 \times 6300 = 5880 KVA$$
 (2分)

最大总输出负载为

$$S = S_1 + S_2 = 5000 + 5880 = 10880 KVA$$

并联组的利用率:
$$S/S_N = S/(S_{N1} + S_{N2}) = 10880/11300 = 0.963$$
 (4分)

2、10分

解:

(1)
$$C_e \Phi_N = \frac{U_N - I_N R_a}{n_N} = \frac{220 - 41.4 \times 0.4}{1500} = 0.136$$
 (2 \(\frac{1}{2}\)

$$C_T \Phi_N = 9.55 C_e \Phi_N = 9.55 \times 0.136 = 1.3$$

$$n_0 = \frac{U_N}{C_c \Phi_N} = 1617.7 (r/\text{min})$$
 (2 \(\perp})

$$T_N = C_T \Phi_N I_N = 53.4(N.m) (2 \%)$$

$$\Delta n_N = n_0 - n_N = 117.7(r/\min)$$
 (2 \(\frac{1}{2}\))

$$T_{2N} = 9550 P_N / n_N = 44.6 (N.m) (2 \%)$$

(2)
$$n_1 = \frac{U_N - I_N (R_o + R_{\Omega 1})}{C_o \Phi_N} = \frac{220 - 41.4 \times (1.65 + 0.4)}{0.136} = 1000 (r/\text{min}) (2 \%)$$

(3)
$$n_2 = \frac{U_N - I_N R_o}{C_c \Phi_N} = \frac{220 - 41.4 \times 0.4}{0.136} = 687(r/\min) (2 \%)$$

(4) 因调速前后转矩不变得: (2分)

$$T = C_M \Phi_N I_N = C_M \Phi I_a$$
 $I_a = \frac{\Phi_N}{\Phi} I_N = \frac{1}{0.9} \times 44.1 = 45.7(A)$

$$n_3 = \frac{U_N - I_a R_a}{C_e \Phi} = \frac{220 - 45.7 \times 0.4}{0.136 \times 0.9} = 1650(r/\min)$$

《电机学》试卷(A5)

班级	the state of the s
一、选择题(本大题共有 16 个空,每空 1.5 分,共 24 分。请将答案填在下面的括号内)	
1、铁磁材料置于交变磁场中,材料被反复交变磁化,磁畴相互不停地摩擦,并以产生热量的]形式表现出来,
所造成的损耗称为()损耗	
A、磁滞; B、铁心; C、涡流; D、短路。	
2、多轴电力拖动系统负载转矩为 200N. m、飞轮矩为 100N. m^2 、系统转速比为 5、效率为 0.81	
轮矩为 120N.m², 换算到电动机轴上负载等效转矩为()N.m, 系统飞轮矩 (不含电动	机轴飞轮矩)应
() N. m²	
A, 50; B, 20; C, 4; D, 124.	
3、单相变压器的原边有 200 匝,接 100V 蓄电池;副边有 20 匝,则副边电压为()。	en e
A, 10V; B, 1000V; C, 0V; D, 100V.	
4、直流发电机由主磁通感应的电动势存在于()。	
A、励磁绕组; B、电枢绕组; C、换向极绕组; D、励磁、电枢和换向极绕组。	
5、三相异步电动机运行于转差率 s=0.02 时,电磁功率为 10kw,其机械功率应为()kw。	•
A, 10; B, 9.8; C, 0.8; D, 0.2.	tet at Maria
6、一台额定频率为 50Hz 的四极三相绕线式异步电动机,额定转差率为 0.04,则此时转子转	
r/min。当改变转子电阻转子转速运行于980r/min时,其转子磁势相对于定子的转速为()r/min.
A、1000; B、1500; C、1440; D、0。	有()。
7、为了消除直流电机运行时在电刷和()之间产生的火花,在直流电机的主磁极间装在	FIC 7
A、换向极; B、电枢绕组; C、换向器; D、辅助绕组; E、励磁绕组。	
8、变压器的额定容量用()表示,单位为()。	
$A \setminus S_N$; $B \setminus P_N$; $C \setminus Q_N$; $D \setminus VA$ 或 KVA ; $E \setminus Var$ 或 $KVar$; $F \setminus W$ 或 Kw 。 9 、 三相鼠笼异步电动机只有在正常运行时定子绕组为()接线时才能采用 $Y.d$ 换接起动	1 此时的起动由流
	יינים לעים אנו ניינית
为直接起动的()倍。	
A、星形; B、 $\frac{1}{3}$; C、三角形; D、 $\frac{1}{\sqrt{3}}$; E、3; F、双星形。	
10、以下哪一种调速方法不是三相异步电动机的调速方法()。	
A、改变负载的功率因数; B、改变定子绕组的极对数;	
C、改变供电电源的频率; D、改变电动机的转差率。	
11、同步电动机的 V 型曲线中,以下哪一种说法是正确的 ()。	
A、电机处于欠励时,功率因数是超前的;	
B、电机处于欠励时,功率因数是滞后的;	
C、电机处于过励时,功率因数是滞后的 - · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
D、曲线越高,电磁功率越小。	
二、判断题(本大题共有15个小题,每小题1分,共15分。在每小题前的括号内做出判)	断,对的打"√"
错的打 "×")	

- 1、()直流电动机的换向极的作用是为了改变电动机的旋转方向。 2.、()直流发电机和交流发电机都是将机械能转换为电能的装置。
- 3、()同步电动机与异步电动机都是交流电动机。
- 4、()家用电器多采用单相异步电动机,一方面使用单相电源比较方便,另一方面它可以自行起动。
- 5、(___)三相异步电动机反接制动时, 其转差率 S<1。
- 6、()交流电机绕组采用短距和分布绕组,可以改善磁动势和电动势的波形。

- 7、()三相异步电动机转子回路串电阻,电动机的机械特性硬度不变,但最大转矩减小。
- 8、()电枢回路串电阻,会使三相异步电动机过载能力变小,起动转矩增大。
- 9、()降低定子电压 U_1 时,三相异步电动机人为机械特性硬度变硬。
- 10、()三相异步电动机,当降低定子电压 U_1 时,对应同一转速的电磁转矩将与 U_1^2 成正比下降。
- 11、 ()滅小三相异步电动机定子电压 U_1 会使电动机过载能力 λm 下降。
- 12、()当转差率 S 较小时,则三相异步电动机的电磁转矩与转差率 S 成线性关系。
- 13、 ()三相异步电动机和直流电动机一样, 其机械特性都可以用 n=f(Tem)或 S=f(Tem)表示。
- 14、()有人说自耦变压器的绕组容量小于变压的额定容量,对吗?
- 15、()电流互感器运行时,其二次侧绕组可以开路。
- 三、名词解释(本大题共有5个小题,每小题2分,共10分)
- 1、理想空载转速 no:
- 2、弱磁调速:
- 3、静差率 δ:
- 4、三相异步电动机的固有机械特性:
- 5、伺服电动机:
- 四、简答题及作图题(本大题共5小题,每小题5分,共25分)
- 1、图1所示为三相异步电动机的功率关系图,请在图中箭头所在位置分别填上表述功率或损耗相关符号。




图 2

- 2、根据变压器的绕组接线图(图 2)作出副边电势相量图,并判断连接组别。
- 3、(1)写出异步电动机机械特性的实用表达式;(2)在异步电机的等效电路中,电阻 $(1-S)r_2/S$ 的物理概念是什么?
- 4、 一台 Y 接线的三相异步电动机一相断线时能否继续运转, 若停机后能否再启动?为什么?
- 5、三相笼型异步电动机常用哪些减压起动方法?
- 五、分析计算题(本大题共2小题,第1小题10分,第2小题16分,共26分。)
- 1、空载运行的单相变压器 U_{N_1} =220V,f=50Hz, N_1 =300 匝,试求:
- (1) 主磁通的最大值。
- (2) 当二次侧要得到 40V 电压时, 求二次侧绕组的匝数。

- (3) 如果一次绕组有 \pm 5%的分接头(即一次侧绕组的全匝数为 $N_1\pm5%$),求一次绕组各分接头上加额定电压时的二次电压值。
- 2、(16 分)一台他励直流电动机的数据为: $U_{N1}=220V$, $I_{N1}=41.1A$, $R_a=0.4\Omega$, $n_N=1500r/\min$,当额定负载时, $T_0=5N.m$,请计算:
 - (1) 电动机的额定电磁转矩;
 - (2) 理想空载转速和实际空载转速;
 - (3) 如在电枢回路串入电阻 $R_{\Omega l} = 1.65\Omega$, 求这时的转速 n_{l} ;
 - (4) 如电源电压下降为 110V, 电枢电路不串电阻,求这时的转速 n_2 。

答案

- 一、选择题(本大题共有16个空,每空1.5分,共24分)。
- 1, (A); 2, (A), (C); 3, (C); 4, (B); 5, (B);
- 6, (C), (B); 7, (C), (A); 8, (A), (D);
- 9、(C),(B); 10、(A); 11、(B)。
- 二、判断题(本大题共有15个小题,每小题1分,共15分)。
- 1, (\times) ; 2., (\checkmark) ; 3., (\checkmark) ; 4., (\times) ; 5., (\times) ;
- 6, (\checkmark) ; 7, (\times) ; 8., (\times) ; 9, (\times) ; 10, (\checkmark) ;
- 11, (\checkmark) ; 12, (\checkmark) ; 13, (×); 14, (\checkmark) ; 15, (×).
- 三、名词解释(本大题共有5个小题,每小题2分,共10分)。
- 1、理想空载转速 no: T=0 时的转速。
- 2、弱磁调速:保持 U=UN,电枢回路不外接电阻时,调节励磁电流使之减少,从而调节电动机的转速,称为弱磁调速
- 3、静差率 δ : 在一条机械特性上运行时,由理想空载到额定负载运行的转速降 $\triangle n_N$ 与理想空载转速 n_0 之比的百分数。
- 4、三相异步电动机的固有机械特性:工作在额定电压及额定频率下,电动机按规定的接线方法接线,定子及转子电路不外接电阻(电容或电感)时的机械特性。
- 5、伺服电动机:它具有一种服从控制信号的要求而动作的职能,信号来到,转子立即转动;信号消失,转子能及时自行停止。又称执行电机。

- 四、简答题及作图题(本大题共5小题,每小题5分,共25分)。
- 1、图 2 所示为三相异步电动机的功率关系图,请在图中箭头所在位置分别填上表述功率或损耗相关符号。




图 1

2、根据变压器的绕组接线图作出副边电势相量图,并判断连接组别。




图 2

3、(1)写出异步电动机机械特性的实用表达式; (2) 在异步电机的等效电路中,电阻 $(1-S)r_2/S$ 的物理概念是什么?

答:

(1)
$$T = \frac{2T_m}{\frac{S}{S_m} + \frac{S_m}{S}}$$
 (3 \(\frac{1}{2}\))

- (2) 电阻 $(1-S)r_2/S$ 的物理概念为:消耗在此电阻上的功率为异步电动机的全机械功率或表征异步电动机的机械功率。(2分)
- 4、一台 Y 接线的三相异步电动机一相断线时能否继续运转, 若停机后能否再启动?为什么?
- 答: Y 接线的三相异步电动机一相断线相当于单相异步电动机(2分),因此,Y 接线的三相异步电动机一相断线(在负载不大的情况下)是可以继续运转的(1分),如停机后就不能再起动了(1分),这是因为单相异步电动机没有起动转矩(1分)。
- 5、三相笼型异步电动机常用哪些减压起动方法?
- 答:三相笼型异步电动机常用起动方法有: (1)定子串电阻或电抗减压起动(1.5分); (2)自耦变压器减压起动(1.5分); (3)星-三角形减压起动(正常运行时为三角形接线的电机)(1分); (4)延边

三角形减压起动(专门设计的电机)(1分)。一般三相笼型异步电动机减压起动常用前两种。五、分析计算题(本大题共2小题,第1小题10分,第2小题16分,共26分。)

1、(10分)解:

(1) 主磁通的最大值
$$\Phi_m = \frac{U_{N1}}{4.44 \, fN_1} = \frac{220}{4.44 \times 50 \times 300} = 0.0033(wb)$$
 (3分)

(2) 二次侧绕组的匝数:
$$N_2 = \frac{U_2}{U_{1N}} N_1 = \frac{40}{220} \times 300 = 54.55 \approx 55 (匝)$$
 (3分)

(3) 一次侧绕组的全匝数为 $N_1+N_1\times5\%$ 时: 300+300 $\times5\%=315$ (匝)

$$U_2 = \frac{N_2}{N_1 + N_1 \times 5\%} U_{N_1} = \frac{54.55}{315} \times 220 \approx 38(V) \qquad (2 \text{ }\%)$$

一次侧绕组的全匝数为 N₁- N₁×5%时: 300-300×5%=285 (匝)

$$U_2 = \frac{N_2}{N_1 - N_1 \times 5\%} U_{N_1} = \frac{54.55}{285} \times 220 \approx 42(V) \quad (2 \text{ }\%)$$

2、(16分)解:

(1) 额定电磁转矩

$$C_e \Phi_N = \frac{U_N - I_N R_a}{n_N} = \frac{220 - 41.4 \times 0.4}{1500} = 0.136$$
 (3 分)

$$C_M \Phi_N = 9.55 C_s \Phi_N = 9.55 \times 0.136 = 1.3$$
 (1 分)

$$T_N = C_M \Phi I_a = 9.55 C_e \Phi I_a = 9.55 \times 0.136 \times 41.4 = 53.77 N \cdot m$$
 (2 分)

(2) 理想空载转速:
$$n_0 = \frac{U_N}{C_e \Phi_N} = 1617.7 (r/\min)$$
 (2分)

实际理想空载转速: n

空载电流:
$$I_0 = \frac{T_0}{C_M \Phi_N} = \frac{5}{1.3} = 3.86(A)$$
 (2分)

实际理想空载转速:
$$n_0 = \frac{U_N - I_0 R_a}{C_e \Phi_N} = \frac{220 - 3.86 \times 0.4}{0.136} = 1606 (r/\min)$$
 (2分)

(3) 如在电枢回路串入电阻 $R_{\Omega l} = 1.65\Omega$, 求这时的转速 n_l ;

$$n_1 = \frac{U_N - I_N(R_a + R_{\Omega 1})}{C_a \Phi_N} = \frac{220 - 41.4 \times (1.65 + 0.4)}{0.136} = 1000(r/\text{min}) \quad (2 \text{ }\%)$$

(4) 如电源电压下降为 110V, 电枢电路不串电阻, 求这时的转速 n_2 。

$$n_2 = \frac{U_N - I_N R_a}{C \Phi_N} = \frac{220 - 41.4 \times 0.4}{0.136} = 687(r/\min)$$
 (2 \$\frac{2}{27})

