CONJUNT	Eix Z				
CODI DOCUMENT	SIGMA-MM03	OPERARIS	1	DATA DOCUMENT	29-02-2016
VERSIÓ DOCUMENT	v06	TEMPS	Т	CONTACTE	E. Pallarés

#OP	IMATGE	COMPONENTS	DESCRIPCIÓ	EINES	ÚTILS	VERIFICACIÓ	TEMPS
10	1	7x DIN912 M3x6 1x Lower platform 1x Reinforcement	No collar fort la placa Reinforment a la Lower Platform. Posicionar permetent moviment. Encarar primer tots els cargols. Apretar en l'ordre indicat.	Clau Allen 2,5mm	-	-	t1
20		2x Flanged Linear Bushing 8x DIN125 M3	Amb volandera entremig, collar fort el cargols dels rodaments a la Lower Platform Si hi ha joc en l'allotjament, collar els Rodaments els més allunyats possible	Clau Allen 2,5mm	-		t2
		8x DIN912 M3x6	Apretar els cargols posicionats al pas anterior				



#OP	IMATGE	COMPONENTS	DESCRIPCIÓ	EINES	ÚTILS	VERIFICACIÓ	TEMPS
30	1x Heal 9x DII	1x Upper Platform 1x Cork	Collar el cargols a la Upper Platform fent un sandwitch		-	Assegurar que no hi ha deformació del suro per haver apretat massa els cargols	12
		1x Heated Bed 9x DIN7991 M3x6	entre Hotbed, Cork i Upper Platform	Clau Allen 2mm			t3
	3x Printi surface spring 2x Thumbsc Label	3x Printing surface spring	Col·locar una molla en cada insert i encaixar els inserts de la Upper Platform en la Lower Platform.	Clau got 8mm	Galga molles	-	t4
40		2x Thumbscrew	Posar la enganxina al thumbsrews i enroscar-lo als 2 perns frontals, introduir la				
		2x Thumbscrew Label	galga cara 'F' i enroscar fins que la toqui. Enroscar amb la femella				
		1x DIN985 M5	autoblocant el pern posterior, introduir la galga cara 'B' (Back) i enroscar fins que la toqui.				



#OP	IMATGE	COMPONENTS	DESCRIPCIÓ	EINES	ÚTILS	VERIFICACIÓ	TEMPS
50		Hot Bed Cable	Connectar el cable del Hot Bed a la placa electrònica, obligant al cable a sortir per la part posterior de les xapes		-	-	t5
60		2x Hot Bed Cable Clip	Atrapar el cable amb els clips i forçar-lo a seguir la ruta marcada a la imatge.	Clau Allen 2,5mm	-	-	t6
		2x DIN912 M3x6	Collar el clips a la Lower Platform				



#OP	IMATGE	COMPONENTS	DESCRIPCIÓ	EINES	ÚTILS	VERIFICACIÓ	TEMPS
		1x Z Motor	Orientar el cables del motor Z cap a l'esquerra			Orientacio dels cables del motor Z	
70	90mm	1x Z stepper Holder	Posicionar el motor al suport i collar fort el cargols.	Clau Allen 2,5mm	-	cables del motor 2	t7
		3x DIN912 M3x6	Col·locar el Z nut en l'orientació de la imatge, a aproximadament 90mm del moto			Orientació Nut	
80		2x Z bar	Introduir amb cura les barres Ilises Z bar			Assegurar que els cargols dels Shaft Support estan	
		2x Shaft Suport	Els Shaft suport porten de fabrica uns cargols, treure'ls i cambiar-los per uns de nous, DIN912 M4x16	Clau Allen 3mm	-	orientats cap a l'exterior	t8
		2x DIN912 M4x16	Introduir els Shaft Suport en els extrems superiors de les barres i apretar, de manera que no caigui la barra.				



#OP	IMATGE	COMPONENTS	DESCRIPCIÓ	EINES	ÚTILS	VERIFICACIÓ	TEMPS
90		2x Shaft Support	Els Shaft suport porten de fabrica uns cargols, treure'ls i cambiar-los per uns de nous, DIN912 M4x16	Clau Allen 3mm -	_	Assegurar que els cargols dels Shaft Support estan orientats cap a l'exterior	t9
		2x DIN912 M4x16	Introduir els Shaft Suport en els extrems inferiors de les barres i apretar, de manera que no caigui la barra.				
100		3x DIN912 M3x8	Collar SENSE APRETAR conjunt de motor i femella a l'estructura	Clau Allen 2,5mm	-	Femella es mou lliurement al llarg del colís	t10

