BADANIA MIKROSKOPOWE STOPÓW METALI NIEŻELAZNYCH

I. CEL ĆWICZENIA

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się ze stopami metali nieżelaznych stosowanymi jako materiały konstukcyjne, ich mikrostrukturą i własnościami jak również stosowaną obróbką cieplną tych stopów i jej wpływem na strukturę i własności.

II. PRZEBIEG ĆWICZENIA

Ćwiczenie polega na dokonaniu obserwacji mikroskopowych zgładów metalograficznych wybranych stopów metali nieżelaznych. W czasie ćwiczeń należy obserwując zgłady metalograficzne dokonać identyfikacji stopów, ich składników strukturalnych i korzystając z wykresów równowagi określić przybliżony skład chemiczny stopów. Po przeanalizowaniu badanych struktur ich obrazy widoczne pod mikroskopem należy przerysować w dwóch różnych powiększeniach a wykonane rysunki dokładnie opisać.

III. OPRACOWANIE WYNIKÓW I SPRAWOZDANIE

Sprawozdanie z ćwiczeń opracowane w formie pisemnej powinno zawierać:

- konspekt podstawowych wiadomości na temat stopów metali nieżelaznych
- rysunki mikrostruktur wraz z opisem składników strukturalnych, z podanym powiększeniem i odczynnikami użytymi do trawienia mikrostruktury.
- krótki opis procesów na drodze których uzyskuje się materiał o przedstawionej na rysunkach mikrostrukturze

IV. LITERATURA

- 1. K. Wesołowski
- 2. K. Przybyłowicz
- 3. W.Różański, J.Ryś
- 4. St. Rudnik
- 5. Polskie Normy
- Metaloznawstwo t.III, W-wa 1966, WNT
- Metaloznawstwo cz.II, skrypt AGH nr 846
- Ćwiczenia z Metaloznawstwa, skrypt AGH nr 698
- Metaloznawstwo, W-wa 1983, PWN
- PN-71/H-01016, Metale nieżelazne klasyfikacja ogólna.

MIEDŹ

Miedź krystalizuje w układzie regularnym o sieci ściennie centrowanej i nie posiada odmian alotropowych. Temperatura topnienia miedzi wynosi 1083° C a jej ciężar właściwy 8,9g/cm³. Na powietrzu miedź pokrywa się wartwą zasadowego węglanu miedzi CuCO₃Cu(OH)₂, który chroni ją przed dalszą korozją. Do cennych własności miedzi należą: wysoka przewodność elektryczna oraz dobre przewodnictwo cieplne.

Jednym z głównych zanieczyszczeń miedzi jest tlen powodujący tak zwaną "chorobę wodorową". Tlen do miedzi dostaje się podczas topienia. Ze względu na małą rozpuszczalność tlenu w miedzi występuje on w postaci tlenku miedziawego Cu2O lub w postaci tlenku miedziowego CuO. Wyżarzanie miedzi zawierającej tlen w środowisku redukcyjnym np. zawierającym wodór powoduje jej kruchość zwanną również "chorobą wodorową". Wodór dyfundując w głąb miedzi reaguje z tlenkami wg. reakcji:

Powstała para wodna nie mogąc dyfundować w sieci miedzi znajduje się pod wysokim ciśnieniem i podczas przeróbki plastycznej na gorąco powoduje powstawanie mikropęknięć.


STOPY MIEDZI

Techniczne stopy miedzi z innymi pierwiastkami można podzielić na:

- mosiądze
- brązy
- miedzionikle

Mosiądze są to stopy miedzi, w których głównym składnikiem jest cynk. Techniczne znaczenie mają stopy Cu-Zn o strukturze jednofazowej d lub dwufazowej d+/3 oraz rzadziej stosowane jednofazowe /3. Oprócz mosiądzów dwuskładnikowych Cu-Zn stosuje się także mosiądze wieloskładnikowe zawierające dodatki innych metali np. mosiądze ołowiowe, krzemowe. Rozróżnia się mosiądze odlewnicze i do przeróbki plastycznej.

Brązy są stopami miedzi z innymi metalami, z wyjątkiem Zn i Ni. W zależności od głównego składnika stopowego rozróżnia się brązy: cynowe, aluminiowe, berylowe, cynowo-cynkowo-ołowiowe. Ogólnie brązy również dzielimy na brązy odlewnicze i brązy do przeróbki plastycznej. Brązy odlewnicze są przeważnie stopami wieloskładnikowymi a brązy do przeróbki plastycznej stopami dwuskładnikowymi o niższych zawartościach składników stopowych.



Układ równowagiCu-Zn.

ALUMINIUM


Aluminium krystalizuje w układzie regularnym o sieci ściennie centrowanej i nie posiada odmian alotropowych. Temperatura topnienia aluminium wynosi 660 C a jego ciężar własćiwy 2,70g/cm3. Na powietrzu aluminium bardzo szybko pokrywa się cienką, zwartą i przeźroczystą wartwą tlenku Al₂O₃ która chroni go przed dalszą korozją. Ten proces zwany pasywacją stanowi o dużej odporności aluminium na korozję mimo dużego powinowactwa aluminium do tlenu.

STOPY ALUMINIUM


Stopy aluminium dzielimy na stopy odlewnicze i stopy do przeróbki plastycznej.

Stopy odlewnicze. Największe znaczenie spośród stopów odlewniczych aluminiu mają siluminy będące stopami aluminium z krzemem. Stopy te w celu polepszenia własności poddaje się procesowi modyfikacji polegającej na oddziaływaniu na proces krystalizacji odpowiednimi dodatakami wprowadzanymi do ciekłego stopu. W strukturze siluminów nadeutektycznych występują iglaste kryształy krzemu na tle eutektyki L+Si. Kryształy te mogą być zarodkami mikropęknięć. Modyfikacja siluminu nadeutektycznego powoduje przesunięcie punktu eutektycznego w stronę wyższych zawartości krzemu. W takim przypadku stop poprzednio nadeutektyczny będzie się zachowywał jak stop podeutektyczny to znaczy krzepnąc uzyska strukturę w której na tle eutektyki L+Si występować będą kryształy La nie kryształy krzemu.

Stopy do przeróbki plastycznej można podzielić na stopy obrabiane i nie obrabiane cieplnie. W grupie stopów aluminium do przeróbki plastycznej bardzo duże znaczenie mają stopy wieloskładnikowe zwane duralami. Zawierają one 2,2-5,2%Cu, 0,3-1,8%Mg, 0,3-1,0%Mn oraz do 0,7%Fe i do 0,3%Zn. Durale podlegają obróbce cieplnej zwanej utwardzaniem wydzieleniowym. Obróbka ta składa się z dwóch procesów: przesycania i starzenia. Istotą tej obróbki cieplnej jest doprowadzenie do utworzenia w przesyconym roztworze stałym drobnych wydzieleń koherentnych z osnową stanowiących przeszkodę dla ruchu dyslokacji a zatem umacniających stop czyli podnoszących jego wytrzymałość i twrdość.



Układ równowagi Al-Si.



Układ równowagi Al-Cu

STOPY ŁOŻYSKOWE

Stopami łożyskowymi nazywa się stopy używane do wyrobu i wylewania panewek łożysk ślizgowych. Jako stopy łożyskowe stosuje się między innymi brązy oraz stopy na osnowie cyny lub ołowiu. Typowym stopem łożyskowym jest stop zawierający 80-90%Sn, 4-13%Sb i 3-6%Cu zwany babbitem. Posiada on miękką osnowę w której rozmieszczone są twarde nośne kryształy SnSb. Krzepnące jako pierwsze w tym stopie iglaste kryształy Cu₆Sn₅ tworząc siatkę w ciekłym stopie zapobiegają segregacji grawitacyjnej kryształów SnSb. Taka struktura stopu zapewnia wymagane włsności stawiane materiałom na łożyska ślizgowe.

STOPY NISKOTOPLIWE

Stopy niskotopliwe są to stopy wieloskładnnikowe o temperaturze topnienia w zakresie 50-100°C. Stopy te zawierają w swoim składzie chemicznym oprócz cyny i ołowiu również bizmut i kadm. Do stopów o najniższych temperaturach topnienia zaliczmy stop Wooda (BiPb25Sn12Cd12) o temperaturze topnienia 70°C, stop Lipowitza (BiPb26Sn13Cd10) o temperaturze topnienia 80°C i stop Newtona (BiPb31Sn19) o temperaturze topnienia 96°C.

OPIS ZESTAWU PRÓBEK (zestaw podstawowy)

Nr	Materiał	Stan materiału	odczynnik
1	Silumin niemodyfikowany Znak:AlSi11	Lany	5gFeCl ₃ *6H ₂ O 2ml.HCl
	011		98ml.C ₂ H ₅ OH
2	Silumin modyfikowany Znak:AlSi11	Lany	5 gFeCl $_3$ *6H $_2$ O 2ml.HCl 98ml.C $_2$ H $_5$ OH
3	Miedź hutnicza tlenowa	Lany	
	rafinowana znak: Cu99		
4	Mosiądz	Po przeróbce plastycznej	5gFeCl ₃ *6H ₂ O
	Znak: CuZn10	i wyżarzaniu	2ml.HCl
			98ml.C ₂ H ₅ OH
5	Mosiądz ołowiowy Znak: CuZn39Pb2	Lany	5gFeCl ₃ *6H ₂ O 2ml.HCl 98ml.C ₂ H ₅ OH
6	Mosiądz krzemowy	Lany	5gFeCl ₃ *6H ₂ O .
	Znak: CuZn16Si4	,	2ml.HCl
7	Mogioda	Louvy	98ml.C ₂ H ₅ OH
	Mosiądz Znak: CuZn40	Lany	5gFeCl ₃ *6H ₂ O 2ml.HCl
	Ziidk. CuZii40		98ml. C_2H_5OH
8	Mosiądz aluminiowy	Po przeróbce plastycznej	5gFeCl ₃ *6H ₂ O
	Znak: CuZn20Al2		2ml.HCl
	*	4)	$98\text{ml.C}_2\text{H}_5\text{OH}$
9	Mosiądz aluminiowy	Po przeróbce plastycznej	5gFeCl ₃ *6H ₂ O
	Znak: CuZn40Al2		2ml.HCl
			98ml.C ₂ H ₅ OH
10	Brąz cynowy	lany	5gFeCl ₃ *6H ₂ O
	Znak: CuSn8P		2ml.HCl
			98 ml. C_2 H $_5$ OH
11	Stop łożyskowy-babbit	Lany	5gFeCl ₃ *6H ₂ O
	Znak: SnSb11Cu6		2ml.HCl
			98ml.C ₂ H ₅ OH
12	Brąz	Lany	5gFeCl ₃ *6H ₂ O
	Znak: CuAl10Fe3Mn2		2ml.HCl
			98ml.C ₂ H ₅ OH