

Rapport 8D

Généré Par: Cécile Cheval Généré Le: 16 Sep 2011

I. COMPLAINT INFORMATION / IDENTIFICATION DE LA RECLAMATION

Date De La Réclamation	04 Aug 2011						
Nom correspondant commercial	Norbert Palisse	Sales Office (Bureau Commercial)	Valence				
Téléphone	+33 (0)4 74 53 69 44	No. Fax	-				
Email	norbert.palisse@Scapa.com						
Référence réclamation client							
Nom Du Client	Ask						
Numero De Client SAP	106902	N° Commande Client					
Rfrence Article Client							
1) Factures Et Article	s Sur La Réclamation						
(a) Numéro De Facture SAP	9200297863	Date De Facture	01 Jun 2011				
- Matériel	163848	Lot	0000587586				
	Description Produit						
	G185A Transp. 29.5mm x 300m 7789						
2) Description Du Problème Identifié Par Le Client							
Lors de la dernière livraison de film hotmelt, une bobine était abimée.							
Le cylindre situé à l'intérieur du carton est abimé et rend impossible l'utilisation de la bobine. Le film hot melt							
présente également des défauts.							
Actions demandées au client							
Remplacement de la marchandise ou avoir							
3) Actions Conservatoires Sur Le Process							

II. EVALUATION ET ACTIONS

Echantillons/Photos Reçus	Yes				
Date	22 Aug 2011				
Responsable Processus	Cécile Cheval				
Responsable Action	pberanger				
Réclamation justifiée?	Yes	Retour marchandise	Yes	Destruction marchandise	No
Commentaires					

1) Analyse

le rouleau présente un meplat important sur une partie de l'axe caarton (+ de 10mm de déformation) avec un éclatement des spire d'enroulement du rouleau sur les plusieurs mêtre du début de déroulement du rouleau Il s'agit d'un choc lors de la manutention soit du rouleau ou du carton.

le rouleau à subit un choc équivalent à une chute de 1m environ.

Auteur Philippe Beranger Date 23 Aug 2011

2) Causes

Nous avons identifié cette faiblesse sur le produit: un choc périphérique propage une onde qui déforme facilement l'axe carton. La densité du produit transfert l'onde de choc.

Auteur Philippe Beranger Date 23 Aug 2011

3) Solutions Possibles

Nous demandons un cerclage systématique sur palette de toute commande (même carton unitaire)

D'autre par, une étude est en cours pour modifier le conditionnement actuel. Des essais nous permettrons de valider une solution parmi d'autres.

Auteur Philippe Beranger Date 23 Aug 2011

4) Mise En Place Actions Correctives Permanentes

Changement du packaging Auteur Philippe Beranger Date 23 Aug 2011 Date Estimée 04 Nov 2011 Date De Mise En Place 24 Aug 2011 Date De Validation 24 Aug 2011

5) Validation Des Actions Correctives

Les essais de nouveau conditionnement de ce jour sont concluant

Le nouveau conditionnement solutionne le problème rencontré avec le G185A de déformation des axes voir de l'éclatement des rouleaux.

Il est validé.

6) Actions Préventives						
S'assurer du cerclage de chaque colis au départ de notre site de fabrication.						
Auteur	Philippe Beranger	Date	23 Aug 2011			
Date Estimée	23 Aug 2011	Date De Mise En Place	23 Aug 2011			
Date De Validation	23 Aug 2011					
7) Mise à Jour Documentation						
(a) MSR						
Commenté?	No					
Référence		Date				
(b) Révision logigrammes/	plans de surveillance/instructions de fabrication	n et de contrôle				
Commenté?	No					
Référence		Date				
(c) Révision AMDEC						
Commenté?	No					
Référence		Date				
(d) Spécification du client						
Commenté?	No					
Référence		Date				

Date

24 Aug 2011

8) Félicitations à Toute L'équipe

Philippe Beranger

Auteur