LEONI

Page 1 sur 10

1.0 Objectif

L'objectif de la présente instruction est la mise en place d'une base unitaire pour l'évaluation qualitative de l'opération « découpage des fils ».

2.0 Domaine de validité

Cette instruction est applicable dans tous les domaines Wiring System Division (WSD).

3.0 <u>Termes et définitions</u>

3.1 Découpage des fils:

Découpage du fil à partir du support (Paquet, Bobine, Tambour, Conipack) selon la longueur demandée. Ça peut être exécuté manuellement (fabrication individuelle) ou avec machine (en série).

3.2 Découpage des fils avec dénudage:

Découpage des fils avec machine selon une longueur bien déterminée et en même temps dénudage avec retirement de l'isolant au maximum à la moitié de la longueur de dénudage. Les extrémités libres du câble (sans contact, seulement dénudage) doivent être toujours protégées dans le flux de production.

3.3 Découpage des fils avec sertissage:

Découpage des fils avec en même temps dénudage et sertissage des contacts.

3.4 Découpage et soudage des fils:

Découpage des fils avec assemblage des cosses par soudage. Quand la soudure est dans un autre processus, alors les extrémités libres du câble doivent être toujours protégées dans le flux de production.

3.5 Découpage et dégainage des câbles coaxiaux:

Découpage des câbles coaxiaux avec gaine selon la longueur demandée et en même temps dégainage selon la longueur désirée

3.6 CAO:

Optimisation de la zone de coupe (logiciel d'optimisation complète et de traçabilité dans la zone de coupe et le WPA)

Elaboartior
Traduction:

WSD employees have to check the validity of the document before use – only officially released documents published on LISA are valid

Handing over this document to a third party only with permission of Leoni Bordnetz-Systeme GmbH – All rights reserved

Reißig 09.94 Changement:

Fernyhough 10/06.21

Zemzem. Z./ Braiki. H. 10/06.2021

Derbel.F 11.2021

Nicklas

Homologation:


3.7 Fil multibrins:

Un fil multibrins, a des brins simple nues. Les brins simples font partie du faisceau de base. Un exemple d'un fil multibrin avec 7 brins :



3.8 câble coaxial (Shield) ou blindé:

Un câble blindé comporte quatre parties : partie conductrice(Âme de cuivre), gaine isolante du cuivre, tresse de blindage et gaine de protection. Exemple de câble blindé :



Légende:

- 1 = Âme conductrice
- 2 = gaine isolante
- 3 = blindage, tresse
- 4 = Gaine de protection.

4.0 Responsabilité

Pour l'évaluation qualitative, c'est le personnel de découpage qui est responsable. Le « head of Product Section » de découpage et de sertissage est le responsable du respect correcte de l'instruction et de la formation des opérateurs.

5.0 Caractéristique de contrôle

5.1 Généralité pour toutes les possibilités mentionnées sous point 3.

5.1.1 Longueur du fil

La longueur du fil à contrôler par un mètre à ruban.

La fréquence de test proposée est de 1 pièces après réglage de la machine. Les tolérances ne doivent pas être dépassées. Les tolérances doivent correspondre à l'instruction de contrôle « tolérances pour le découpage et l'assemblage » (IC 3 030)

Elaboartion:	Reißig 09.94	Changement:	Fernyhough 10/06.21	Homologation:	Nicklas
Traduction:	Bedioui 11.98		Zemzem. Z./ Braiki. H. 10/06.2021		Derbel.F 11.2021



Page 3 sur 10

5.1.2 Couleur du fil, section du fil et numéro de l'article :

La couleur et la section du fil et le numéro de l'article doivent être contrôlés au début de chaque démarrage de poste et à chaque nouvelle commande et subséquent à chaque changement de la bobine.

Comme une base pour le contrôle, l'ordre de découpage sert respectivement soit aux données sur la carte Kanban soit à la base des opérations de découpage à partir du CAO.

Image de coupe

Les fils doivent avoir une coupe propre et régulière.

OK	Non OK
	Brin (s) débordant (s)
	Coupe non droite
	Isolation retirée/déplacée vers l'arrière
	Isolation déplacée vers l'avant
	Isolation endommagée


Elaboartion:	Reißig 09.94	Changement:	Fernyhough 10/06.21	Homologation:	Nicklas
Traduction:	Bedioui 11.98		Zemzem. Z./ Braiki. H. 10/06.2021		Derbel.F 11.2021




Page 4 sur 10


5.2 Pour tous les points sous 3.2 - 3.4 avec les sections inférieurs ou égal à 6.0 mm²

5.2.1 Les brins ne doivent pas être abimés ou cassés



Détail X: Niveau de contrôle d'un bon dénudage sur tous les fils de section ≤ 0.35 mm²





Cette spécification de contrôle doit être faite pour tous les fils coupés dans la zone de découpage et préassemblage avec Loupe standard (verre grossissant) et pour les fils de section ≤ 0.35 mm² avec Caméra-USB.

Lot à contrôler : 5 échantillons pour homologation du processus et en cas de changement de réglage.

Note : lorsque la machine de coupe automatique a le logiciel capable d'exécuter le double dénudage, on n'a pas besoin d'utiliser la pince manuelle de dénudage. (Le dénudage des échantillons sera fait par la machine pour l'évaluation). Pour VW tous les fils ≤ 6mm² doivent être contrôlés par le microscope (caméra USB).

Elaboartion:	Reißig 09.94	Changement:	Fernyhough 10/06.21	Homologation:	Nicklas
Traduction:	Bedioui 11.98		Zemzem. Z./ Braiki. H. 10/06.2021		Derbel.F 11.2021


WSD employees have to check the validity of the document before use – only officially released documents published on LISA are valid Handing over this document to a third party only with permission of Leoni Bordnetz-Systeme GmbH – All rights reserved

IC 3 042

Découpage, dégainage et dénudage des fils



Page 5 sur 10



Handing over this document to a third party only with permission of Leoni Bordnetz-Systeme GmbH - All rights reserved

Elaboartion:	Reißig 09.94	Changement:	Fernyhough 10/06.21	Homologation:	Nicklas
Traduction:	Bedioui 11.98		Zemzem. Z./ Braiki. H. 10/06.2021		Derbel.F 11.2021

Découpage, dégainage et dénudage des fils



Page 6 sur 10

5.3 Pour tous les points sous 3.2 - 3.5 avec les sections supérieurs à 6,0 mm²

5.3.1 Endommagement des brins de fil suite l'opération de dénudage - distorsion et endommagement (grattement)


- La distorsion ne couvre pas toute la longueur de dénudage.
- La distorsion couvre moins que 30% de la longueur de dénudage .
- La distorsion des brins simples couvre moins que 30% du périmètre de cuivre.

Non OK

 Endommagement des brins de fil suite l'opération de dénudage - distorsion et endommagement (grattement)


La distorsion touche moins que 30% de la longeur à dénuder

La distorsion des brins touche moins que 30% du périmètre du cuivre



L : Longueur de dénudage


X : longueur d'endommagement des brins



 Endommagement des brins de fil suite l'opération de dénudage - distorsion et endommagement

La distorsion des brins touche plus que 30% de la longueur de dénudage

La distorsion des brins touche plus que 30% du périmètre du cuivre




Les quatre lames touchent le cuivre et le total des zones endommagées est plus que 118° du périmètre (>30%)

Elaboartion:	Reißig 09.94	Changement:	Fernyhough 10/06.21	Homologation:	Nicklas
Traduction:	Bedioui 11.98		Zemzem. Z./ Braiki. H. 10/06.2021		Derbel.F 11.2021

Découpage, dégainage et dénudage des fils




Page 7 sur 10




UC : périmètre du cuivre = 360° HC : périmètre endommagé

Nok : \sum HC _{1-n} > 118° de périmètre du cuivre







10000 12000		
No.		
		7
V///		

Elaboartion:	Reißig 09.94	Changement:	Fernyhough 10/06.21	Homologation:	Nicklas
Traduction:	Bedioui 11.98		Zemzem. Z./ Braiki. H. 10/06.2021		Derbel.F 11.2021

Découpage, dégainage et dénudage des fils




Page 8 sur 10

5.3.2 Endommagement des brins de fil suite l'opération de dénudage – entaille ou incision


- Entaille ou incision ne couvre pas toute la longueur de dénudage
- Entaille ou incision des brins couvre moins que 30% de périmètre du cuivre

OK

Endommagement des brins de fil; entaille ou incision L'entaille ou l'incision des brins simples touche moins que 30% de périmètre du cuivre








Non OK

Endommagement des brins de fil; entaille ou incision:

Distorsion des brins simples touche plus que 30% de périmètre du cuivre

Les quatre lames touchent le cuivre et toutes les zones endommagées sont plus que 118° de périmètre du cuivre (>30%)



Elaboartion:	Reißig 09.94	Changement:	Fernyhough 10/06.21	Homologation:	Nicklas
Traduction:	Bedioui 11.98		Zemzem. Z./ Braiki. H. 10/06.2021		Derbel.F 11.2021



5.3.3 Brins coupés

Pour les sections des fils (csa) > 6 mm² :

1% de la quantité totale des brins sont autorisés à être manqués. (Faire l'arrondissement afin d'avoir un nombre entier des brins).

Exemple: 1% de 45 brins simples = 0,45 brins: aprés l'arrondissement,1 brin est autorisé à être coupé

OK


Brins coupés

Pour les sections > 6 mm² :

1% de la quantité totale des brins sont autorisés à être manqués








Non OK

Brins coupés

Plus que 1% de la quantité totale des brins ne sont pas autorisés à être manqués



2 brins manquants par exemple

Elaboartion:	Reißig 09.94	Changement:	Fernyhough 10/06.21	Homologation:	Nicklas
Traduction:	Bedioui 11.98		Zemzem. Z./ Braiki. H. 10/06.2021		Derbel.F 11.2021

IC 3 042

Découpage, dégainage et dénudage des fils


LEONI

Page 10 sur 10

- **5.4** Pour le découpage avec sertissage, prendre en considération <u>l'IT 3 117</u>.
- **5.5** Pour le découpage avec soudage, prendre en considération <u>l'IC 3 026</u>

5.6 Découpage et dégunage

L'isolation des fils interieurs ne doit pas être endommagée.



6.0 Supporting documentation

IC 3 026 Assemblage par soudage

IC 3 030 Tolérance pour le de découpage et l'assemblage.

IT 3 117 Sertissage

Les fichiers originaux d'<u>IC 3042</u> (doc ,xls...) pour téléchargement

	.⊒
	e val
ved	on LISA are
ese	LIS
hts	ō
II right	lishe
∀ 	qnd
GmbH - All	ents
ē S	cum
sten	용
 Ş	ase
inetz	rele
Borc	ficially
i Son	/ offi
ot Le	only
th permission of Leoni B	before use – only officially relea
rmis	ore u
n pe	befc
party only with	of the document befo
on)	unoc
arty	o de
nrak	of th
a th	dity
nt to	e val
nme	kth
this document to a th	chec
this	e to
over	hav
landing over t	yees
Handing over this docur	WSD employees have to
_	De
	WS

Elaboartion:	Reißig 09.94	Changement:	Fernyhough 10/06.21	Homologation:	Nicklas
Traduction:	Bedioui 11.98		Zemzem. Z./ Braiki. H. 10/06.2021		Derbel.F 11.2021