# پروژه کنترل کیفیت آماری

امیرعلی خطیب علیرضا جاودانی پور استاد: جناب آقای دکتر شادمان





#### مقدمه

هدف از این مقاله تشریح مراحل کنترل کیفیت آماری محصول نهایی یک تولیدی دفتر میباشد.

محصولاتی که بررسی میشوند شامل دفترهایی با جلد چوبی می باشند که با فرآیند لیزر بر روی آن ها نقشهایی ایجاد شده


۶ نوع طرح از این دفترها مطابق شکل زیر است.





# نمودار فر آیند عملیات (OPC):


مراحل تولید دفترها از مرحله ورود مواد اولیه تا بازرسی نهایی در قالب نمودار فرآیند عملیات آورده شده که مطابق شکل زیر مىباشد:



## نمودار علت و معلول:

از آنجایی که ماهیت پروژه معطوف به بحث کنترل کیفیت آماری میباشد، در ابتدا باید که بررسی اجمالی در خصوص خطاها موجود در محصول نهایی باشیم که نمودار علت و معلول یا استخوان ماهی ابزار خوبی برای نمایش گرافیکی عیب ها و علت های احتمالی آن میباشد.





# کلاس های خطا:

#### ۱- خطای لیزر:

برش ناکامل جلد توسط دستگاه لیزر که باعث میشود بخشهای مورد نظر ناقص برش بخورند. این خطاها در بازرسی شماره ۱ تشخیص داده میشوند و جلدهای ناقص به لیزر کار باز گردانده میشوند. همانطور که در تصویر مشخص است . برش های لیزر به اندازه کافی عمیق نبوده و نتوانسته سوراخها را جدا کند.




#### ۲- خطای تمیز کاری:

هنگامی که چوب ها توسط لیزر برش میخورند . لازم است با مقداری فشار بخشهای برش خورده به طور کامل جدا شوند. همچنین عمل لیزر باعث می شود بر روی چوب دوده ایجاد شود که لازم است با کمک دستمال این دوده ها پاک شوند . این دو فعالیت را مجموعا فعالیت تمیز کاری در نظر گرفتهایم . این عملیات توسط نیروی انسانی انجام می شود و ممکن است در اثر ایجاد فشار زیاد بخش هایی از چوب کنده شود. نمونه این خطا را در زیر مشاهده می کنید.







#### ٣- خطاي فنر:

این خطا شامل اعوجاج زیاد فنر میباشد که باعث میشود برگه ها به درستی باز یا بسته نشوند و همچنین ظاهر بدی برای دفتر ایجاد میکند.

#### ۴- خطای صحافی:

هنگامی ایجاد میشود که برگه ها تماما برعکس صحافی شده باشند.





خطای فنر

# نحوه بازرسی:

در دو مرحله بازرسی انجام داده می شود:

مرحله اول بازرسی جلدها میباشد که پس از گرفتن جلدها از صحافی این بازرسی را انجام میدهیم و درصورت وجود خطا در این بازرسی محصولات خراب را به لیزرکار برمی گردانیم.


مرحله دوم بازرسی بر روی محصولات نهایی میباشد در این مقاله سعی شده است این مرحله از بازرسی را انجام دهیم. عمل بازرسی به صورت دستی صورت می گیرد.





# دیاگرام تمرگز خطا:

پس از بازرسی کامل ۳۰ نمونه موجود محل و نوع خطا های شناسایی شده را روی طرح های مختلف رو در قالب دیاگرام تمرکر خطا نشان می دهیم که بصورت زیر می باشد:






## نمودار پارتو وزن دهی شده:

از آنجا که هر کدام از این ۳ نوع خطا به میزان متفاوتی بر مقبولیت محصول نهایی تأثیر میگذارد، به آن ها وزن های متفاوتی اختصاص دادهایم که به شرح زیر میباشد:

$$W_{_{\mathrm{out}}\mathrm{D}}=4$$
 ;  $W_{_{\mathrm{big}}}=7$  ;  $W_{_{\mathrm{out}}\mathrm{D}}=10$ 

لذا با ضرب تعداد خطا در وزن تخصیص داده شده به آنها، میزان اهمیت آنها در بحث کنترل کیفیت محصول مشخص می شود که آن را در قالب نمودار پارتو نمایش میدهیم که به صورت زیر میباشد:



همانطور که مشاهده می کنید اعوجاج فنر اهمیت بیشتری نسبت به سایر خطا ها دارد.

# انتخاب رویکرد تحلیل:

از آن جا که ما سه کلاس مختلف خطا داریم. ترجیح مان بر این بود که از روش طبقه بندی نقصها استفاده کنیم که به ازای هر نمونه تعداد وزن دهی شده خطا ها مطابق زیر میباشد:


$$d_i = Ci_{colling} + Ci_{bi} + Ci_{colling}$$


به دلیل متفاوت بود اندازه واحدهای بازرسی در هر نمونه از نمودار کنترل u استفاده میکنیم. که با توجه به متفاوت بودت اندازه نمونه به سه روش قابل محاسبه میباشد.

#### الف) حدود كنترلي منتغير:

برای این رویکرد باید با کمک نمودار احتمال به پیروی کردن یا نکرده متغیر di از توزیع پوآسون پی ببریم که به صورت زیر میباشد:








#### ب) حدود كنترلى ثابت:

#### ١. ميانگين اندازه نمونه:

برای ثابت کردن حدود کنترل باید از اندازه های نمونه میانگین گرفت. ولی به دلیل تغییرات شدید در نمودار کنترل u مناسب نمیباشد.


$$\bar{n} = \frac{\sum_{i=1}^{30} n_i}{30}$$



#### ۲. استاندارد سازی:

به دلیل متفاومت بودن اندازه های نمونه در این جا سعی میشود از یک معیار فاصله یکسان برای تمام نمونه ها از خط مرکز استفاده کرد. که در این تحلیل ابتدا ماسعی کردیم از این رویکرد برای رسم نمودار کنترل و یافتن گلوگاه ها استفاده کنیم. که در این راستا ابتدا نمودار احتمال توزیع نرمال را برای آن آماره رسم نموده که مطابق شکل زیر میباشد.





همانطور که مشاهده می کنید آماره فوق از توزیع نرمال پیروی نمی کند. در قدم بعدی سعی شد که آن را به وسیله تبدیل جانسون به توزیع نرمال تبدیل کنیم.

که رابطه تبدیل فوق مطابق زیر است:


 $\frac{(X+1)^{\lambda}-1}{\lambda}$ ; if  $\lambda$  is not 0 and  $X \ge z$ 

ln(X + 1); if λ is zero and X >= zero

 $\frac{(-X+1)^{2-\lambda}-1}{2-\lambda}$ ; if  $\lambda$  is not 2 and X is negative


• -ln(-X + 1); if  $\lambda$  is 2 and X is negative

که با تبدیل فوق به نمودار احتمال زیرمیرسیم:





نمودار کنترل u را بر حسب مقادیر تبدیل یافته رسم کردیم که متوجه شدیم در برابر تغییرات حساس نیست و هیچ نقطه ای از آن خارج از کنترل نمی باشد.




لذا انتخاب نهایی از میان رویکرد های فوق روش حدود متغیر است.

# رسم نمودار کنترل u:

آماره مورد بررسی ما در نمدار کنترل u حاصل تقسیم تعداد وزنی خطا بر اندازه نمونه (تعداد واحد بازرسی) برای هر نمونه می باشد.

$$u_i = \frac{d_i}{n_i}$$




همانطور که ملاحظه می کنید؛ نمونههای شماره ۲٬۵٬۱۶ خارج از حدود کنترل بالا می باشد (دادههایی که از حدود کنترل پایین خارج شده اند به معنای نبود خطا در نمونه است). در این مرحله باید دلایل انحراف از حد بالای کنترل را شناسایی کنیم و سپس حدود کنترل u را بدون محاسبه آن نمونه ها بدست آوریم. این کار را تا جایی ادامه می دهیم تا با هیچ انحراف جدید از حدود كنترل بالا مواجه نشويم.(البته شرط حذف كردن اين است كه دلايل انحراف آن را شناسايي و آن را اصلاح كنيم كه در این بررسی به دلیل تعداد پایین نوع خطا اقدامات اصلاحی در همان مواجهه اول رخ میدهد و پس از آن حذف انحرافات از حد كنترل بالا تا مواجه شدن با شرط ذكر شده ادامه مى يابد.

### اقدامات اصلاحي:

#### اقدام اصلاحی ۱:

با توجه به نمودار پارتو تهیه شده بیشترین خطا مربوط به خطای صحافی میباشد. علت وجود چنین خطایی انبارش نادرست محصولات در حین حمل و نقل و در محل انبار میباشد. یک روش جایگزین برای انبارش محصولات جهت کاهش حتی الامكان تعداد خطاى مربوط اعوجاج فنر پيشنهاد داده شده است كه مطابق شكل زير مىباشد.



نحوه انبارش پیشنهادی



نمونه انبارش قديم محصولات

#### اقدام اصلاحی ۲:

خطای دیگر که باید اصلاح شود خطای تمیز کاری میباشد. این خطا به دلایل مختلف ایجاد میشود که در نمودار علت و معلول أن را توضيح داده ايم .

راه حل های اصلاحی برای چنین خطایی شامل موارد زیر میباشد:





#### ۱- آموزش مناسب به نیروی انسانی جهت تمیزکاری بهتر محصولات

#### ۲- اصلاح طراحی محصول

همانطور کن در شکل تمرکز نقص ها مشخص شده است بخش های خاصی از محصولات بیشترین میزان خطا را داشتهاند . این خطا ها به دلیل نازک بودن برش ها در طراحی است. با بهبود در بخش طراحی محصول می توان این خطاها را کمتر کرد. طرح پیشنهادی به صورت زیر است:

بخش های اصلاح شده با رنگ <mark>قرمز</mark> نشان داده شده است.










# به روز رسانی نمودار کنترل u:


طبق اصلاحات صورت گرفته انحرافات از حد کنترل بالا را از محاسبات حذف می کنیم تا زمانی که هیچ انحرافی از حد بالا در فاز اول رسم نمودار باقی نماند.























هیچ انحرافی از حد بالا یافت نشد. حدود نهایی کنترل در فاز اول مطابق نمودار کنترل بالا میباشد. حال ۲۰ نمونه پس از اصلاحات بدست آمده که مطابق نمودار زیر میباشد.



## نتیجه گیری:

نمونه های جدید در نمودار کنترل نشان می دهد که با وجود انحرافات موجود در آن، فرآیند محصول نهایی دچار بهبود قابل توجهی شده است.

# منابع:



