

PANDUAN STVF5 SERIES ELEVATOR

- TROUBLE SHOOTING**
- MOTOR DRIVE UNIT HIVD 900**

C. PEMECAHAN MASALAH

KODE ERROR:	ERROR SAFETY LINE	FLAG : 043CH	Ref.Drawing: COL3
F11			

<Masalah>

1. Jika relay “29” off karena salah satu switch petunjuk safety padam, lift akan berhenti dan tidak dapat beroperasi. (Switch safety dapat diperiksa dengan COL3 dari diagram wiring dasar)
2. Jika sinyal power DC24V off, lift tidak dapat beroperasi. Dan “F11” akan menyala juga.

<Ref. Drawing>

1. COL.3 (X29 : address 0100)
2. COL2

<Solusi>

1. Periksa power DC110V dan DC24V
2. Periksa situasi relay “29” pada TCB-3 Bd. (harus dalam keadaan bekerja).
3. Jika relay “29” dalam keadaan off, periksa situasi semua switch safety dengan diagram wiring dasar “COL3”
4. Periksa data dari alamat “0100” dari M33 Bd. Data seharusnya “01”.
5. Jika datanya “00”, periksa konektor antara TCB-3 Bd. Dan M33 Bd.
6. Jika tidak, periksa halaman berikutnya

KODE EROR:	EROR ANTI-STALL	FLAG:0410H	Ref.Drawing: ****
F21			

<Masalah>

Jika lift berjalan tanpa henti terus-menerus selama waktu yang distel, maka lift akan berhenti secara darurat. Error “F21” akan menyala, dan nyala dari indikator akan berkedip-kedip.

(Waktu yang distel dari ANTI-STALL : AUTO - >45sec, INSP-> 15min)

<Ref. Drawing>

<Solusi>

1. Periksa operasi dari rem. Rem harus terbuka dan tertutup dengan baik.
2. Periksa pemakaian rope dan sheave dari mesin. (untuk memeriksa rope yang slip).
3. Periksa stelan waktu untuk ANTI-STALL dengan data address “A00E”. Jika stelan waktu terlalu singkat, lift akan mendeteksi error ANTI-STALL dengan operasi normal.
(Pada saat data “02”, harus menunjukkan 45sec, dan “03” menunjukkan 60sec)
4. Periksa berat keseimbangan sesuai dengan kapasitas beban
Jika 50% berat keseimbangan tidak benar, rope akan slip.

KODE ERROR: ERROR Magnetic contactor (MC) FLAG: 043BH Ref.Drawing: COL2 F11

<Masalah>

1. Jika kontraktor “MC” tidak beroperasi dengan baik, Error “F11” akan menyala. Kalau NFB dari Control Panel (C/P) dalam keadaan on, kontraktor “MC” akan on juga dan power disupply ke inverter dengan kontraktor “MC”. Namun kontraktor “MC” tidak on atau sub-kontak dari “MC” tidak beroperasi dengan baik selama 5 detik, error “F11” akan menyala dan tidak dapat mengoperasikan lift.
2. Jika kontraktor “MC2” tidak beroperasi dengan baik, error “F11” akan menyala dan tidak dapat mengoperasikan lift. Pada saat lift berhenti, kontraktor “MC2” akan terhenti selama 1 detik. Namun kontak “MC2” tidak lepas secara normal, sinyal “MC2i” (address : 0130) akan mendeteksi keadaan dan sistem akan berhenti untuk keamanan. (pada saat lift berhenti, data dari address 0130 harus “00”).

<Ref. Drawing>

1. COL1,COL2,COL4 (MCi : 011F)
2. COL1,COL2,COL4 (MC2i : 0130)

<Solusi>

1. Periksa operasi relay “MCA” pada PWR Bd dan kontraktor “MC”
Periksa operasi relay “MCA” dengan data address “01A0”.
 - 1)Jika relay “MCA” sedang bekerja, data adalah “01”
 - 2)Jika relay “MCA” sedang tidak bekerja, data adalah “00”
 - 3)Jika data tidak sama dengan yang di atas, periksa TCB-3 Bd.
2. Periksa operasi relay “MC2A” pada PWR Bd, dan kontraktor 'MC2".
Periksa kontak dari kontraktor “MC2”, kontak harus beroperasi dengan normal
Periksa input sinyal dari “MC2i” dengan data address “0130”, harus on dan off sesuai dengan operasi dari “MC2”.

KODE ERROR: F31	ERROR DPRAM	FLAG : 0491H	Ref.Drawing: ****
--------------------	-------------	--------------	-------------------

<Masalah>

Koneksi antara M33 Bd dan INVERTER DPRAM tidak tersambung dengan baik, lift tidak dapat beroperasi dan error “F31” akan menyala.

<Ref. Drawing>

COL 1

<Solusi>

1. Periksa koneksi antara CN12 dari INVERTER dan H6 dari M33 Bd.
2. Periksa kondisi kabel
3. Periksa kabel ground dari kabel

KODE EROR : EROR Sinyal FWD/REV
F41

FLAG : 0262H

Ref.Drawing : ****

<Masalah>

Jika lift bergerak tanpa sinyal running dan brake/rem terbuka dari main controller (M33Bd).
Lift tidak dapat beroperasi dan kontraktor “MC” akan off. Error “F41” akan menyala.

<Ref. Drawing>

COL 1 dan COL2

<Solusi>

1. Periksa sinyal output dari modul M8 pada TCB-3 Bd. (sinyal ke-5 dan ke-6)
2. Periksa sinyal I/O (FWD/REV) dari inverter dengan HHT.
Pada saat lift berhenti, sinyal-sinyal tersebut harus off
3. Periksa operasi relay FWD dan REV dari TCB-3 Bd.
4. Jika relay normal, periksa sinyal “XZSP” dan “XRUN”.
-Pada saat lift tidak bergerak, sinyal “XZSP” & “XRUN” (XZSP : 0115H = 01H, XRUN : 0114H = 00H)
-Pada saat lift bergerak, sinyal “XZSP” & “XRUN” (XZSP : 0115H = 00H, XRUN : 011H = 01H).

KODE EROR: EROR MT_TERMAL/CCS SW FLAG : 049AH Ref.Drawing : ****
F12

<Masalah>

1. Jika motor thermal bekerja selama lift berjalan, lift akan berhenti pada lantai terdekat. Dan tidak dapat start lagi hingga motor dingin. (dalam kasus motor AC-GEARLESS). Namun inspeksi terhadap operasi masih memungkinkan.
2. Jika rantai kompensasi molor ke bawah, switch akan terdeteksi dan lift akan berhenti pada lantai terdekat. Dan error "F12" akan menyala. (hanya pada kasus 120m/min)
Namun inspeksi terhadap operasi masih memungkinkan.

<Ref.Drawing>

COL.4 (CCS/MT : 0120H)

<Solusi>

1. Periksa suhu motor apakah sudah sangat panas.
 - 1)Periksa jalur sinyal THI dan THC
 - 2)Periksa operasi relay "MT". (data address "0120" harus "00" dalam keadaan normal)
 - 3)Periksa arus motor
 - 4)Periksa suhu ruangan mesin. (periksa ventilator)
2. Periksa switch rantai kompensasi (switch CCS)
 - 1)Periksa sinyal switch CCS
 - 2)Periksa relay "MT".
 - 3)Periksa lokasi switch CCS apakah normal

KODE ERROR: ERROR LANTAI
F22

FLAG : 0417H

Ref.Drawing : ****

<Masalah>

Pada saat petunjuk dari lantai adalah “0”, dan error “F22” akan menyala. Lift tidak dapat beroperasi secara otomatis.

<Ref.Drawing>

COL1, COL7 (H6 DPRAM CABLE)

<Solusi>

1. Periksa data MAX FLOOR pada inverter dan data TOP FLOOR (04B1) pada M33 Bd.
Kedua data tersebut harus sama.
2. Periksa operasi sinyal LCD
3. Periksa jumlah vane/bendera. Harus sama dengan jumlah lantai
4. Periksa kabel DPRAM antara inverter dan M33 Bd.
Jika kabel ini dekat dengan kabel power (R,S,T,U,V,W atau jalur AC220V), sinyal akan terganggu. Dan panjang kabel tersebut harus kurang dari 2 mr.
5. Periksa data address “0145”. Jika operasi awal berakhir dengan normal, data harus “01”.
(XHIGH = 0145).
6. Pastikan data “DPRAM INPUT1” pada inverter dengan HHT adalah “0001000”

KODE EROR : F42

EROR OPERASI AWAL

FLAG : 0421H

Ref.Drawing : ****

<Masalah>

Setelah operasi awal/initial, error “F42” akan menyala.

Lift tidak dapat beroperasi secara otomatis.

<Ref.Drawing>

ADDRESS (0145 : “01” -> operasi awal berhasil, “00” -> sebelum operasi awal)

<Solusi>

1. Periksa sinyal sensor LCD.
2. Periksa data “TOP FLOOR” dari inverter.
3. Periksa lokasi switch DLS/ULS. Pada saat lift berhenti pada level lantai terminal, switch DLS atau ULS tidak menyentuh cam.

KODE EROR : F552

EROR PULSE

FLAG : 0346H

Ref.Drawing : ****

<Masalah>

Pada saat lift berhenti pada lantai terdekat, dan pintu akan terbuka. Setelah itu, lift akan menutup pintu dan bergerak ke bawah ke lantai dasar terminal dengan kecepatan 60m/min. Error “F52” akan menyala. Dan lift akan beroperasi normal kembali. Kesalahan “F52” akan pulih dengan sendirinya.

<Ref.Drawing>

COL1

<Solusi>

1. Jika error muncul hanya pada setelah operasi awal
 - 1)Periksa koneksi kabel shield untuk encoder (titik ground)
 - 2)Periksa bagian yang rusak dari kabel atau kemasan encoder
2. Jika error muncul selama operasi yang normal
 - 1)Periksa sinyal LCD (ULA,DLA,DZ) dengan TCB-3 Bd
 - 2)Periksa sinyal LCD. (ULA,DLA) dengan data address “ULA(=0110), DLA(=0113)
3. Periksa slip dari rope selama bergerak ke atas atau ke bawah.
4. Periksa lokasi vane/bendera setiap lantai
5. Periksa koneksi dari ground. (C/P, Motor, Car Junction Box)
6. Periksa jarak antara sensor ULA dan DSA. Jarak harus 270 mm.
7. Periksa kondisi encoder.

KODE EROR : EROR SERIAL CPU FLAG : 0436H
F33

Ref.Drawing : ****

<Masalah>

Lift tidak dapat beroperasi dan error “F33” menyala.

<Ref.Drawing>

<Solusi>

1. Periksa data address “E1C0”

Jika sistem normal, data akan meningkat secara kontinyus

Jika tidak, ganti M33 Bd.

2. Periksa nomor versi dari program CAN SERIAL

-Hingga Januari 2006, E1D0 = 15, E1D6H =07 (program CAN SERIAL Ver. = 1.57)

KODE EROR : EROR CAN COMMUNICATION FLAG : 043AH Ref.Drawing : ****
F63

<Masalah>

Lift dapat beroperasi hanya dengan inspeksi. Dan error “F63” menyala.

<Ref.Drawing>

<Solusi>

1. Periksa koneksi antara “CM10” dari M33 Bd dan CT7-3,4 dari TCB-3 Bd.
2. Periksa koneksi T-CABLE (T1) antara TCB-3 dan OPB-3 Bd.
3. Periksa DC5V dari OPB-3 Bd.
4. Periksa N24 dari OPB-3 Bd dan titik ground dari sangkar

Harus sama kapanpun lift bergerak. Jika tidak, hubungkan kembali kabel tambahan untuk membuatnya sama.

5. Ganti OPB-3 Bd, dengan yang baru dan periksa lagi.

KODE EROR : EROR CHECK SUM
F73

FLAG : 0439H

Ref.Drawing : ****

<Masalah>

Lift berhenti mendadak dan error “F73” menyala.

Juga lampu car call lantai 2 akan berkedip-kedip.

<Ref.Drawing>

<Solusi>

1. Periksa ground antara Car Junction Box dan CCB-3 Bd.
Periksa mur pengencang dari CCB-3 Bd.
2. Periksa ground dari OPB-3 Bd dan panel OPB
3. Kabel cadangan dari T-CABLE harus dihubungkan dengan titik ground pada panel kontrol
4. Kabel cadangan dari T-CABLE harus dihubungkan dengan titik ground pada CCB-3 Bd dan CAGE/sangkar
5. Periksa konektor CM10 dari M33 Bd dan CT7-3,4 dari TCB-3 Bd.
6. Periksa jalur ground pada panel distribusi ruangan mesin dan panel kontrol.
7. Periksa koneksi antara dua buss bars pada panel kontrol bersama-sama.

KODE ERROR:	ERROR PINTU TERBUKA	FLAG : 0600/2H	Ref.Drawing : COL4
F14			

<Masalah>

Lift berhenti mendadak dengan sinyal pintu terbuka. Error “F14” menyala. Jika sinyal pintu terbuka menghilang, lift akan beroperasi normal.

<Ref. Drawing>

COL4

X41 : 0101H

X40 : 0102H

<Solusi>

1. Periksa switch interlock pada setiap lantai. (periksa penyesuaian gap antara clutch dan release roller).
2. Periksa kontraktor dari switch pintu dan operasi switch pintu.
3. Periksa operasi relay “40” dan “41”.

KODE EROR : EROR JUMPER PINTU
F24

FLAG : 041A/BH

Ref.Drawing : ****

<Masalah>

Lift tidak dapat beroperasi dengan auto mode, dan error “F24” akan menyala. (jika terdapat beberapa titik jumper dari interlock atau switch pintu, lift akan mendeteksinya dan berhenti beroperasi dengan auto).

<Ref.Drawing>

<Solusi>

1. Periksa titik jumper dari switch interlock di semua lantai.
2. Periksa titik jumper dari switch pintu
3. Periksa sinyal limit switch pintu buka dan tutup. (DOL/DCL).
4. Periksa sinyal power pintu.
5. Periksa relay atau kontraktor “40” dan “41”

KODE EROR: F34	EROR DCL	FLAG : 042FH	Ref.Drawing : ****
-------------------	----------	--------------	--------------------

<Masalah>

Pintu lift akan tertutup, namun tidak dapat tertutup secara penuh dan terbuka lagi. Dan lift akan mengulanginya 3 kali dan akan berhenti dengan pintu terbuka. Error "F34" akan menyala dan lift dapat beroperasi hanya dalam mode inspeksi..

<Ref.Drawing>

COL6

<Solusi>

1. Periksa sill pintu pada lantai penghentian.
2. Periksa sinyal "DCL"

Data address "0169" harus diubah "01" dan "00" sesuai dengan pintu terbuka dan tertutup.

KODE EROR:
F44

EROR DOL

FLAG : 0427H

Ref.Drawing : ****

<Masalah>

1. Lift tidak bisa terbuka penuh dan mencoba membuka pintu lebih dari 2 kali
Jika lift masih tidak dapat terbuka penuh, lift akan bergerak ke lantai berikutnya secara otomatis. Dan lift akan mencoba membuka pintu lagi.
2. Jika pintu masih tidak dapat terbuka penuh lebih dari 2 kali pada lantai berikutnya, lift akan bergerak lagi ke lantai berikutnya sama seperti sebelumnya.
3. Jika lift tidak dapat terbuka penuh hingga lebih dari 3 kali, lift akan bergerak ke lantai dasar secara otomatis dan pintu terbuka. Dan error "F44" akan menyala serta tidak dapat bergerak dengan mode auto.

<Ref.Drawing>

COL6

<Solusi>

Jika sinyal limit buka pintu tidak masuk ke controller hingga 15 detik, lift akan memeriksanya pada lantai berikutnya sama seperti di atas dengan sendirinya. Maka kita periksa sebagai berikut:

1. Periksa segala sesuatu yang menghambat pintu terbuka pada sill pintu.
2. Periksa sensor limit buka dari pintu (DOL)
3. Periksa sinyal "DOL" dari pengoperasi pintu ke CCB Bd.
(Periksa data address "0168", harus diubah "00" dan "01" sesuai dengan buka dan tutup pintu)

KODE EROR :	EROR KESALAHAN	FLAG : 042CH	Ref.Drawing : ****
F54	MENUTUP1		

<Masalah>

Lift tidak dapat start dan error “F54” menyala dan registered calls dibatalkan. Dan pintu akan terbuka dan tertutup beberapa kali.

<Ref.Drawing>

<Solusi>

Jika sinyal limit tutup pintu on namun sinyal tutup (switch pintu dan switch interlock) tidak on, dan lift tidak dapat start dan error ini akan terjadi.

1. Periksa sinyal pintu “X40”, “X41” dan “DCL” pada saat pintu tertutup penuh.
2. Periksa status relay “40” dan “41” pada TCB-3 Bd.
3. Periksa data address “0101” dan “0102” pada saat pintu tertutup penuh. Data harus “01” semua.
4. Periksa sinyal “DCL” dengan data address “0169”. tertutup penuh: “00” lainnya : “01”.

KODE EROR: F64	EROR KESALAHAN MENUTUP 2	FLAG: 042DH	Ref.Drawing : ****
-------------------	-----------------------------	-------------	--------------------

<Masalah>

Lift tidak dapat start dan error “F64” menyala dan registered calls dibatalkan. Dan pintu akan terbuka dan tertutup beberapa kali.

<Ref.Drawing>

COL6

<Solusi>

Jika sinyal tutup pintu (switch pintu dan switch interlock) on semua namun sinyal limit tutup pintu tidak on, lalu lift tidak dapat start dan error ini akan terjadi.

1. Periksa switch pintu dan switch interlock
2. Periksa sinyal switch limit tutup pintu pada saat pintu tertutup penuh. (0169 = “00”)
3. Periksa titik jumper pada switch pintu atau switch interlock

KODE EROR:	EROR REM LIFT	FLAG : 03FEH	Ref.Drawing : ****
F74			

<Masalah>: Jika sistem mengaplikasikan rem rope atau rem lift, error ini terjadi.

1. Jika lift bergerak dengan pintu terbuka dan melewati zona pintu, rem lift atau rem rope akan beroperasi
Dan lift akan berhenti dan error “F74” akan menyala
2. Jika rem lift atau rem rope terbuka dengan operasi normal, namun sinyal “RBKIN” tidak on.
Lalu error “F74” akan menyala, dan lift tidak dapat beroperasi

<Ref.Drawing>

COL.4

<Solusi>

1. Periksa penyetelan rem dan penggunaan liner dari rem.
2. Periksa titik sentuh antara release roller dan clutch pada saat mau berjalan.
3. Stel data address “A400” ke “00” untuk menetralsir error.

KODE EROR: F15	EROR X03B	FLAG : 0404H	Ref.Drawing : ****
-------------------	-----------	--------------	--------------------

<Masalah>

Lift tidak dapat bergerak dan error “F15” menyala.

Kontraktor MC juga tidak bekerja.

<Ref.Drawing>

COL.1

<Solusi>

1. Periksa inverter dengan “HHT” dan netralisir penyebab utama error.
Jika error inverter masih ada, ganti inverter.
2. Periksa koneksi kabel antara TCB-3 Bd. Dan inverter
3. Periksa koneksi kabel power utama (seperti “U”, “V”, “W” dan “R”, “S”, “T”). Dan periksa input power pada operasi normal dari lift.

KODE EROR: EROR OUTPUT INVERTER FLAG : 0419H
F25

Ref.Drawing : ****

<Masalah>

Lift bergerak dan berhenti berulang-ulang dengan jarak yang pendek hingga melewati lantai terminal. Dan error “F25” akan menyala.

<Ref.Drawing>

<Solusi>

Pada saat lift bergerak tanpa sinyal running dari controller utama, error akan muncul. Dan juga kecepatan dari lift lebih tinggi dari kecepatan nol, inverter mengontrol kecepatan dari motor untuk membuat kecepatan nol dengan pengereman dinamis.

1. Periksa penyetelan rem
2. Periksa penggunaan liner dan penyebaran material yang mengganggu rem.
3. Periksa koneksi konektor “H9” antara inverter dan TCB-3 Bd.
4. Periksa koneksi kabel “H9”.
5. Periksa kondisi inverter atau M33 Bd.

KODE ERROR: F35	ERROR STELAN INVERTER	FLAG : 041EH	Ref.Drawing : ****
--------------------	--------------------------	--------------	--------------------

<Masalah>

Lift tidak dapat start dan error “F35” menyala.

Jika M33 Bd tidak menerima sinyal “RUN” (0104 = 01) atau “BKS” (0106 = 01) dari inverter agar lift berhenti, error ini akan terjadi lagi.

<Ref.Drawing>

COL.1

<Solusi>

1. Periksa koneksi dari konektor “CN8” antara inverter dan TCB-3 Bd.
2. Periksa koneksi dari konektor “H9” antara inverter dan TCB-3 Bd.

KODE EROR : F45	EROR INV.RUN	FLAG : 041FH	Ref.Drawing : ****
--------------------	--------------	--------------	--------------------

<Masalah>

Lift tidak dapat start dan error “F45” menyala.

Jika M33 Bd tidak menerima sinyal “RUN”(0104=00) atau “BKS”(0106=00) dari inverter untuk memulai start, error ini akan terjadi lagi.

<Ref.Drawing>

COL.1

<Solusi>

1. Periksa koneksi dari konektor “CN8” antara inverter dan TCB-3 Bd
2. Periksa koneksi dari konektor “H9” antara inverter dan TCB-3 Bd.1.
3. Periksa sinyal start (FWD/REV) pada inverter dengan “HHT”. (sinyal dari M33 Bd)
4. Periksa sinyal start “RUN”(0104=00) atau “BKS”(0106=00) on M33 Bd. (Sinyal dari inverter).
5. Periksa error inverter dengan HHT
6. Periksa koneksi kabel power dan periksa power listrik gedung.

KODE EROR: F55	EROR INV.RUN 2	FLAG : 0420H	Ref.Drawing : ****
-------------------	----------------	--------------	--------------------

<Masalah>

Lift berhenti mendadak pada saat mau bergerak. Error “F55” akan menyala.
Setelah itu lift dapat jalan lagi dengan normal. Namun alasan utama tidak jelas, lift akan berhenti lagi.

<Ref.Drawing>

<Solusi>

Jika M33 menerima sinyal “SA” (Speed Agree, 0159H=00) atau “ZSP” (Zero Speed, 0105H=01) dari inverter selama berjalan.

1. Periksa sinyal pulsa dari encoder
2. Periksa keseimbangan beban.
3. Periksa bekerjanya 3 fase pada MOTOR (U,W,W)
4. Periksa slip dari rope
5. Periksa sinyal safety lines dan sinyal tutup pintu.

KODE EROR:	EROR INV.INITIAL	FLAG : 0498H	Ref.Drawing : ****
F65			

<Masalah>

Ini hanya untuk SSVF5(MRL) dan STVF5-GL(Gearless).

Setelah operasi awal selesai, lift akan berhenti pada lantai paling atas dan error “F65” menyala.

Lift tidak dapat beroperasi pada mode auto.

(Data lantai dari inverter lebih tinggi daripada data dari operasi awal.)

<Ref.Drawing>

<Solusi>

Jika data “MAX FLOOR” pada inverter tidak sama dengan data dari operasi awal, error ini akan terjadi lagi.

1. Periksa informasi aktual lantai.
2. Periksa informasi lantai dari M33 Bd dengan data address “04B1”.
3. Periksa informasi lantai dari inverter dengan HHT. (“MAX FLOOR”)
4. Konfirmasi kedua data di atas harus sama.
5. Periksa vane/bendera dari LCD dalam hoistway

KODE ERROR: F75	ERROR INV.	FLAG : 0499H	Ref.Drawing : ****
--------------------	------------	--------------	--------------------

<Masalah>

Ini hanya untuk SSVF5(MRL) dan STVF5-GL(Gearless).

Setelah operasi awal selesai, lift akan berhenti pada lantai paling atas dan error “F75” menyala.

Lift tidak dapat beroperasi dengan mode auto.

(Data lantai lebih rendah dari data dari operasi awal).

<Ref.Drawing>

<Solusi>

Jika data 'MAX FLOOR" pada inverter tidak sama dengan data dari operasi awal, error ini akan terjadi.

1. Periksa informasi lantai aktual.
2. Periksa informasi lantai dari M33 Bd dengan data address “04B1”
3. Periksa informasi lantai dari inverter dengan HHT. (“MAX FLOOR”)
4. Konfirmasi kedua data di atas harus sama.
5. Periksa baling-baling dari LCD dalam hoistway

KODE EROR :	EROR PADA REM (1) FLAG : 0412H	Ref.Drawing : ****
F16		

<Masalah>

Lift tidak mau start dan error “F16” menyala.

Dan lift tidak dapat beroperasi hingga mereset sistem

<Ref.Drawing>

COL.3

<Solusi>

Jika sinyal buka rem (BKOP) tidak masuk pada pengontrol pada saat lift mulai jalan, error “F26” akan menyala. Dan lift akan start lagi. Jika lift mengalami error yang sama lebih dari satu kali terus-menerus, lift akan berhenti lagi dan error “F16” menyala. Juga lift tidak dapat beroperasi lagi.

1. Periksa switch buka rem. Sinyal harus on dan off sesuai dengan operasi rem. (data address BKOP = 0103)
2. Periksa koneksi switch buka rem. (COM dan NC).
3. Periksa operasi rem, dan periksa penyetelan dari switch buka rem.
4. Jika lift memiliki sistem sub_rem, yaitu rem_car atau rope gripper, maka periksa operasi dari sistim sub_rem, dan periksa penyetelan dari sinyal input “RBKI”(0118=01/00).

KODE EROR: EROR PADA REM (2) FLAG : 042BH
F26

Ref.Drawing :

<Masalah>

Lift tidak dapat start dan error “F26” menyala.

Dan Lift dapat start jalan lagi. Jika sinyal buka rem (BKOP) menjadi normal, lift akan beroperasi. Namun sinyalnya tidak normal kembali, lift tidak dapat beroperasi dan error “F16” akan menyala.

<Ref.Drawing>

COL.3

<Solusi>

1. Periksa switch buka rem. Sinyalnya harus on dan off sesuai dengan operasi rem. (data address BKOP = 0103)
2. Periksa koneksi switch buka rem .(COM dan NC).
3. Periksa operasi rem, dan periksa penyetelan switch buka rem

KODE EROR: EROR PENGHENTIAN REM FLAG : 0429H
F36

Ref.Drawing : ****

<Masalah>

Setelah lift berhenti pada satu level, semua registered call dibatalkan dan error “F36” menyala.
Error ini akan terjadi dengan mode auto dan mode inspeksi.

<Ref.Drawing>

COL2,4

<Solusi>

1. Pada saat lift berhenti pada beberapa lantai, sinyal “BKOP” harus off (0103=01) dalam 2 detik.
Jika tidak, error ini akan terjadi lagi.
 - 1)Periksa switch buka rem. Sinyalnya harus on dan off sesuai dengan operasi
 - 2)Periksa koneksi switch buka rem. (COM dan NC).
 - 3)Periksa operasi rem, dan periksa penyetelan dari switch buka rem.
2. Pada EN_CODE, jika kontaktor “BK” tidak beroperasi dengan baik, error “F36” akan menyala dan mengoperasikan lift.
 - 1)Periksa kontaktor “BK”.
 - 2)Periksa koneksi dari kontaktor.

KODE EROR: F7	EROR ULS/DLS	FLAG : 0445H	Ref.Drawing : ****
------------------	--------------	--------------	--------------------

<Masalah>

Lift berhenti mendadak dan error “F17” menyala.

Lift tidak dapat start dan error “F17” menyala. Dan lift tidak dapat beroperasi lagi.

<Ref.Drawing>

<Solusi>

Jika sinyal ULS(UP LIMIT S/W :0108H=00) dan DLS(DOWN LIMIT S/W : 010FH=00) semua off, lift tidak dapat beroperasi atau tidak dapat start.

1. Periksa kontak dari switch ULS dan DLS.
2. Periksa penyetelan dari switch ULS dan DLS.
3. Periksa data address ULS dan DLS mengacu pada data di atas.
4. Periksa bagian yang mengganggu switch ULS dan DLS dengan berbagai bahan seperti T-CABLE.

KODE ERROR:	ERROR PLU/PLD	FLAG : 0445H	Ref.Drawing : ****
F27			

<Masalah>

1. Lift berhenti mendadak di lantai yang terdekat, dan error "F27" menyala.
2. Lift berhenti pada setiap lantai.

Error ini hanya terjadi pada mode auto dan mode operasi awal.

<Ref.Drawing>

COL.3

<Solusi>

Jika sinyal PLUL(PRELIMINARY UP LIMIT S/W :0109H=00) dan PLDL (PRELIMINARY DOWN LIMIT S/W : 010EH=00) on semua, lift tidak dapat beroperasi dan error ini akan terjadi.

1. Periksa kontak dari switch PLUL dan PLDL
2. Periksa penyetelan dari switch PLUL dan PLDL
3. Periksa data address PLUL dan PLDL mengacu pada data di atas.
4. Periksa bagian yang mengganggu switch PLUL dan PLDL dengan beberapa bahan seperti T-CABLE.

KODE EROR :	EROR LCD	FLAG : 043EH	Ref.Drawing : ****
F37			

<Masalah>

Lift melambat sangat lama dan tidak dapat berhenti pada level lantai. Setelah itu error “F37” menyala.

Error ini hanya terjadi pada mode auto.

<Ref.Drawing>

COL.4

<Solusi>

Jika lift melambat lebih dari 15 detik saat mendekati level lantai, lift akan berhenti dan error “F37” menyala.

1. Periksa operasi LCD dan vane/bendera
2. Periksa sinyal sensor LCD dengan data.
(ULA=0110), (ILU=0111), (ILD=0112), (DLA=0113).
3. Periksa operasi encoder
4. Periksa slip dari rope.
5. Lakukan operasi awal lagi untuk mereset data ketinggian lantai.

KODE EROR:	EROR RE-LEVEL	FLAG : 03C6H	Ref.Drawing : ****
F47			

<Masalah>

Jika lift tidak berada pada level waktu pintu terbuka, lift akan bergerak lagi untuk menyesuaikan level. (re-levelling : fitur opsional)

Namun waktu berjalan bila lebih dari 5 detik, lift akan berhenti dan error “F47” menyala.

<Ref.Drawing>

<Solusi>

1. Periksa sensor LCD dari ULA(0110H) dan DLS(0113H).
2. Periksa lokasi vane/bendera.
3. Konfirmasi kecepatan dari re-level. Jika kecepatan terlalu cepat, lift akan bergerak ke atas dan ke bawah terus-menerus untuk berhenti pada level.
4. Periksa operasi rem.

KODE ERROR:	ERROR DECEL	FLAG : 0426H	Ref.Drawing : ****
F57			

<Masalah>

Lift berhenti pada lantai terminal, dan error “F57” menyala.

Registered Call akan dibatalkan semua dan akan kembali ke mode auto dengan normal.

<Ref.Drawing>

COL.3,COL10

<Solusi>

Jika lift melambat pada lantai terminal dengan tombol limit seperti PLUL, PLUH, PLDL, dan PLDH, error “F57” menyala.

1. Periksa lokasi switch limit akhir
2. Periksa titik kerja dari switch limit akhir sesuai dengan gambar dan manual.
3. Periksa encoder.
4. Jika jarak switch limit akhir terlalu pendek, lift bisa over shoot/kebablasan.
Pastikan jarak dari swich-switch seperti dalam gambar terhadap kecepatan.

KODE EROR: EROR KOMUNIKASI RANGKAP FLAG : 0407H
F18

Ref.Drawing : ****

<Masalah>

1. Lift tidak dapat beroperasi dengan kontrol kelompok, error “F18” menyala.
Namun operasi lift tunggal normal.

<Ref.Drawing>

COL11

<Solusi>

1. Periksa parameter kontrol kelompok
(Data address 05C0 adalah “01” dan A002 adalah “00”).
2. Periksa RM Bd.
 - D6(COM-GREEN) LED harus on. (Jika on, kabel optik normal)
 - D7(ERR-RED) LED harus off. (Jika on, kabel optik tidak normal)
3. Periksa kabel optik (bagian yang melengkung atau rusak)
4. Periksa koneksi kabel optik sesuai dengan referensi gambar.
5. Konfirmasi data address “05C1” adalah “01”. (Komunikasi kelompok normal).
6. Stelan data:
 - A002=”00” : GROUP dan RMS (Remote Monitoring System) tersedia
 - A002=”01” : GROUP tersedia
 - A002=”02” : RMS (Remote Monitoring System) tersedia
 - A002=”03” : GROUP dan RMS (Remote Monitoring System) tidak tersedia.

KODE EROR: EROR KOMUNIKASI RMS
F28

FLAG : 03D1H

Ref.Drawing : ****

<Masalah>

1. Lift tidak dapat beroperasi dengan CRT (Computer Monitoring System), error “F28” menyala.
Namun operasi lift tunggal normal.

<Ref.Drawing>

<Solusi>

1. Periksa parameter sistem CRT
(Data address 04D1 adalah “01” dan A002 adalah “00”).
2. Periksa power 24V dari CRT Bd.
3. Periksa koneksi kabel H1 (HIROSE 40PIN) sesuai dengan referensi gambar.
4. Stelan data
-A002=”00” : GROUP dan RMS (Remote Monitoring System) tersedia
-A002=”01” : GROUP tersedia
-A002=”02” : RMS (Remote Monitoring System) tersedia
-A002=”03” : GROUP dan RMS (Remote Monitoring System) tidak tersedia.

KODE EROR : F38	EROR RUN-BY	FLAG : 043DH	Ref.Drawing : ****
--------------------	-------------	--------------	--------------------

<Masalah>

Error ini terjadi hanya pada sistem MRL (Machine Roomless).

Lift akan berjalan dengan membunyikan buzzer, dan error “F38” menyala.

Dan lift dapat beroperasi dengan normal.

<Ref.Drawing>

<Solusi>

Jika switch RUN-BY dioperasikan, error ini akan terjadi.

1. Periksa ketegangan rope utama
2. Periksa lokasi switch RUN-BY
3. Periksa data address “07B3”. Pada saat lift normal, harus “01”.

KODE EROR: EROR KELEBIHAN AIR
F48

FLAG : 0497H

Ref.Drawing : ****

<Masalah>

1. Lift berhenti pada lantai terdekat, dan membatalkan registered call. Dan kemudian lift bergerak ke lantai paling atas dan membuka pintu. Error “F48” menyala.

<Ref.Drawing>

<Solusi>

Jika sensor level air mendeteksi air dalam pit, sinyal WLS on.

1. Periksa kondisi sensor level air.
2. Periksa data address “07B2”. Jika lift normal, “07B2” adalah “01”

KODE EROR: EROR STELAN BEBAN
F58

FLAG: 01B4H

Ref.Drawing : ****

<Masalah>

Error ini terjadi untuk SSVF5(MRL) dan ST5GL (gearless).

Lift terasa start shock dan error “F58” menyala pada mode auto. Juga lift dapat beroperasi pada mode auto/inspeksi dengan normal.

<Ref.Drawing>

<Solusi>

Jika lift belum menyesuaikan stelan beban (LVDP) atau error komunikasi CAN terjadi, error “F58” menyala.

1. Periksa penyetelan LVDP. Data address “01B4” harus “01”.
2. Periksa kondisi komunikasi CAN antara LVDP dan M33 Bd, data address “0D83” harus “02”.

KODE ERROR: ERROR HALL DEVICE FLAG : 05B4H Ref.Drawing : ****
F68

<Masalah>

Hall call tidak dapat tercatat pada beberapa lantai atau semua lantai. Dan display dari indikator hall menghilang. Error “F68” menyala. Namun lift dapat beroperasi dengan car call secara normal.

<Ref.Drawing>

<Solusi>

Jika terdapat beberapa error pada indikator hall, error ini akan terjadi.

1. Periksa kondisi dari indikator

Periksa indikator yang abnormal dengan data address “0DA8” - OADB” sesuai dengan referensi manual.

0DA8 : periksa indikator dari lantai 1 hingga lantai 8

0DA9 : periksa indikator dari lantai 9 hingga lantai 16

0DAA: periksa indikator dari lantai 17 hingga lantai 24

0DAB: periksa indikator dari lantai 25 hingga lantai 32

ex) 0DA8 -----8th 7th 6th 5th 4th 3rd 2nd 1st Floor

data “A4”----1 0 1 0 0 1 0 0

(8 4 2 1) (8 4 2 1)

8+2 = “A”

jadi, indikator lantai 8 dan 6, 3 adalah beberapa error.

2. Periksa stelan dip switch sesuai dengan lantai.

Lihatlah manual INDICATOR (HIPD,HPID untuk detil).

Tabel 1. RANGKUMAN KODE KESALAHAN

	ERROR							
	SYSTEM ERROR 1	ENCODER ERROR 2	COMMUNICATION ERROR 3	DOOR ERROR 4	INVERTER ERROR 5	BRAKE ERROR 6	SWITCH ERROR 7	DUPLEX/RMS ERROR 8
F1	#SAFETY LINE ERROR #MAG.ON ERROR #DC24V POWER ERROR	*MT_TERMAL ERROR		# X40,X41 ERROR (on the operation)	# X30B ERROR (5sec.)	# BRAKE ON error (2times)	# ULS/DLS ERROR	DUPLEX/COMM. ERROR
F2	#ANTI-STALL ERROR AUTO : 3MIN. INSP.: 15MIN.	* floor ERROR * TOP FLOOR information error		* X40,X41: JUMPER	# INV.OUT ERROR (1.5sec)E/L STOP ZSP,30B,run	* BRAKE ON error (2sec) (rope brake error)	* PLU/PLD ERROR	RMS COMM. ERROR
F3	#M33& INV.DPRAM CABLE ERROR		* SERIAL CPU ERROR (89c52)	* DCL_ERROR (auto mode only)	# INV.SET ERROR BKS, RUN, 30B	# BRAKE OFF error (BRAKING)	* LCD ERROR (auto mode)	c/p door open error
F4	#FWD/REV SIGNAL ERROR	*initial ERROR		* DOL_ERROR	# INV. RUN ERROR BKS, RUN, 30B		* RELEVEL ERROR	water over error
F5		* PULSE ERROR	* FLOOR ERROR (MAIN <-> CTB)	* CLOSE_FAULT1 DCL, 40	# INV.RUN ERROR1 (speed disagree)			run by error
F6		#initial ERROR LCD sensor error	* CTB CPU ERROR	* CLOSE_FAULT2 DCL, 40	#INV. init. ERROR MAX > init. data			HALL DEVICE ERROR
F7			* CHECK SUM ERROR	# move with opening ROPE BRAKE	#INV. init. ERROR MAX < init. data			
F8								

Catatan: # → Tidak Jalan

* KESALAHAN KOMUNIKASI SERIAL

- → <ode operasi siap (OFF

(ccb cpu 1ST Floor Cage B/T ON/OFF → Display

- ● ON

F73