

Solución de problemas para E65 & E66

Introducción al Error

Los errores E65 y E66 son fallas de UCMP, que se producirán con la versión de software 18.00 y superior. Puede comprobar la versión del software con el parámetro FA-05.

Nombre del error	Definición
E65	UCMP (Protección Involuntaria del Movimiento de la Cabina) error
E66	Error de prueba de la fuerza de frenado

Función de activación / desactivación de E65 y E66

Nombre del Error	Definición	Activar / Desactivar la Función
E65	UCMP Error	Habilitar: F8-19 bit9 set 1
		Inhabilitar : F8-19 bit9 set 0
E66	Error de prueba de la fuerza de frenado	Habilitar : F8-19bit8 set 1
		Inhabilitar : F8-19bit8 set 0

Solución de problemas de errores

Error 65: UCMP error

Pasos:

1. Cambie el elevador al modo de inspección.
2. Presione el botón "RESET" del teclado (MDKE) para descansar E65.
3. Cambiar el parámetro F8-19 bit 9 from 1 a 0, para deshabilitar la función UCMP.
4. A continuación, cambie el elevador del modo de inspección de nuevo al modo automático.

Solución de problemas de errores

Error 66: error de prueba de esfuerzo de frenado

El error no se puede reajustar, necesidad de la prueba de la fuerza de freno otra vez, si pasa la prueba, con ningún error. Si no, el sistema sigue mostrando E66.

Pasos:

1. Cambie el elevador al modo de inspección.
2. Utilice el teclado del MCB (placa de control principal), 3 el botón negro (PRG, UP, SET) para ajustar F8 = 8. El sistema cerrará la puerta y volverá a realizar la prueba de fuerza de frenado.
3. El parámetro F7-09 mostrará el resultado de la prueba: 0 significa que no hay función, 1 significa pasar la prueba, 2 significa que no pasó la prueba.
4. Para pasar la prueba, puede intentar cambiar los siguientes parámetros:
 - F2-38: valor de los pares de prueba (0 ~ 150% de los pares nominales del motor)
0 significa el 80% de los pares de motor nominales. Si no puede pasar la prueba, trate de reducir el valor y haga la prueba otra vez.
 - F2-39: impulso de prueba de retroalimentación del codificador (0 ~ 20 impulsos de realimentación del codificador) 0 significa 3 impulsos de realimentación del codificador. Si no puede aprobar la prueba, intente aumentar el valor y vuelva a realizar la prueba.
5. Cambiar el parámetro F8-19 bit 8 de 1 a 0, para desactivar la función de prueba de fuerza de frenado.
6. A continuación, cambie el elevador del modo de inspección de nuevo al modo automático.



Never Stop Improving
进取·永不止步