

服务通报 SERVICE BULLETIN NW350-28-1142

Northwind Aerospace · NW-350 系列 · ATA 28 燃油系统

通报编号	NW350-28-1142
发布日期	2026-09-28
修订版次	Original
ATA 章节	28-41
建议等级	Recommended
执行期限	自发布之日起 180 日历日内

1. 计划信息

本通报说明 NW-350 系列燃油系统增压泵电气接头的更换作业。

据外场反馈，部分批次的接头 (件号 28-4471-03) 在高湿度环境下可能出现触点微蚀，导致燃油增压泵间歇性失效指示。

本通报不影响航空器的持续适航，但建议在期限内完成，以降低签派可靠性的影响。

2. 适用性 EFFECTIVITY

机型：NW-350 全系列。

机身序号：MSN 5001 至 5400。

受影响部件：件号 28-4471-03，序号 A1200 至 A1899。

已按改装套件 NW-350-M0742 完成改装的航空器不适用本通报。

3. 适用性判定注意事项

机身序号范围按原厂交机时的装机状态编订。

□□ 若航空器曾更换本通报所列部件，应以当前装机的部件序号判定适用性；机身序号落在上列范围之外的，仍可能因装有受影响序号的部件而适用本通报。

□□ 反之，机身序号落在范围内但已并装改装套件的，不适用本通报。

运营人应同时查核改装套件并装记录与部件序号两项条件。

4. 工作内容概要

拆除当前燃油增压泵电气接头，按手册程序安装改良型接头。

每个接头预估工时 3.5 人时，每架航空器两个。

作业后须执行燃油增压泵功能测试，并记入航空器技术记录本。

本文件为教育培训用的虚构示例，Northwind Aerospace 为虚构制造商。