

服務通報 SERVICE BULLETIN NW350-28-1142

Northwind Aerospace · NW-350 系列 · ATA 28 燃油系統

通報編號	NW350-28-1142
發布日期	2026-09-28
修訂版次	Original
ATA 章節	28-41
建議等級	Recommended
執行期限	自發布日起 180 曆日內

1. 計畫資訊

本通報說明 NW-350 系列燃油系統增壓泵電氣接頭之更換作業。

經外場回報，部分批次之接頭（件號

28-4471-03）於高濕度環境下可能出現接點微蝕，導致燃油增壓泵間歇性失效指示。

本通報不影響航機之持續適航，惟建議於期限內完成以降低簽派可靠度影響。

2. 適用性 EFFECTIVITY

機型：NW-350 全系列。

機身序號：MSN 5001 至 5400。

受影響部件：件號 28-4471-03，序號 A1200 至 A1899。

已依改裝套件 NW-350-M0742 完成改裝之航機不適用本通報。

3. 適用性判定注意事項

機身序號範圍係依原廠交機時之裝機狀態編訂。

□□ 若航機曾更換本通報所列部件，應以現行裝機之部件序號判定適用性；機身序號落於上列範圍之外者，仍可能因裝有受影響序號之部件而適用本通報。

□□ 反之，機身序號落於範圍內但已併裝改裝套件者，不適用本通報。

營運人應同時查核改裝套件併裝紀錄與部件序號兩項條件。

4. 工作內容概要

拆除現行燃油增壓泵電氣接頭，依手冊程序安裝改良型接頭。

每具接頭預估工時 3.5 人時，每架航機兩具。

作業後須執行燃油增壓泵功能測試並記錄於航機技術記錄簿。

本文件為教育訓練用之虛構範例，Northwind Aerospace 為虛構製造商。