

0008 Température bloc vis ADT ↑

Causes

La température finale de compresseur a atteint la valeur de 105 °c (seuil d'avertissement), ce qui déclenche le message 0008 Température bloc vis ADT ↑. Le message d'avertissement apparaît après un temps de fonctionnement de 30 Secondes.

Les paramètres de déclenchement de cette alarme, son visible dans le menu 10.5.5 :

```

6.0bar  11:02AM  32°C
10.5.5 ADT
AIR1.00      ok      32°C
Conductor correction: -0.9°C
.....
≠ > 110°C! ↑ > 105°C
.....
ADT rise dT/dt      0.0°C/s
active:             ☑
≠ 4.0°C/s! > 40°C
  
```

Remèdes

- ☐ vérifier ou remplacer le filtre à huile
- ☐ vérifier ou remplacer le séparateur d'huile
- ☐ vérifier le capteur de température PT 100 du bloc vis
- ☐ vérifier la vanne thermostatique
- ☐ vérifier les fonctions et les réglages de la vanne ETM
- ☐ vérifier la fonction et le sens de rotation du moteur du ventilateur
- ☐ vérifier le sens de l'air de refroidissement