

0070 (W) Refrigeration dryer T ↑

Description

Le Sigma Control 2 contrôle la température de l'air comprimé après le sécheur frigorifique. Si la température dépasse la valeur seuil fixée, le message d'avertissement est activé. Les réglages de cette surveillance se trouvent dans le menu 10.6.

Causes :

- Température ambiante trop élevée
- Condenseur / refroidisseur de réfrigérant encrassé
- Réglage dans le SC2 ajusté
- Vanne de dérivation des gaz chauds incorrecte
- Capteur défectueux

Remèdes :

- Vérifier les réglages
- Vérifier les conditions de fonctionnement
- Vérifier / mesurer le capteur
- Nettoyer le condenseur du réfrigérant
- Nettoyer le refroidisseur